信越理研(株)

殿

発行日:

2014年02月25日

整理No:

45F-02-013

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2014年3月7日

調 杳 扣 当 黒岩 佐竹 片山

14.2.25

14.2.25

14 2 25

記 入

木

仕様番号 GAV-NHPC-S5291A-LF(SN) 品 名 GAVナイブコネクタコンタクト ロットNo 13.12.18.1..0148

連絡受理日 2014/02/25 12:50:42

対象数量 5

不良内容

巻き終わり5ピンにめっき不

良が発生。

めっき未着



1. 確認内容

外観異常部のめっき厚は規格内であり、該当の現象は、リフロー未処理でありま す。該当ロットに於いて、作業条件等について、変化点が確認されました。該当 ロット加工日は、5リール加工をしており、発生リールは加工2リール目であります。加工 1リール目と3リール目はドライブ外れ(ライン停止)によりNGとなっております。

返却品の処置(数量明記)

該当のちゃのみ

信越现在几个完全

2. 発牛原因

該当ロット加工時、搬送用ドライブから製品が外れそうにな り、作業者が製品を引っぱり、正常な搬送状態に戻してお り(異常作業をしていた)、その際にリフロー処理箇所にあっ た該当部がリフロー未処理となってしまいました。外れそうに 是 なった要因と致しまして、通常使用するドライプローラーの在 庫が無く、代替品(当該品を加工する場合はドライブから外 れ易い)を使用した事によります。尚、作業者に確認した 所、異常作業は該当の1回のみでありました。

4. 流出原因

・ライブより外れそうになった製品を正常な状態に戻す対応 (異常作業)をした際に、製品を戻した箇所については除外 をしておりましたが、異常の波及範囲の検証を行わなかっ た為、該当部位(実際にはリフロー未処理となった部分が存在 していた)を検出できず、流出させてしまいました。

IE

協

力

I

場 処

記

入

3. 発生防止対策

搬送ドライブの点検を手順化し、ローラーの交換基準を明 確化致しました。始業前に点検を実施し、記録を致しま す。内容について作業者へ教育を実施致しました。及 び異常作業の禁止について、併せて作業者へ教育を 致しました。ドライプローラーの在庫管理について、方法を 検討し、運用を進めて参ります。運用方法が決定次 第、ご報告致します。

5. 流出防止対策

当該不具合発生時(ライン停止やドライブ外れ等の異常が 発生した場合)は、波及範囲を明確にし、同日加工全ての 外観巻き返し検査を行い、異常の波及が他のロットに及んで いない事を検証、記録致します。

2月 21日

実施日: 2014年

2014年

回答日:

認

2月 26日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 無し

ドライブの在庫管理方法

石客記 以北京

承

実施日:

2014年 2月 28日 調 作成 杳

標準類改訂

(ワンホ°イントレッスンNo.140226-1)

承 調 杳 確認者

(株) 確

鈴 認 木

次回运之時心記録、及任付证依頼する 対策後14.02,27.1.0164~14.12.15.1.0183の計5中ルトーすいて、同不具合が無い為、有効性有りと判例で致します。

15, 3, 31 映次

15, 3, 31 由浩

