不具合整理No 48F-03-003 担当課 生産4-1 品質異常改善通知: 担当者 山本 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2017年03月16日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担当 承 認 発生原因 生産課: 2017年03月21日 讫 藤沢 4月14日 2017年03月22日 2017年**03月2**4日 1, 3, 16 流出原因 生産課: 17.3.16 17.3, 16 指定回答日: 2017年03月24日 不具合内容 流出原因 品質技術課: 訖 由港 仕様番号 5A-110-044-03 写真・図 OTB GD02 ロットNo 16.12.07.2.W.0006,0007 対象数量 98,600個 不具合内容及び確認内容 客先工程にて挿入不良多発 ピンを確認したところ、Max0.35に対し0.38とNG 異常品の暫定処理 廃棄 発生原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 保管サファルは寸法公差内でして(SINE) ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 生産リール内でのバラツキと思めいる 材料の影響かあるかも 対策実施日: 4/10 水平異極の表え 2017-04-10 不具合叩外生産日: 1/6年 1-2月 ク日 2017-04-10 P6305 起因部 生産課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 保管サンアルは寸法公差内でした(SLE) ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 生産リール内のハラッキと思いいる無発見出まない 対策実施日: 4/10 2017-04-10 2017-04-10 品質技術課 誰が、いつまでに何を、どうする) す法を測るときは開きの大きいものを (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 測定はサンプルは公差内でした。 測定し、バラットがあると与まり増しして (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) べうツキがある 測定はす。 リール(サアル内)でも入るものと入らなりものがあった 確 太田 水平展開の有・無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 17. 4. 15 77, 4, 16 17, 4, 15 /1 / 実制 標準類改訂 (無 原因区分 ☑作業 一会型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 口その他 承 2 担 当 効果の確認 有効性の評価 対象を19.04.36.25.002~19.05.15.25.038の きいかけにあいて同不見合いまい名 有分かほ有りと 佐竹 有効性の評面に2.対策効果を確認 多田 145.09 18.7.08 17,7,07 致します \$7,7,08 由浩 明宏 <u>予防処置</u> Rev: B