品質異常改善通知書

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

発生原因 生産課: 流出原因 生産課:

2017年09月13日

迄 迄 2017年09月14日

2017年09月19日

不具合整理No. 49F-09-005 担当課 生産1-1 担当者 2017年39月11日 発行日: 承 認 確認 影山 影山 17.9.11 17, 9, 11 17, 9, 11 善

品質保証 不具合内

指定回答日: 仕様番号 8230-5244

品名

2017年09月19日

流出原因 業務G: mministi (200.2)

joint-# /

汔



対象数量 34,000個 不具合内容及び確認内容 正常端子重量: 8.75kgに対し、

異常端子重量: 6.55kg 巻き数量約9,700ヶ足りない

ロットN c 170727-F7000.01303

T2A 090 TERMINAL

異常品の暫定処理 確認中

発生原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)

村交後巻きぬめたが里常のため 8001/15にた

巻き取り機がいつもとちがいってみかンターにぬていたか カウンターをOFFにせず次の作業にいってしまった

周囲の変化にあった作業ではなくらまで通りの作業しかしていなかった。

変化した点、日常作業に対しての確認があまく. 次のことはかり考えていた。

(誰が、いつまでに何を、どうする)

グループ全員が今日から根交時のなりかったとけ への記入方法 株の物を確認しなるし 作業ノートにはつなざ数だけでなく、残りのをご数も記入し カウンター、ケックシート、作業ノートを見て発がなべてを

発生対策

ハイキする時は数だけでなくハイした理由るご作業トトへ 言己入、巻き取り機及でも変化した場合言と録を 残っしておく

グループ全員が与日から林灰時などは特に的の感覚が

巻き確認用ゲーツを利用し巻き量を石を読する

я / З в

不具合ロット生産日: / 7年 7月 7日 金型番号:

流出原因

対策実施ロットNo. 0135700163/~ 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) (水炉全製品)/

9

17年

誰が、いつまでに何を、どうする)

対策実施日

承認 松本 麗口 17. 9.14 17,9,14 流出対策



牛産課

因

部

署

記

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) つなぎのあるリール

ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

巻き取り時に巻き量と見たり、特本発覚で重さを気にしかできないた

次の作業に早く取りかかろうとしてる産家か不かだった

自分の作業に優先川便位と決めているかたため、 他のことも気になってしまっていた

対策実施日 9 я 13 в 対策実施ロットNa C1357001631~

水平展開の有/無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) (外外川下全製品) / 実施

承認 認 松本 国口 17. 9.14 17,9,14



業務グループ

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

過去にいりいかい昼数を足力いると生した (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

事心理人計學的 12 TALE CICET HARRES VI

(誰が、いつまでに何を、どうする)

今级卷生数几七盒如付17計量的 左右方法とい 针を輸り・八を経み 生な前なのリールと比較する。

担当 淮汉 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 17, 9, 19 17.9.19 17, 9, 19 省套

18, 5,09

標準類改訂 有/ 牛吹、 無 多数不足 流出防止 原因区分 区作業 □梱包·輸送 □金型 □材料 □検査工程 □設備

□管理·仕様 □顧客 承 認 効果の確認 承 認 有効性の評価 対現後70月3-GB57001631~01963~170927-GB57007141~09743のまちちのけらかいて同不見分無しるあ 失日の585カンサで、対象家か 18, 5,08 有物性有性判断致过去了。

予防処置 要、不要 (株) 鈴木

Rev: B

SQM-22020-1

当

18, 5,08

担

□その他

認

18, 5,08

確

質保証

下解認

18, 5,0