立山電化工業(株)

殿

発行日: 2017年04月17日

整理No:

48F-04-001

協力工場 不良品連絡書

給

木

(株)

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2017年4月26日

当 扣 杳 和田 佐竹 和田 17.04.17 17. 04, 17 17. 04. 17 \ 哲夫

記			
āC	仕様番号	G-110480	不良内容・切り曲げ変形有り
入	品 名	BB35K-PLT24AA31-550E-DLF	OK NG
	金型番号	P6496	
	ロットNo	17.03.21.1.D.0031	
	連絡受理日	2017/04/17	
	対象数量	48,300個	

1. 確認内容

ご連絡頂きました不良品連絡書より、切り曲げ変形を確認しました。 また、ご返却頂きました現品の再検査を行いましたが、変形は発見 されませんでした。

返却品の処置(数量明記)

再納入をさせて頂きたく お願い致します。 (48,000個)

2. 発生原因

当該リールはめっき加工時に外周部でプロテクタ 変形が発生していたリールでした。そこで、後工程 で再検査を実施し、プロテクタ異常部は切除してい ましたが、切り曲げ部変形の取り残しがあったもの です。

4. 流出原因

検査担当者はプロテクタと端子変形を注視して再検査し ていましたが、切り曲げ部まで変形しているとは考えてい ていなかったことで、そのまま巻き取ってしまったものです。

場 処

記 置

入

鈴

木 認

是 カ

正 I

協

3. 発生防止対策

再検査時の異常部の波及範囲については、他の モードの不具合も考慮して範囲特定することとし、 切除後の外周部の確認を行います。

今回の不具合と対策について担当者に教育致し ます。

5. 流出防止対策

発生対策を遵守致します。

実施日:2017年

4月

実施日:

回答日:

下村

17.7.11

映次

H

2017年 4月26日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 なし

仕掛品

なし

承 認 調 査 17.4.26

作成

標準類改訂

対策後19,05,02.1,4.0024~17,05,13.1.1.0051の計5ロットはかいて同で見合が無い為.有多が生有りと半川と下致します

28日

承 認 調

和田 17.7.11 哲夫

査

和田 17.7.11

確認者

(株)鈴木

Rev; B

SQM-10010-4