(株)

给

木

記

JX金属プレシジョンテクノロジ 殿 発行日:

2015年07月08日

整理No:

47F-07-002

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

認 黑岩 15.7.08 决次

在行 15,7,08 由浩

調 查

> 近藤 15.7.08 広司

扣 当

指定回答日:

2015年07月17日

503462-0019 仕様番号 HI-FIX 256PIN PC-WMB CONN REC TERM 金型番号 P5848 50604ZQ 050615-010D1-005~014 ロットNo (プレスロット 15.06.02.1.01~10) 連絡受理日 2015/07/08 18:01:05

不良内容 アドバンテスト向け製品のため、HI-FIX専用リール仕様製 使用されているリールに、汚れがあり、HI-FIX専用シール無

1. 確認内容

対象数量 1リール

幣社工程を調査した結果、めっき前巻き替え工程において、必ず違うリールが混入し、洗浄 工程・めっき加工工程・梱包工程へ流動して出荷に至っておりました。また、2015年7月8 日の流動品を確認した結果、「HI-FIX専用」の標識がないリールでプレス材が入荷されてお りましたが、これは新規リールとの事でした。

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因

協

力 是

場 処

記

(株) 確

鈴

木 認

工厂正

対象製品は、「入荷→めっき前巻き替え (リール交換) →洗浄 (リール交換) →めっき加工 (リール交換) →梱 包→出荷」とリール交換が3回となります。

「HI-FIX専用」の予備のリールがないため、めっき前巻 き替え工程にて必ず違うリールが混入し、それが出荷工 程まで流動する作業となっておりました。

4. 流出原因

「HI-FIX専用」の標識があるリールと標識がないリール(新 規リール)があったため、同一形状のリールを使用していれ ば良しとして出荷しておりました。

標準書に「HI-FIX専用」の旨の記載がありませんでした。そ のため同一形状のリールを合格判定で出荷しておりました。

3. 発生防止対策

各工程において、「HI-FIX専用」の予備リールを使って 流動するように致します。※別途「HI-FIX専用」の予備 置リールを支給して頂きます様お願いいたします。

「HI-FIX専用」リールに巻き取る事を幣社標準書に追加 致しました。

5. 流出防止対策

梱包作業標準カードに「HI-FIX専用」を追加致しました。 また、リールOK / NG 見本のコーションプレートを作成し、 標準書に添付致しました。

実施日: 2015 年 7 月 24 日

実施日:2015年 7 月 22 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

在庫なし

仕掛なし

回答日: 2015 年7月27日

認 承 調 作成 品証 LHERR

標準類改訂

(フープ鍍金作業標準カード・梱包作業標準力)ード

対果後、15.07.24.1.01~15.07.31.05のまけり、トルーおいて 国不具なけるしの為 有初性ありと手りはかします。

157.27 飯島 承 認

15, 8,26

映次

調 杳 佐竹

15.8,2

由浩

確認者 近藤 15, 8, 26

広司

15, 7, 27

原

(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4 末

流動品の確認結果


プレス現品票








2015/7/8 JX金属プレシジョンテクノロジー(㈱館林工場 品質保証課 品質保証係 原





在庫している素材リールを確認した結果、「HI-FIX 専用」の標識はありませんでした。

ライン担当者に聞き取りした結果、入荷ロットによって、「HI-FIX 専用」の標識があるリールと標識がないリールがあるとの情報でした。

「HI-FIX 専用」の標識がないリールもあるため、本不具合は、めっき始めで、同一形状(モレックス様専用リール)のプラリールを使用したと考えます。

今後につきましては、標準書に本件の内容(専用リール使用)を反映して、リールを管理してまいります。

入荷リールにつきましては、「HI-FIX 専用」標識のリールにてお願い致します。 「HI-FIX 専用」標識がない場合は、「御連絡票」にて御連絡させて頂きます。 株式会社 鈴木 御中

JX金属プレシジョンテクノロジー(㈱館林工場 品質保証課 品質保証係 原

生産記録の確認結果

図番:503462-0019


品名:HI-FIX 256PIN RECTERM ロット:50707ZQ 080715-004D1-016

現象:リール違い

受注番号	プレスロットNo.	めっきロットNo.	pin数	不具合 ロット	梱包時のリール確認結果	出荷日
2742290	15.06.25.1-1	50627ZQ 070715-002D1-001	120,300	-	HI-FIX専用リール 確認済	2015/7/8
	15.06.25.1-2	50627ZQ 070715-002D1-002	170,000	-	HI-FIX専用リール 確認済	
<u>2742353</u>	15.06.26.1-1	50629ZQ 070715-004D1-003	170,000	-	HI-FIX専用リール 確認済	2015/7/8
	15.06.26.1-2	50629ZQ 070715-004D1-004	169,700	_	HI-FIX専用リール 確認済	
	15.06.26.1-3	50629ZQ 070715-004D1-005	170,000	- 1	HI-FIX専用リール 確認済	
	15.06.26.1-4	50629ZQ 070715-004D1-006	170,000	-	HI-FIX専用リール 確認済	
2743008	15.06.27.1-1	50702ZQ 070715-006D1-007	170,000	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	2015/7/8
	15.06.27.1-2	50702ZQ 070715-006D1-008	170,000	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.06.27.1-3	50702ZQ 080715-006D1-001	170,000		HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.06.27.1-4	50702ZQ 080715-006D1-002	170,000	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.06.27.1-5	50702ZQ 080715-006D1-003	170,000	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.06.27.1-6	50702ZQ 080715-006D1-004	170,000	- "	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
<u>2743073</u>	15.07.01.1-1	50703ZQ 080715-004D1-005	170,000	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	2015/7/9
	15.07.01.1-2	50703ZQ 080715-004D1-006	168,300	F -	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.01.1-3	50703ZQ 080715-004D1-007	170,000		HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.01.1-4	50703ZQ 080715-004D1-008	169,700	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
2743349	15.07.02.1-1	50704ZQ 080715-006D1-009	170,000	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	2015/7/9
	15.07.02.1-2	50704ZQ 080715-006D1-010	170,000	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.02.1-3	50704ZQ 080715-006D1-011	169,800	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.02.1-4	50704ZQ 080715-006D1-012	170,000	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.02.1-5	50704ZQ 080715-006D1-013	170,000		HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.02.1-6	50704ZQ 080715-006D1-014	170,000	1	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
<u>2743491</u>	15.07.03.1-1	50707ZQ 080715-004D1-015	169,800	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	2015/7/9
	15.07.03.1-2	50707ZQ 080715-004D1-016	168,100	対象ロット	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.03.1-3	50707ZQ 080715-004D1-017	168,300	-	HI-FIX専用 標識なし 確認済	
	15.07.03.1-4	50707ZQ 080715-004D1-018	167,500	_	HI-FIX専用 標識なし 確認済	

●調査結果

… HI-FIX専用リール
— モレックス様リール



●ご要望

- ・HI-FIX専用の標識なしの特例では今後再発が懸念されますので、全てHI-FIX専用の標識ありのリールにて入荷して頂きたいです。
- ・HI-FIX専用リール(標識あり)の予備リールがないため、モレックス様リールが混入して再発が懸念されますので、HI-FIX専用リール(標識あり)の予備リールをご提供して頂きたいです。

ご検討の程よろしくお願い致します。