株式会社 坂井化工 殿

発行日: 2012年 4月 26日

不具合整理No. 43MD-4-005

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈗

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:2012年 5月 8日

調 査 12.4,26 12.4.26 12 4,26 裕規 広司 智治

	図	畨	DP3-124089-1-13	不良内容
,	먠	名	TM5RJ-62 S絶縁Rケース	ボス折れ
	ロット	·No	111031-1-X	「一」ボスチがり
	発生	日	2012年4月4日	
	不良数	放量	3,600	

不良率 3個 0.08% 処 置 淫别 1. 確認内容

ボス部分の折れ、カケ

返却品の処置(数量明記)

目視選別

3600個

2. 発生原因

3. 発生防止対策

力

是

協

正 I

湯 処

記【置

確 (株) 鈴

木 認

入

発生原因は工程異常処理No.11-030287147と同様 に、輸送時に製品に振動、衝撃が加わった際に製 品同士がぶつかり合い、製品の形状上弱いためボ ス折れが発生したと考えられます。同様の不具合 が過去にも発生しており、根本的な対策が必要で す。発生対策として成形金型を含めた製品形状の 見直しを希望いたします。

4. 流出原因

実施日:2%年 5月 8日

実施日: ユロ(2年 5 月 8 日

在庫品仕掛品の確認 回答日:2012年6月8日 在庫品 仕掛品 承 認 調査 作成 0 坂 2/2 沚 升 科 Ł 標準類改訂 有 ・ (無) .対後後 |20511-1-E~120823-1-Hの計2ロットドおいて同不具合無し. 承 認 確認者 調査 67月間経過9為、有効性有りと半川野致します。 近縣 1211.27 12,11,27 12.11.28

(株)鈴木

Rev: A

应司

MQM-10010-4

智治