不具合整理No 48F-02-002 担当課 生産1-2 品質異常改善通知: 担当者 坂田敦, 小林好和 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2017年02月06日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 承認 担当 発生原因 生産課: 2017年02月08日 迄 和田 品質保証 2017年02月09日 流出原因 生産課: 訖 17.2.07 17.2. 6 17.2. 6 指定回答日: 2017年02月13日 不具合内容 流出原因 品質技術課: 2017年02月13日 由浩 仕様番号 | 70 5858 999 122 XXX 3 (プラグ 36Pカナグ) 写真・図 品名 5858-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.8) ロットNo 17. 01. 13. 2. J. 0001-0013 対象数量 457, 390個 不具合内容及び確認内容 キャリア変形がランダムに発生。 異常品の暫定処理 確認中 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) メンテにて、いとり 南取り加工してもらう 全研後から発生。一部パーツ面取りをCZいなか。た。 修理路みです (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 最終1在1~73外(下型)a 飲面取り実施 変形翠生. 水送り、際に引いまかり、水水が変いはは、窓のより、水水が 今回以南山物=17 发生以水底(N6 在限)全研码 リフターモ)ックアサム ランダムに出ている茶発見があくれた。 動物想的正可能的功為,バウシ的口碼即之們達と徹底 画像でも、止まらない最発見があくれている けなした。 世トラブ町に見ていてサンプルに逃があり、一小見を所、 ランダムに変形が登れていた。 対策実施日: 57年 把 当 対版実施の計2 17.01.21、ユ. k co l ル 水平度筋の有・無ノ (有の場合、対象製品名又は図番を記入) NU 77, 2,08 17, 2,08 不具合四外生産日: | 7年 | 月13日 P6369 1/1/1/2 会型番号 : 起因部署記入 流出原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) 有り・ルール サンプルないで、(連一教で止まるようにしてもが、 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 金布後上发生121/下。一部12岁面取火12(17日かった、 画象的过去较后依赖诸的对 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 弱学4. 年リールロスカスいるサンプルに出ているい、セラングに発生にいる。 対照本版日: 17 # 担 面 |旅業第171 No. | 「アクト、ユア・ユト、カリテル |水平展開の有(無) | (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 17, 2,08 画度されまらない益発見がおくれてしまりました。 17, 2, 08 N 1435 品質技術課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) サンプルに発生していませんでした。 计管字集日: 2 担 127 太田 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入) 17.2 13 17.2.13 17.2.13 しのぶ 智視 標準類改訂 □材料 □検査工程 □顧客 □その他 原因区分 □作業 口金型 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 当 承認 確認 有効性の評価 質保証 17.2,27 1+50以にない2. RX 8がたいと、原かは有りと 佐竹 17.2. 27 77.2. 47 17.2,27 11.2,27 由浩 予防処置 要、不要 山港 (株) 鈴木 SQM-22020-1 Rev: B