## 品質異常改善通知:

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

2016年10月18日

2016年10月19日

不具合整理No. 48F-10-003 担当課 生産1-1 関口孝史/堤 靖晃 担当者 2016年10月14日 発行日: 担当 16.10.14 6.10,14 由浩

仕様番号 8100-5194

指定回答日:

2016年10月27日

流出原因 生産課: 流出原因 品質技術課:

2016年10月21日

写真・図

574W 1. 5TYPE-LONG TERMINAL ロットNo 16. 10. 06. FK63001681~02253 対象数量 525,000個 不具合内容及75確認内容

端子先端型跡強い

異常品の暫定処理 確認中

汔

汔

生産課

-------(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

ひんが脱落による ガンノ。

発生原因

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)

生産開始時、マムングバリ部、スペア入れかえ。 計140分で、スチングバンが大きくなってた。

ハツが脱巻し、サシアになった。

(誰が、いつまでに何を、どうする)

先端抜き成形幻の位置と先端っふしの な置になしかあるので、先端つかしり 位置を調整して、チェケット、リス発生し からくさけた.

毎回メデ時にメデラGでマッチンク"N"リ 脱落之確認,し、問題があれば、先端抜き を追いむ。(メンテ)は10.20

対策実施日: 16	年 /0 月	20 B	承	認	確	認	担	<b>当</b>
対策実施ロットNo		,	松	本	関名	14	製	
水平展開の有 無 / (有の場合、対象製品名又は図番を記入)			(16, 10, 20)		16.10.20		16.10.20	
(	)	/ 実施	这	良	和	3	1	史

流出対策

不具合叩外生産日://。年/0月/7日

金型番号: 起因部署記

生産課

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

最後のロルで、事後とうでスペア支援程

ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 指導書き雑説した。

1.5mmのはいの為.入族した。

検査指導書れ.人かれのはんのダシンはのとなっています

原因区分

前具技術課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 出れた直時にすず表を見つけ、品言正長の山さんに石窟またし、 が内入ますずをもらい、公荷しました。 (ナゼ発生したのがを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

□金型

(誰が、いつまでに何を、どうする)

毎回メーテ時にメンテムで型内をブラシで洗浄する(ナンデ)

がき発見したら、乾型を降るし、メンテレ てもらう様にする。(生産)課)

対策実施日:	年	月	B	承	認	確	認	担	当
対策実施ロットNo.		0		200	T. Contraction	M	2	関	
水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)			15, 10, 20		6.10.20		16.10.20		
(		) /	実施	1 101	0120	Fo	彦	佳	史

今後も外観を重り頂書を見なからた電音を行い、異常があったらすごと生産課を記録を 品証へ石を終しに行きます。

対策実施日: 16年 10月31日	承 認 確 認 担 当
対策実施ロットNo.	太田、笠原
水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	16.10.31 16.10.31
( ) / 実施	智視のが由来な

□管理·仕様

標準類改訂

品質保証 効果の確認 外級校首的要易んて校直にいる こてとる深刻

☑作業

佐竹 16, 12, 27 由浩

□材料

承 認

認 16.12.26

□検査工程

有効性の評価 対策後 ibi101-Fk630098 El~ ibi12|- FP3gcg け3の言わかとH-おいて、同环具合が流い流 存か性 有りに判し好を艾くよう。

□梱包·輸送

予防処置 要、不要

16,12,27 6, 12, 27 由浩 由浩

□顧客

16,12,26

担 当

□設備

Rev: B

SQM-22020-

□その他