不具合整理No. 47F-04-006 生産2-1 担当課 品質異常改善通知物 担当者 靖晃/関口孝史 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2016年04月20日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 認 担 当 発生原因 生産課: 2016年04月25日 迄 16.4.20 2016年04月28日 16.4.20 汔 16.4.20 流出原因 生產課: 指定回答日: 2016年05月09日 不具合内容 由浩 由浩 汔 流出原因 品質技術課: 2016年05月09日 仕様番号 8230-5164 写直・図 パント゚リアセンサ゚イタンシ 090カ゚タ SHORT 品名 ロットNo 160414-E5140039-1~047Z3 対象数量 437, 400 不具合内容及び確認内容 稜線部にバリあり。 異常品の暫定処理 確認中 発生原因 発生対策 (誰が いつまでに何を どうする) ------(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 材料が伸び、 材支の変化点 また 生産中 メンテ 技術課 にたのみ、金型の 放養をしていきます。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 双十から、材文まで、TRL 生産 る間、材料の伸び、が変化。 面打方にて、ブレカ為、江三発生。 関口 16.4.21 不具合口小生産日:16年 4月 14日 16, 4,22 16 4.22 孝史。 L7075 金型番号: 起因 (誰が、いつまでに何を、どうする) 響記 -----(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 作業者全員で、サンプル外観 村友時のサンクル確認、時見落とし。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 検査の強化をしていきます。 作業にあわれてた。サコンはかり気にしてしまった。 4 A 2/B び セットチツ 関口 水平展開の有・(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) バリを見のがしてはったの 16.4.21 16, 4,22 16, 4, 22 (誰が、いつまでに何を、どうする) 品質技術課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 外観時の手順を守る。 校線部の「ご」の見落とし (+世発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) (計中部にと言われ びいていじて。 アニン、め、きフクレーン 気をとられていた。 全体をちゃんと見る。 対策実施日: 「6 年 4 月 22日 扣 承 認 神器で 太田 水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 16, 4,22 16, 4, 22 16, 4,22 核線部でりの見落とし 智視 標準類改訂 外徑見校香指身書 原因区分 □作業 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 □検査工程 □設備 **有効性の評価** 対策後 [10 586-E95 [00] 447] ~ 778 確認 確認 当 承 認 効果の確認 質保証 题行恐城儿 八次整 ~02503 05日以大Z"同一不具全家以在从有参加生家》 *** 上刊 15月 [未有。 佐竹 14 16.7.13 16.7.13 16, 7, 13 16.7.13 16.7.13 石谷和 由浩 由浩 予防処置 要、不要 SQM-22020-1 (株)鈴木