(株)

鈴

木

協

力

場 机

記

入

(株) 確

鈴

木

認

正 I

アルプス物流

殿

2012年 7月 発行日: 24日

整理No: 44F-07-015

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

> 指定回答日: 2012年7月 26日

認 調 杳 2012 7 24 2012.7.24 2012.7.24

		- Se Constitution of Thomas Constitution	煮石	駒洋	駒洋
図番	163549-7-11	不良内容 変形(れた為の変形)	
品 名	DF30PV(A)端子				
ロットNo	73-1464,1532、72-2243				
連絡受理日	2012年7月23日			an increase in	
対象数量	1,500,000個	処 理			
	品 名 ロットNo 連絡受理日	品名 DF30PV(A)端子 ロットNo 73-1464,1532、72-2243 連絡受理日 2012年7月23日	品 名 DF30PV(A)端子 ロットNo 73-1464,1532、72-2243 連絡受理日 2012年7月23日	図番 163549-7-11 不良内容 変形(リールが潰される DF30PV(A)端子 ロットNo 73-1464,1532、72-2243 連絡受理日 2012年7月23日	図番 163549-7-11 不良内容 変形(リールが潰された為の変形 品名 DF30PV(A)端子 ロットNo 73-1464,1532、72-2243 連絡受理日 2012年7月23日

1. 確認内容

ファインネクスJMT工場様(富山市)向けにお預かりし、納品した製品の中から 端子変形の不具合品が発見されました。当輸送については弊社 協力会社で ありますトナミ運輸㈱で対応しました。輸送状況につきましては、何れも4個口 で、集荷から納品までパレット梱包をせずに輸送を行いました。

返却品の処置(数量明記)

7/5(木)出荷 1リール 7/6(金)出荷 1リール 7/10(火)出荷 1リール 何れも1箱(3リール)中、一番下

2. 発生原因

比べ多い事から)

様な事実は確認されませんでした。 これまで他の納 분 品先様については、同じ輸送方法で不具合が発生してと思われます。 いなかったが、この品種及び納品先様については発生【貴社よりご質問のあった内容について】 してしまったという事を考えますと、この製品について は相当に注意を払う必要があったと判断いたします。 よってこの製品については、貴社 見解によりますバラ 状態での輸送が、パレット梱包での輸送に比べ、製品 に与える負荷は大きいという事に対しても肯ける気が 致します。(手作業による積み替えがパレット輸送に

これまでの内容を勘案いたしますと、輸送に事故原因

があるとするならば、これだけ精密な製品を輸送するにあた 集荷から納品までの輸送について調査を行いましたがしての配慮が足りなかったと推察致します。例えば、貴社 製品を落下したりぶつけたりする等、ダメージを与える『より「事前に厳重注意のアナウンスを頂く」、「事前に輸送 実験を行う」などのご相談を頂き、準備を行う必要があった

- ①先月まで不具合が無かったのになぜ今月に入っていき なり発生したのか。→ トナミ運輸の輸送体制を確認 しましたが、以前と輸送便または乗務員が変更になっ たという事はありませんでした。よってなぜ今月にな っていきなり発生したかという要因は不明となります。
- ②貴社より集荷した時点からパレット梱包がされていなか った理由について。→ トナミ運輸の配送拠点につい ては、富山県内でも3箇所あり、貴社より集荷後、長野

在庫品仕掛品	の確認				回答	日:	1.	2年	7月26日
在庫品	0	仕掛品	\cap		承	認	調	査	作成
	<i>U</i>					長野所長 12.7,26		7.26	長野営業 12 7.2
標準類改訂	有・	# (© Palestone)	F	出	4	斐ノ	甲斐
対策後、73.1535-1543~73、1574-1585の計ちなり十ちいて			承	認	調	査	確認者		
同不具合なしの為、有効性ありと判断致します。				(1)	林	13		海津	

(株) 鈴木

Rev: A

12.7.27

SQM-10010-4

作成 長野営業 12 7.26 甲斐

確認者

12.7.26

(株)

鈴

木

記

入

協

力 是

I IE

場 処

記 置

入

アルプス物流 殿 発行日: 2012年 7月 24日

整理No: 44F-07-015

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

163549-7-11

DF30PV(A)端子

73-1464.1532, 72-2243

2012年7月23日

1.500.000個


承 認 調査 担当 2012.7.24 2012.7.24 2012.7.24

駒津

駒津

指定回答日: 2012年7月 26日

黒岩 変形(リールが潰された為の変形)





1. 確認内容

番

义

딞 名

ロットNo

連絡受理日

対象数量

処 理

不良内容

返却品の処置 (数量明記)

支店に戻り次第、配送店ごとに仕分けられます。 ですので、少量口を混載でパレット梱包にして持 ち出しても長野支店に戻ってから直ぐに仕分けが 入るため、パレット梱包をせずに貴社より持ち出し

ました。

3. 発生防止対策

①ファインネックスJMT工場様向けにつきましては、集 荷から納品までパレット梱包のまま輸送を行います。 ②パレット輸送に伴いまして、貴社にご了承頂きたい

内容がございます。

A. 貴社よりダンボールパレットの支給を頂けます様 お願い致します。

B. 貴社よりパレットに積載された状態にて出荷頂け ます様、お願い致します。(精密品なので、積

み替えによる製品への負担を最小限に抑えるため)

- C. 注意喚起のため、製品に表示を行う事へのご承認を お願い致します。(表示につきましては、別紙をご参 照下さい)
- 以上の対策を講じまして、再発防止に努めて参ります。

実施日:2012年

7月 27日

4. 流出原因

発生原因と同じ

5. 流出防止対策

発生防止策と同じ

)

実施日: 2012年 7月 27日

引き続き貴社製品の安全輸送に努めて参りますので今後 とも宜しくお願い申し上げます。

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

12年 7月26日 回答日:

作成 長野所長 長野營業 長野営業 12.7.26 72 7.26 72 7.26 宇田 甲斐 承 認 調査 確認者

(株) 確 し校目を確認して下さい。

给 木 認

有·無

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4