(株)

鈴

木

協

力 是

I 正

場 処

記 置

入

確 (株)

認

鈴

木

FCM(株)

殿

発行日:

2015年08月28日

整理No:

47F-08-019

協力工場 不良品連絡書

不良内容 キャリア変形

250mmピッチで変形発生

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2015年09月07日

担 뽈 査 近藤 15.8.28 15 8.28 15.8.28 映次 広司

記 仕様番号 70 5859 999 122 XXX S (プラグ 40Pカナグ) 入 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) 金型番号 P6227 15.07.30.1M.0012 ロットNo

連絡受理日 2015/08/28 17:27:55 対象数量 21,700

確認結果

確認結果
対象リールを確認したところ、巻き始め部分まで同様の間隔での打痕が確認されます。
弊社での履歴では打痕発生に関わる異常な履歴は確認できませんでした。
尚、返却品を弊社最終画像検査で検査しましたが、指摘されている打痕部分は検査範囲設定しておらず、また他のモードでの異常検出もできませんでした。
打痕間隔はほぼ250mmですが、直径約80mm(円周で約250mm)の回転体通過による連続打痕が発生したものと推測されます。現場確認にて、各工程で、より出しに使用するクランプローラーが丁度80mmのものを使用しています。再現として、異物を噛み込ませたところ、同様の現象が発生しました。但し、小さな異物では打痕は発生せず、3mm程度の大きな異物を噛み込ませることで同様な現象が確認できました。

返却品の処置(数量明記)

全周で同様の打痕が確認されますので廃 棄処置とさせて下さい。

再現確認の結果より製品送り出し用のクランプローラーに異 物が噛み込み打痕が発生しております。また、噛み込んで異物 としては3mm程度の大きな異物と思われます。

但し、実際の異物が何であったか、どのようにして噛み込ま れたかは特定できませんでした。

4. 流出原因

現状の画像検査設定では検出されないため発生を確認することがで きずに流出させてしまいました。

3. 発生防止対策

クランプローラーにゴミの噛み込みを防止除去する目的でプランを設置しました。

5. 流出防止対策

画像検査にキャリア部の変形確認の設定を追加し、万が一同 様の現象が発生した場合でも画像検査にて検出、除去できるようにしました。 尚、ブラシ設置し、画像設定変更後同様の不具合は検出して

尚、ブラミおりません。

実施日:2015年 9月15日 実施日:2015年 9月15日 回答日:

0 在庫品 仕掛品 標準類改訂

認 承 調 作成 查 志應 H H D U

調

2015年10月

村学後、15.09、15.1.0、0201-0216~15.09、20、1、0、0033-0076 g計5Pットにおいて同不具合でよの為有知りまありと

判断致します。

在庫品仕掛品の確認

承 認 15, 9, 29 映次





確認者

8日

5859金具 キャリア変形

製品図番: 70 5859 999 122 829 S

対象ロット: 15.07.30.1 M.0012 21700 個

不具合内容

キャリア変形 250mmピッチにて変形















