用	紙-	-1]		·	Santana, alikida j								80002	410	
	ę	品質異常改善通知書 下配の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。										不具合整理 生産担当割 生産担当者 発行日:	果 4部 對 関 谷、	4F-07-002 果1, 2G* 駒村、北島 12/7/5	
				でに原本を回				承認	確 認	担 当					
不具合为容	品質保		gantigi, e p	2012年	7月	13日	発生原因: 流出原因: 流出原因:	147.44	担当 12年 担当 12年 担当 12年	7月 1	10日 迄 10日 迄 13日 迄	12.7.05	佐竹 12.7.05 由浩	127.05	
合内	証課	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	SC3X624A AバネSFA					写真・図					人田湾		
容	記入		リットNo 12.04.06.U.0161-0240, 12.04.11.U.0241-0320						筒部ロッ 0161-0240	トに変換	į			·	
		対象数量 クレーム内容及	320, 000	* 1	⇒筒部ロット:12. 04. 02. Z. 015 − 12. 04. 03. Z. 024 12. 04. 11. U. 0241−0320										
	·	φ 0. 43止ま 本日返却対		⇒筒部ロット	· : 12. 04. 0	3. Z. 024	1 - 12. (04. 04. Z. 032	<u>}</u>						
-				発生原因		and the second second					26 H- 4	1.65			
	生産課 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)							(誰が、いつまでに	何を、どうする))	発生対	7束		-	
	①簡部 ②簡部 ③プレ ④簡部	Bロット12.04.04.Z.0 Bの材料ロットNo.la ・ス生産担当者は能 B径の金型修正の:	032にて筒部役 ま対象製品内 筒部の止まりに 方法がバーリ	上腹陸・変化点の確 径を修正。 1では同じであった。 ピンゲージが緩いこ リングパンチ修正と 1の発生原因を掴む。	。 ことに気付き 径調整工程	き、金型を修正 星修正の2回を	した。 実施していた。								
Ī	<i>j</i>	5年でにのかを3回	深り返して具	の完生原因を掴む)			ENT	之面の	厚さ	日本	差と			
	* なりゃいの底面これの測り定さえ											in 7"1#72			
	1	7 1 7 7 7	100 V	N 7/ 1/C	ことス			_ ~	•-			乍致し、		j .	
				1					- 4					41 - 31/18	
			·				•	対策実施日: () 対策実施ロットMa ング	'回生產口	10 B , F&Y.	· ·	承認	全 認	担。当	
-	下具合 全型番	ロット生産日: (2 年 号 :	4月9日	-				(有の場合、	水平展開の有 / 対象製品名又は	無) 図番を記 <i>ス</i>		12.7.1	12.7,10	图外	
Ė				流出原因						1 /	流出文	100		1124 12	
() (1) (2))ピンク)キャリ	と物現実の確認・履 ゲージがまっすぐ挿 リア付きの状態でピ	入してなかっ ンゲージを挿	たことによりピンク		· <u>-</u>		(誰が、いつまでに	可を、どうする)						
				の発生原因を掴む)											
)			4											
ı				ţ				対策実施日: 年 対策実施ロットルo		8		承認	運認 Z 22.円)	担当	
		٠						7 (有の場合、) (k平展開の有・// 対象製品名又は	無) 図番を記 <i>入</i>		"227.10 " 227.10 "	12.7.10	图公	
1		技術課 物現実の確認・層層	歴・変化点の	確認)				(誰が、いつまでに何	可を、どうする)						
① ②	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ①ピンゲージがまっすく挿入してなかったことによりピンゲージ貫通が見つけられなかった。 ②キャリア付きの状態でピンゲージを挿入していた。							筒部とかがら、検査方法の見直し							
				写真がキャリア付きで持 0.発生 医原式 網よい		こものだった。		1.4 1					1		
				D発生原因を掴む) ↓ **********************************											
	Ko!	プケーント	便直方ご	もいい、筒	15P"	/3		対策実施日: {之 年	7 я	[3 □		承認	確認	担当	
	穴力	ノーシにも直	八种人	ong vis	۱ ۱ ۲۰۰۲	Vec.2] -	対策実施の計れ 次 7) 大子 大平展開の有・人 対象製品名又は	<u> </u>		太田 72713	12.7.13	(大)	
1								(骨の場合、)	可聚聚品名义区	凶笛を配り	Ų	12.7.13	1	-11 14 14 14 14 14	

) / 実施 智視 原因区分 カ果の確認 対果の作成・核を応にまり 門套 なし と判断する。 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 品質保証課 有効性の評価 対策後、12.09.13. 9 .0001~ 12.09.05.1.008 0の分ち ロントにおいて、同不具合が無い為、有分がた有りと判断行 致します。 承 認 確認 承 認 確認 担当 彩山 (NEN 佐竹 影山 12.9.10 92.9.10 12.9.10 12,9,10 12, 9, 10 W 予防処置 要、不要

(株) 鈴木

Rev : A

12.7.13

SQM-22020-1