(株)

鈴

木

記

96500311

東新工業(株)

殿

発行日: 2017年10月05日

整理No:

49F-10-003

協力工場 不良品連絡書

不良内容

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

調 扣 杳 当

指定回答日:

2017年10月17日

仕様番号 G-110277 APB-PAA1A-101/102E-DLF 金型番号 P6443 ロットNo 17.08.31.1.T.003.A 連絡受理日 2017/10/05 対象数量 114,000個

端子がはみ出て絡まり使用



1. 確認内容

【返却品1RL (114,000in) 確認結果】

- ・カット箇所の境目部分(62,200pin付近)にて、カットの終端部が 層間紙の下側に潜り込んでいた。カット箇所以降(62,200~ 114,000pin)の製品は、潜り込んだ製品の上に巻かれていた。 【作業者への聞き取り結果】
- ・カット処理時に、目視で巻き状態の確認を行っていなかった。

返却品の処置(数量明記)

リール外周側からカット箇所

までの部分を除去した。 除去数:51,800pin 良品部:62,200pin

・製品終端部の状態確認は指示書にて周知され 実施しておりましたが、カット箇所終端部については確認項目に含まれておりませんでし

- 4. 流出原因
- ・巻き状態の確認は行っておりましたが、リール 窓及び横側からの確認となっており、半透明な プラ段リール越しに製品の状態を確認しており ませんでした

リール窓及び横側から見える部分に異常は無かった為、巻き不具合に気付く事ができませんで

処

協

力 是

I 正

場

入

3. 発生防止対策

- カット箇所についても巻き取り時にリール横側から確認を行う様、項目を追加し、層間紙 の下に製品が潜り込まない様巻き取りを行い ます。 指示書にて確認方法を周知します。
- 5. 流出防止対策
- ・今回の事例を含め、リール窓や横側からだけでなくリール裏側からの確認も項目に含めます。 指示書にて確認方法を周知します。

記 置

実施日: 2017年 10月 17日

実施日:2017年 10月 17日 回答日:

在庫品仕掛品の確認

仕掛品

10/11以降に加工、出荷を行った製品16RLについてカットがある物は リール裏面から目視で確認を実施し、同様の巻き不具合はありません でした。

承 認 調 作成 查 77,10,17 17,10,17 17.10,17 山崎 西村 瀧澤良 承 認 調 查 確認者

(株) 確 鈴

木 認 標準類改訂 (有) · 品質指示書 (YHS17045) 無 (

対策後17.09、22、1、V、0002、A~17.09、28、1、W、0006 Aの計らロットにかいて同不具合無Lの為、有効性有りと 野进行到处对。

浅川 17,11,30 裕規



17, 11, 28

(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4

2017年 10月 17日

品質指示書

Yokohama Hinshitsu Sijisyo

管理 No: YHS 17045 作成日:2017.10.17

周知方法: 掲示・ 回覧・ 直接

周知期限: 2017.10.20

発 行 者: 品質管理課 瀧澤

タイトル:製品巻取り後の製品確認(改訂2)

指示対象:全アイテム

目的:不具合品を次工程へ流さない。

製品巻取り後、下記項目について品質確認すること。

1. 製品終端部 層間紙を巻き取る前に終端1m確認 層間紙巻取り時、リール横から1周分確認

 $\times 1$



終端部、端子が 飛び出している



カット箇所終端部が層間紙 の下に潜り込んでいる。 (リール裏面から透けて見える)



2. リール窓



窓から変形が確認できる



窓からキャリアが上で巻かれて いるのが確認できる



窓から思いっきり端子が 飛び出している

3. 巻緩み、巻締り



リールを横にした状態で外周を 指で軽く押し、「あそび」が1mm 以下である事を確認



リールを立てた状態で、製品が 下方へ移動する範囲が2mm以下 である事を確認



同じ位の数量で、製品径が小さくないか。 数量相違、巻締りの可能性あり。

※1 カット箇所の製品終端部が層間紙の下に潜り込む不具合(クレーム)発生。確認箇所、方法を追記。

製品巻き取り後に上記の項目ついて確認すること!

確認する時は、「問題ないだろう」でなく、

「問題があるかもしれない」の気持ちを持って確認を実施すること

管理責任者:品質保証部 部門長