不具合整理No 45K-03-001 担当課 めっき室 品質異常改善通知 担当者 田幸大輔 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 2014年03月26日 発行日: 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担 発生原因 めっき課: 2014年03月31日 (中)(本 迄 品質保証課記 14, 3, 26 14.3.26 流出原因 めっき課: 2014年04月03日 14 3.26 迄 指定回答日: 2014年04月08日 広司 流出原因 一: 仕様番号 CMCS-65A-S291 写真・図 シールト ケース短絡にて自動機停止。 SHIELD CASE 品名 シールト\*ケース形状異常。 ロットNo 14.01.29.3..0853 対象数量 3,000 不具合内容及び確認内容 ルドケース内側にも金色の塊があります シールドケース内側に金属異物付着 金属系要物がシブルト ケースに付着(推定し0mg+ 発生原因 発生対策 めっき課 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) Sin かった構、Sinラ液管性構 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) にたする、アトドのほれを清掃し 製のはSnyアトトラー部(スケール)が付着した。 カスを辞をします Ita. Sa 管理槽至 69月12/四债棉 Sasa構円でかせくななアードか 製品に 们、沈殿物を取り除まます。 → 31、掛かりるの状態では Si 棺内が アトドゥカスで移れていた為 田幸 不具合四十生产日:/少年之月。5日 父006人 4,4,08 14.4.08 14, 4, 07 P5206 金型番号 : (名をはなかて寒い 田部 田田 流出対策 めっき課 書記 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) <del>於生科第21.</del>7. 流生对策《137. 不見合いなりずれり物に、サンプににはありませんでした。 世典生したのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) 不是合品机流出门下。 管理措持净频度正决的 サングレ(では、可称の異物が付着していませんでしたりの大変を取り、1人生 担 田本 水平展開の有)・無 (有の場合、対象製品名文は図書を記入) 14.4.08 **14** 4.07 発生卒が位く、サンプリアンフでは、発見できませんでした 44,4,08 いってかするで後に、/ \*\* 誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して裏の流出原因を掴む) 付款实施日 承 認 確認 担 当 が発育を行った 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入) 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 ☑管理·仕様 □顧客 □その他 効果の確認 72 担 有効性の評価 対策後、14、05、10、3、1894,1900,1903-1911で 質保証 多原的 划断 17岁 浅川 堀江 人有意 14,10,10 14 10.09 1410 15 AL. 予防処置 要、不要 鈴木 Rev: A 22020 SQM