株式会社エコプレイティング 殿

発行日:

2013年02月12日

整理No:

44F-02-006

查

協力工場 不良品連絡書

供 鈴

木

記

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年02月22日

調 海岸 13.2.12 43 2.12 人科



扣 当

仕様番号 503851-0008 HI-FIX 15G PB CONN REC SIGNAL TERMINAL 品 ロットNo 113.01.18.1.L.0001

不良内容 端子変形、封孔処理液過多



対象数量 54,000 1. 確認内容

連絡受理日 2013/02/12 09:29:13

ご提示いただいた写真から、端子変形および封孔剤油分の過多の状 況が確認出来ました。

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因 協

力 是

I 正

場

記

入

端子変形の要因としては変形が治具の接触面と 反対側であることおよび変形の発生数量が少ない ことから、めっき加工ラインでの発生よりも 巻き取り工程以降での発生と推測いたします。 封孔剤油分の過多については、エアー吹き付け のみでは端子変形の恐れもあり、あまり強く出来 ないため、飛ばしきれない油分が残ってしまった ものです。

4. 流出原因

端子変形についてはサンプリングチェックおよび 加工ラインに於いては巡回検査であり、全数検査で ないことと巻き取り工程以降での発生の場合は偶発的 な要因であることも想定されます。

封孔剤油分の過多についてはこのレベルで合格と 判断しておりました。

3. 発生防止対策 処

端子変形については、原因が特定出来ておらず、 当面サンプリング検査にて対応させて頂きます。

置 油分過多については、推奨頂いた真空引きの ノズルを製作し、封孔剤塗布余分な油分を吸い 取るように改善いたします。

治具改造2/14完了済み 実施は次回注文より

5. 流出防止対策

端子変形についてはライン内に画像検査装置の設置を 検討しておりますが、費用が多額であり直ぐに実施 するのはは難しい状況ですので、当面はサンプリング 検査にて対応を行わせて頂きます。

封孔剤油分過多については発生防止対策の実施結果を 検証し、流出防止対策に代えたいと考えております。

年

承

回答日:

認

実施日:

日

仕掛品

(

実施日:

)

2013年2月22日

作成

在庫品仕掛品の確認

在庫品

弊社には在庫および仕掛かり品はございません。

標準類改訂 (無

竪原 久保内 承 認 調 確認者 查

調

查

(株) 確 鈴 木 認

A. 対策後(計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日() B. 対策後()~() ഗ 計()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日(C. 対策後、未実施)現在