品質異常改善通知

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりまし 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

発生原因 生産課:

2014年11月27日

2014年12月02日

讫 迄

不具合整理No. 46F-11-011 担当課 生産一課1G 担当者 発行日: 2014年11月24日 担 14.11.24 14.11.24 広司 **広司**

仕様番号 8100-4914

WR 064T_L_511W

2014年12月05日

流出原因 生産課: 流出原因 品質技術課: 2014年12月05日

写真・図

発生対策

メンテにて、金型 E. 確認してもSin

達)量を再度調整はす

(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

966, 000

線材の送り量の変化。 面打ち破損

発生原因

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)

面打ち破損後のトライ。 ナ法が出ず、調整をメデテでした。

送》量を変更した結果.面打多 から、とゲバリか、出てしまった。

不具合口ット生産日: 14 年 11 月 17 日

A6766 金型番号:

送り量をそのつど。記察していた。 は特生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

長共月トラブルで流れていなかった。 生産に集中してあせっていた。

みのがしてしまった。

対策実施日:

倍率を上げて、見る様にはす。 (面打ち等、ヒザバリが出りない所)

14.17.-3

関ロ 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 14.12,-3 14.12.02 清秀

因 部

生産課

提出サラプルにヒケバリが発生していた。(ランダム)

がガンもとがい同様多発し中心品目だれ為、を好に注意とりがた

見逃げしていまた。

誰が、いつまでに何を、どうする)

側面は貼り付いている物や、角のあり、触れる事が きっかけで出てくるとがりもあるので、特性を 意識にポケーの外観にあたります。

下田 水平展開の有・無 14, 12, 03 1412.03

原因区分 □材料 □検査工程 □顧客 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □その他 有効性の評価 対象後 144210-D9430001以で150220-ED69000763の まちのよしおいて、同不具合め無い為、有タが生角リレ 利用がダンよす。 効果の確認 担 当 質保証課 今後の生産にて確認 15, 4, 16 14.12.08 15, 4, 16 予防処置 要、不要 広司

Rev: A

SQM-22020-

MU

14.12.07

14.12.0