(株)

鈴

木

記

入

協

場

記 置

入

문

īF I

処

(有)中澤製作所

眼

発行日:

2017年12月20日

整理No:

49F-12-010

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年01月05日



3 1			
5	仕様番号	60 6201 151 823 000	不良内容
	品 名	6201DIP1MMダイフィード	キャンバー規格外 規格±15mm/1000mmのところ、-24mm/1000mm
	金型番号	P4534	
STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN C	ロットNo	7X13SS211	90mmがキャンパー0mmの位置
	連絡受理日	2017/12/20	

対象数量 60.000個 1. 確認内容

返却リールを確認したところーグかのと規格外れが確認をかましたの又、近却品・キーフッサンフのルに同様なものリアにきな かある寺を強い、致しました、尚、接谷は変更無く (道理リール用確認状況及びキーアッサンファル) かりて中の異常りける。 (通過状況は別紙為際下さい) かりましたした。

返却品の処置 (数量明記)

7x13xx211 (60,000p) キャンパー 確認により 切断に 為. 廃棄知習

2. 発生原因

キャリア却にキズが発生している事のら キャバー羽拾外が発生したと考えます。 金型起因でのたの為、称社メデバ 金型の研究を依頼着みです。 又、变化点、吴净儿子青八难混了小小 設備委因の可能相は低い上思われ到

3. 発生防止対策

御社 Xンテハ金型俗程依頼を行い ALTE:

原因与定校に河菜順字致します

4. 流出原因

キャンバー確認時にプレスカロエ期か何、た状態で 到電板に乗せた為、湘で貼り行る正確分離 か、火来すか、たね、煮火致しなして、(再投が住 行ないました 別級は養照) ヌ、マスターサンフ・ルとの壁を確認を介すっているかた 為、キャリアデのテスを異常と判断は来ずになる

モルトス点出させてしかれた

5. 流出防止対策

ヤンハー、別定時はダル南を下にし測定するま 北川然ーレ、北川の1012標準書を改版レ対応以よず(別祭 4巻照)

又マスターカンプルは常に同じ物を使用し、号久の 星用していきます

又.外观校孟。再放在行小、吴草。。 E.混流出招店 F-望しむ 実施日: 2018年 / 月 /2日

実施日: 」の18年 / 月 5 日 回答日: 2018 年 / 月73日 在庫品仕掛品の確認 調 作成 在庫品 仕掛品 杳 OP OP 標準類改訂 (有). 無 プロス加工指導書) 承 調 杳 確認者 (株) 確 鈴 木 認