(株)

鈴

木

記

入

協

力

I IE

場

記

入

FXMT-R 0.15 G-1

LOT. 00544037手前00]-

中澤製作所 様

2011年7月15日 発行日:

不具合管理No. 43F-7-014

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:2011年7月26日

承 認	調査	担当	
駒津	佐竹	和田	
'11 7 15	'11.7.15	'11.7.15	

义	畨	FXMT-R0.15G-1
品	名	FXMコネクタコンタクトB
ועים	-No	00544037-1
発4	= FI	_

製品飛び出し

返却

巻き不具合

狐



不良率

不良数量

1. 確認内容 近却さかたリールも確認した竹製品飛び出しか有る事も 確認致13した。又、差直しも実施した前っなが即の 老松的ベリール下面にはか出していた事が確認出来」

返却品の処置(数量明記) リール内の製のを差き直し 不具合、箇所/8かんを 除去致はた 200,000 70 再納取1ます。

2. 発牛原因

200.000

つなかの考る始めにリールの窓に 引掛っているのに気が行めず そのまま巻を取られてしまった為. 層向纸で折られてはい下面に 折れ込んでしま、発生したと考えます

4. 流出原因

リール下面での折り込みで有った為、表面 より確認出来なが、た為、激出させて レまいました。又、フリュー差を始めて 25んし層肉纸に老る込まれているかの 確認もしていなか、た為、流出マウマ レまいました

3. 発生防止対策

返却ないたリールの状況を作業者に 雄認して頂う、老文始めには特に 注意をレリール内も目視にて確認 (35んと差かれているか)する様. 指示致リチレア 実施日: 2011.7.2

5. 流出防止対策

リールを始め及び、つけで部の巻を終り、始め はリール内を目視疏認し層明纸に されいに納まっているか確認をする様 に致1まず、又-ケース収納時にリール 下面却被察しくつなが有りついのみ気出社 ない様に致します、実施日: 2011、7.21

12.1.05

Rev: A

回答日: ノロノフュン 在庫品仕掛品の確認 在庫品 仕掛品 認 查 作 成 標準類改訂 計策後 00572582.0001~00610386.0005の計5口のトに 確認者 杳 あいて、同不具含が無い為、有効性有りと判断致します 和田

(株) 確 鈴 木 認



12.1.5

理 NQC-006 No.

名

リール製品巻取り作業手順書

承 作成 2011.07.22 付 版 中澤 中沢 2版 数

1. 目的

リール製品の巻取りを確実に行う為に、手順を示し、誤梱包を防ぐ事を目的とする。



外箱梱包処理

5

【箱がきつめなので リールをまとめて入れる】 【リールが定数入ったら 外箱にラベルを貼る】 【パレット使用の事】

するので取扱い注意!

