発行日: 2018年08月28日 東新工業(株) 整理No: 50F-08-005 協力工場 不良品連絡書 ㈱ 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 詞 査 担 鉛 提出して下さい。 (JUE 存骨 18 8 23 木 16 8,2 指定回答日: 2018年09月11日 13 8 16 **山浩**/ 337 記 仕様番号 G-110277 不良内容 端子浮き 名 APB-PAA1A-101/102E-DLF 品 金型番号 P6443 ロットNo 1180718.1N.0022B 連絡受理日 2018/08/28 対象数量 168,500個 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) ・リール外側から3mと9mの2か所で端子の浮きが確認されました。 巻き直し後、再納入致します。 ・作業者に変化点はなく、熟練者が巻き返し作業を行っていました。 作業内容についても変化点はなく、量産初期と何じ作業方法で巻き返しを実施しています。 (168,500pin) 移当製品は桐辺節に4RL入れており、 結当製品1RLのみ対象となるので輸送起因の可能性は低いと考えられます。 ・作業者の巻き返し後の確認方法を適目で観察したところ、リール窓及びリール横の隙間から製品の整列状況を確認 していました。 2. 発生原因 4. 流出原因 ・作業者、作業方法の変化点はなく、真因特定に至ってお 協 ・巻き返し後、リール窓及び、リール横の隙間から整列状態 を確認していますが、今回異常を検出することが出来ませ ・巻き返し作業にて、端子上がりが発生する要因としては、 力 んでした。 是 テンション変動が考えられますが、作業方法に変化点は ありません。 I Œ 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 卯 ・真因特定に至っていませんが、巻き返し速度を落として巻 ・巻き返し工程後に、第3者確認を行います。 き状態の安定化を図ります。現行巻き返し速度「15回転」 巻き状態確認は作業者による宮能検査となりますので、第3 ⇒「10回転」 (SPコントロール調整回転治具の回転数) 記 置 者によりダブルチェックを行い、確認漏れを強化致します。 過去の生産数量を考慮して、発生率は極めて低い数値とな っております。真因の特定に至っておりませんが、回転速 入 度を低下して経過観察させて頂くことをご容赦願います。 実施日: 2018年 9月 18日 実施日: 2018年 9月 18 日 在庫品仕掛品の確認 回答日: 2018年 9月18日 在庫品 20リール 仕掛品 なし 作 成 査 東新工業作 18,9,18 **18** 9, 18 18, 9,10 標準類改訂 **角**・ 用高(益) 遊佐 無 (現品管理票、製品別巻返し一覧表) 对第後 [8.09.18.1.R.0037B~[8.10.10.1.T.0017Aの言ナ 承 認 確認者 調査 (株) 5中りHニおいて、同不見合か無い為有効性有りと判断致し 小林 鈴 18 12.05 18.12.05 認 18 12 05 £T. 曲浩