株式会社エコプレイティング 殿

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

発行日:

2013年01月10日

整理No:

44F-01-009

協力工場 不良品連絡書

不良内容

あり

接触部先端にAuメッキ未着

(株) 鈗

木

提出して下さい。 指定回答日:

2013年01月16日

承 認 查 担 13 1.10 13.1,10 13 1,10 由浩 映次

=7	the second of th		
記	仕様番号		503854-0008
入	品	名	HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL O
			20927IY2B01,03
9			2013/01/10 12:04:34
	対象数量		40,000

1. 確認内容

顧客よりメールにて送られた写真を見ると、剥離部中央が素材色 で周辺がNi色であることから、異物付着に依るめっき剥離と推定 いたします。

返却品の処置 (数量明記)

写真のみが送られてきてお り、対象製品は返却無しと のことです。

2. 発生原因

リールに付着している異物がターミナルに 転移して、弊社前処理工程では異物が除去 しきれずに、その後の工程で異物が剥落し たため、めっき未着となったと考えます。

4. 流出原因

めっき品質確認はリール初めのサンプル確認であ るため、検査に依る流出防止は困難であります。

処

協

力 是

I īE

場

記 置 3. 発生防止対策

同種のめっき未着の不適合は別型番の製品に 於いても発生しており、対策としてリール端 部の拭き取り、および(株)鈴木様では専用通い リールを綺麗な状態を保ち、日本に戻す交渉 を行って頂いています。

リール拭き取りは2012年8月下旬より実施中

5. 流出防止対策

流出防止対策としては、加工数量が多く全数 検査が不可能であるため、発生防止対策を以 て、流出防止に代えたいと考えます。

λ

実施日:2013 年 1 月

実施日:

年

回答日:

承 認

久保内

承 127 日

月

調 查

調 杳

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

(

在庫品、仕掛かり品はございません。

有

)

竪原

作 成

確認者

2013 年 1 月 16 日

0 (計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日(

計()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日(

)~(

無

)の

C対策後、未実施

((25)現在

Rev: A

SQM-10010-4