1					発行日:	2013年10月09日
			信拓工業株式会社	殿	整理No:	45M-10-002
		協力工場不良品運絡書				
鈴			発防止のため対策を記入の上、指定回答日ま	でに原本を	承認	阴 査 担 当
	Ì	提	出して下さい。		1	(ii)
木和記	L		指定回答日: 2013年10月]15日	13.10,09	13 10,09
1	1		AB-05806	不良内容		
入		品名	IC234-0644-024P#IN-B	オイル状のものが付着 ━-り、	してお	
	=	סאלעיו	C130821-1-G	ショート(短絡)不良発生	ŧ	
	連≉	各受理日	2013/10/08 15:45:29	-		
	対	象数量	100	-]		
			20内容	, ,	超成逐	の処置 (数量明記)
		18	18代の面り回答は3			
ĺ						
		ļ				
l		2. 発生	生原因	4. 流出原因		
協						,
]						
カ	是					
		ļ				
ᄑ	正					
		3. 発生	上防止対策	5. 流出防止対策		
場	処					
記	置					
PIG		ĺ		1		
ارا						
			実施日: 年 月 日	実施日:	年	月日
		在庫品	社掛品の確認			20/3 年/0月/阳
1		在庫品	仕掛品	ı	承 認_	調査 作成
			131-8T + A		 	
\vdash	\dashv	標準類改訂 有・無 () 対策後 C131127-1-I ~ C140403-1-J 9 計5Hットにおいて同様合			承認	調 ・・ 強認者
(株)	確	料でな	有効性有りと判断致します	PINHAL LALLENDE	A III	/
が木	認	亩田砂	京有効性有りと判断致します。 利起因でして、対応済み、重確		14.5.12	<u> </u>
		INIL Z	(株) 鈴	 *	Rev : A	SQM-10010-4

2000000

151 -1 -

H25年10月10日 全2頁(本用紙含みます)

株式会社鈴木 近藤 課長様

IC234-0644-024P#IN-B 不具合に関して

お世話になります 標記に関して、以下連絡します

1. 確認內容

製品写真を確認しまして、製品に油汚れが付着している事を確認しました

2. 発生原因

本製品ですが、既報の通り 半自動成形にて5ショットに1回 内 金利を塗布して成形を 行っております。

その時の残渣ではないかと推測しますが、以下疑問点がございます 離型剤だとすると、もう少し、製品がもう少し白っぽくなる傾向にございますので、 そこに疑問点がございます

3 · 発生原因対策

次囘成形時 立ち合いをお願いし、原因対策を行います (10月10日時点でオーダーありません)

4 流出原因

本製品、目視検査にて、汚れも確認しておりましたが、見逃したものと思います ただし、雕型剤で汚れた場合、汚れた簡所はもっと広範囲とも思われます

5流出原因対策

次回成形時に雕型剤が残るか現物を確認して教育を行います

6 在庫品の確認

米検査前品 55個 検査しましたが、該当の様な油汚れはありませんでした 以上 宜しくお願い致します

信拓工業 官下司