㈱

餄

木

協

力

工厂正

場し処

記

㈱鈴

木】認

松代工業(株)

殿

発行日:

2014年11月13日

整理No:

46F-11-006

## 協力工場 不良品連絡書

不良内容 変形不良

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2014年11月19日

承認	調査	担当
黒岩	黒岩	和田
'14.11.13	'14.11.13	14.11.13
映次	映次	哲夫

83			
記	仕様番号	415CFX-007-30F	
入	品名	2Pスピーカーレセコンタクト	
	金型番号	P4755	
	ロットNo	14.10.03-S1.Y.0021,0022	
	連絡受理日	2014/11/11 15:36:49	
	対象数量	79,600	

客先にてコンタクト先端下が りによる自動機停止が多発。 個品使用開始時は問題なく、 個品の巻き始め側で発生し ている。



1. 確認内容

ご返却頂いた右記2リールを見直したところ顧客使用停止箇所(最外周部)に 約10cm程同様な変形が検出されましたが、それ以降同様な変形は検出され ませんでした。 返却品の処置 (数量明記)

14.10.03-S1.Y.0021(2,023個) 14.10.03-S1.Y.0022(2,802個)

上記2リール見直し不具合部除去 済み(約10cm)

2. 発生原因

11月18日㈱鈴木品証和田様立ち会いの下で工程確認を実施しましたが同様な変形が発生するような接触 箇所も見当たらず、巻き出し・巻き取り工程にも異常 はありませんでした。 又、巻き取りテンションを強くした テストでも同様な変形モードは再現出来ませんでした。 調査の結果、弊社工程起因と断定出来ません。 4. 流出原因

発生原因及び発生工程の特定に至れず弊社からの流出 であるか判断いたしかねます。

3. 発生防止対策

当該変形モードは弊社工程を含めてどの工程でも 発生する可能性は有るため、担当作業者に対し 当該不具合事例を用いて教育訓練を実施しました。 5. 流出防止対策

同左

実施日:2014年 11月 27日

実施日: 2014年 11月 27日 回答日: 2014年

承認

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

選査 作成

2014年11月27日

標準類改訂 有 (無)

対第後15.01.16-81.15.001~15.03.26-\$1.0.0010の計5ロット(2おいて、同不具合が無い為.有効性有りと判断致します。

黒岩 15.5.18 映次

承 認

15, 5,16

査

調

15, 5, 16

幸

確認者

(株) 鈴木

Rev : B

SQM-10010-4