株式会社 坂井化工 殿

発行日: 2012年 4月 16日

不具合整理No. 43MD-4-004

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

記

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2012年 4月 20日

承認調查担当 12.4.16 12.4.16 23.0 12.4.16

	番図	DP3-124089-1-13	不良内容	
入	品名	TM5RJ-66 S絶縁Rケース	ボス折れ	
	ロットNo	110922-1-W	(ホス折れ
	発生日	2012年4月4日		
	不良数量	2,400		
5	不良率	1個 0.08%	処 置	建制

 不良率 | 1値 0.08%
 処置 変別

 1. 確認内容
 返

ポスの智分がまかれ、カケでいる。

返却品の処置(数量明記)

目視選別

2400 1固

2. 発生原因

3. 発生防止

力是

協

エ

場┃処

入

(林)

鈴

木┃認

記一置

4. 流出原因

発生原因は工程異常処理No.11-030287147と同様に、輸送時に製品に振動、衝撃が加わった際に製品同士がぶつかり合い、製品の形状上弱いためボス折れが発生したと考えられます。同様の不具合が過去にも発生しており、根本的な対策が必要です。発生対策として成形金型を含めた製品形状の見直しを希望いたします。

実施日:20/2年 4月20日

実施日: 2012年 4月20日

在庫品仕掛品の確認 回答日:2012年 4月 20日 在庫品 仕掛品 0 承 認 調査 作 成 įΥ The 抓 出 丼 井 標準類改訂 有・ 対策後 120511-1-E ~120823-1-119 計2日以上において同不具合無し. 確認者 承 認 調 査 6ヶ月間経過の為有効小生有りと判断致します。 須川 12.11.27 1<u>2,</u>11,28 12.11, 27

(株) 鈴木

Rev: A

ム司

MQM-10010-4

避洛