74404072 【用紙一3】 発行日: 2012年 7月 13日 (株)エコプレイティング 殿 整理No: 44F-07-010 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 調 査 担 当 鉿 提出して下さい。 127,13 木 127,13 127,13 指定回答日: 2012年 07月 20日 映次 、得入 水 記 不良内容 503853-0008 めっき未着 HIFTIX TOG PB CONN REC 品 GROUND TERM INSIDE ロットNo 20611IY1A01 2012年7月13日 連絡受理日 対象数量 11.440個 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 顧客より返却のあった503853-0008,503854-0008の双方を工業技術支援センターの 顕微鏡にて確認したが、503854-0008サンプルにはMX大連の指摘しているめっき未着 症状は見られなかったため送付されたものは別サンプルとかんがえられる。 503853-0008には指摘箇所に半透明の異物付着が見られるため、異物と推定される フィラメントテープとともにFTIR分析を依頼した。 なお保管サンプルを検査したところめっき未着品は検出されなかった。 2. 発生原因 4. 流出原因 スタンピング、熱処理後の巻き直し、めっきの各工程に於いて 本製品はベリリウム銅材料の熱処理品であるため、めっき前処理に 協 フィラメントテープの糊がターミナルに転写されたために 於いても酸化膜を除去する薬品を使用しているが、テープの糊に 付いては、めっき前処理薬品では除去することが難しく、めっき めっき未着が発生したものと推定します。 前に付着した糊状異物により、正常なめっき加工が阻害され 力 是 未着部分が残り、流出したものと判断します。 エ 正 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 処 めっき未着部が非常に微細であり、現状工程では抜き取り検査 現時点では弊社めっき工程だけではなく、他の工程に於いても であることからも、流出防止は困難です。 異物の付着することが想定されるため、防止対策を結論付ける ことは難しいと考えます。発生原因が現時点で推定している 記 テープの糊によるものであれば、プラリールの拭き取り強化も 有効と考えられます。 入 実施日: 年 月 実施日: н 在庫品仕掛品の確認 7月 25 日 回答日: 2012 年 作成 査 在庫品 仕掛品 保存サンプルを確認したところめっき未着品は検出されませんでした。 標準類改訂 確認者 認 承 杳 プラリールク曼物付着の物にいて未着の原因のため 確 鉿 13 1,18 活れてりりいたいて家たに是正の依頼と 木 13, 1, 18 13.1.18

(株)金鉢でもりれ程降(株)鈴木

対策行為12.09.03.1. L.0001~ (2.12.08.1. Q.0002の言十5口小 にかいて同不見なが無い為、存か性有りと判断致します.

映次

Rev: A

通文

SQM-10010-4