【甪紙一1】 不具合整理No. 44F-07-013 生産担当課 4課1G 品質異常改善通知書 生産担当者 藤田 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2012年7月17日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因: 牛産課 扫当 2012年 7月23日 迄 和田 例算 品質保証課記 12.7.17 流出原田・ 牛産課 扫当 2012年 7月23日 讫 12.7.17 127,18 指定回答日: 2012年 7日 25日 不具合内容 2012年 7月25日 流出原因: 品質技術課 担当 由港 神久 SDKR-SRRS-5 写真・図 SDKリバースカードロックコンタクト ロットNo 12.03.05.1.0832-0835 対象数量 37,850 クレーム内容及び確認内容 H寸法マイナス規格外。 規格1.725±0.05に対し、実測値:1.647~1.670 らかに繋げる斑 自動機で接点高さNG多発。 発生原因 生産課 誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) ·甘滋村人位的是直し一/720末5个 ・食型的なパラソラ対策を検到 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 过过2112想格外 以前では例です近不具合かありネライ値を設定していたかマイナスかわれついてしまった。 寸送のパラッすかくえい 対策実施日: 対策実施ロットル。 水平展開の有・(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 不具合ロット生産日: | 2年3月5日 金型番号 : 流出原因 流出対策 起因 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 付送やらイ他の見直し一かんりともネライ 部 署記入 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む〉 每1-1111克至17·1-力:对次NG14 発見されまれたでした 対策実施日: 認 確認 担 当 **丸**岡 **见**岡 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 12.7.24 12.7.24 藤田 品質技術課 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 口小 (822~836) 79十,22十0,20度了. 什项目 寸法测定码,往寒口1.27月。 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む、大まなでわれていた。 対策実施日: 確 対策実施ロットNo 太田 水平展開の有 (無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 127.27 12.7.30 12, 7,23 できる他

原因区分

品質保証課

□作業

効果の確認

对等効果有12判断到和

立金型

□材料

12,7,30

承認

□検査工程

和田

12, 7, 30

□設備

□梱包·輸送

有効性の評価 対策線,12.08.18.1、0945ペ (2.08.29.1,1011のます5 ロットにおいて、同不具合が無い為、有多な仕事りとそり断 致しな、す。

> Rev: A SQM-22020-1

12, 9, 19

由港

129 19

哲夫

□顧客

承

有產

729,19

□管理·仕様