品質異常改善通知書

不具合整理No. 43MD-3-006 牛産課

発行日: 2012年 3月 27日

質保証

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

検査担当 : 2012年 3月 30日

指定回答日

生産担当 : 2012年 4月 4日 技術担当 : 2012年 4月 9日

確 認 担当 浅川 汽川 12 3,27 \$2,3,27 裕規 裕規

具 合内 課 記

101CFP-444-13F

名 PO. 4mm N-ZIF INSERT MOLD

対象数量 10,171

ロットNo. 処 置

コメント

120216-3-C-05

クレーム内容及び確認内容

ハウジングカシメ部外れにより送り異常 約4,800個使用中に3回フープ送りミスで自動 機停止。

尚、外れているハウジングにクラックが出ている。

控えサンブルの発生 (いずれかに〇印) 発生している・発生していない

対策実施日: /→ 年 /3 月 30 日

水平展開の有・無)

(有の場合、対象製品名、又は図番を記入)

記

実施

流 管 出 理 原 担 因 記 対 策

出荷サンフのルには問題ありませんでした。 ・外観検直時に検出すれるから為流出してしまりました 外銀標本に記載してもらい、見るし無すよう指導します

> 担当者 確 認 12,3,30 12, 3, 28 12.3.30 3品紀 数樹 智視

> > 入

産 担 当 記入 <製造物に対する見解の記入>

技 術 <金型に対する見解の記入>

·自動運転中であり、Pラーム停止もない事: また、写真の状態では画像エースにもつから事から 成的後球での混乱見りから

固左

百花

発 防 止 対

保

発

int 因

再

具合ロット生産日: 承 担当者 認

12.3.30

P番号: PUM 397-対策実施ロットNo. 対策実施日:

□金型

12,3,30 敬祐

山本 123,30

対策実施日: ~ 年

□梱包·輸送

担当者 12.4.04 12.4. 3 、建林、

(有の場合、対象製品名又は図番を記入)

水平展開の有・無 / (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

□材料

水平展開の有・無

実施 ☑管理·仕様 図顧客 □その他

原因区分 品 有効性の評価 質

対策後、120405-3-G-01-07~120414-3 -G-01-06の計5ロットにおいて同不具合無し 9為、有効性有りと判断致います。

□作業

予防処置

☑検查工程

□設備

確 浅川 12 4.18 12, 4, 18 広司

担当者 浅川 12.4.18 裕規

(株)鈴木

Rev: A MQM-22020-1