高清时移卡顿故障信源码流层分析

夏浩 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

摘要:有线电视视音频采用标准的 MPEG2-TS 传输规范,在终端解码出现的画音不同步、彩条、没有声音、 视频卡顿等问题,大多都可以从信源码流层进行分析解决。本文以高清频道回看出现视频卡顿现象为例,为类 似故障的解决提供排查思路和参考依据。

关键词:视频卡顿 TS 码流分析

DOI:10.16045/j.cnki.catvtec.2016.08.031

广电网络

有线电视视音频采用标准的 MPEG2-TS 传输规范, 在终端解码出 现的画音不同步、彩条、没有声音、 视频卡顿等问题,大多都可以从信源 码流层进行分析,从而解决。本文针 对近期出现的高清回看节目视频卡顿 的问题,给出了详细的问题分析解决 过程, 供大家参考。

1 故障现象

用户投诉,看高清频道回看节目 时, 开始会出现 3~4 秒的卡顿, 只有 声音,没有视频:或者黑屏,既没有 视频也没有声音;或者声音流畅,视 频卡顿不流畅。

2 初步处理

- (1)接到报修,在开发平台模拟 用户网络测试和标清时移回看节目都 没有问题, 只有高清频道节目时移回 看能复现用户报修的问题,初步定位 为信源问题。
- (2) 搭建测试环境, 录取一段高 清频道回看节目码流,包括播放正常 的节目流一份、播放异常码流一份。
 - (3)采用分析测量测试程序,对

码流各主要指标进行分析,得到播放 正常和播放异常的两段码流的基本信 息,如表1所示。

3 码流分析思路

鉴于时移回看时, 出现码流播放 卡顿停滞 3~4 秒的情况, 重点从 ES 层 的 PAT、PMT 间隔及相关视音频 PCR 同步等参数考虑。可以从以下几个方 面分析:

- (1) PAT 间隔: 如果 PAT 间隔超 过500ms,则终端无法提取PMT,也 就无法提取到视音频 PID 的指向,无 法正确解码图像;
- (2) PMT 间隔: 如果 PMT 间隔 超过 500ms,则终端无法提取到视音 频 PID 的指向,无法正确解码图像;

- (3) PCR 抖动: 如果 PCR 抖动超 过 500ns,则会对终端图片显示造成一 定的影响,不同系统的门限值不一样:
- (4) IBP 关键帧分析: 如果码流 中 I 帧过少,则终端很难通过 I 帧恢复 出 GOP 图像中的图像,也会造成图像 黑场或展现缓慢;
- (5) DTS/PTS 分析: DTS/PTS 分 别表示解码时间和显示时间,如果 DTS/PTS 与 PCR 差距太大,则解码和 显示时间在终端上不能同步输出,也 会存在 DTS/PTS 等待 PCR, 导致图像 黑场或展现缓慢。


4 码流分析

4.1 PAT 间隔

选取 mcapc920150326205800 片

表 1 码流基本信息

项目 / 码流名称	mcapc920150326205800	mcap7120150323010400
96296 投诉现象	时移回看卡顿/延迟3秒	时移回看正常
文件大小	228M	858M
长度	3分59秒	9分59秒
编码模式	CBR	CBR
码率	8Mbps	12Mbps
视频格式	AVC-High@L4.0	AVC-High@L4.0
视频参考帧	3 帧	4 帧
视频帧率	25 帧 / 秒	25 帧 / 秒
视频位深度	8 位	8 位
音频格式	MPEG-Version1-Layer2	AC-3
音频编码模式	CBR	CBR
音频码率	192Kbps	448bps






图 1

源,即故障片源,PAT间隔需要选取 前后两个 TS 包的 PAT 包进行分析。

我们获取一个PAT包,如图1所 示,位于第 31560 个 TS 包中的地址为 0x5A8824, 其中 0x47 为 MPEG-TS 的 同步字。而下一个 PAT 包,如图 2 所 示,位于第34086个TS包中的地址为 0x61C72C。由于 TS(188 字节) 码流 为 7.999986Mbps, 因此可以计算出在 188 字节模式下的 DVB 传输中, 每秒 有 7999986/188/8=5319.13963 个 TS 包。

第一个 PAT 出现位置是 0x5A8824 (对应十进制为5933092),下一个 PAT 出现位置是 0x61C72C(十进制 为 6407980), 两个 PAT 之间相差 (6407980-5933092)/188=2526 个 TS 包。再根据,每秒有5319.13963个TS 包,可以知道两个 TS 包的时间间隔为 2526/5319.13963=0.47489s, 符合 DVB 关于 PAT 间隔的规范。

4.2 PMT 间隔

选取 mcapc920150326205800 片源, 即故障片源, PMT 间隔需要选取前后两 个 TS 包的 PMT 包进行分析。分析和计 算方法与PAT间隔如出一辙,故过程略。

由测试结果可以分析出:两个 TS 包的时间间隔为 0.47508s, 符合 DVB 关于 PMT 间隔的规范。

4.3 PCR 抖动

截取 PID=0x21 (PCR PID 一般与 视频 PID 相同)的 PID 信息,利用码 流分析程序分析所有的 PCR 包,如图 3 所示。

由上述测试结果,可以分析出:

- (1) 平均 PCR 偏差为 34.05ms, 其中最小值为0.19ms,最大值为 36.28ms:
- (2) 两个 PCR 之间平均间隔 183 个 TS 包, 且 PCR 抖动为 70.56ns (最大 抖动为 36.10ns, 最小值为 -34.46ns);
 - (3) 整体数据均满足 DVB 标准。

4.4 IBP 关键帧分析

利用码流分析软 件对GOP中的IBP 帧进行分析, 将全部 码流播放保存分析, 如图 4 所示。

由上述测试结果 可以分析出:

(1) 问题码流的 GOP 较为标准,符合 DVB 标准, IBP 帧排 列整齐;

(2)每两个I帧之间基本间隔在 1.3s, 偶有 I 帧排列差异, 但每两个 I 帧之间间隔均在 1.3s 之内, 对于终端 机顶盒来说完全能在有 Buffer 缓冲的 情况下,及时的在终端呈现。

4.5 DTS/PTS 分析

我们再利用编写的码流分析软件 对图像视频的 DTS/PTS 进行分析, 测 试对比结果如表2所示。

由上述测试数据可以知道:

- (1) 第一个 PTS 由于是第一段视 频,相应的包头不完整,所以不参考 该帧;
- (2) 整段影片一共有 1241974 个 TS包、7791个PTS,除了一个PTS以 外的其余 7790 个 PTS 全部都有 Delta





图 3



广电网络

表 2 DTS/PTS 分析

18 2 D13/1 13 J1/II			
项目 / 码流名称	mcapc920150326205800	mcap7120150323010400	
96296 投诉现象	时移回看卡顿/延迟3秒	时移回看正常	
PTS 包 1	Packet 65 PTS = 78272435.20 ms DTS = 78272235.20 ms Delta PTS/PCR = 78272435.20 ms Delta DTS = 0.00 ms	Packet 63 PTS = 68276137.90 ms no DTS (68276137.90ms) Delta PTS/PCR = 538.51 ms Delta DTS = 0.00 ms	
PTS 包 2	Pack 217 PTS= 78272335ms DTS= 78272255ms Comp.PCR= 78268371ms Delta PTS/PCR= 3964ms Delta DTS= 20.00 ms	Packet 128 PTS = 68276197.90 ms DTS = 68276157.90 ms Delta PTS/PCR = 590.37 ms Delta DTS = 20.00 ms	
PTS 包 3	Pack 296 PTS= 78272355ms DTS= 78272275ms Comp.PCR= 78268386ms Delta PTS/PCR= 3970ms Delta DTS= 20.00 ms	Packet 186 PTS = 68276217.90 ms DTS = 68276177.90 ms Delta PTS/PCR = 603.10 ms Delta DTS = 20.00 ms	
PTS 包 4	Pack 376 PTS= 78272295ms no DTS= 78272295ms Comp.PCR= 78268401ms Delta PTS/PCR= 3895ms Delta DTS= 20.00 ms	Packet 258 PTS = 68276397.90 ms DTS = 68276197.90 ms Delta PTS/PCR = 774.07 ms Delta DTS = 20.00 ms	

(注:以上只填写了 4 个 PTS 包,剩下的 PTS 特点完全一样。)




图 5

PTS/PCR 报错,即SO IEC 13818中所 描述的 INCONSISTENCY PTS/PCR 问题;

- (3)在视音频编码转码的过程中, 如果视频编码和音频编码路径一致, 让视频快了音频 3970ms, 这个数值远 超过多个 TS 包的范畴, PCR 无法在一 个包内补偿纠正。
- (4) 对于终端解码来讲, 在本段 错误码流的解码和呈现上,视频编码 的 PTS 和 DTS 需要参考的 PCR 在与其 对应的 PID 所在包的 3970ms 之后,而 音频 PID 所需要的 PTS 也有同样问题, 音频解码所需要的时间分析表明音频 PTS 一切正常,如图 5 所示。为了等到 所要参考的 PCR 和视音频同步,终端 必须要等待 3970ms 才会有图像出现。
- (5)对于所反映的现象:点播播 放时前面3秒没有视频呈现,应该是 INCONSISTENCY PTS/PCR 造成的。 至于 DTS/PTS 快进快退图像黑场, 也 是因为 INCONSISTENCY PTS/PCR 致 使机顶盒 Buffer 缓冲的视音频因为没 有时间戳的到来,无法 DTS 即解码和 PTS 即呈现。

5 结论

通过对码流的分析, 判定是在视 音频编码转码过程中,视频 DTS/PTS 插入不规范造成频道回看没有图像, 需要 3970ms 呈现的问题, 经过和播出 平台协调,确认是转码设备配置问题, 修改配置后解决问题。

综上所述,要快速解决问题,首 先需要充分理解相关视频编码技术规 范,如 MPEG-2、H.264等,掌握数字 电视传输系统中的表结构、MPEG2-TS 传输系统及测量技术, 遇到问题做到 心中有数,抓住问题要点,做针对性 的排查处理。CATV