Auswertung von Messungen: Fehlerrechnung



Auswertung von Messungen: Fehlerrechnung



Diese Modul ist Pflicht für alle Studierende mit Studienziel:

Physik (BP), Quantentechnologie (QT),

Mathematische Physik (BMP),

modularisiertes Lehramt mit Fachrichtung Physik (mLGY, mLRS, mGS, mHS), Luft- und Raumfahrtinformatik (LURI).


BP, QT, BMP beginnen damit im ersten Semester.

Bei allen anderen ist dieses Modul teilweise im dritten Semester vorgesehen. Es kann aber bei guten Physik- und Mathematikkenntnissen auch im ersten Semester durchgeführt werden


Die Inhalte des Moduls 11-P-FR1 werden für alle Praktikumsmodule als beherrscht vorausgesetzt.

Struktur des Physik Bachelorpraktikums

Die Inhalte des Moduls 11-P-FR1 werden für alle Praktikumsmodule als beherrscht vorausgesetzt.



"Modul C"



Jedes Semester werden zwei Termine angeboten:

1.) Während der Vorlesungszeit (WS 23/24 ab Ende November)

Die Anmeldung zum Physikalischen Grundpraktikum im Wintersemester 2023/2024 findet bis 27.10.2023 statt.

Jeweils Do 14:00-18:00 Uhr: unbedingt bei der Belegung der Übungen bedenken

2.) Als Blockkurs im März / September

Die Anmeldung zum Physikalischen Grundpraktikum im Wintersemester 2023/2024 (Block) findet vom 08.01. bis 19.01.2024 statt.

Die Versuche werden in der KW10 bis KW12 2024 durchgeführt.

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/grundpraktikum/

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und zum Ablauf:

Aktuelle Hinweise

Die Anmeldung zum Grundpraktikum während der Vorlesungszeit des WS2023/2024 wird vom 16.10.2023 bis 27.10.2023 durchgeführt. Die Einweisungen finden in der KW48 statt, die Versuchsdurchführungen starten in der KW49.

Terminankündigungen

Ankündigung Praktikum Blockkurs WS2023/2024

Die Anmeldung zum Blockkurs wird vom 08.01.2024 bis 19.01.2024 durchgeführt werden. Die Versuchsdurchführungen werden von KW10 bis KW12 2024 statt finden.

Für Studenten

- > Anmeldung zum Grundpraktikum
- > Belegung (Gibt es noch freie Plätze?)
- > Terminlisten
- > Punkteeinsicht
- > Kolloquiumstermine vereinbaren
- > Regelungen zum Abschlußkolloquium

Für Betreuer


- > Terminlisten
- > Betreueraufgaben
- > Kolloqiumstermine festlegen
- > Online-Anmeldung (Hilfskrafttätigkeit)



Elektronisches Anmeldungsystem der Physik

Bachelor-, Master- und Diplom-Studiengänge Physik und Nanostrukturtechnik, Lehramtsstudiengänge mit Physik, Studiengänge mit Nebenfach Physik

Die Anmeldeprobleme für Erstsemester sollten behoben sein. Falls nicht bitte unter pkilian@physik.uni-wuerzburg de melden. Zu einer Veranstaltung anmelden Entscheidungen verändern Emailadresse ändern Tauschen? Termin tauschen Gruppenweise tauschen Neugierig? Punkte einsehen Kolloquium? Termin aussuchen Hilfe nötig? Wenden sie sich an eashilfe@physik.uni-wuerzburg.de Personal.xlsx Adobe Acrobat Profess... Microsoft PowerPoint - ...





Die Anmeldung mit Matrikelnummer und Passwort ist nur noch in Ausnahmefällen möglich.





Fakultät für Physik und Astronomie

Eintragung für Tester Toby's hinzufügen

	BAM	ELS	KLP	AKP	B (Nano/MP)	C1	C2
T12-Mi.14:00	18 frei	11 frei	0 6 frei	◎ 5 frei	© 9 frei	◎ 7 frei	10 frei
112-111.14.00	0 reserviert	1 reserviert	0 reserviert				

Matrikelnummer des Partners:

Abspeichern Eingaben löschen

Zurück zur Veranstaltungs-Auswahl

Fenster schließen

Feedback abgeben Logout

Auswertung von Messungen und Fehlerrechnung

Diese Veranstaltung soll Ihnen folgende Fähigkeiten vermitteln:

- a. Sachgerechte Protokollierung und Darstellung von Messungen (Tabellen oder Graphiken)
- b. Auswertung dieser Messungen
- c. Würdigung der Güte der Ergebnisse. Erstellung einer Fehlerbetrachtung und Fehlerrechnung

Was bedeutet das Wort Fehler?

Fehler hat nicht die umgangssprachliche Bedeutung von Falschheit von Ergebnissen oder von Fehlverhalten des Messenden.

Fehler ist austauschbar mit Unsicherheit. Jede Messung, egal wie sorgfältig, besitzt unvermeidliche Unsicherheiten.

Auswertung von Messungen und Fehlerrechnung

Diese Veranstaltung setzt sich zusammen aus:

I. Vorlesung

II.Übung

III.Fragestunde

IV. Klausur

Übungsaufgaben - Organisatorisches


NAME (ir	DRUCKSCHRIFT)	VORNAME			
Übungen zu: Auswertung Von Messungen Und Fehlerrechnung					
Blatt Nr. 1/1		Datensatz Nr. 1			
	1. Abgabe	2. Abgabe			
Bewertung:					
Bemerkung:					

Die Ausgabe und Abgabe erfolgt über WueCampus in .pdf Format (Datei max. 10 MB)

Der Abgabetermin der neuen Übungsblätter ist: Montag, 14:00 Uhr

Der Abgabetermin der verbesserten Übungsblätter ist: Freitag, 16:00 Uhr

Übungsaufgaben - Organisatorisches



Die Übungsblätter werden korrigiert und bewertet. Ausreichend / nicht ausreichend. (Zusätzlich gibt es eine interne Bepunktung).

Jedes Übungsblatt kann einmal verbessert und wieder eingereicht werden.

Teilnahmeberechtigung an der Klausur, wenn 2/3 der Übungsblätter mit ausreichend bewertet werden (7 der 10 Übungsblätter).

Übungsaufgaben - Organisatorisches

1. Signifikante Stellen - Angabe von Messwerten

Schreiben Sie die folgenden Wertepaare unter Berücksichtigung von zwei signifikanten Stellen des absoluten Fehlers (nach Rundung!)

		1. Abgabe	2. Abgabe
1.	7907,729 ± 6,713		
2.	91423 ± 6341		
3.	81,01 ± 5,03		
4.	70000 ± 400		
5.	100009 ± 98543		
6.	476,68 ± 9,98		

Sorgen Sie für gut leserliche Einträge.

Korrekturen nur in die vorgesehenen Felder


Fragestunde

Falls es zur Fragen/Unklarheiten gibt:

Fragen Sie Ihren Betreuer!

Studentenbüro Öffnungszeiten:

Werden heute Nachmittag via Campusraum angekündigt!



Literatur

Folien: haben Sie bereits gefunden

Das "Handout" ist lediglich ein grobes Gerüst. Es ersetzt weder den Besuch der Vorlesung noch die intensive Beschäftigung mit dem Stoff.

- → G. Worthing "Treatment of experimental Data" 1943
- Ludwig "Methoden der Fehler- und Ausgleichsrechnung", 1969
- E. Hardtwig: "Einführung in die Fehler- und Ausgleichsrechnung", 1967
- L. Squires: "Messergebnisse und ihre Auswertung", 1971
- **▶** J.R. Taylor: "Fehleranalyse", 1988 verfügbar im Campusraum
- ▶ P. Bevington: "Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences", 1969
- Mendenhall und Beaver: "Introduction to Probability and Statistics", 1991
- J. Mandel: "The statistical analysis of experimental data", 1984
- R.E. Walpole und R.H. Myers: "Probability and statistics for engineers and scientists", 1990

Übersicht Inhalte

Zieldatum	Thema	Worum geht es?
19.10.2023	Einführung	Art und Bedeutung von Messungenauigkeiten, Angabe von Messwerten
26.10.2023	Messreihen	Messreihen, Mittelwerte, Standardabweichung und Standardfehler
02.11.2023	Fehlerfortpflanzung	Fehlerfortpflanzung nach dem Größtfehler
09.11.2023	Verteilungsfunktionen	Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, Binomialverteilung, Normalverteilung
16.11.2023	Fehlerfortpflanzung	Gauss'sche Fehlerfortpflanzung - Einführung
23.11.2023	Fehlerfortpflanzung	Gauss'sche Fehlerfortpflanzung – kompliziertere Beispiele
30.11.2023	Graphische Darstellungen	Lineare graphische Darstellungen
07.12.2023	Regression	Lineare Regression
14.12.2023	Graphische Darstellungen	Nichtlineare graphische Darstellungen, Darstellungsumwandlung durch Einführung neuer Variablen
11.01.2024	Graphische Darstellungen	Graphisches Auswerten und Interpolation
08.02.2024	Zusammenfassung	Große Fragerunde zur Klausur

Klausurtermin: 21.02.2024, 09:00 Uhr

Messungen und Tabellen

Alle bei einer physikalischen Messung gewonnenen Messwerte werden zunächst tabellarisch festgehalten.

Physikalische Größe = Zahlenwert * Einheit

oder symbolisch

$$G = \{G\} * [G]$$

Eine Zahl ist somit gleich einer Physikalischen Größe durch die Einheit

$${G} = G / [G]$$

T/ °C	R/Ω
38,2 47,5 57,5 67,1 78,7 88,0	80,6 83,1 87,2 90,3 93,1 96,5
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Die Tabelle enthält reine Zahlen Die Bedeutung der Zahlen ist im Tabellenkopf angegeben

Auswertung von Messungen und Fehlerrechnung

Was bedeutet das Wort Fehler?

Deutsche Industrie Norm DIN 1319

Fehler, die bei einer Messung auftreten ABWEICHUNGEN

Fehler in der Angabe von Messergebnissen UNSICHERHEITEN

Fehlertypen

Grobe Fehler

Systematische Fehler

Zufällige Fehler

Grobe Fehler

Grobe Fehler haben keine Bedeutung, da sie im Prinzip immer vermei bar sind

att 25,6

e Uhren

Grobe Fehler


Grobe Fehler haben keine Bedeutung, da sie im Prinzip immer vermeidbar sind

Das erfordert aber eine saubere Arbeitsweise!

Merke: Wissenschaft lebt vom Disput.

Kritik ist immer an der Sache, NIE an der Person!

Fehler und Abweichungen



Präzise und richtig

Präzise und falsch

Unpräzise und richtig

Unpräzise und falsch


Unterscheide: Präzision und Genauigkeit

Systematische Fehler

- Schwer zu erkennen
 - Gleiche Messmethode mit verschiedenen Geräten
 Gleiche physikalische Größe mit unterschiedlichen Methoden
- Fehler elektrischer Messgeräte (Einteilung in Güteklassen)
 Unvollkommenheit der Messgeräte
- Vernachlässigte Einflüsse (Druck, Temperatur u.a.)
- Elektrische oder Magnetische Streufelder
- Mangelnde Reinheit von Substanzen
- Einfluss des Messgerätes auf das Messobjekt
- Und vieles mehr (Praktikum: Bestimmung der Wärmekapazität)

Zufällige Fehler

- Fehlerhafte Abschätzung von Zwischenwerten
- Unzulänglichkeit menschlicher Sinnesorgane
- Schwankungen durch äußere Einflüsse
 - 🖶 Gebäudeerschütterungen (Gravitationswaage, Nanostrukturtechnik)
 - Spannungsschwankungen, Temperaturschwankungen






Figure 2.18 The effect of not keeping to the rules of perspective.

Zufällige Fehler

Für zufällige Fehler gilt:

- ♣ Positive und negative Abweichungen sind gleich häufig
- ♣ Die Häufigkeit des Vorkommens nimmt mit dem Absolutbetrag des Fehlers ab
- ♣ Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Fehlers Null besitzt ein Maximum

Egal wie sorgfältig ein Experiment geplant und durchgeführt wird, die Genauigkeit der Messung ist immer endlich.

Damit sind zufällige Fehler unvermeidbar Teil jedes Experiments

Die weitere Vorlesung beschäftigt sich nur mit zufälligen Fehlern und deren Fortpflanzung

Regeln für die Angabe von Messunsicherheiten

Beispiel: Hörsaaltüre

Die Angabe eines Messwertes ohne die Angabe des dazugehörigen Messfehlers ist Unsinn.

$$E = (x \pm \Delta x)$$

x: Schätzwert oder Bestwert

 Δx : Ist die Messungenauigkeit oder Messabweichung

(Fehler oder Messfehler)

 Δx heißt auch absoluter Fehler

Messunsicherheiten: Relative Fehler

$$E = (x \pm \Delta x)$$

$$E = (2,40 \pm 0,20)$$
 m

Relativer Fehler oder relative Unsicherheit:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{0,20}{2,40} = 0,083333333 = 100 \frac{0,20}{2,40} \% = 8,3\%$$

Wie genau, d.h. auf wie viele Stellen, kann man den absoluten Fehler angeben ?

Messunsicherheiten: Signifikante Stellen

Was ist eine signifikante Stelle?

Signifikante Stellen sind alle Stellen mit Ausnahme führender Nullen

Beispiele:

1,23

0,123

0,0001256

0,0010230

Übungsblatt signifikante Stellen

$9205,\!638 \pm 7,\!445$	9205,6 [±] 7,4
54852 ± 6453	
94,04 ± 4,02	
80000 ± 700	ausklammern /
700009 ± 24361	$700 \cdot 10^3 \pm 24 \cdot 10^3$

Besser $(7,00 \pm 0,24) \cdot 10^5$

als $(700 \pm 24) \cdot 10^3$

Wissenschaftliche Notation

Traditionelle wissenschaftliche Notation:

$$a \cdot 10^b$$

a hat immer nur eine von null verschiedene, linksseitige Dezimalzahl, d. h.

$$1 \le a < 10$$

b ist eine Ganzzahl.

Damit ist die korrekte Antwort:

$$(7,00 \pm 0,24) \cdot 10^5$$

Messunsicherheiten: Genauigkeit des absoluten Fehlers

Wie genau, d.h. auf wie viele Stellen, kann man den absoluten Fehler angeben?

$$E = (x \pm \Delta x)$$

Die Genauigkeit der Angabe von Δx wird durch die Messmethode bestimmt:

Beispiele:

Lineal: (\pm) 0,5 mm

Stoppuhr: (\pm) 0,2 s

Wird die Unsicherheit einer Messmethode geschätzt, wird der absolute Fehler auf eine signifikante Stelle angegeben.

Messunsicherheiten: Genauigkeit des absoluten Fehlers

Wie genau, d.h. auf wie viele Stellen, kann man den absoluten Fehler angeben?

$$E = (x \pm \Delta x)$$

Die Genauigkeit (Stellenzahl) der Angabe von Δx wird durch die Messmethode bestimmt:

Beispiele: Messreihe oder Fehlerrechnung (siehe Vorlesung 2 bzw. 3)

KONVENTION:

Wird die Unsicherheit einer Messung durch eine Messreihe oder durch eine Fehlerrechnung bestimmt, wird der absolute Fehler auf zwei signifikante Stelle angegeben.

Messunsicherheiten: Genauigkeit des absoluten Fehlers

Zusammengefasst gelte folgende Konvention:

Ist der Fehler geschätzt: **E I N E** signifikante Stelle.

Ist der Fehler berechnet (Fehlerrechnung oder Messreihe): **Z W E I** signifikante Stellen.

Begründung folgt später bei Messreihen

Güteklassen elektrischer Messinstrumente

Soweit, so klar mit der Notation.

Aber wie genau messen jetzt meine Instrumente?

Güteklassen elektrischer Messinstrumente

Die zulässigen Fehler elektrischer Messinstrumente werden durch das Klassenzeichen angegeben.

Die Klassenangabe entspricht dem zulässigen Anzeigefehler in %:

z.B. 1,5% Fehler bei einem Gerät der Klasse 1,5


Dieser Fehler ist bezogen auf den Endwert oder auf die Summe der Skalenlänge, wenn der Nullpunkt innerhalb der Skala liegt.





Dies ist der Fehler, der auftreten darf!!

Ablesen bei analogen Messinstrumenten



Vollausschlag 150,0 V

Ablesung 118,8 V

Ablesegenauigkeit: Vorlesung 4 (Letzte Stelle ist geschätzt). Schätzwert: Bestmögliche Schätzung (Messung) der Ablesung.

Annahme 1: Feinmessgerät der Klasse 1



1% von 150 V entspricht 1,5V

$$U = (118.8 \pm 1.5) \text{ V}$$

Annahme 2: Betriebsmessgerät der Klasse 5



5% von 150 V entspricht 7,5V

$$U = (118,8 \pm 7,5) \text{ V}$$

Güteklassen elektrischer Messinstrumente

Es gibt unterschiedliche Gerätegruppen:

Feinmessgeräte der Klassen 0,1; 0,2 und 0,5


Betriebsmessgeräte der Klassen 1; 1,5; 2,5 und 5

Vollausschlag 5 V bedeutet bei Klasse 5 einen Fehler von 0,25 V

Infolge äußerer Einflüsse sind Fehler in der gleichen Größe erlaubt:

bei Neigung aus der Gebrauchslage um 5% bei Änderung der Raumtemperatur um 10 °C usw.

Ablesen bei digitalen Messinstrumenten



$$U = (12.8 \pm ?,?) \text{ V}$$



$$U = (3,876 \pm 0,0??) \text{ V}$$

Die Fehler von Digitalvoltmetern sind in der Regel durch Lesen der Bedienungsanleitung zugänglich.

Fehler bei Digitalvoltmetern

AS AN AUTORANGING DC VOLTMETER

RANGE	MAXIMUM READING	ACCU ±(% of rdg -	JRACY +- % of rng)
0.1V	.1999	0.1%	0.1%
1 V	1.999	0.1%	0.1%
10V	19.99	0.1%	0.1%
100V	199.9	0.1%	0.1%
1000V	1000.	0.1%	0.1%

TEMPERATURE COEFFICIENT: \pm (0.02% of reading + 0.01% of range) / °C.

INPUT RESISTANCE: 10 megohms.

NMRR: Greater than 75 dB over one digit 50 Hz to 20kHz, up to 300V p-p, with at least 1 mV dc applied.

CMRR (1k Ω unbalance): Greater than 140 dB at dc, 120 dB, 20 Hz to 20kHz (Lo driven).

Beispiel: 1V Messbereich Anzeige 1,624 V

0.1% von rdg = 0.0016 V

0.1% von rng = 0.001 V

Insgesamt 0,0026 V

 $(1,624 \pm 0,003) \text{ V}$

Auszug aus der Praktikums-Geräteanleitung

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

catibrated at 23° ±3°C.

ANGING DC VOLTMETER

IMUM DING	ACCU - # Accu	IRACY - % of rng)
999	0.1%	0.1%
999	0.1%	0.1%
9.99	0.1%	0.1%
39.9	0.1%	0.1%
000.	0.1%	0.1%

of range) / °C. \pm (0.02% of reading \pm 0.01%

INPUT RESISTANCE: 10 megohms.

NMRR: Greater than 75 dB over one digit 50 Hz to 20kHz, up to 300V p-p, with at least 1 mV dc applied.

CMRR (1k Ω unbalance): Greater than 140 dB at dc, 120 dB, 20 Hz to 20kHz (Lo driven).

AS AN AUTORANGING AC VOLTMETER

RANGE	MAXIMUM READING	ACCU ±(% of rdg	IRACY + % of rng)	FREQUENCY RANGE
0.1V	.1999	0.5%	0.3%	20Hz - 5KHz
17	1.999	0.5%	0.3%	20Hz — 10kHz
107	19.99	0.5%	0.3%	20Hz 10kHz
100V	199.9	0.5%	0.3%	20Hz 10kHz
1000V	500	2%	0.3%	20Hz — 5kHz

TEMPERATURE COEFFICIENT: \pm (0.04% of reading + 0.01% of range) / °C.

INPUT IMPEDANCE: 9 megohms shunted by less than 90 picofarads.

CMRR (1k Ω unbalance): Greater than 100 dB dc to 65 Hz, 90 dB to 20kHz (Lo driven).

AS AN AUTORANGING OHMMETER

RANGE	MAXIMUM RANGE READING		ACCU of rdg I — mo	+ % 0		UNKN @ 110	ACROSS OWN* O digits ode — LO	UNP	RENT IN (NOWN Hode — LO
0.1kΩ	.1999	_		0.2%	0.2%		0.1V	_	1mA
1kΩ	1.999	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	17	0.1V	1mA	100 µ A
10k Ω	19.99	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	17	0.17	100µA	10 µ A
100k Ω	199.9	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	17	0.1V	10 µ A	1µA
1M Ω	1.999	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	17	0.1V	1 µ A	0.1 µ A
10MΩ	19.99	0.2%	0.1%	_		17	_	0.1 µ A	
*6volts	maximum	in seri	es with	9M Ω	into a	n open ci	rcuit.		

TEMPERATURE COEFFICIENT: ± (0.04% of reading. + 0.01% of range) / °C

AS AN AC AND DC AMMETER

RANGE	MAXIMUM READING		URACY + % of rng) de -> AC*	SHUNT RESISTANCE	FU2F PROTECTION
0.1mA	.1999	0.3% 0.1%	1% 0.3%	1.2k Ω	30mA
1mA	1.999	0.3% 0.1%	1% 0.3%	1.2k Ω	30 mA
0.1 A	.1999	0.3% 0.1%	1% 0.3%	1.1 Ω	2 A
1 A	1.000	0.3% 0.1%	1% 0.3%	1.1 Ω	2 A

*30 Hz to 5 kHz.

TEMPERATURE COEFFICIENT:

DC \pm (0.03% of reading + 0.01% of range) / °C. AC \pm (0.05% of reading + 0.01% of range) / °C.

GENERAL

ZERO STABILITY: $\pm~0.05\%$ of range / °C (adjustable to zero with front panel control).

READING TIME: 3 seconds to within 0.1% of final reading including range changing.

DISPLAY: 3½ digits, appropriate decimal position, function and polarity indication. Upranges at 2000, downranges at 0189; five readings per second.

ISOLATION: Input LO to power line ground, greater than 1000 megohms shunted by less than 300 picofarads. Maximum safe input between LO and power line ground, 1200 volts peak.

POLARITY: Automatic.

RANGING: Automatic on each span.

OVERLOAD INDICATION: Display blinks when beyond specified maximum except on current ranges.

MAXIMUM ALLOWABLE INPUT: Electronically protected to \pm 1200 volts (dc plus peak ac) on voltage ranges, 250V rms sine wave or dc on ohms. Fuse protected on current ranges.

ENVIRONMEN .: Operating: 0°C to 50°C.

0% to 70% relative humidity up to 35°C. Storage: — 25°C to +65°C, without batteries installed

POWER: 90-110, 105-125, 195-235 or 210-250 volts (switch selected), 50-60 Hz; 6 watts. Optional rechargeable 6-hour battery pack.

CONNECTORS: Binding Posts.

DIMENSIONS, WEIGHT: 3½ in. high x 9½ in. wide x 10¾ in. deep (85 x 235 x 275 mm). Net weight, exclusive of batteries, 3½ pounds (1,6 kg).

Ablesen bei digitalen Messinstrumenten

Messung einer Spannung von 0,1624 V

AS AN AUTORANGING DC VOLTMETER

RANGE	MAXIMUM READING	ACCU ±(% of rdg -	IRACY - % of rng)
0.1V	.1999	0.1%	0.1%
1V	1.999	0.1%	0.1%
10V	19.99	0.1%	0.1%
100V	199.9	0.1%	0.1%
1000V	1000.	0.1%	0.1%

TEMPERATURE COFFESCIONET - 10000/ of roading 1 0040/

Messbereich 10 V

Anzeige: 0,16 V

0,1 % range = 0,01 V

0,1 % reading = 0,00016 V

 $U = (1,6 \pm 0,1) * 10^{-1}V$

Messbereich 1 V

Anzeige: 0,162 V

0,1 % range = 0,001 V

0,1 % reading = 0,00016 V

 $U = (1,62 \pm 0,01) *10^{-1}V$

Messbereich 0,1 V

Anzeige: 0,1624 V

0,1 % range = 0,0001 V

0,1 % reading = 0,0002 V

 $U = (1,624 \pm 0,003) *10^{-1}V$

