

Procedimento de calibração da balança Texpan

Calibração da Tensão do Amplificador

- 1 – Abrir a porta do Amplificador
- 2 – Com a utilização de um multímetro Fluke, colocar a ponta de prova (+) na régua-borne J4-5 e a outra ponta de prova (-) na régua-borne J4-7.
- 3 – Encontrar o potenciômetro P1 e através deste, ajustar o valor medido até estabilizar em 5Vdc.

Calibração do Zero da Balança

- 1 – Ligar a Linha de Formação com velocidade de 110mm/s e certificar de que não há material sobre a mesma.
- 2 – Na unidade amplificadora da balança da esquerda pressionar o botão “F” e através do botão ← encontre o parâmetro 7A (Peso Reset).
- 3 – Pressione a tecla “0” e a tecla “↵” para escrever zero para o amplificador
- 4 – Pressione a tecla “S” (sair), e deverá aparecer no display o valor atual medido como sendo zero.
- 5 – Repetir os passos 2,3 e 4 na unidade amplificadora da balança da direita.

Calibração do Span da Balança

- 1 – Coloque os pesos padrão (4 peças de 15Kg cada) nos seus respectivos lugares
- 2 - Na unidade amplificadora da balança esquerda pressionar o botão “F” e através do botão ← encontre o parâmetro 7B (Peso mostragem).
- 3 – Deverá ser inserido neste parâmetro o valor 102,8 que é resultado da fórmula:

$$P_R = \frac{P * 4 * D * 2}{L}$$

onde:

P = valor de cada peso padrão (15kg)

4 = numero de pesos

D = distancia entre o “zero Friction” e o centro de gravidade do peso padrão colocado

2 = fator de multiplicação

L = largura da balança (1010mm)

4 – Após inserido o valor acima (102,8), pressione a tecla “↵” para confirmar e “S” para sair.

5 – Deverá indicar no display o valor “XX.XX”

6 – Feito isso, repita os passos 2, 3, 4 e 5 na unidade amplificadora da balança da direita.

7 – Confirmado os valores medidos nas duas balanças, remover os 4 pesos e verificar no display dos dois amplificadores, se o valor medido é “0.00”

8 – Colocar novamente os 4 pesos e verificar nos displays, se o valor medido agora é “XX.XX”

9 - Remover os 4 pesos e verificar no display dos dois amplificadores, se o valor medido é “0.00”, se os valores medidos estão de acordo com o valor pedido, está concluído a calibração.

Calibração da saída analógica

Ajuste de zero

- 1 - Ligar a Linha de Formação com velocidade de 110mm/s e certificar de que não há material sobre a mesma.
 - 2 – Desconectar o fio (+) da régua-borne J3-3 e conectar um multímetro Fluke em escala de mA, em série com este sinal.
 - 3 – Através do potenciômetro P2 ajuste o valor medido em 4mA até o valor ficar estável
- OBS: Executar os passos 1, 2 e 3 para os dois Amplificadores das Balanças

Ajuste de Span

- 1 – Coloque os pesos padrão (4 peças de 15Kg cada) nos seus respectivos lugares
 - 2 – Através do potenciômetro P3 ajuste o valor medido em 6,4mA até o valor ficar estável.
- OBS: Executar os passos 1 e 2 para os dois Amplificadores das Balanças
- 3 – Encontrado os valores pedidos, remover os pesos guardando-os em seus devidos lugares, e liberar a linha para a Produção.