

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: PT-009-r0a	المعدة:
	صادرة الى: الشبكات	محولات الجهد جهد 500 ، 400 ، 220 ك ف
	الموقف: معتمد	CCV 525 , CVV 420 , CCV 245 ALSTHOM
	تاريخ الاعتماد: 27 يوليو 2005	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010	الصيانة السنوية (Y1-Y11)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة I1 التي يجب ان تتم سنويا Y1 كما هو مبين عالية واعدت المسودة الأولية بمحطة محولات طابا 500 ، 400 ، 220 ك ف بمنطقة كهرباء القناة

تم إعداد المسودة الأولى لهذا المستند بمعرفة المهندس/خالد رجاء زكي مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 واختباره بمعرفة المهندس/علاء السعيد الغريب مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 وراجع المستند ووافق عليه المهندس/عبدالله بسيوني مدير عام محطة طابا 500 وتم تنقيح المستند بمعرفة المهندس/محمد عمران مدير مراقبة الجودة وتم إعتماد المستند من المهندس/ بدرى شحاتة رئيس قطاع شبكات سيناء.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعى للعاملين المذكورة أسمائهم بأمر الشغل
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل حزام الأمان 000 الخ
- عزل محول الجهد من جميع مصادر التغذية وتأريضه جيداً
- عزل مصدر تغذية دوائر التحكم والتشغيل لقاطع الدائرة الرئيسى

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة للتربيط ومهمات نظافة مثل قماش التنظيف إلخ
- مهمات السلامة والصحة المهنية مثل حزام أمان وخوذة أمان وسلم من مادة عازلة فايرجلاس مثلاً
- أفوميتر ومن فاخ ومفكات وطقم مفاتيح بلدى

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. كل أنواع محولات الجهد هذه تعمل فى محيط معزول (Sealed) ولا تحتاج إلى صيانة مخصصة
2. ممنوع تفريغ الزيت من أى بلف تصافى ويجب إخطار المورد أولاً .
3. راجع التوصيات الرئيسية السنوية تعتمد على الظروف الخارجية مثل (التلوث و درجة الحرارة) و تكون كالتالى :
فصل المعدة (محول الجهد) حسب المناورة و فحصها و خصوصاً الآتى :-
4. افحص حالة العازل ومظهره وتنظيفه إذا كانت نسبة التلوث عالية
5. افحص حالة المكونات ومظهرها: الأجزاء المعدنية محمية ضد التآكل و لا تحتاج لدهان
6. راجع عزم تربيط التوصيلات الابتدائية باستخدام مفتاح العزم .

7. راجع الجوانات للتأكد من حماية صندوق الأطراف الثانوية من العوامل الجوية (الجوانات) مع التهوية المناسبة : وتنظيفه من الداخل إذا كان ضرورياً
8. راجع تربيط الأطراف الثانوية وتوصيلات التأريض
9. راجع وضع مابين منسوب الزيت ؛ ويجب أن يكون نفس المنسوب لجميع محولات جهد المهمة (المستوى الآمن عند العلامة الخضراء) :
- اذا كان مستوى الزيت أقل من اللازم أو أكثر من اللازم يتم فصل المحول حسب المناورة و إبلاغ الصانع ..
 - التحقق من عدم وجود تسريب للزيت نهائياً .
 - التحقق من أن الغشاء النسيجي (الجوانات) بحالة جيدة.

اسم الموقع ع :	كود محول الجهد :
تاريخ التنفيذ :	القائم بالفحص :
	التوقي-ع :