

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: BB-002-r0a
	القضبان جهد 22 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	ABB-ARAB	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 26 فبراير 2002
	الصيانة النصف سنوية (I1-M6)	تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2007

مقدمة.

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة التي يجب أن تتم على القضبان كل 6 شهور كما هو مبين أعلاه بالرمز (I1-M6) ، اعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوي بقطاع شبكات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القاهرة ، تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات التجمع الخامس وذلك على القضبان رقم (1) يوم 18 مارس 2002

احتياجات الأمان

- اصدار أمر شغل مع كتابة فئة الأمان الصناعي
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- افصل المحول الذي يغذي القضبان وإخراج المفتاح الخاص به من ناحية الـ 22 خارج خاليتة
- افصل موصلي القضبان الطويلين الذين يربطان القضبان بالقضبانين المجاورين له من الناحيتين وكذلك إخراج مفتاحيهما خارج خليتيهما.
- افصل كل المغذيات الموجودة على القضبان وإخراج المفاتيح خارج الخلايا ثم تأريض كل الخلايا
- افصل مصدر التيار المستمر
- استخدم الخوذات والأحذية المناسبة للعمل

احتياجات البيئة

- ضرورة لبس الأقنعة والكمامات لحماية الرئتين من الأتربة وكذلك من المواد والمخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف
- عدم حرق المخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف والصيانة، ويجب جمعها وإرسالها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء زيوت التنظيف أو الشحوم وبقايا المخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف، عدم إلقائها على الأرض، ويجب إرسالها إلى المعامل الكيماوية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، سائل للتنظيف (كالجاز) وكذلك سائل بخار خالي من الزيت
- خوذة وكمامات وأحذية أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذه

- 1 اخرج قواطع التيار (المفاتيح) خارج الخلايا
- 2 فك الشطرات العلوية والسفلية
- 3 استخدم مكنسة كهربية في شفت الأتربة الموجودة على القضبان والعوازل ثم امسحها جيدا بقطع من الأقمشة النظيفة
- 4 نظف الملامسات العلوية (المتصلة بالقضبان) والسفلية (المتصلة بنهاية الكابلات)
- 5 افحص محولات التيار الخاصة بالمغذيات وتأكد من أنها مثبتة جيدا ، كذلك اعد تربيط الصواميل والمسامير ، مع تنظيفها جيدا
- 6 أكد على ترميمات الوصلات بين أجزاء القضبان وبين القضبان واللامسات
- 7 افحص ونظف خلية محول الجهد وكذلك مانعات الصواعق الملحقة بالخلية مع التأكد من تثبيت الكابسلات جيدا ونظافتها
- 8 راجع السخانات بالخلايا والتأكد من أنها في وضع العمل مع ضبطها على الوضع المناسب (حسب فصول السنة ونسبة الرطوبة المتوقعة)
- 9 راجع نظام الإطفاء التلقائي بواسطة الخرطوم الحساس والتأكد من إبعاد الخرطوم عن موضع الاحتكاك وكذلك تأكد من أن اسطوانات الإطفاء (بودرة) جاهزة للعمل عند حدوث ما يستدعي لذلك وإن مؤشرات الضغط في الوضع السليم (على الأقل في منتصف الجزء الأخضر من المانومتر)
- 10 راجع الأرضي الخاص بالخلايا والتأكد من سلاسة حركتها والتأكد كذلك من أنها تكون في وضع توصيل جيد عندما تكون موصلة
- 11 تأكد من أن الخلايا محكمة الغلق بما لا يسمح بدخول أية قوارض أو زواحف إلى داخل الخلايا
- 12 نظف الأجزاء العلوية من الخلايا بما فيها من أجهزة وقاية وأجهزة قياس ووصلات كهربية مع استخدام سائل تنظيف بخاخ خالي من الزيت (Video cleaner)
- 13 نظف الشطرات جيدا وركبها وتأكد من سلاسة حركة الأذرع التي تقوم بتحريكها لأعلى ولأسفل عند دخول القواطع إلى الخلايا وشحم مفصلات هذه الأذرع إن تطلب ذلك
- 14 نظف مجري عربات قواطع التيار وتأكد من سلاسة الحركة عند دخولها إلى أو إخراجها من الخلايا
- 15 ارفع كل الأراضي من الخلايا
- 16 ضع قواطع التيار في وضع اختبار ثم أجرى عملية توصيل وفصل القواطع كهربيا في هذا الوضع وبعد التأكد من سلامتها قم بإدخالها داخل الخلايا

اسم الموقع: _____
القائم بالفحص: _____
التوقيع: _____
تاريخ التنفيذ: _____
كود المعدة: _____