

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: CT-014-r0a	المعدة: محولات التيار جهد 500 ، 400 ، 220 ك ف CTH 550, CTH 420, QDR-245 ALSTHOM
	صادرة الى: الشبكات	
	الموقف: معتمد	
	تاريخ الاعتماد: 27 يوليو 2005	الإجراء: الصيانة السنوية (Y1- I1)
	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010	

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة I1 التي يجب ان تتم سنويا Y1 كما هو مبين عالية واعدت المسودة الأولية بمحطة محولات طابا 500 ، 400 ، 220 ك ف بمنطقة كهرباء القناة

تم إعداد المسودة الأولى لهذا المستند بمعرفة المهندس/خالد رجاء زكي مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 واختباره بمعرفة المهندس/علاء السعيد الغريب مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 وراجع المستند ووافق عليه المهندس/عبدالله بسيوني مدير عام محطة طابا 500 وتم تنقيح المستند بمعرفة المهندس/محمد عمران مدير مراقبة الجودة وتم إعتماد المستند من المهندس/ بدرى شحاتة رئيس قطاع شبكات سيناء.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعى للعاملين المذكورة أسماؤهم بأمر الشغل
 - تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير
 - ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل حزام الأمان لمنع خطر السقوط من أعلى محول التيار عند تنظيف عوازله أو مراجعة توصيلاته
 - عزل محول التيار من جميع مصادر التغذية وتأريضه جيداً.
- تحذير :** يمكن حدوث تغذية خلفية للملفات الثانوية لحول التيار لذا تأكد من فصل مفتاح الدوائر الثانوية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة للتربيط ومهمات نظافة مثل قماش التنظيف إلخ
- مهمات السلامة والصحة المهنية مثل حزام أمان وخوذة أمان وسلم من مادة عازلة فايبرجلاس مثلاً

الإجراءات المطلوب تنفيذها

- افحص مابين منسوب الزيت لمحولات التيار ويجب أن يكون نفس المنسوب لجميع محولات تيار المهمة والتأكد من عدم وجود تسريب زيت حول قاعدة محول التيار و صندوق الأطراف الثانوية
- تأكد من عدم وجود سخونة زائدة على أطراف الجهد العالى و ذلك باستخدام التصوير الحرارى
- يوصى بفحص تفصيلي بعد عام من وضع الجهد وبعد ذلك كل عامين حسب الصيانة الروتينية (المجدولة) للمحطة
- افصل محول التيار حسب المناورة وافحصها وخصوصاً الآتى:
 - حالة العازل ومظهره وتنظيفه إذا كانت نسبة التلوث عالية
 - حالة المكونات ومظهرها : الأجزاء المعدنية محمية ضد التآكل ولا تحتاج لدهان
 - عزم تربيط التوصيلات الابتدائية : يراجع بمفتاح العزم

- حماية صندوق الأطراف الثانوية من العوامل الجوية مع التهوية المناسبة : وتنظيفه من الداخل إذا كان ضرورياً

5. راجع تربيط الأطراف الثانوية وتوصيلات التأريض

6. افحص علامات تسريب زيت

7. راجع وضع مابين منسوب الزيت ؛ ويجب أن يكون نفس المنسوب لجميع محولات تيار المهمة المستوى الآمن عند العلامة الخضراء

إذا كان مستوى الزيت أقل من اللازم أو أكثر من اللازم يتم فصل المحول حسب المناورة و إبلاغ الصانع

8. فك الجزء العلوى (الغطاء) لمحول التيار بحرص حتى يظهر المنفاخ المعدنى وتأكد من عدم وجود تسريب زيت حوله وأن حالة المنفاخ جيدة

ملحوظة : برغم الاحتياطات المتخذة فى المصنع عند تعبئة المحولات بالزيت إلا أن الأجزاء المحيطة بالجوانات والمنفاخ المعدنى ربما تكون مزيتة قليلاً ويجب عدم اعتبار ذلك تسريباً للزيت

إذا لزم أخذ عينة زيت لأغراض التحليل فإنه يجب أخذ جميع العينات بواسطة جهاز أخذ العينة (يورد عند الطلب) بكميات قليلة لتجنب قلة الزيت عن اللازم. وإعادة حقن نفس الكمية المسحوبة للعينة من الزيت المكرر وبنفس الجودة (جاف ومنزوع الغازات)

اسم الموقع : كود المعدة :

تاريخ التنفيذ : القائم بالفحص : التوقي-ع :