

## نظام معلومات إجراءات الصيانة

| محطات امحولات                                                                     |                                     | إجراءات الصيانة       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  | المعدة:                             | سكينة جهد 66 ك ف      |
|                                                                                   | رقم المستند: DS-036-r0a             | SGF 72.5              |
|                                                                                   | صخرة الي: الشبكات                   | ABB-ARAB              |
|                                                                                   | الموقف: معتمد                       |                       |
|                                                                                   | تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002      | الإجراء:              |
|                                                                                   | تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007 | الصيانة السنوية I1-Y1 |

### مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للسكينة جهد 66 ك ف والتي يجب أن تتم سنويا كما هو مبين أعلاه بالرمز Y1 ، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار وتم الاختبار الميداني بمحطة محولات التجمع على الدائرة رقم 2 (صقر قريش) بتاريخ 18 اغسطس 2002

### احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعي لفريق الصيانة
- ضرورة تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك وضع لافتات التحذير الإرشادية عليه
- ضرورة استعمال خوذة الأمان وحزام الأمان
- تأكد أن سكينة الأرضي موصله وأنها في وضع مانع التوصيل الميكانيكي مع سكينة رأس الخط
- فصل مصدر التيار المستمر

### العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدد مناسب
- قطع نظيفة من القماش
- شحم مناسب وسائل للتنظيف (كالجاز)
- حزام أمان وخوذة

### خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. نفذ إجراءات الصيانة التي تنفذ كل 3 شهور طبقا لمستند MPIS رقم DS-035-r0a
2. نظف العازلات من الأتربة أو أي متعلقات أخرى
3. افحص العازلات فحصا دقيقا للتنبين ما إذا كانت هناك شروخ غير مرئية أو أثار لتيار قصر على العازل ، أو ما شابه
4. افحص ملامسات سكينة رأس الخط والتأكد من عدم وجود أي تآكل في هذه الملامسات
5. نظف جيدا ملامسات وأصابع سكينة رأس الخط ، وقم بإزالة الشحم القديم باستخدام سائل تنظيف مناسب (كالجاز مثلا) ، وضع عليها طبقة من الشحم سمكا 1 مم تقريبا (تنصح الشركة الصانعة باستخدام شحم التيرمالين 6444 أو نوع مشابه
6. افحص سكينة الأرضي والتأكد أنه لا يوجد تآكل بهذه الملامسات ، وإذا تآكل أو حفر يزيد عمقه على 0.5 مم يتم تغيير ملامسات السكينة
7. نظف وتشحيم سكينة الأرضي
8. افحص ومراجعة صندوق نقل الحركة وموتور التشغيل لسكينة رأس الخط ، وتنظيف الأجهزة الدقيقة بالصندوق بسائل بخاخ (سبراي) خالي من الزيت
9. راجع منع التوصيل الخاطئ (ميكانيكا) بين سكينة رأس الخط وسكينة الأرضي عندما تكون سكينة الأرضي في وضع التوصيل

10. راجع وفحص أذرع نقل الحركة لسكينة رأس الخط وكذلك المفصليات والتأكد من سلاسة الحركة بها وكذلك تشحيمها
11. نظف سلاح سكينة الأرضي (المرتبطة بسكينة رأس الخط) وضع طبقة خفيفة من الشحم عليها
12. راجع موتور التشغيل لسكينة الأرضي وكذلك تروس وأجزاء نقل الحركة مع تنظيف وتشحيم تلك الأجزاء
13. افحص صندوق التشغيل للسكاكين وتنظيفه ( وهو صندوق مشترك للسكاكين وقاطع التيار)
14. افحص الوصلة المرنة في سكينة الأرضي
15. اعد تربيط كل الوصلات تربيطا جيدا

|                |                |
|----------------|----------------|
| اسم الموقع:    | كود المعدة:    |
| القائم بالفحص: | التوقيع:       |
|                | تاريخ التنفيذ: |