7. Befehlsübersicht

7.1 Messwertverarbeitung

7.1 Messwertverarbeitung					
Funktion	Be	fehl,	►: Antwor	t	Ausdruck
De Messstelle xx anwählen (incl. Eingabek.))	Mxx			
^{D6} Nur Eingabekanal xx anwählen		Exx			
De Messwert vom Messkanal ausgeben		р			
(ohne neue Abfrage)		▶ 01:	: +0023.5	°C	
^{D6} Messwert vom Eingabekanal ausgeben		P01			
(ohne neue Abfrage)		► 12:	:34:00 01:	+002	23.5 °C
^e Messwert vom Eingabekanal ausgeben		P35			
(ohne Zeit, mit Kommentar)		▶ 01:	: +0023.5	°C T	emperatur
De Messwert nullsetzen (Basiswert)		C01			
Fühlerabgleich (Nullpunkt u. Steigung)	f1	C01			
**Nullsetzen Timer3 (1s)	f3	C01			
**Nullsetzen Timer4 (0.1s)	f4	C01			
**Kalibrierschalter (aus)-einschalten		0(-)0	01		
**Sollwert eingeben	f2	gxxxx	xx		
**Sollwertabgleich	f2	C01			
**Sollwert ausgeben		P45			
		► S0I	LLWERT:	01:	1100.0°C
*Temperaturkomp. in 0.1°C eingeben		gxxxx			
**Temperatursensor zur TK definieren	f2	\$*T	CR		
*Temperaturkompensation ausgeben		P44			
		► KON	MPENSATION	01:	25.0°C
^{D6} Luftdruck in mbar eingeben zur Komp.		g0xxx			
De Luftdrucksensor als Referenz definieren	f2	\$*P	CR		
^e Luftdruck ausgeben		P43			
			FTDRUCK: +	01013	3.mb
Temperatursensor als VK definieren	f2	\$*J	CR		
Spitzenwerte:					
Maximalwert löschen		C02			
Maximalwert ausgeben		P02			
			XIMALWERT:	01:	+0020.0 °C
**Maxzeit ausgeben		P28			
			X-ZEIT:	01:	12:32 01.02
Minimalwert löschen		C03			
Minimalwert ausgeben		P03			
			NIMALWERT:	01:	-0010.0 °C
**Minzeit ausgeben		P29			
		►MIN	N-ZEIT:	01:	12:32 01.02
Mittelwertbildung:					s. P15 MITTEL
Mittelmodus löschen		m0			
Mittelmodus kontinuierlich		m1			CONT
Mittelmodus zyklisch		m2			CYCL
^e Mittelmode ausgeben		P21			
		► MTT	TTEL MODE	01	CONT

►MITTELMODE: 01: CONT

7.1 Messwertverarbeitung

°Mittelanzahl ausgeben		P22			
Witteranzam daugeben		► MITTELANZAHL	·01·	00178	3
Mittelwert löschen		C14		00170	
Mittelwert ausgeben		P14			
······································		►MITTELWERT:	01:	+001	7.8 °C
*Dämpfung (Anzahl gemittelter Werte xx)) f1		. f3 P		DG
*Dämpfung ausgeben	,	P32			
_ap.ag aacgeson		► DAEMPFUNG:	01:	10	
Volumenstrommessung:		,			
*Querschnitt eingeben in cm² für Volumen	1	Qxxxxx s	. f3 P	15:	QUERS
*Querschnitt ausgeben		P26			•
G		►QUERSCHNITT:	01:	000	78 cm2
*Durchmesser ausgeben		P25			
•		► DURCHMESSER:	01:	0010	00 mm
* ^c Volumenstrom ausgeben		P27			
		► VOLUMEN:	01:	0000	00 m3/h
7.2 Messstellenabfragen, Messd	late	naufnahme	und	-aus	gabe
7.2.1 Ablaufsteuerung:					J
Uhrzeit eingeben		Uhhmmss			
Uhrzeit löschen		C10			
Uhrzeit ausgeben		P10			
		►UHRZEIT:	12:3	34:00	
Datum eingeben		dttmmjj			
Datum löschen		C13			
Datum ausgeben		P13			
		►DATUM:	12:0	3:06	
Anfangszeit der Messung eingeben		Uhhmmss			
Anfangszeit löschen		C10			
Anfangszeit ausgeben	ΤI	P10	10.0	00 - 00	
Endezeit der Messung eingeben	τo	► ANFANGSZEIT: Uhhmmss	12:0	00:00	
Endezeit der Messung eingeben Endezeit löschen		C10			
Endezeit lüschen		P10			
Endezeit adageben	12	►ENDEZEIT:	18.0	00:00	
Anfangsdatum der Messung eingeben	f1	dttmmjj	10.0	,0.00	
Anfangsdatum löschen		C13			
Anfangsdatum ausgeben		P13			
3		► ANFANGSDATUM	:12.0	3.06	
Endedatum der Messung eingeben	f2	dttmmjj			
Endedatum löschen		C13			
Endedatum ausgeben	f2	P13			
		► ENDEDATUM:	12.0	3.06	
*Messdauer eingeben	f2	Ihhmmss			
**Messdauer ausgeben		P47			
		►MESSDAUER:	06:3	30:00	
**Messzeit ausgeben		P46			

►MESSZEIT:

03:12:45.67

7.2 Messstellenabfragen, Messdatenaufnahme und -ausgabe

* Zyklus /°Druckzyklus eingeben **Speichern im Zyklus (aus)-einschalten Zyklus löschen Zyklus ausgeben	f1	Zhhmmss A(-)4 C11 P11		
Speicher, Format, Abfragemode (s.u.)		►DRUCKZYKLUS:	00:01:30	Sn s
Zyklustimer	f1	P11		
*Zyklus eingeben		►DRUCKTIMER: Ihhmmss	00:01:23	
mit Speichern		I+hhmmss		
ohne Speichern		I-hhmmss		
Messrate und Modus:		1-11111111132		
Messrate 2.5 M/s halbkontinuierlich	f5	k0	s. P15	W003
Messrate 10 M/s halbkontinuierlich	f5		3. 110	W010
**Messrate 50 M/s halbkontinuierlich	f5	k7		W050
**Messrate 100 M/s halbkontinuierlich	f5	k8		W100
**Messrate 400 M/s (Option)	f5	k9		W400
Kontinuierliche Abfrage (aus)-einsch.	f5	k(-)2		С
Kontinuierlich speichern (aus)-einsch.	f5	k(-)4		S
Kontinuierlich ausgeben (aus)-einsch.	f5	k(-)5		U
Ausgabe öfter als Messrate (nicht) erlauben	f6	k(-)5		
Abfragemodus:				
**Sleepmodus (aus)-einschalten		o(-)11	s. P11	S
Eingabe Sleepverzögerungszeit xxx s:	f2	uxxx		
**Monitormode (aus)-einschalten	f1	A(-)1		Μ
**Fail-Save-Mode (aus)-einschalten	f2	A(-)1		F
Ausgabeformat: (aus)-einschalten				
^{D6} Messwerte als Liste untereinander		NO	s. P15	-
Messwerte im Spaltenformat nebeneinander		N1		n
^{D6} Messwerte im Tabellenformat		N2		t
Nummer eingeben, aktivieren (z.B 123001)		n123001		
dto. mit Buchstaben eingeben (-, ,A,F,N,P)	f3	\$A1-N02		
Nummer inkrementieren		n+		
Nummer ausgeben		P05		
^G Nummor guagaban		►NUMMER:	A1-N02	
[©] Nummer ausgeben		P23 ►NUMMER:	01-012	
**Dateiname eingeben (max. 8 Zeichen)		\$Name CR	01-012	
**Dateiname für automat. Tagesdateien		\$&Name CR		
		yaame on		

```
7.2.2 Einmalige manuelle Messtellenabfrage und Ausgabe:
```

```
D6 Befehl
Listenformat
                            ► 12:00:00 01: +0012.0 °C Bezeichng
                                         02: +0009.9 °C Wasser
Spaltenformat
                            ▶12:00:00 01: +0012.0 °C 02: +0009.9 °C
Tabellenformat
                            ► "12.03.06": "12:30:00":12.:9.9
D6 dto ohne Zeit u Datum
                            ▶::12.:9.9
 Ausq. weitere Module
                           G01. G02. G..
                            ▶::123,4:25,2
Ausgabe ohne Abfrage
                       f1 G01
                            ▶::123,4;25,2
```

7.2.3 Zyklische Messtellenabfrage und Ausgabe starten: S2 S2

```
Listenformat
                            ► DATUM:
                                            12:03:06
                              12:00:00 01: +0012.0 °C
Grenzwertüberschreitung
                                          02:!+0009.9 °C
                              12:01:30 01: +0012.5 °C
Messbereichüberschreitg.
                                        02:>+0400.0 °C
Spaltenformat
                            ► DATUM:
                                            12:03:06
                              12:00:00 01: +0012.0 °C 02: +0009.9 °C
                              12:01:30 01: +0012.5 °C 02: +0010.7 °C
Tabellenformat
                            ► "DATUM"; "ZEIT"; "M01: °C"; "M02: °C";;;;
                              "12.03.06": "12:00:00":12.:9.9
                              "12.03.06"; "12:01:30"; 12,5; 10,7
```

Start und Ausgabe mit Programmkopf:

Befehl

S3

Antwort im Listen-/Spaltenformat:

```
► AMR ALMEMO 8590-9
 MS BER. GW-MAX GW-MIN BASISW D FAKTOR EXP MITTEL KOMMENTAR
                          - - - °C 1.0350 E+0 - - -
 01:NiCr +0123.4 - - -
                                                     Bezeichna
  02:NiCr - - - +0012.0 - - - °C - - - E+0 CONT
 MESSZYKLUS: 00:00:00 - S0500.3 F0312.4 ARS W010 C-SU-
 DRUCKZYKLUS: 00:01:30 Sn 9600 bd
               12:03:06
 DATUM:
 12:00:00 01: +0012.0 °C 02: +0009.9 °C
 12:01:30 01: +0012.5 °C 02: +0010.7 °C
Antwort im Tabellenformat:
■ "ALMEMO"; "BEREICH:"; "NiCr"; "NiCr";;;;;;;
  "8590-9"; "KOMMENTAR: "; "Bezeichng"; "Wasser";;;;;;
  ;"GW-MAX:";123,4;;;;;;;
```

ALMEMO® Handbuch, 9. Auflage

"12.03.06"; "12:00:00"; 12,; 9,9 "12.03.06"; "12:01:30"; 12,5; 10,7

"MODUL:00";"GW-MIN:";;12,;;;;;;;; "DATUM":"ZEIT":"M01: °C":"M02: °C"::::

7.2 Messstellenabfragen, Messdatenaufnahme und -ausgabe

Zvkl. Abfrage stoppen χ Messwerte ausgeben P18 (ohne neue Abfrage) ►MS MESSWRT MAXWERT MINWERT MITTELW ANZAHL 01:+0023.0 +0025.0 +0019.0 +0022.0 99999 **Erweiterte Messwerte f1 P18 ► MS MESSWRT MAXWERT MINWERT MITTELW ANZAHL MAX-ZEIT MTN-7FTT 01:+0023.0 +0025.0 +0019.0 +0022.0 99999. 12:32 01.02 12:32 01.02 7.3 Messwertspeicherausgaben Speicherplatz ausgeben f1 P04 (S=gesamt, F=Frei) ►SPEICHER: S0500.3 F0312.4 ^eFunktion SpeicherFrei ausgeben P33 ►SPEICHER: S0512.1 F0324.4 **Version MMC-Stecker ausgeben f4 t.0 ►MMC1.04 Tabellenkopf ausgeben f2 P04 (s. Speicherausgabe im Tabellenformat) Speicher löschen, MMC formatieren 0.04Speicher und alle Messdaten löschen f1 C04 Anfang und Ende der Speicherausgabe festlegen: Anfangszeit eingeben f3 Uhhmmss Anfangszeit löschen f3 C10 Anfangszeit ausgeben f3 P10 ►ANFANGSZEIT: 14:00:00 f4 Uhhmmss Endezeit eingeben Endezeit löschen f4 C10 Endezeit ausgeben f4 P10 ► ENDEZEIT: 16:00:00 Anfangsdatum eingeben f3 dttmmjj Anfangsdatum löschen f3 C13 Anfangsdatum ausgeben f3 P13 ► ANFANGSDATUM: 12.03.06 Endedatum eingeben f4 dttmmjj Endedatum löschen f4 C13 Endedatum ausgeben f4 P13 ► ENDEDATUM: 12.03.06 Ausschnitt Anfang bis Ende ausgeben f3 P04 Gesamten Speicher ausgeben P04 Speicherbereich mit Nummernkennzeichnung selektiv ausgeben: **Nummer** eingeben, aktivieren (z.B 123001) n123002 dto, mit Buchstaben eingeben (-, .A.F.N.P) f3 \$A1-N02 Test ob Nummer im Speicher ▶OK oder ERROR

Nummernliste ausgeben f1 P05

► NUMMER:

11-001

11-002

A1-N02

Nach Nr-Aktivierung Speicher ausgeben P04 Antwort im Listen-/Spaltenformat:

► SPEICHER:

NUMMER: 12-001 wenn programmiert

DATUM: 12:03:06

12:00:00 01: +0012.0 °C 02: +0009.9 °C 12:01:30 01: +0012.5 °C 02: +0010.7 °C

Antwort im Tabellenformat:

➤ SPFTCHER:

"NUMMER:";"12-001" wenn programmiert

"ALMEMO";"BEREICH:";"NiCr";"NiCr";;;;;;

"8590-9";"KOMMENTAR:";"Bezeichng";"Wasser";;;;;

"MMC1.04";"GW-MAX:";123,4;;;;;;

"ALMEMO.001";"GW-MIN:";12,;;;;;;

"DATUM";"ZEIT";"M01: °C";"M02: °C";;;

"12.03.06";"12:00:00";12,;9,9

"12.03.06";"12:01:30";12,5;10,7

Speicherausgabe abbrechen

**Alle Speicherdaten ausgeben:

Speicherplatz intern (R=Ringspeicher)
Speicherplatz extern
Speicher frei

Verbleibende Speicherzeit: tttt.hh:mm Anfangszeit der Speicherausgabe Anfangsdatum der Speicherausgabe Endezeit der Speicherausgabe Endedatum der Speicherausgabe

Dateiname neue Datei

Dateiname aktuelle Datei im Speicher

f4 P19

►SI:0512.4k R SE:256.00M SF:0324.5k SZ:0001.18:20 U3:07:00:00 D3:01.02.06

> U4:17:00:00 D4:02.02.06 DT:DATEINEU.001

FI: ALMEMO.001

7.4 Fühlerprogrammierung		Befehl	Ausdruck
^{D6} Eingabekanal Exx anwählen		Exx	
Bezugskanal1 b1 absolut		f1 Eb1	B1 : b1
Bezugskanal1 b1 relativ		f1 E-b1	-b1
Bezugskanal2 b2 absolut		f2 Eb2	MX: b2
Bezugskanal2 b2 relativ		f2 E-b2	-b2
7.4.1 Messbereiche:			Kürzel
Pt100-1 4Ltr.	-200850.0 °C	B01	P104
Pt100-2 4Ltr.	-200400.00 °C	B03	P204
**Pt100-3 4Ltr.	-865.000 °C	B00	P304
Ni100 4Ltr.	-60 240.0 °C	B63	N104
Ntc Typ N	-50125.00 °C	B09	Ntc
NiCr-Ni (K) mit VK	-2001370.0 °C	B04	NiCr
NiCrSil-NiSil (N) mit VK	-2001300.0 °C	B34	NiSi
Fe-CuNi (L) mit VK	-200 900.0 °C	B05	FeCo
Fe-CuNi (J) mit VK	-2001000.0 °C	B35	IrCo
Cu-CuNi (U) mit VK	-200 600.0 °C	B06	CuCo
Cu-CuNi (T) mit VK	-200 400.0 °C	B36	СоСо
PtRh10-Pt (S) mit VK	01760.0 °C	B07	Pt10
PtRh13-Pt (R) mit VK	01760.0 °C	B37	Pt13
PtRh30-PtRh6 (B) mit VK	+4001800.0 °C	B08	E118
AuFe-Cr mit VK	-270 60.0 °C	B38	AuFe
Millivolt	-1055.000 mV	B10	mV
Millivolt 1	-2626.000 mV	B27	mV 1
Millivolt 2	-260260.00 mV	B28	mV 2
Volt	-2.62.6000 V	B11	Volt
Differenz-Millivolt	-1055.000 mV	B50	D 55
Differenz-Millivolt 1	-2626.000 mV	B51	D 26
Differenz-Millivolt 2	-260260.00 mV	B52	D260
Differenz-Volt	-2.62.6000 V	B53	D2.6
Milliampere	-3232.000 mA	B12	mA
Prozent	4-20.000 mA	B13	%
Batterie	025.000 V	B14	Batt
Ohm	0500.00Ω	B15	0hm
Frequenz	025000	B29	Freq
Impulse über Zyklus	065000	B54	Puls
D6 Digital	-65000+65000	B55	DIGI
Flügelrad Normal	0.320.00 m/s	B30	S120
Flügelrad Normal	0.440.00 m/s	B31	S140
Flügelrad Mikro	0.520.00 m/s	B32	S220
Flügelrad Mikro	0.640.00 m/s	B33	S240
Flügelrad Makro	0.120.00 m/s	B24	L420
Wasserturbine Mikro	05.00 m/s	B25	L605
Staudruck mit TK	0.540.00 m/s	B40	L840
Staudruck mit TK	090.00 m/s	B41	L890

Magabaraiah		Befehl	Kürzel
Messbereich Rel. Feuchte kap.	0100.0 %	B16	% rH
Rel. Feuchte kap. mit TK	0100.0 %	B42	HcrH
Rel. Feuchte kap. mit TK	0100.0 %	B56	H rH
Abs.Feuchte kap. mit LK	0500.0 g/kg	B43	H AH
Taupunkt kap.	-25100.0 °C	B44	H DT
Dampfdruck kap.	01050 mbar	B59	H VP
Enthalpie kap. mit LK	0400.0 kJ/kg	B58	H En
Feuchttemperatur	-50100.00 °C	B45	P HT
Rel. Feuchte psychr. mit LK	0100.00 %	B46	P RH
Abs. Feuchte psychr. mit LK	0500.0 g/kg	B47	P AH
Taupunkt psychr. mit LK	-25100.0 °C	B48	P DT
Dampfdruck psychr. mit LK	01050 mbar	B49	P VP
Enthalpie psychr. mit LK	0400.0 kJ/kg	B57	P En
pH-Sonde mit TK (Dim=pH/PH)	0400.0 k3/kg 014.00 pH	B53	D2.6
•	·	B60	LF
Leitfähigkeit mit TK CO ₂ -Konzentration	020.00 mS	B64	CO2
O ₂ -Ronzentration O ₂ -Sättigung mit TK u. LK	025.00 %	B65	
O ₂ -Satiligating that TK u. EK O ₂ -Konzentration mit TK	0260 %	B66	02-S 02-C
Temperatur digital intern (Opt.)	040.0 mg/l -20+80 °C	B68	D °C
Rel. Feuchte digital intern (Opt.)	0100 %	B69	D %H
Digitaleingang	0100 %	B70	Inp
Funktionskanäle	0100.00 %	Б/О	Tub
		B71	Diff
Differenz (b1-b2) Maximalwert (b1)		B71	Max
Minimalwert (b1)		B72	Min
Mittelwert über Zeit \overline{M} (b1)		B73	M(t)
Mittelwert über Messst. \overline{M} (b2b1)		B74 B75	M(t)
Summe über Messst. (b2b1)		B75	S(n)
Gesamtpulszahl (b1)	065000	B77	S(t)
Pulszahl/Druckzyklus (b1)	065000	B77	S(P)
Wärmekoeffizient = \overline{M} (b1)/ \overline{M} (b2)	650.00 W/m ² K	B79	g/dt
WBGT=0.1M(b2)+0.7M(b2+10)+0.2M(b1)	-200400.00 °C	B02	WBGT
Alarmwert (b1)	0100.00 %	B80	Alrm
Messwert (b1)	0100.00 /0	B81	Mess
Vergleichsstellentemperatur	-30100.0 °C	B82	CJ
Anzahl gemittelter Werte (b1)	065000	B83	n(t)
Volumenstrom m³/h=M(b1)*QS	003000 m³/h	B84	Flow
Timer	065000 s	B85	Time
Timer mit Exp -1	06500.0 s	B85	Time
Luftdruck (Option AP)	3001100 mb	B86	AP
Lutturuck (Option Ai)		D00	

 $VK = Vergleichsstellenkompensation, \ TK = Temperaturkompensation, \ LK = Luftdruckkompensation$

Funktion	Befehl
Programmierte Messstelle deaktivieren	C00
**Programmierte Messstelle wieder aktivieren	000

7.4 Fühlerprogrammierung

Funktion Bereich ausgeben		Befehl P24	. (11.	Ausdruck
Dimensionsänderung 'xy'	f1	►BEREICH: \$xy CR	s. P1		NiCr D
Differsions and ending 'Name' (10 Z.)	f2	\$NameCR	s. P1		KOMMENTAR
7.4.2 Messwertskalierung ukorre		ψ.ταου.τ	0	٠.	
De Basiswert eingeben		O(-)xxxxx	s. P1	5:	BASISW
D6 Basiswert löschen		C06			
Basiswert ausgeben		P06			
		►BASISWEF	RT: ()1:	-0273.0 °C
^{D6} Faktor eingeben		Fxxxxx	s . P1	5:	FAKTOR
D6 Faktor löschen		C07			
D6 Exponent eingeben		Vx			
^{D6} Exponent löschen		V0			
Faktor und Exponent ausgeben		P07			
De a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		►FAKTOR:			+1.0350E-1
De Nullpunktkorrektur eingeben	f1	0xxxxx	s . f1 P	15:	NULLPKT
De Nullpunktkorrektur löschen	f1	C06			
Nullpunktkorrektur ausgeben	f1	P06	/T (11	0000 7 00
De Steigungskorrektur eingeben	f1	Fxxxxx			-0000.7 °C
Die Steigungskorrektur löschen	f1	CO7	S. TI P	15:	STEIGNG
Steigungskorrektur ausgeben	f1	P07			
oleigungskorrektur ausgeben	11	►STEIGUNG	· (11.	+1.0013
		▶ STEIGONG		, ,	+1.0013
7.4.3 Grenzwerte:		117.			
De Grenzwert Max. eingeben De Grenzwert Max. löschen		H(-)xxxxx CO8			
Grenzwert Max. ausgeben		P08			
Grenzwert Max. ausgeben		►GRENZW.	ΜΔΧ. (11 •	0100.0 °C
Aktion Grenzwert Max. nur Alarm		h0	11/1/(.		AH:
Aktion Messstellenabfrage Start		h1			S-
Aktion Messstellenabfrage Stop		h2			E-
**Aktion Messstellenabfrage Manuell		h3			M_
**Aktion Timer nullsetzen		h4			T-
**Aktion Makro 59 aufrufen		h5h9			5-
Aktion Alarmrelais x auf A2 ansteuern	f1	hx	- CO D	1 -	-X
**Aktion Alarmrelais Port pp (aus)ein De Grenzwert Min. eingeben	f2	R(-)pp L(-)xxxxx	s . f3 P	15:	RH: pp
De Grenzwert Min. löschen		C09			
Grenzwert Min. ausgeben		P09			
2.2			MIN: ()1:	-0020.0 °C
Aktion Grenzwert Min. nur Alarm		10	s. f1 P	15:	AL:
Aktion Messstellenabfrage Start		11			S-
Aktion Messstellenabfrage Stop		12			E-
**Aktion Messstellenabfrage Manuell		13			M-
**Aktion Timer nullsetzen		14			T-

Funktion			Befehl			Au	sdruck
**Aktion Makro 59 aufrufen Aktion Alarmrelais x auf A2 ansteue	ern f	1	1519 1x				5- -x
**Aktion Alarmrelais Port pp (aus)ein	f:	3	R(-)pp	s. f	3 P15:	RL:	рр
7.4.4 Sonderfunktionen							
^{D6} Fühlerverriegelung keine	f.		k0	s. f	1 P15:	VM:	
Messbereich, Elementflags	f'		k1				1
Messbereich, Nullpunkt, Steigung Messbereich, Dimension	f f		k2 k3				2
+ Nullpunkt, Steigung	f.		k4				4
+ Basis, Faktor, Exponent	f.	1	k5				5
+ Analogausgang-Anfang-Ende	f		k6				6
+ Grenzwerte	f.		k7				7
Fühler endgültig verriegeln *Endgültige Verriegelung aufheben	f8 f-	-	kx kx				х.
Verriegelung ausgeben (s.a. f1 P15)	f	-	P00				
vernegerang adogeser (e.a. 111 10)		'	► VERRIE	EGELL	JNG:5		
[©] Verriegelung ausgeben			P42				
			► VERRIE				
Analogausgang Anfang lägeben			a(-)xxxx	KX S.	f1 P15:	ANA	N-ANF
Analogausgang Anfang löschen Analogausgang Anfang ausgeben			P16				
Analogadogang Amang adogeben			► ANALO	GANF/	ANG:01:	-0010.0) °C
Analogausgang Ende eingeben			e(-)xxxx	κx s.	f1 P15:	AN <i>A</i>	-END
Analogausgang Ende eingeben (4-20)mA) f	1	e(-)xxxx	ΚX			
Analogausgang Ende löschen			C17				
Analogausgang Ende ausgeben			P17 ► ANALOG	SENDE	. 01.	+0040.0) °C
Druckzyklusfaktor			ZXX		f1 P15:	ZF	, ,
D6 Minimale Fühlerversorgungsspannu	ıng		uxxx	s.	f1 P15:	UMI	:N
Fühlerversorgungsspannung einstelle		1	uxxx	S.	f2 P19:	US	
**Seriennummer vom Fühler ausgeb	en f	3	t0 ▶jjr	nm123	34		
*Kalibrierzyklus Fühler (Mon.) einge			zmm		(nur mi	t Option	KL)
*KNächstes Kalibrierdatum eingeber			dttmmjj				
**Nächstes Kalibrierdatum ausgeben	f:	9	P13 ►KF:02.	02 (ne 10		
			► KI .UZ			_	
Funktion Multiplexer ändern, Eingänge für	B-A			Befo	ehl Bxx	Au: MX :	sdruck M1
Bereich Bxx	C-A			f2	Bxx		P15 M2
Borolon Bax	D-A			f3	Bxx	0.1	M3
Differenz	С-В			f4	Bxx		M4
Assessed a femolish as	D-B			f5	Bxx		M5
Ausgabefunktion	Messw Differe			f1 f1	m0 m1	FUN	K:Mess Diff
	Maxwe			f1	m2		Max
	Minwe			f1	m3		Min
	Mittelw			f1	m4		M(t)
	Alarmy	wer	rt	f1	m5		Alrm

7.4 Fühlerprogrammierung

Elementflags setzen Emission u. Hintergrundtemperatur Aktivierung Brückenschalter **DIGI nur zykl. Abfrage **Galv. Trennung ausschalten ohne Fühlerbrucherkennung Analogausgang 0/4-20mA Fühlerprogrammierung neu einles		f2 k(-)1 f2 k(-)2 f2 k(-)3 f2 k(-)4 f2 k(-)5 f2 k(-)7 f2 k(-)8
Of Standardprogrammierung ausgel Alle aktiven Kanäle mit Zyklen, Speicher,		
>	Wessiate 119	
01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0°C MESSZYKLUS: 00:00:00 - S0500.3 F DRUCKZYKLUS: 00:01:30 Sn 9600 bd	FAKTOR EXP MITTEL 1.0000 E+0 F0312.4 ARS W010 C- (wenn programmiert)	Temperatur -SU
Nur Eingabekanal ▶ 01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0°C	P00	Tomponatur
De Erweiterte Fühlerprogrammierun		Temperatur
AMR ALMEMO 8590-9 MS NULLPKT STEIGNG VM K FUNK EOFSET EFAI 01:+0000.0 +1.0000 5. 1 MESS +00000 3200	CT ANA-ANF ANA-END B1	
Alle akt. Kanäle, Zyklen, Speicher, Messr	ate f2 P15	
AMR ALMEMO 8590-9 MS BER. GW-MAX VM K FUNK EOFSET EFAK 01:NiCr +0123.4 5. 1 MESS +00000 3200 MESSZYKLUS: 00:00:30 S S0500.3 F0312.4 DRUCKZYKLUS: 00:10:00 U 9600 bd	00 +0000.0 +1000.0-01 4 A W010C-SU	
Nur Eingabekanal ▶ 01:NiCr +0123.4 5. 1 MESS +00000 3200	f2 P00 00 +0000.0 +1000.0-01	M1 S- E2 05 12.0
**Neue Fühlerprogrammierung:	f3 P15	
MS BER. GW-MAX GW-MIN BASISW D FAKTO 01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0°C 1.000	0 E+0 Temperatu f3 P00	ur 05 01234. 21 22
**Steckerprogrammierung:	f4 P15	
ST SENSOR SERIENNR K. 01:FHA6461	1.10.06 12 (Nur (f4 P00	

EF:

7.5 Geräteprogrammierung	Befel		Ausdruck
^{D6} Gerät/Modul anwählen, Messwerte ausgeben		Gxx	wenn zuvor Abfrage
Gerät/Modul anwählen, Messwerte ausgeben	f1	Gxx	ohne Abfrage
Softwarereset, Neuinitialisierung RAM u. Ports		C19	
^{D6} Gerätebezeichnung (max. 40 Zeichen) eingeb.	f4	\$Gerätebezei	chnung CR
Gerätebezeichnung ausgeben	f1	t0 oder °P36	
Di Caritatua und variari arrattari		►Gerätebeze	ıchnung
De Gerätetyp und -version ausgeben		t0 ►A8590-9 6.3	
**Abfrage verfügbarer Funktionen:		►A859U-9 6.3	XX
Speicher, Stecker/MMC, Anfang-Ende, Ringspeicher,		►S-ARLCK524	12
Sleep,CRC,KL,P15, P18,P19(Befehlszahl) Version		D 3-ANLON 324	4
**Bei Anlagen von allen Einschüben	f5	t0	
Typ(MF,MU,KS,TH), Version, Adresse ausgeben	10	► A5690-SL MF	1.10 Adr: 02
. JP(,, ,, , ,, , , ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			1.06 Adr: 04
**Seriennummer vom Gerät ausgeben	f2	t0	
2.5		►Hjjmm1234	
*KNächstes Kalibrierdatum eingeben	f8		mit Option KL)
*KNächstes Kalibrierdatum ausgeben	f8	P13	, ,
A=Meldung aktiviert		►KG:02.02.0	6 -/A
Hysterese zur Alarmverarbeitung eingeben		Yxx	
**Sprache eingeben (D=0, E=1, F=2, X=3)		kx	
D6 Baudrate ändern (6=9.6, 7=57.6, 8=115.2kb)	f1	bx	
Betriebsparameter:			KONFIG:
60Hz Brummunterdrückung	f6	k(-)1	F
Beim Start Max-, Min-, Mittelwerte löschen	f6	k(-)2	С
Ringspeicher	f6	k(-)3	R
°Datum Jahreszahl 4stellig	f6	k(-)4	D
*Überabtastung der Datenausgabe erlauben	f6	k(-)5	A
Signalgeber ausschalten	f6	k(-)6	S
Datum-Zeit im Excel-Format 'tt.mm.jj hh:mm:ss'	f7 f-5	k(-)7	E
**Makros 59 eingeben (max. 30 Zeichen)	f-5	\$bxx bx CR P20	
**Makros 59 ausgeben	T-5 _9		
**Makros 59 aufrufen	-9	►bxx bx m-59	
V5-Ausgangsmodule Variante x setzen	f9	kx	
Relaisansteuerung x (aus-)einschalten	1)	R(-)0x	
Analogwertausgabe von A2 programmieren	f9	a(-)xxxxx	
Analogwertausgabe vom Messkanal	f9	E-00	
Bezugskanal absolut für Analogausgang 1	f9	Exx	
* Bezugskanal absolut für Analogausgang 2	f8	Exx	
**V6-Peripherieport pp (A1=1p, A2=2p) setzen	ipp		
**Relais Port pp (aus-)einschalten		f1	R(-)pp
**Relaisvariante x von Port pp setzen (- = invers)	ipp	f9	k(-)x
**Triggerfunktion von Port p8 (Makro 59)	ipp	f9	kx (k-5k-9)
**Analogtyp von pp wählen 1=10V, 2=20mA	ipp	f9	Ax
**Analogwertausgabe von pp programmieren	ipp	f9	a(-)xxxxx
**Bezugskanal von Port pp (Analogausgang)	ipp	f9	Exx
**Watchdog ein-(aus-)schalten	i20	o(-)19	

7.5.1 DE Ausgabe der Geräteparameter: Adresse, Kanäle möglich, aktiv, primär Luftdruck s. 6.2.6 Vergleichsstellentemperatur LoBat und Fühlerspannung Hysterese s. 6.2.7 Konfiguration s. 6.10.13, 6.10.7 Alarmzustand der Relais 03 s. 6.10.8 Ausgangsmodul auf A1 s. 6.10.9 Ausgangsmodul auf A2	P19 GERAET: G00 M20 A08 P10/mm/uu LUFTDRUCK: +01013. mb VK-TEMP: +0023.5 °C U-SENSOR: ! 12.5 V HYSTERESE: 10 KONFIG: FCRDAS-8 -L B01 ALARM: -1-3 A1: DK0 Un A2: AA
**Ausgabe alle fixen Geräteparameter: f1	P19
Gerätebezeichnung: Version, Optionen: Seriennummer: Baudrate: Gerät: Adresse, Messstellen gesamt, Aktiv Anlage: Einschübe(/=MF!=MU-alt .=MU-neu ;=KS ,=TH) Hysterese: Konfiguration: 60Hz,ClrMw,Ringsp,-,Ü-Abtasten,Signal aus Sollwert: Wandlungsrate: Ausgabe Cont, -, Speicher, V24 Nummer: Druckzyklus: Ausgabekanal-format,Sleep/Monitor/FailSafe Messzyklus: Anfangszeit: Anfangszeit: Anfangsdatum: Endezeit: Endedatum: Messdauer: Geräteverriegelung: Nächste Kalibrierung: Datum, Alarm Sprache: Display: Kontrast, Beleuchtungsstufe, -dauer Sleepverzögerung in s (Sleep-Delay z.B. 123 s)	►GB:ALMEMO 2690-8 VO.2690-8 RKL SN.H12345678 BR:57.6k GE.G00 M40 A08 G00 M:0 A68 40/10!20.30;10, HY:10 KF:FCR-AS SW:+1100.0°C WR:010C-SU NR:123456 Z1:00:10:00 Sn -/s/M/F Z2:00:00:00 U1:07:00:00 D1:01.02.06 U2:17:00:00 D2:02.02.06 MD:00:10:00 GV:M0F0 KG:01.10.06 -/! SP:D DI:G2 050 2 1 SD:123 s
	P19
Temperatur zur Kompensation: Luftdruck zur Kompensation: VK-Temperatur: Uhrzeit: Datum: Drucktimer: Messtimer: Messzeit: Timer3 Timer4 U-Bat: U-Soll: U-Fühler: Akkuanzahl Akku-Kapazität: Lademodus: Ladestrom: Ladezeit:	►TK:+ 25.0°C LD:+01013.mb CJ.+0023.5°C UZ:12:34:00 DA:01.02.06 T1.00:01:23 T2.00:00:00 MZ.00:00:00.00 T3. 65000. s T4. 6500.0 s UB. 3.9 V US: 12.0 V UF.! 12.5 V AZ.3 AK:1600mAh LM.L1 LS.0500mA LZ.2.50 h

**Ausgabe der Ausgangsmodule: Buchse DC: Netzadapter ALMEMO® Stecke Spannung 12V Strombelastbarkeit 1A Buchse P0: Option Relais intern Schließer 0.5A Variante 0 invers aktiv Schließer 0.5A Variante 8 aktiv Buchse A1: Datenkabel USB Buchse A2: Analog-Ausgangskabel Analogausgang 2V Messkanal M01 Buchse A3: Speicherkarte mit Micro-SD-Ca Buchse A4: Relais-Trigger-Analog-Adapter Schließer 0.5A Variante 0 passiv Öffner 0.5A Variante 8 invers aktiv Wechsler 0.5A Variante 2 aktiv DA-Wandler 10V Bezugskan. M01 DA-Wandler 20mA gesteuert COM Trigger Taste Variante 0 Start-Stop Buchse A5: Relais-Trigger-Kabel V6 Schließer 0.5A Variante 2 aktiv Öffner 0.5A Variante 10 Start-Stop Buchse A5: Relais-Trigger-Kabel V6 Schließer 0.5A Variante 2 aktiv Öffner 0.5A Variante 1 Manuell Trigger Optok. Variante 1 Manuell Trigger Optok. Variante-5 Makro5 Bus B6B9:	12V 1000mA P0.0A2490Rxx Open 00:N00-0 1 0 Closed 01:N00 8 1 C A1.ZA1919-DKU DK0 A2.ZA1601-RK RK rd A3.ZA1904SD V6 A4.ZA8006RTA3 Open 40:N00 0 0 0 Open 41:NC0-8 1 0 Closed 42:C00 2 0 C 46:DA1 B01 +08.234 N 47:DA2 C0M +12.345m/ 48:TR1 0 A5.ZA1006EKA Closed 50:N00 2 1 C	
**Speicherkonfiguration Speicherplatz intern (R=Ringspeicher) Speicherplatz extern Speicher frei Verbleibende Speicherzeit: tttt.hh:mm Anfangszeit der Speicherausgabe Anfangsdatum der Speicherausgabe Endezeit der Speicherausgabe Endedatum der Speicherausgabe Dateiname neue Datei Dateiname aktuelle Datei im Speicher	xx.Funktion fix oder N f4 P19 SI:0512.4k R SE:256.00M SF:0324.5k SZ:0001.18:20 U3:07:00:00 D3:01.02.06 U4:17:00:00 D4:02.02.06 DT:DATEINEU.001 FI: ALMEMO.001	lesswert
7.5.2 Simulator programmieren: Auf Port 01 Bereich V programmieren Auf Port 01 Bereich mV programmieren Auf Port 01 Bereich TC Typ K programmieren	Befehl i01 B11 i01 B10 i01 B04	

i01

i01

i01

i01

i01

i01

B34

B35

B36

B07

B37

B08

Auf Port 01 Bereich TC Typ N programmieren

Auf Port 01 Bereich TC Typ J programmieren

Auf Port 01 Bereich TC Typ T programmieren

Auf Port 01 Bereich TC Typ S programmieren

Auf Port 01 Bereich TC Typ R programmieren

Auf Port 01 Bereich TC Typ B programmieren

7.5 Geräteprogrammierung

Auf Port 03 Bereich 4000Hz programmieren				
Auf Port 03 Bereich 10kHz programmieren				
Auf Port 03 Bereich 40kHz programmieren				
Auf Port 03 Bereich 100kHz programmieren				
Auf Port 03 Bereich 99ms programmieren				
Auf Port 03 Bereich 99s programmieren				
VK-Temperatur in Digits programmieren z.B. 23.4°C				
Wert von Simulator Port pp in Digits programmieren:				

Programmierung und Zustand ausgeben:

<u>Pxx</u>	Interfaceelement	Variante	Wert
00	Pt100-Ausgang	gesteuert	300.0°C
01	Analogausgang 10V	gesteuert	10.00 V
01	Analogausgang 60mV	gesteuert	60.00mV
01	Analogausgang TC TypK	gesteuert	1370.0°C
01	Analogausgang TC TypN	gesteuert	1300.0°C
01	Analogausgang TC TypJ	gesteuert	1000.0°C
01	Analogausgang TC TypT	gesteuert	400.0°C
01	Analogausgang TC TypS	gesteuert	1760.0°C
01	Analogausgang TC TypR	gesteuert	1760.0°C
01	Analogausgang TC TypB	gesteuert	1800.0°C
02	Analogausgang 20mA	gesteuert	20.000mA
03	Frequenzausgang 0.4kHz	gesteuert	4000.Hz
03	Frequenzausgang 10kHz	gesteuert	10.00kHz
03	Frequenzausgang 40kHz	gesteuert	40.0kHz
03	Frequenzausgang 100kHz	gesteuert	100.kHz
03	Pulsausgang 99ms	gesteuert	99.999ms
03	Pulsausgang 99 s	gesteuert	99.999 s
04	Durchgangsspannung		1000.mV

7.5.3 Menükonfiguration

```
<sup>e</sup>Kommentartext 1 (max. 21 Zeichen) eingeben
<sup>6</sup>Kommentartext 2 (max. 21 Zeichen) eingeben

<sup>e</sup>Menütitel U1 (max. 16 Zeichen) eingeben

<sup>e</sup>Menütitel U2 (max. 16 Zeichen) eingeben
<sup>e</sup>Menütitel U3 (max. 16 Zeichen) eingeben
<sup>e</sup>Kommentartext 1 ausgeben
```

^eKommentartext 2 ausgeben

Menütitel U1 ausgeben

Menütitel U2 ausgeben

^eMenütitel U3 ausgeben

^eLeerzeile ausgeben

^GLinie ausgeben

```
f3 P19
P0.KA7531
00:T00 COM +0300.0°C
01:DA1 COM +10.000 V
01:DA7 COM +60.000mV
01:TC0 COM +1370.0°C VK:+025.1°C
01:TC1 COM +1300.0°C VK: - - - °C
01:TC2 COM +1000.0°C VK: - - - °C
01:TC3 COM +0400.0°C VK: - - - °C
01:TC4 COM +1760.0°C VK:+025.1°C
01:TC5 COM +1760.0°C VK: - - - °C
01:TC6 COM +1800.0°C VK: - - - °C
02:DA2 COM +20.000mA
03:F00 C0M +04000.Hz
```

03:F01 COM +010.00kH 03:F02 COM +0040.0kH 03:F02 COM +00100.kH 03:P00 COM +99.999ms 03:P01 COM +99.999 s 04:TN0 +01000.mV

in3

B29 i03 f1 B29 i03 f2 B29 i03 f3 B29 i03

B54 i03 f1 B54 f1 q00234 ipp f9 a(-)xxxxx

f5 \$Kommentar1 CR

f6 \$Kommentar2 CR

f7 \$Menütitel U1 CR

f8 \$Menütitel U2 CR

f9 \$Menütitel U3 CR

> P37 ►Kommentartext 1 P38

►Kommentartext 2 P39

►Menütitel U1

P40

►Menütitel U2 P41

►Menütitel U3 P30

P31

^G Anwahl der Menüzeile xx	ixx		
Wahl von Menü und Funktion	Menü U1	Menü U2	Menü U3
[©] Grenzwert Max	f1 o00	f2 o00	f3 o00
Grenzwert Min	f1 o01	f2 o01	f3 o01
^e Basiswert	f1 o02	f2 o02	f3 o02
^e Faktor	f1 o03	f2 o03	f3 o03
* ^e Exponent	f1 o48	f2 o48	f3 o48
^e Nullpunktkorrektur	f1 o04	f2 o04	f3 o04
^e Steigungkorrektur	f1 o05	f2 o05	f3 o05
^e Analoganfang	f1 o06	f2 o06	f3 o06
^e Analogende	f1 o07	f2 o07	f3 o07
^e Bereich	f1 o08	f2 o08	f3 o08
°Maxwert	f1 o09	f2 o09	f3 o09
^e Minwert	f1 o10	f2 o10	f3 o10
⁶ Mittelwert	f1 o11	f2 o11	f3 o11
GDruckzyklus	f1 o12	f2 o12	f3 o12
°GMesszyklus	f1 o13	f2 o13	f3 o13
^e Uhrzeit, Datum	f1 o14	f2 o14	f3 o14
⁶ Messwert klein	f1 o15	f2 o15	f3 o15
⁶ Messwert mittel	f1 o16	f2 o16	f3 o16
^e Messwert groß ^e Messwert Balken	f1 o17 f1 o34	f2 o17 f2 o34	f3 o17 f3 o34
	f1 o35	f2 o35	f3 o35
[©] Messwert Liniengrafik [©] Mittelmodus	f1 o18	f2 033	f3 o18
^e Messsrate	f1 o19	f2 o19	f3 o19
©Drucktimer	f1 o20	f2 o20	f3 o20
°GMesstimer	f1 o21	f2 o21	f3 o21
^e Anzahl	f1 o22	f2 o22	f3 o22
^e Nummer	f1 o23	f2 o23	f3 o23
°Bereich, Kommentar	f1 o24	f2 o24	f3 o24
°Durchmesser mm	f1 o25	f2 o25	f3 o25
^e Querschnitt cm ²	f1 o26	f2 o26	f3 o26
^G Volumenstrom m ³ /h	f1 o27	f2 o27	f3 o27
[©] Maxwert-Zeit-Datum	f1 o28	f2 o28	f3 o28
^e Minwert-Zeit-Datum	f1 o29	f2 o29	f3 o29
^e Leerzeile	f1 o30	f2 o30	f3 o30
^G Linie	f1 o31	f2 o31	f3 o31
^e Dämpfung	f1 o32	f2 o32	f3 o32
°Speicher frei	f1 o33	f2 o33	f3 o33
°Gerätebezeichnung	f1 o36	f2 o36	f3 o36
^e Kommentartext 1	f1 o37	f2 o37	f3 o37
^e Kommentartext 2	f1 o38	f2 o38	f3 o38
^e Menütitel U1	f1 o39	f2 o39	f3 o39
^e Menütitel U2	f1 o40	f2 o40	f3 o40
^e Menütitel U3	f1 o41	f2 o41	f3 o41
^e Verriegelung	f1 o42	f2 o42	f3 o42
^e Luftdruck in mb	f1 o43	f2 o43	f3 o43
[©] Temperaturkompensation	f1 o44	f2 o44	f3 o44
°Sollwert	f1 o45	f2 o45	f3 o45

7.5 Geräteprogrammierung

°Messzeit	f1 o46	f2 o46	f3 o46
*°Messdauer	f1 o47	f2 o47	f3 o47
*°Exponent	f1 o48	f2 o48	f3 o48
*°Dateiname	f1 o49	f2 o49	f3 o49
⁶ Ausgabe der Menükonfiguration Ux: Menütitel des Menü Ux In Zeile 00: Funktion 30 Leerzeile In Zeile 01: Funktion 39 Menütitel In Zeile 02: Funktion 16 Messwert m. In Zeile 03: Funktion 24 Bereich,Komment.	fx P20 U1:Menütite 00:30 01:39 02:16 03:24 04:30 05:42 06:45 07:44 08:43	el U1	

⁶Ausgabe des angewählten Menüs

(alle Funktionen z.B. Messkorrektur s.o.)

Menütitel

Messwert mittel Bereich + Kommentar

Leerzeile Verriegelung Sollwert

Temperaturkompensation

Luftdruck

P20

Messkorrektur 00: +025.67 °C Ntc Temperatur

VERRIEGELUNG: 0.

SOLLWERT: 00: +0000.0 °C KOMPENSATION: +0025.0 °C LUFTDRUCK: +01013. mb

Funktionszuordnung:

Alle Geräte

- D6 Auch D6-Fühler
- ° Nur V5-Geräte
- ^o Nur Geräte mit Grafikdisplay 2590-x, 2690, 2890, 5690-2, 5990-2
- * Nur V6-Geräte
- *G Nur V6-Geräte mit Grafikdisplay 2690, 2890, 5690-2
- *3 Nur V6-Geräte 2390-5/8
- ** Nur höhere V6-Geräte 2690, 2890, 5690, 8590
- ** Nur V6-Geräte mit Option KL