HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58 HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 1/23

I. Mục đích:

Hướng dẫn sửa chữa, bảo trì Cleaver cho Technician của bộ phận PTE.

II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho Technician của bộ phận Plant Engineering (PTE).

III. Tài liệu tham khảo:

Manual Cleaver

IV. Thuật ngữ:


HDSD: Hướng dẫn sửa dụng. HDSC: Hướng dẫn sửa chữa.

IV.Nội dung:

1. Đối với Cleaver CT-30, CT-32, CT-38

1.1 Hình giới thiệu sơ lược:





Cleaver CT-30, CT-32, CT-38

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 2/23

1.2 Hướng dẫn bảo trì: Cleaver CT-30, CT-32, CT-38

STT	Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Chuẩn bị dụng cụ	 - 1 bộ lục giác. - Tăm bông ngắn. - Cồn sạch. - Lục giác 0.89mm - Kính bảo hộ - Dưỡng lá thép đo khe hở. 		
2	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra cleaver không bị nứt, bể, biến dạng hoặc thiếu các chi tiết là đạt.		
3	Kiểm tra bệ đếm counter	Dùng tay nhấn công tắc để kiểm bộ đếm counter cò nhảy số theo thứ tự hay không? Nếu nhảy => Đạt.	Counter Công tắc	Ghi nhận lại giá trị của counter vào check sheet bảo trì.
4	Kiểm tra vệ sinh bệ gá holder	Dùng giấy dusper và tăm bông tẩm cồn để vệ sinh bệ gá.	Bệ gá holden	

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 3/23

5	Kiểm soát độ rơ/ lắc khi gá holder vào cleaver	Đặt holder vào rãnh cleaver. Sau đó lắc nhẹ holder nếu holder không bị rơ/ lắc => Đạt	250	
6	Kiểm tra vệ sinh má kẹp	Dùng tăm bông để vệ sinh 2 má kẹp trên và dưới của cleaver. Kiểm tra xem má kẹp có bị mòn, bể hoặc bị xẻ rãnh không? Nếu không => Đạt	Má kẹp trên, dưới	
7	Kiểm tra độ phẳng của fiber so với má kẹp	Gá fiber đã strip vào holder. Sau đó đặt holder vào rãnh cleaver. Kiểm tra fiber so với má kẹp. Fiber phải nằm thẳng trên cả 2 má kẹp, không bị vênh => Đạt	Má kẹp dưới Fiber trần	
8	Kiểm tra vệ sinh lưỡi dao	- Dùng tâm bông tẩm cồn để vệ sinh lưỡi dao Để lưỡi dao dưới microscope để kiểm tra xem lưỡi dao có bị mòn, mẻ hay không? * Nếu dao mòn, mẻ thì thay dao mới.	Vị trí nâng dao 0->1,2	- Vị trí lưỡi dao từ 1->16 - Vị trí nâng dao 0->1,2.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 4/23

9	Kiểm tra vệ sinh búa tách fiber	Kiểm tra xem búa tách fiber có bị nứt, bể hay không? Nếu không => Đạt	Búa tách fiber	
10	Cắt thử và	1. Cắt 3 mẫu và kiểm tra mẫu cắt	(22m(3)	
	kiểm tra fiber Cắt thử và kiểm tra fiber	2. Kiểm tra mặt cắt bằng Endface checking machine Kiểm tra số vân (giao thoa) =< 8 là đạt (<1°)		- Đọc HDSD (000-5-WI-082) máy endface checking machine trước khi kiểm tra. - Tiêu chuẩn đánh giá dựa theo HDSD (000-5- WI-082)

1.3 Hướng dẫn sửa chữa

1.3-1: Hướng dẫn xoay dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng tay lấy nắp bảo vệ lưỡi dao ra.	Nắp bảo vệ lưỡi dao	

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 5/23

2	Dùng tay lấy hộp đựng fiber ra.	Hộp đựng fiber	
3	Dùng tay đẩy bệ gá lưỡi dao về phía trước.	Bệ giữ thười dao	Phải đẩy bệ gá lưỡi dao về trước để nhìn thấy được ốc giữ dao
4	Dùng lục giác 1.5mm để mở ốc giữ lưỡi dao.	Óc giữ lưỡi dao	- Xoay nhẹ ốc giữ lưỡi dao đến khi lưỡi xoay được là đượcTránh làm rớt ốc bên trong.
5	Dùng tăm tre nhọn nhỏ hoặc lục giác 0.89 sao cho vừa với lổ trên lưỡi dao để xoay dao sang vị trí khác		Vị trí số trên dao 1->16 phải trùng với dấu mark với bệ giữ lưỡi dao

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 6/23

1.3-2: Hướng dẫn nâng dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng lục giác 1.5mm để mở ốc giữ lưỡi dao.	Óc giữ lưỡi dao	- Xoay nhẹ ốc giữ lưỡi dao đến khi lưỡi xoay được là được. -Tránh làm rớt ốc bên trong.
2	Dùng lục giác 1.5mm để mở ốc cố định bệ giữ lưỡi dao	Óc giữ vị trí nâng dao	
3	Dùng lục giác1.5mm để mở ốc giữ nâng dao.	07672	ốc giữ nâng dao bên trong, gần vị trí ốc giữ lưỡi dao.
4	Dùng lục giác 1.5mm để xoay sang vị trí khác		- Vị trí nâng dao chỉ sử dụng 3 nấc theo thứ tự 0->1->2 như hình bên Mỗi lần nâng dao là để dịch chuyển vị trí lưỡi dao mới, tránh điều chỉnh hạ dao về nấc dao đã sử dụng trước đó Tại 1 vị trí dao, khi đã sử dụng hết 3 nấc thì thực hiện việc xoay lưỡi dao.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 7/23

1.3-3: Hướng dẫn thay lưỡi dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng lục giác 1.5mm để mở ốc giữ lưỡi dao.	Óc giữ lưỡi dao	- Xoay nhẹ ốc giữ lưỡi dao đến khi lưỡi xoay được là đượcTránh làm rót ốc bên trong.
2	Dùng lục giác 1.5mm để mở ốc cố định bệ giữ lưỡi dao.	Óc giữ vị trí nâng dao	
3	Dùng tay vừa đẩy bệ gá lưỡi dao (1) vừa nhấc bệ cố định lưỡi dao về phía sau (2).	Bệ giữ_lưỡi dao 2	
4	 - Dùng tay để lấy lưỡi dao cũ ra và thay vào lưỡi dao mới. - Sau khi thay lưỡi dao mới vào thì xiết lại tất các ốc theo trình tự ngược lại với lúc tháo. 		- Khi lấy lưỡi dao ra phải mở má kẹp fiber trên lên để lấy lưỡi dao ra được dể dàng Khi gắn vào số 1 của lưỡi dao phải nằm trùng với dấu mark đối diện Khi gắn lưỡi dao mới vào thì xoay ốc nâng dao về vị trí 0.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 8/23

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
5	Dùng lục giác 1.5mm để mở 5 ốc ở bên dưới cleaver.	Fujikura MADE IN JAPAN Model No. CT-30 Serial No. 67711 The STANSES STANSES STANSES AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA	
6	Dùng lục giác 2mm để mở 2 ốc của bệ gá lưỡi dao.		
7	Lấy trục gá lò xo ra ngoài		Thao tác cần thận tránh văng lò xo, long đền
8	Vệ sinh fiber ở khu vực slide guide		Dùng nhíp nhọn, băng keo để lấy sạch fiber ở khu vực slide guide

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 9/23

1.3-4: Hướng dẫn thay lo xo trả về nắp má kẹp trên

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng vít 2 khe để mở trục đựng lò xo	Trục đựng lò xo	
2	Dùng tay lấy trục đựng lò xo ra và thay vào lò xo mới.	Lò xo trả về	Trình tự lắp vào ngược lại với thao tác thao ra.

1.3-5: Hướng dẫn thay lò xo trả về của bệ gá lưỡi dao

The evillating than that to he that the early guilled and					
1	 - Dùng lục giác 1.5mm để mở 5 ốc ở bên dưới cleaver. - Dùng lục giác 2mm để mở 2 ốc của bệ gá lưỡi dao. 	Bệ gá lưỡi dao	Lấy lưỡi dao trước khi thay lò xo.		
2	Dùng tay nâng cây pin để lấy lò xo cũ ra ngoài và thay vào lò mới	Lò xo trả về	- Gắn miếng đệm cao su trước sau đó mới gắn lò xo vào Thao tác lắp vào ngược lại với thao tác tháo ra.		

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 10/23


1.3-6: Hướng dẫn thay bạc đạn trượt của bệ gá lưỡi dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	 - Dùng lục giác 1.5mm để mở 5 ốc ở bên dưới cleaver. - Dùng lục giác 2mm để mở 2 ốc của bệ gá lưỡi dao. 	Bệ gá lưỡi dao	
2	Dùng lục giác 2mm để mở 2 ốc ở bên dưới cleaver ra	orop bupu	
3	Dùng tay lấy bạc đạn trượt cũ ra và thay vào bạc trượt mới	Bạc đạn Trượt Đệm lò xo	- Khi gắn bạc đạn trượt mới phải chú ý đệm lò xo phía dưới bạc trượt Thao tác lắp vào ngược lại với thao tác tháo ra
4	Sau khi lắp bạc đạn trượt, dùng lá thép 0.5mm để cân chỉnh lại độ lệch của bạc trượt.	Lá thép 0.5mm	

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 11/23

Sau khi lắp cleaver dùng lá thép 0.5mm để cân chỉnh lại độ lệch tâm của bệ gá lưỡi dao.



1.3-7: Hướng dẫn thay má kẹp

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng lục giác 1.5mm để tháo 2 má kẹp dưới.	Má kẹp dưới	
2	Dùng lục giác 1.5mm để tháo 2 má kẹp trên.	† Má kẹp trên	
3	- Thay 2 má kẹp mới, trên và dưới Dùng tay bóp sát 2 má kẹp trên dưới lại với nhau để kiểm tra độ tâm của 2 má kẹp Sau đó, kiểm tra độ phẳng của fiber so với má kẹp (Xem phương pháp ở mục 1.2 số thứ tự 7)		- Tránh làm trầy, xước, nứt, bể bề mặt của má kẹp Khi thay má kẹp xong phải kiểm tra xem má kẹp có đồng tâm và áp sát vào nhau.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58 HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 12/23

1.3-8: Kiểm tra mặt cắt của fiber


Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	- Kiểm tra mặt cắt bằng Endface checking machine. Kiểm tra số vân (giao thoa) =< 8 (<1°) => Đạt.		- Đọc HDSD (000- 5-WI-082) máy endface checking machine trước khi kiểm tra. - Tiêu chuẩn đánh giá dựa theo HDSD (000-5-WI-082).

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 13/23

2. Đối với CT-50, CT-58

2.1 Hình giới thiệu sơ lược



CLEAVER CT-50, CT-58

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 14/23

2.2 Hướng dẫn bảo trì Cleaver CT-50, CT-58

	.2 Hương dan i	pảo trì Cleaver CT-50, CT-58	
Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dụng cụ		Bộ lục giác hệ mm Tăm bông Cồn sạch Kính bảo hộ Thước lá thép đo khe hở
2	Kiểm tra ngoại quan		Kiểm tra ngoại quan Cleaver không bị dơ, nứt bể, biến dạng hoặc thiếu các chi tiết => Đạt
3	Kiểm tra bộ đếm counter	Ossision H7EC	Dùng tay nhấn công tắc hành trình counter đếm lên theo thứ tự => Đạt
4	Kiểm tra vệ sinh holder kẹp fiber		Dùng giấy dusper và tăm bông tẩm cồn để vệ sinh holder
5	Kiểm tra và vệ sinh 2 má kẹp Fiber	Má kẹp trên, dưới	Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh 2 má kẹp trên, dưới. Kiểm tra xem má kẹp có bị mòn, bể hoặc xẻ rãnh hay không. Nếu không => Đạt

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 15/23

6	Kiểm tra vệ sinh lưỡi dao	STANCE SEE	Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh lưỡi dao, để lưỡi dao dưới microcope kiểm tra xem lưỡi dao có bị mòn, mẻ hay không. Nếu không => Đạt Chú ý: Vị trí lưỡi dao từ 1=>16, vị trí nâng dao từ L=>M=>H
7	Kiểm tra vệ sinh búa tách Fiber		Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh búa tách Fiber, kiểm tra búa tách Fiber có bị mòn, bể hay không. Nếu không => Đạt
8	Cắt thử và kiểm mẫu	Bề mặt cắt Góc cắt	Hệ thống interferometer end face checking machine (000-5-WI-082). Strip Fiber và cắt thử 3 mẫu. Kiểm tra ngoại quan dựa vào template . Kiểm tra góc cắt dựa vào HDSD (000-5-WI-082) - Tạo một đường thẳng gần đi qua tâm (không qua điểm bể của fiber) sao cho đường thẳng đó đi qua nhiền vân (giao thoa) nhất (Góc = số giao thoa x 0.125um)

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 16/23

2.3 Hướng dẫn sửa chữa

2.3-1: Hướng dẫn xoay dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Xoay dao	OC xoay dao	Đẩy ốc xoay dao theo chiều mũi tên Lưu ý: Mỗi nấc trên ốc xoay dao tương ứng với một số của lưỡi dao
2	Kiểm tra số trên lưỡi dao	Số trên lưỡi dao	Kiểm tra số trên lưỡi dao sẽ thay đổi tăng dần theo chiều mũi tên

2.3-2: Hướng dẫn nâng dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Nâng dao	ốc nâng dao	 - Xoay ốc nâng dao theo chiều mũi tên để nâng hoặc hạ lưỡi dao. - Có 3 nấc nâng dao theo thứ tự L,M,H. - Mỗi lần nâng dao là để dịch chuyển vị trí lưỡi dao mới, tránh điều chỉnh hạ dao về nấc dao đã sử dụng trước đó. - Tại 1 vị trí dao, khi đã sử dụng hết 3 nấc thì thực hiện việc xoay lưỡi dao.

2.3-3: Hướng dẫn thay lưỡi dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Tháo hộp đựng Fiber		Dùng tay tháo hộp đựng Fiber ra theo chiều mũi tên

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 17/23


2	Tháo hộp cuộn Fiber	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định hộp cuộn Fiber
3	Tháo bệ gá má kẹp fiber dưới	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định bệ gá má kẹp Fiber dưới
4	Tháo holder kẹp Fiber	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định holder kẹp Fiber
5	Tháo khóa số vị trí lưỡi dao	Nâng bệ gá má kẹp Fiber dưới lên, sau đó sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định khóa số vị trí lưỡi dao
6	Thay lưỡi dao	Dùng tay tháo lưỡi dao ra khỏi Cleaver theo chiều mũi tên và thay lưỡi dao mới vào Lưu ý: Khi gắn dao, số 1 của lưỡi dao phải nằm vuông góc với má kẹp fiber dưới Khi gắn lưỡi dao mới vào thì xoay ốc nâng dao về nắc L

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 18/23

3. Đối với CT-08

3.1 Hình giới thiệu sơ lược



CLEAVER CT-08

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 19/23

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dụng cụ		Bộ lục giác hệ mm Tăm bông Cồn sạch Kính bảo hộ Thước lá thép đo khe hở
2	Kiểm tra ngoại quan	Fujikura CT08	Kiểm tra ngoại quan Cleaver không bị dơ, nứt bể, biến dạng hoặc thiếu các chi tiết => Đạt
3	Kiểm tra bộ đếm counter	Omnon H7EC	Dùng tay nhấn công tắc hành trình counter đếm lên theo thứ tự => Đạt
4	Kiểm tra vệ sinh holder kẹp fiber	2018161412 1111 108 6	Dùng giấy dusper và tăm bông tẩm cồn để vệ sinh holder
5	Kiểm tra và vệ sinh 2 má kẹp Fiber	Má kẹp trên, dưới	Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh 2 má kẹp trên, dưới. Kiểm tra xem má kẹp có bị mòn, bể hoặc xẻ rãnh hay không. Nếu không => Đạt

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 20/23

6	Kiểm tra vệ sinh lưỡi dao	Vị trí lưỡi dao Vị trí nâng dao	Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh lưỡi dao, để lưỡi dao dưới microcope kiểm tra xem lưỡi dao có bị mòn, mẻ hay không. Nếu không => Đạt Chú ý: Vị trí lưỡi dao từ 1=>16, vị trí nâng dao từ 0=>1=>2
7	Kiểm tra vệ sinh búa tách Fiber		Dùng tăm bông tẩm cồn vệ sinh búa tách Fiber, kiểm tra búa tách Fiber có bị mòn, bể hay không. Nếu không => Đạt
8	Cắt thử và kiểm mẫu	Bề mặt cát Góc cát	Hệ thống interferometer end face checking machine (000-5-WI-082) Strip Fiber và cắt thử 3 mẫu. Kiểm tra ngoại quan dựa vào template Kiểm tra góc cắt dựa vào HDSD (000-5-WI-082) - Tạo một đường thẳng gần đi qua tâm (không qua điểm bể của fiber) sao cho đường thẳng đó đi qua nhiền vân (giao thoa) nhất (Góc=số giao thoa x 0.125um)

3.3 Hướng dẫn sửa chữa 3.3-1: Hướng dẫn xoay dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Xoay dao	ôc xoay dao	Đẩy ốc xoay dao theo chiều mũi tên Lưu ý: Mỗi nắc trên ốc xoay dao tương ứng với một số của lưỡi dao

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 21/23

2 Kiểm tra số trên lưỡi dao



Kiểm tra số trên lưỡi dao sẽ thay đổi tăng dần theo chiều mũi tên

3.3-2: Hướng dẫn nâng dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
			Xoay ốc khóa vít nâng dao ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa
1	Nâng dao	Óc nâng dao	- Xoay ốc nâng dao theo chiều mũi tên theo từng nấc đã vạch sẵn 0=>1=>2 - Mỗi lần nâng dao là để dịch chuyển vị trí lưỡi dao mới, tránh điều chỉnh hạ dao về nắc dao đã sử dụng trước đó Sau khi nâng dao, siết chặt ốc khóa vít nâng dao lại Tại 1 vị trí dao, khi đã sử dụng hết 3 nấc thì thực hiện việc xoay lưỡi dao.

3.3-3: Hướng dẫn thay lưỡi dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Tháo nắp hộp đựng Fiber		Dùng tay tháo nắp hộp đựng Fiber ra theo chiều mũi tên, vệ sinh Fiber trong hộp

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 22/23

2	Tháo hộp cuộn Fiber	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định hộp cuộn Fiber
3	Tháo bệ gá má kẹp fiber dưới	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định bệ gá má kẹp Fiber dưới
4	Tháo holder kẹp Fiber	Sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định holder kẹp Fiber
5	Tháo khóa số vị trí lưỡi dao	Nâng bệ gá má kẹp Fiber dưới lên, sau đó sử dụng lục giác 1,5mm tháo ốc cố định khóa số vị trí lưỡi dao
6	Thay lưỡi dao	Dùng tay tháo lưỡi dao ra khỏi Cleaver theo chiều mũi tên và thay lưỡi dao mới vào Lưu ý: Khi gắn dao, số 1 của lưỡi dao phải nằm vuông góc với má kẹp fiber dưới Khi gắn lưỡi dao mới vào thì xoay ốc nâng dao về nắc 0

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CLEAVER CT 30, CT 32, CT 38, CT 50, CT 08, CT 58

HDCV: 000-5-WI-073 Version: 6 Trang: 23/23

Lịch Sử Soát Xét

Date	P.I.C	Version	Old Content	New content	Reason of change	Requester
11-Oct-2024	Trần Văn Phong	6	-	Mục1.3-3: Hướng dẫn thay lưỡi dao: thêm phần vệ sinh fiber cho slide guide	Improvement	Huỳnh Trúc Tuấn
08-Dec-2023	Trần Huỳnh Hoàng Khang	5	-	Thêm mới hướng dẫn bảo trì sửa chữa cleaver CT-58	SUG000000076115	Huỳnh Trúc Tuấn
18-Sep-2023	Trần Huỳnh Hoàng Khang	4	- Ghi rõ số WI HSDS máy endface, Spec đánh giá lỗi - Chưa có phương pháp kiểm soát độ rơ/ lắc khi gá holder vào máy - Chưa có mục kiểm tra độ phẳng của fiber so với má kẹp	- Ghi rõ số WI HSDS máy endface, Spec đánh giá lỗi - Update Phương pháp kiểm soát độ rơ/ lắc khi gá holder vào máy - Update mục kiểm tra độ phẳng của fiber so với má kẹp - Update ý nghĩa của việc nâng dao	Cập nhật và làm rõ nội dung phương pháp kiểm tra phù hợp với hiện tại	Huỳnh Trúc Tuấn
23-Apr-2022	Nguyễn Văn Tập	3	-	Thêm mới hướng dẫn bảo trì sửa chữa cleaver CT-50 và CT-08	Chưa có hướng dẫn bảo trì sửa chữa cleaver CT-50 và CT- 08	Đặng Thanh Tuấn
01-Nov-2009	Võ Hoàng Anh	2	-	Add more item 3.8 Checking fiber by using endface checking machine	Checking core fiber	Lê Nguyên Vũ