FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Xổ linh kiệnSố PS : 000-4-PS-009-0007Phiên bản: 7

HƯỚNG DẪN TUỐT DÂY , CẮT KEVLAR VÀ XỂ DÂY TẠI CÔNG ĐOẠN XỔ LINH KIỆN

I. Nội dung

Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa			
1. Tuốt vỏ dây đơn	- Dựa vào loại đầu nối và loại fiber theo bảng bên để tuốt vỏ đúng chiều dài.		Chiều dài tuốt vỏ, <mark>Ls</mark> (mm)		
			Fiber 0.25mm	Fiber 0.4 , 0.5 , 0.6 & 0.9mm	
		Hình minh họa Loại đầu nối	Có đoạn fiber ló ra khỏi cord ~ 30 mm	Chú ý: Đối với cord đôi, nếu chiều dài 2 đầu fiber chênh lệch nhau, cắt lại fiber cho bằng nhau trước khi tuốt vỏ.	
		LC thường	21 ± 1	51 ± 1	
		LC có bộ housing (IBM)	-	41 ± 1	
		SC, plug, socket	13 ± 1	43 ± 1	
		SC Shutter	25 ± 1	55 ± 1	
		FC thường	17 ± 1	43 ± 1	
		FC có vòng chặn	13 ± 1	43 ± 1	
		MU	14 ± 1	43 ± 1	
		ST	19 ± 1	50 ± 1	
		FSE cord	-	54 ± 1	
		DP	43 ± 1	73 ± 1	

<u>Chú ý</u>: Không cắt kevlar và xẻ dây cho đầu FC có vật tư như hình



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN								
Tên công đoạn áp dụn		Số PS: 000-4-PS-009-0007	Phiên bản: 7					
HƯỚNG DẪN TUỐT								
Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa						
2. Cắt Kevlar	 - Cắt sợi chỉ (kevlar) Áp dụng cho sản phẩm có chiều dài L ≥ 1M. Dựa vào loại đầu nối và bảng bên để cắt đúng chiều dài kevlar. Chú ý: Sản phẩm L < 1M thì chỉ cần cắt kevlar 1 đầu còn đầu còn lại dán băng keo vàng như hình 2.1. 	Hình minh họa Loại đầu nối LC SC FC MU ST DP,SC Trung Quốc	ều dài kevlar từ vỏ cord, Lk (mm) Lk 6 ~ 7 7 ~ 8	7~8 mm Hình 2.1				
3. Xể cord.	- Xể cord * Chỉ áp dụng cho loại đầu nối có vòng giữ cord loại trơn và chiều dài cord trên 1 mét (hình 3.1) - Dùng dụng cụ hoặc kéo xẻ đều 2 bên vỏ cord. - Chiều dài xẻ rãnh: 6 ± 1mm (hình 3.2). Chú ý: Sản phẩm L < 1M thì chỉ cần xẻ cord 1 đầu đã được cắt kevlar ở mục 2.	Hình 3.1 Vòng giữ cord Loại trơn Loại bậc	Hình 3.2	6 ± 1mm				
				Trang: 2/2				

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: Xổ linh kiện Số PS: 000-4-PS-009-0007 Phiên bản: 7 HƯỚNG DẪN TƯỚT DÂY, CẮT KEVLAR VÀ XỂ DÂY TẠI CÔNG ĐOẠN XỔ LINH KIỆN Lịch sử thay đổi/Revision history Pagaging

Preparing Date Ngày ban hành	Person	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester Người yêu
	Người phụ trách		Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	cầu
9/26/2024	T.Anh	7	Mục 2.Cắt Kevlar đầu SC 7-8 mm	Mục 2.Cắt Kevlar đầu SC Trung Quốc 9-11mm	Hướng dẫn rõ hơn	Anh
6/10/2022	Phụng	6	-	Mục 2. Thêm chiều rộng băng keo vàng cho hình 2.1	Hướng dẫn rõ hơn	Phụng
20/6/2022	Hà	5	1. Mục 2&3 chưa có hướng dẫn cho sản phẩm có chiều dài L<1M.	Mục 2&3 thêm hướng dẫn cho sản phẩm có chiều dài L<1M. Đổi format PS	1&2: Hướng dẫn rõ hơn	Phụng
6/4/2021	Nga	4	-	Chú ý: Không xẻ dây và cắt kevlar cho đầu FC có vật tư như hình Boot Vòng bám Vòng Vòng chặn Lò xo	Vật tư FC/APC mới có xẻ dây và cắt kevlar.	Anh
16/3/2020	Hà	3	-	Gộp chung PS : 000-4-PS-009-0006 v2 & 000-4-PS-009-0007 v2 & 001-5-PS-009-0005 v2	Gộp chung PS loại có medome và không medome.	A. Thắng & A. Phúc