

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
	TIÊU CHUẨN CÔN	IG ĐOẠN				
<u> </u>	6 \	4-OP-166-4-PS-005-0006	Phiên bản:	2		
		am khảo : 4-OP-166	2 222 2 2 332			
	Các code được gán theo DMS					
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa				
1. Chuẩn bị dụng cụ:	1.1. Máy sấy ống gia nhiệt 1.2. Keo supper X		SALE SELECTION SALES SELECTION OF THE SALES S			
	1.3. Keo Cyanon	CALL TOTAL MAN HILL AND MAN HIL				
	1.4. Keo Hi supper 5 :	CYANON	PS-005-0006 P-166 Phiên bản: 2 Hình ảnh minh họa Chà nhám (3~5mm) 545 ± 5mm Nh mark Vị trí chấm keo cynon Đầu chà nhám			
Tên sản phẩm: 12FO-SM(SR15E-SWR)-C1/P1/L1-L2-XL I. Phạm vi áp dụng: Gác code được gần theo DMS II. Nội dụng: Bước thực hiện Yêu cầu công đoạn 1. Chuẩn bị dụng cụ: 1.1. Máy sấy ống gia nhiệt 1.2. Keo supper X 1.3. Keo Cyanon 1.4. Keo Hi supper 5: 1.5. Keo Hernon 1.6. Jig gấ bơm keo 1.7. Mixer bơm keo 2. 1. Kiếm tra ngoại quan ống nylon. - Kiếm tra ngoại quan ống nylon không bị ngắn, dập, u. - Chả nhâm 2 đầu 3-5mm như hình bên. 2. 2. Chẩm keo eyanon cổ định ông : 2. 2. Chẩm keo eyanon cổ định ông : 2. 2. Li Xếp 1 lớp ống nylon: như hình bên + Đánh mark 5mm tinh từ đầu ống nylon: như hình bên + Đánh mark 5mm tinh từ đầu ông nylon: 2. 3. Chấm 1 lớp keo eyanon mông lên vị trí mark 2mm 2. 4. Xếp các lớp ống nylon thọc thứ tự hình/1 sản phẩm * Nếu chuẩn bị sốu trong ống nhiều hơn thì sau khi keo khô Lớp ống 4 Lớp ống 4 Lớp ống 3 Lớp ông 2 Lớp ông 3 Lớp ông 3 Lớp ông 3 Lớp ông 3	765320					
	1.6. Jig gá bom keo					
	1.7. Mixer bom keo	- (3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3				
2. Chuẩn bị ống nylon:	 Kiểm tra ngoại quan ống nylon không bị ngấn, dập, u. 	0				
	 2.2.1. Xếp 1 lớp ống nylon thứ 1 lên jig,tương tự xếp nhiều hàng 2.2.2. Đánh mark lên 1 đầu ống nylon: như hình bên + Đánh mark 5mm tính từ đầu ống nylon. 	5±1mm Vi trí chấm keo cynor	n Đầu chà	nhám		
		nhám	7			
	2.2.4. Xếp các lớp ống nylon theo thứ tự hình/1 sản phẩm	Lớp ống 4 (X)				
	* Nếu chuẩn bị số lượng ống nhiều hơn thì sau khi keo khô tách 12 ống thành 1 nhóm)	Lớp ống 3 ()() Lớp ống 2 ()()()				
Bảo mật Tài liệu này là tà	l i sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự ch	i ấp nhận của ban lãnh đạo FOV.	Tran	g 1/5		



		OPTICS VIETNAM LTD	
		N CÔNG ĐOẠN	
Tên công đoạn áp dụng: Brand Tên sản phẩm: 12FO-SM(SR15		PS: 4-OP-166-4-PS-005-0006 i liệu tham khảo : 4-OP-166	Phiên bản: 2
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	
6. Chấm keo Hi-supper 5:	Qui định khi trộn keo: - Tỉ lệ trộn keo 1:1 - Trộn 2 thành phần đều nhau ít nhất 20 giây - Đặt sản phẩm lên giá đỡ, cố định ống sợi và nylon. Đảm bảo fiber thẳng. Chấm một lượng vừa đủ keo Hi Super 5 lê sợi và ống. Keo phải bao phủ toàn bộ ống. - Keo supper 5 phải chảy bên trong ống nylon tối thiểu 0,5 mm (chấm keo từ trong ra ngoài, quan sát độ chảy của keo) và phủ kín đầu ống tối đa 2 mm (Keo quá nhiều có thể khiế ống không thể xỏ vào được vào ống SUS) - Keo không được chảy ra ngoài bề mặt quá 0,5mm. - Thời gian chờ keo khô khoảng 15 phút.		
7.Đẩy ống nylon vào ống SUS	-Chấm ít keo Hi-super 5 & đẩy ống nylon vào ống SUS.	→ phần ống đen chui vào ố	ng SUS ~1mm
8. Bom keo Hernon ống sus và fiber :	 Đẩy ống branching theo chiều dọc, bơm keo ARS0109 bằng mixer vào vị trí lỗ của ống branching, làm cho bọt khí bị đẩy lên cao và thoát ra ngoài. Dùng tăm loại bỏ phần keo thừa ở các mối nối ống. Cẩn thận không để keo tràn ra hai đầu ống. Đợi keo khô trong 5 phút. 		
9. Chấm keo Super X vào đầu ống SUS	- Chấm keo Super X vào hai đầu ống branching để tạo thành hình nón. có chiều dài keo từ đầu ống branching như hình. Chờ keo khô ~ 8 tiếng + Keo không dính lên ống SUS . + Bọt khí ≤ 1mm : OK	5.5~6.5mm	4.5~5.5mm Trang: 3/5

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Branching (tách nhóm fiber) Số PS :			4-OP-166-4-PS-005-0006		Phiên bản:	2	
Tên sản phẩm: 12FO-SM(SR15		`ài liệu tha	m khảo : 4-OP-166	1 2 1 1 1			
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn Kiểm tra: - Keo không dính lên bề mặt ống SUS (Vệ sinh sạch keo trên bề mặt ống SUS nếu có) - Keo phủ tròn đều, gọn quanh vị trí chấm keo (fiber, ống nylon), bề mặt keo không bị lõm, không thiếu keo.		Hi	nh ảnh minh họa			
10. Dán nhãn lên ống SUS :	 Đặt fiber hướng như hình, màu chính fiber hướng xuống. Dán nhãn cách đều 2 đầu ống SUS, mặt nhãn hướng lên. Kiểm tra nội dung nhãn bao gồm ID không giới hạn kí tụ cuối serial,nhãn không bị dơ, mất nét, nhăn. Nhãn dán không bị lệch . 		3679	31-003			
11. Heat ống heat trong suốt :	 11.1. Chiều dài ống heat 44 ± 1mm, 2 đầu ống heat phải bằng nhau, không bị cắt xéo. Vệ sinh ống heat trước khi lồng. 11.2. Lồng ống heat trong vào fiber: Lồng ống heat trong suốt phủ ngoài ống SUS, canh đều và sao cho keo super X ở 2 đầu không bị ló ra ngoài ống. 			T00-95†EZT đặt sau cho dư phầt	Phía fiber	ribbon	
	11.3. Đặt sản phẩm vào máy heat, heat cố định vị trí giữa ống heat ôm sát rồi di chuyển sang vị trí 2 bên heat ống ôn fiber và ống nylon. Chú ý: Chỉ heat vị trí ống heat. Không để nhiệt máy heat trí fiber và ống nylon -> sẽ làm dộp fiber và chảy ống nylo	n sát qua vị			rí giữa ống cho ôm uyển sang 2 bên. Tran	sát ng 4/5	



FIBER	MÀU	FIBER	MÀU
1	Xanh durong	7	Đỏ
2	Cam	8	Trong suốt
3	Xanh lá	9	Vàng
4	Nâu	10	Tím
5	Xám	11	Hồng
6	Trắng	12	Xanh ngọc

Trang 5/5

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

	Person Người ban hành	Version Phiên bản	I			
Preparing Date Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
14-Aug-2024	Anh NTT	1	-	Ban hành mới	-	Anh NTT
8/23/2024	Anh NTT	2	-	Cập nhật lại nội dung sau khi chạy thử.	Xem xét thực tế.	Anh NTT