Công đoạn áp dụng: IDENT KIỂM TRA CHÉO CORE

HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ

Số PS: **4-OP-510-5-PS-020-0001** 

Tài liệu tham khảo: 4-OP-510

Phiên bản: 12

I. Pham vi áp dung: CHO SẢN PHẨM CCO,CCT,CCC CÓ GẮN SỐ

II. Máy móc, dụng cụ cần chuẩn bị:



Hệ thống ident




Chú ý: Sử dụng đúng Jig cho Ident:

TJ-01: Fan out 4 core. TJ-02: Fan out 8 core. TJ-03: Fan out 12 core













Jig Ident cho sản phẩm



Jig Ident cho sản phẩm



Dụng cụ tuốt vỏ

Công đoan áp dung: IDENT KIỂM TRA CHÉO CORE

HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ

Số PS: 4-OP-510-5-PS-020-0001

Phiên bản:


12

## Tài liêu tham khảo: 4-OP-510

## III. Nội dung:

#### Chú ý 1:


- \* Kiểm tra hệ thống:
- Dùng sản phẩm mẫu G và NG kiểm tra hệ thống:
- + Kết nối đầu sản phẩm mẫu NG vào đầu MTC: đèn không sáng ở core chéo là đạt, ngược lại là Không đạt.
- + Kết nối đầu sản phẩm mẫu G vào đầu MTC: đèn sáng hết G là đạt, ngược lại là Không đạt.
- 1. Nhận diện sơ đồ kết nối khi Ident cho sản phẩm 2 core, 4 core, 8 core, 12 core



Chú ý: + Đối với hàng 2 core gắn số 1 :

- Core 1 có fiber màu xanh dương
- Core không gắn số có fiber màu vàng.

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: IDENT\_KIỂM TRA CHÉO CORE HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẨN SỐ Tài liệu tham khảo: 4-OP-510



## 2. Chuẩn bị 2 loại dây đo chuẩn (MTC) phù hợp với sản phẩm cần Ident:

- 1 sợi MTC Fanout có đầu MU (hoặc SC tương ứng với máy Ident theo số core của sản phẩm cần Ident )
- -> kết nối MTC vào Cổng In máy theo thứ tự các core trên máy, đầu fiber còn lại đặt vào Jig Ident kết nối với đầu fiber của sản phẩm.
- 1 nhóm sợi MTC phù hợp có đầu MU (hoặc SC-tương ứng với máy Ident, đầu MTC còn lại tương ứng với đầu nối của sản phẩm)
- -> kết nối MTC với Cổng Out theo thứ tự các core trên máy, đầu nối còn lại được kết nối với các core của sản phẩm. Dựa vào bảng sau:

Thông số	Đầu nối sản phẩm	Đầu MTC
Chế độ mài	SPC/UPC/PC/ADPC	APC
	APC	UPC

## Chú ý 2: Tùy theo số core sản phẩm mà sử dụng đúng loại MTC.

- Số thứ tự trên MTC phải trùng với số thứ tự trên sản phẩm khi Ident.
- Khi kết nối key sản phẩm phải hướng lên.
- Khi kết nối và tháo kết nối phải làm lần lượt từng đầu kết nối.

Công đoạn áp dụng: IDENT\_ KIÊM TRA CHÉO CORE

HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ

Số PS: **4-OP-510-5-PS-020-0001** 

15. 4-01-310-3-15-020-00


Phiên bản:


12

Tài liệu tham khảo: 4-OP-510

## 3. Kiểm tra Jig Ident:









Chú ý: Sử dụng đúng Jig cho

Ident:


TJ-01: Fan out 4 core. TJ-02: Fan out 8 core. TJ-03: Fan out 12 core 4. Tuốt vỏ fiber Ident:

4.1. Đặt fiber MTC fanout và sản phẩm vào đồ giữ như hình.

Chú ý: màu chính của fiber hướng xuống.

MTC

Sản phẩm



Màu chính của fiber hướng xuống ( Màu chính tương ứng cho từng loại sản phẩm)

#### Nhóm 1: 2 core

\* Màu fiber từ core 1 -> 2

Xanh - Trắng

Xanh- Vàng.

#### Nhóm 2: 4 core

\* Màu fiber từ core 1 -> 4

Xanh - Trắng - Trắng - Hồng

Xanh - Trắng - Nâu - Xám


Xanh - Nâu - Xám - Hồng

4.2. Đặt đồ giữ vào hot stripper để tuốt vỏ fiber.



4.3. Vệ sinh và khẩy fiber:

- Khảy lên xuống 3 lẫn.



4.4. Cắt và vê sinh fiber:

## 9~10mm

#### Nhóm 3: 8 core

\* Màu fiber từ core 1 -> 8

Xanh - Trắng - Trắng - Hồng - Vàng - Trắng - Trắng - Hồng

Xanh - Trắng - Nâu - Xám - Vàng - Trắng - Nâu - Xám

#### Nhóm 4: 12 core

\* Màu fiber từ core 1 -> 12

Xanh - Trắng - Nâu - Xám - Vàng - Trắng - Nâu - Xám - Xanh Lá - Trắng - Nâu - Xám

Xanh Dương - Cam - Xanh Lá - Nâu - Xám - Trắng - Đỏ - Đen - Vàng - Tím - Hồng - Xanh Ngọc

Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV.

Trang: 4/5

Công đoạn áp dụng: IDENT\_ KIÊM TRA CHÉO CORE

HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ

Số PS: **4-OP-510-5-PS-020-0001** 


Tài liệu tham khảo: 4-OP-510

Phiên bản:

12

## 5. Ident sản phẩm:

5.1.Đặt đồ giữ MTC và sản phẩm vào dụng cụ ident. Chú ý: Thứ tự core trên MTC và sản phẩm



5.2. Kiểm tra hệ thống đèn trên máy Ident của tất cả các core cần kiểm đều phải sáng.







### 6. Lưu dữ liệu:

- Sau khi kiểm tra tất cả các core đều sáng đèn
- -> Quét serial vào, màn hình báo GOOD và hiển thị số serial trên máy là OK.




## 7. Vị trí clamp.

- Giữ clamp cách đầu sản phẩm một đoan ≥ 150mm.

Hình minh họa vị trí gắn Clamp



- Chú ý: Trong lúc quét số seri có 1 đèn tắt trên máy báo Not good thì báo cấp trên nhập ECS ident lại sản phẩm đó.



Công đoạn áp dụng: IDENT\_ KIỂM TRA CHÉO CORE

HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ

Số PS: **4-OP-510-5-PS-020-0001** 

Tài liệu tham khảo: 4-OP-510

12

Phiên bản:

## Lịch sử thay đổi

	Người phụ	· · i Phien ban	Nội dung thay đổi		1.4.4.	Người
	trách		Nội dung cũ	Nội dung mới	- Lý do	yêu cầu
17/11/2015	Phuong	1	4-PS-IDE-0023	4-OP-510-5-PS-020-0001	Ban hành EIC	N.Anh
12/1/2016	Thủy	2	-	Add mục 10 .nhúng lò xo sau khi ldent	Theo 4M: 4-PR-007-4-FO-001-4-RC- 0060	N.Anh
11/4/2016	Thủy	3	-	Add hàng CCT, CCC 1 ĐẦU CÓ BRANCHING	Add chung PS	T.Anh
Phương 17/6/2020 Hà	Phương		Hình ảnh và các bước hướng dẫn cũ	Đổi hình ảnh và các bước hướng dẫn mới	Hướng dẫn rõ hơn OP dễ hiểu.	T.Anh
	Hà	Hà	-	Việt hóa tài liệu		
	Πα			Mục 4.1: Thêm thứ tự core cho hàng CCC.		
10/05/2021 N	Nga	Nga 5	-	Mục 1. Nhận diện sơ đồ kết nối khi ldent cho sản phẩm: Thêm sơ đồ kết nối loại 2 đầu	Combine PS	T.Anh
	1192		-	Thêm mục II. Dụng cụ, máy móc cần chuẩn bị	Dễ dàng cho Op chuẩn bị	
			-	Mục 4.1 thêm các nhóm màu fiber	Dễ dàng cho Op nhận diện	<u>]                                    </u>
29/06/2021	Nga	6	-	Thêm mục 8. Tháo kẹp trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo	Thay doi thao tác thao kẹp từ housing sang sau ident để dễ dàng kiểm tra chéo core	Tiên
7/14/2021	Nhi	7	-	Thêm nội dung Mục III.Chú ý 2: - Khi kết nối và tháo kết nối phải làm lần lượt từng đầu kết nối.	Thêm nội dung, OP dễ dàng thao tác.	Tân
10/27/2021 Yenhh	V 11	Yenhh 8	- 7. Kiểm tra độ nhúng của lò xo	- Bỏ mục 7. Kiểm tra độ nhúng của lò xo	- Chuyển kiểm tra lò xo ở công đoạn housing để balance line	<b>-</b> :.
	Yennn		- 8. Tháo kẹp trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.	- Giữ clamp cách đầu sản phẩm một đoạn ≥ 150mm	- Giữ clamp cho Op dễ dàng thao tác cho tới công đoạn App	TiênCTC
12/1/2021	Yenhh	9	-	- Mục 7. Hình minh họa vị trí giữ Clamp	- Thêm ghi chú cho OP dễ hiểu.	TiênCTC

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Công đoạn áp dụng: IDENT_ KIÊM TRA CHÉO CORE		Số PS: <b>4-OP-510-5-PS-020-0001</b>		12					
HƯỚNG DẪN IDENT CHUNG CHO SẢN PHẨM CCO, CCT, CCC CÓ GẮN SỐ		Tài liệu tham khảo: 4-OP-510							
5/17/2022	HạnhLT	10	-Mục 1.Nhận diện sơ đồ kết nối khi Ident cho sản phẩm		u cầu nhận diện ố core để dễ dàng : .	AnhNTT			
10/6/2022	HạnhLT		Mục 1. Nhận diện sơ đồ: - Mục 4. Nhóm 1: 2 core * Màu fiber từ core 1 -> 2 Xanh - Trắng	I_ Core knong dan so co tiner mail Vand	ó loại fiber xanh- ∙ add thêm.	AnhNTT			
29/8/2024	Anh NTT	12	-	Mục III. Mục 2 Thêm bảng hướng dẫn sử dụng đầu nối MTC tương ứng với đầu nối sản phẩm.	dẫn rõ hơn	AnhNTT			