FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD. Kiểm tra kỹ năng công đoạn Thermal inspection- CMB No: 102-018 001-1-ST-102-0019/1 Skill test: 001-1-ST-102-0019 Phiên bản: 1 Phạm vi áp dụng : CÔNG NHÂN LÀM TẠI CÔNG ĐOẠN Thermal inspection- CMB 000-4-WI-0687_Ver:1,4-QC-0507-4-PS-102-0003_Ver:1,4-QC-0507-4-PS-102-0004_Ver:1 Lưu ý: Nếu tài liệu thay đổi Version mà nội dung thay đổi không liên quan tới nội dung đào tạo hoặc tham khảo thì không cần revise Tài liệu tham khảo số : version trên bài skill test Dòng sản phẩm Tiêu chuẩn kiểm tra Muc kiểm tra Điểm Bước thực hiện

	FUJIKURA F	IBER	OPTICS VIETNAM LTD.		
	Vệ sinh mặt bàn đo	1	Dùng giấy tẩm IPA hoặc cây lăn bụi vệ sinh bề mặt bàn đo	0.5	
Vệ sinh bàn đo	Vệ sinh rãnh đặt Neoceram	2	Dùng tăm bông tẩm IPA vệ sinh rãnh đặt Neoceram	0.5	
	Lấy sản phẩm đặt ra bàn	3	Nhẹ nhàng tránh làm trầy xước sản phẩm	1	
Kiểm ngoại quan vùng Neoceram	Kiểm tra ngoại quan Neoceram	4	Bằng kính lúp	1	
	Kiếm vùng coating phía bó fiber, vùng keo OF 600,	5	Dị vật tiêu chuẩn kiểm theo PS	1	
	Kiểm Neoceram	6	Không trầy mẻ	1	
	Ghi nhận lỗi	7	Ghi nhận vào Checksheet	0.5	
	Đặt Neoceram vào rãnh trên bàn	8	Đúng vị trí 5A, bó fiber nằm bên trái, FBG bên phải	0.5	
Đặt sản phẩm lên	Cố định Neoceram	9	Vặn ốc vít nhẹ để giữ neoceram	1	
bàn đo	Thao tác vặn	10	Không vặn mạnh tránh làm trầy Neoceram		
	Đậy nắp che bụi	11	Đậy nắp che bụi Neeoceram sau khi cố định xong		
Gá Recoat lên bàn	Đặt đoạn recoat FBG vào vùng 5B	12	Nằm giữa và cố đinh bằng 2 miếng mút định vị	1	
Quấn fiber tín hiệu	Quấn sợi tín hiệu	13	Quấn sợi tín hiệu tách riêng , gá điểm strip tại vùng 5G		
Thao tác với fiber tín hiệu	Đặt sợi tín hiệu nằm trong hộp đen	14	Đặt sợi tin hiệu cho điểm strip nằm hoàn toàn trong hộp đen	1	
	Quấn các sợi Pump nằm trên bàn	15	Quấn các sợi Pump(x6) nằm gọn trên bàn, fiber không xoắn vào nhau	1	
Thao tác với Pump	Cố định đầu 6 sợi Pump	16	Xả đầu các sợi Pump đoạn khoảng 500mm xuống mặt bàn		
fiber		17	Vuốt các sợi pump nằm thẳng song song nhau		
		18	Cố định bằng băng keo ở vị trí 12KW (bên phải xe)	1	
Kiểm ngoại quan	Kiểm tra lỗi fiber	19	Kết nối FBG và đèn redlight	0.5	
fiber	Nem na loi libei	20	Kiểm tra toàn bộ sợi fiber trên sản phẩm	0.5	
	Strip 6 sợi nguồn	21	Chiều dài 30mm bằng kiềm strip, lỗ 1		
	Vệ sinh sạch	22	Bằng giấy tẩm IPA		
Hàn các sợi pump	Cắt fiber	23	Cắt khoảng 10mm bằng máy CT101		
và nguồn	Hàn Pump với nguồn	24	Bằng máy 70S, chế độ hàn No 77		
	Vệ sinh mối hàn sau khi hàn	25	Bằng tăm bông bẻ đôi tẩm IPA		
	Thao tác vệ sinh	26	Vệ sinh sạch bụi vùng đoạn fiber trần		
	06 * 1 6:12 2 :44	27	Đặt jig có dán băng keo 2 mặt vàu vị trí 1B, 2B		
	Cố định mối hàn vào vị trí vùng 1B, 2B.	28	Chỉnh điểm tuốt bên phải cách cạnh jig ~1mm		
Cố định mối hàn pump và nguồn lên	14g 12, 22.	29	Các mối hàn nằm thẳng song song nhau	1	
bàn	Kiểm tra mối hàn	30	Kết nối FBG và đèn redlight	0.5	
		31	Kiểm tra toàn bộ fiber trần nằm vùng 1B, 2B		
		32	Không có ánh sáng nằm ở vùng này	1	
Hàn FBG sản phẩm với FBG nguồn	Strip FBG sản phẩm và FBG nguồn	33	Chiều dài 30mm bằng kiềm strip, lỗ 2	1	
	Vệ sinh fiber	34	Vệ sinh sạch bằng giấy tẩm IPA	0.5	
	Cắt fiber	35	bằng máy CT 105, đặt điểm strip fiber ngay vị trí số 10		
	Hàn FBG sản phẩm và FBG nguồn	36	Bằng máy hàn 100M+, chế độ hàn No 81		
	Vệ sinh vùng fiber trần sau khi hàn	37	Dùng tăm bông tẩm bẻ đôi tẩm IPA vệ sinh sạch		
	Cố định mối hàn FBG	38	Cố định mối hàn bằng băng keo tại vị trí vùng 1E, 2E.		
		39	Điểm strip FBG sản phẩm nằm bên phải cách cạnh jig 1mm	1	

		FUJINUKA F	IDER	OFFICS VIETNAM LTD.	
		Đấy bệ trượt sản phẩm vào buồng đo	40	Đẩy đặt đúng vị trí với buồng đo	1
	Đặt sản phẩm vào buồng đo	Khóa chốt định vị	41	Kéo khóa chốt về bên phải cố định bệ	1
		Gắn phích điện	42	Lắp gắn chốt điện nằm phía bên trái buồng đo	1
		Gắn van nước làm mát	43	Lắp gắn 4 van nước làm máy nằm phía bên phải buồng đo	1
		Lấy các tấm che ra khỏi bệ sản phẩm	44	Lấy hết tất cả các tấm che sản phẩm ra ngoài buồng đo	1
		Nâng thanh cố định bệ của buồng	45	Nâng thanh cố định bệ của buồng lên	1
PUMPCOMBINE		Đóng cửa buồng đo	46	Đóng kín cửa buồng đo sản phẩm	1
R	Đo sản phẩm	Mở khóa 2 van đường nước 47 Mở khóa đường nước màu xanh dương dưới buồng đo		Mở khóa đường nước màu xanh dương dưới buồng đo	1
		Khóa van 1 van nước thải	48	Khóa van nước thải màu xanh lá dưới buồng đo	1
		Kiểm tra máy Chiller làm	49	Nhiệt độ trong tiêu chuẩn 25± 1 deg.	1
		mát	50	Mực nước trên vạch xanh.	1
		Khởi động máy chiller	51	Nhấn vào nút ON trên máy Chiller làm mát.	1
		Kiếm tra giá trị trên đồng hồ trên máy Chiller	52	Kiểm tra giá trị trên đồng hồ nằm trong bảng được dán bên cạnh	1
	Chạy chương trình đo trên Software	Vào Mục Thermal Inspection	53	Chờ cho chương trình mở, bấm vào Initialize	1
		Vào Recipe	54	Chọn MPC-1-006 PumpCBM-1st	1
		Vào Operator	55	Quét mã nhân viên thực hiện đo	1
		Vào Serial number	56	Quét số serial của sản phẩm	1
		Vào Truck number	57	Chọn số bàn đặt sản phẩm	1
		Vào Mode	58	Chọn P1 Inspection	1
		Vào View box	59	Tích vào ô boxG	1
		Vào CMB Positioning	60	Hiển thị CMB position adjustment mode	1
		Vào Start	61	Chờ các mũi tên hiển thi màu xanh	1
		Chỉnh cho ô boxG nằm ngay băng keo	62	Bấm các mũi tên cho ô boxG nằm ngay băng keo	1
		Bấm cho boxG nằm thấp hơn băng keo	63	Bấm 5 lần vào ô có 2 mũi tên xuống	1
		Bấm vào các lệnh đo	64	Nhấn Confirm -> bảng hiện thị nhấn OK -> Nhấn Complete -> Return to P1	1
		· .	65	Chờ cho bằng hiển thị bấm vào Continuous Inspection -> OK	1
		Chờ máy đo xong, Nếu sản phẩm OK	66	Bấm Calculation để lấy dữ liệu	1
		Kiểm tra giá trị	67	Kiểm tra mục 1, 2 & 3 số liệu khớp với giấy dán hiển thị => OK	1
		Nếu sản phẩm NG	68	Nhan Buzz stop để tắt còi báo, nhấn Calculation để lưu dữ liệu lại	1
		Bấm vào Initialize	69	Cho camera về tọa độ gốc ban đầu	1
		Lưu lại dữ liệu đo đạc	70	Mở file Excel convertion , chọn serial vừa đo , nhấn Excel convertion	1
		1	71	Chời biển thị bận thoại thành công là OK	1

Chờ hiển thị hộp thoại thành công là OK

			Khóa 2 van đường nước	Khóa 2 van đường nước 72 Khóa đường nước màu (xanh dương) dưới buồng đo				
			Mở 1 van nước thải 73 Mở 1 van nước thải màu (xanh lá) dưới buồng đo					
			Tắt máy làm Chiller		Bấm vào nút OFF để tắt Chiller làm mát			
		rat may lam Chiller	75	Kiểm tra giá trị đồng hồ trở về 0				
		Mở cửa buồng đo	76 Kéo mở cửa buồng đo		1			
	Lấy sản phẩm ra		Mở chốt định vị	77 Kéo mở chốt về bên trái		1		
			Tháo phích điện	Tháo phích điện 78 Tháo chốt điện nằm phía bên trái buồng đo		1		
		an pham i buồng đơ	I nao 4 van nước lam mát	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
		J	Kéo bệ sản phâm ra khỏi buồng đo	Kéo bệ sản phẩm ra khỏi buồng đo cẩn thận		1		
			Ngắt sản phẩm ra khỏi nguồn đo nguồn		1			
			Quấn sản phẩm	82	Quấn sản các sợi pump và tín hiệu, cố định bằng băng keo			
			Quan oun pham	83	Đặt đoạn recoat vào miếng mút			
			Đặt sản phẩm vào hộp	84	Mở ốc vít lấy neoceram ra đặt vào đúng vị trí trong hộp			
				85	Quấn sản phẩm nằm gọn trong hộp	1		
		thành sả phẩm	n Cập nhật thông tin sản phẩm	86	Cập nhật đầy đủ vào chương trình	0.5		
			Tài liệu	87	Mở và đọc tài liệu đúng loại sản phẩm đang làm	1		
	CI	huẩn bị	Vật tư	Vật tư 88 Giấy vệ sinh, bao tay		0.5		
			Dụng cụ	Dụng cụ 89 Kìm strip, máy hàn, máy cắt, mắt kính		0.5		
			Vật tư (Material)	Vật tư (Material) 90 Chỉ có những vật tư cần thiết đặt trên bàn				
		414	Thiết bị (Machine)	Thiết bị (Machine) 91 Khi phát hiện máy hoặc dụng cụ bị hư phải báo với cấp trên		0.5		
		4M	Con người (Man)	92	Không nói chuyện riêng, đùa giỡn trong lúc làm việc			
			Thao tác (Method)	Thao tác (Method) 93 Không thay đổi thao tác hoặc bỏ bước		1		
	An to	oàn và 2S	An toàn và 2S	An toàn và 2S 94 Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, tuân thủ qui định an toàn tại công đo		0.5		
Total					94	85		
Dòng sản ph	ẩm				Câu hỏi mở	Điểm		
		95	Câu 1: Bạn cần chú ý gì khi thao tác tại công đoạn?					
PUMPCOMBINER		Đáp án	Làm đứng thao tác, thực hiện đứng thứ tự các hước tuận thủ các qui định tại công đoạn, tận trung khi làm					
		96	Câu 3: Nêu cách xử lý khi cồn	vào m	ắt	2.5		
			Rửa mắt bằng nước sạch 30 phút rồi đưa xuống y tế					
Total		2						
		•						
Dòng sản phẩm					Mẫu thực hành	Điểm		
PUMPCOMBINER		97 Mẫu 1						
		98	Mẫu 2 3.4					
		99	Mẫu 3 3					
		100	DMS:000-4-WI-0687					
		101	01 DMS:4-QC-0507-4-PS-102-0003					
		102	102 DMS:4-QC-0507-4-PS-102-0004					

Total

6

10

Phương pháp đánh giá:

- 1. Tài liệu này áp dụng cho đánh giá lần 1, đánh giá lần 2 (đánh giá hàng năm) hoặc khi có yêu cầu đánh giá lại.
- 2. Chuẩn bị sản phẩm: thực hiện sản phẩm
- Dòng sản phẩm : PUMPCOMBINER(Mẫu 1,Mẫu 2,Mẫu 3)
- 3. Hình thức đánh giá: OP phải thực hiện tất cả các yêu cầu trên và người kiểmtra Đánh (Good/G) vào ô tương ứng nếu OP thực hiện đúng và đủ.Đánh (NoGood/NG) nếu thực hiện thiếu hoặc thực hiện không đúng.
- 4. Câu hỏi mở mang tính chất tổm tắt lại kiến thức , tình huống xử lý, những lỗi thường xảy ra hoặc những lưu ý quan trọng của công đoạn thì trainer cho học viên ghi nhân tai vi trí trả lời câu hỏi mở.
- 5. Điều kiện: Tất cả mục đánh giá là Good thì Đạt 100/100 tổng điểm thao tác, 4M, safety, 2S, câu hỏi mở, đạt yêu cầu đánh giá mẫu và thỏa các điều kiện đặc biệt (nếu có) của từng công đoạn, thì kết quả đánh giá operator là đạt

Nếu kết quả lần 1 không đạt thì tiến hành training và đánh giá lại. Thời gian kiểm tra lại của mỗi lần cách nhau không quá 2 ngày và tuỳ vào mức độ lỗi vi phạm mà người đánh giá có thể quyết định thời gian đánh giá lại.

Kiểm tra bởi :	:	gamnth_	_trn	Phê duyệt bởi :	naml	namha					
2 Cam Gan				V	Men						
Ngày: 02-07-2024				Ngày :	Ngày : 04-07-2024						
Ban hành bởi : Trần Thị Yến											
Ngày : 02-07-2024											
History (Biểu mẫu lịch sử thay đổi)											
Ngày	Người thay đổi Phiên bản		Nội dung cũ		Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu				
02-07-2024	02-07-2024 yentt 1		-		Ban hanh moi	sanpham moi	gamnth_trn-Staff				