## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

## TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: HOUSINGSố: 001-4-PS-014-0063Phiên bản: 1919Tên sản phẩm: FAS Connector Plug [F][F]Tài liệu tham khảo:Trang: 1/3\*001-4-PS-014-0063/19\*

I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo Mapping hê thống

II. NỘI DUNG:							
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa					
1. Vệ sinh bề mặt Ferrule	- Vệ sinh bề mặt Ferrule sạch trước khi housing.						
2. Kiểm in laser	- Kiểm tra số in laser trên vật tư đầu tiên của lô trùng với số in trên nhãn laser.	Name:FAST-SC-APC-SM-025/IST   ASA 0052   ID: 286863   19/02   10000001   10000001   1000000000000					
3. Rải lò xo lên Jig	<ul> <li>- Råi lò xo lên Jig (như hình bên)</li> <li>** Lưu ý: Mỗi ô nam châm là một lò xo =&gt; OK</li> <li>Mỗi ô nam châm có 2 lò xo =&gt; NG</li> <li>→ Mỗi Jig rải chỉ có 12 lò xo</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ô nam châm = 1 lò xo, 1 Jig rải đủ 12 lò xo => OK					

1 ô nam châm = 2 lò xo, 1 Jig rải > 12 lò xo => NG

	T	EU CHUÂN CO	NG ĐOAN		
Công đoạn áp dụng: HOU	SING	<b>Số:</b> 001-4-PS-014-0063		Phiên bản: 19	
Tên sản phẩm: FAS Conn	ector Plug [F][F]	Tài liệu tham khảo:		<b>Trang: 2/3</b>	*001-4-PS-014-0063/19*
<u>II. NỘI DUNG:</u>					
Bước thực hiện	Yêu cầu công đơ	Hình ảnh minh họa			
4. Housing	<ul> <li>Housing theo thứ tự A-&gt; B-&gt; C-&gt; D</li> <li>Hướng Key của Latch Housing, body phải cùng nhau.</li> <li>Lưu ý: Mặt in Laser có cánh bướm hư</li> </ul>		A Latch housing  F YY/MM  O00001  Huống Latch Housing	Narge	Lò xo  D  Stopring E  Phướng Latch Housing và laser:  Không đạt
5. Kiểm tra Stopring & Latch housing	<ul> <li>Stopring &amp; Latch housing khóp với r</li> <li>Kiểm tra Latch housing: được gắn đứ Stopring, không biến dạng, không nứt, có vật lạ, không trầy xước,</li> <li>Kiểm tra lỗi đùn key như Hình b</li> </ul>	ıng mặt so với	Không đùn Key: Đạt	Đã khớp: Đạt  Hình a.  Hình b.	Chưa khớp: Không đạt  Đùn Key: Không Đạt
5. Kiểm tra lò xo	Sau khi gắn Housing, kiểm lại Jig rải  + Nếu Jig rải lò xo trống => <b>OK</b> + Nếu jig rải lò xo vẫn còn lò xo =>				

(Báo Leader, lập NC, và cô lập 12 sản phẩm vừa gắn Housing)

Sau khi Housing, tool rải lò xo: TRỐNG => OK

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

**Số:** 001-4-PS-014-0063

Phiên bản:

19

Tài liệu tham khảo:

Công đoạn áp dụng: HOUSING

Tên sản phẩm: FAS Connector Plug [F][F]

**Trang: 3/3** 

\*001-4-PS-014-0063/19\*

## REVISION HISTORY

(Lịch sử sửa đổi)

Preparing date	PERSON	Version	Description contents (Nội dung sửa đổi)		Reason of change	Change Requester
(ngày soạn thảo)	(Người soạn thảo)	(phiên bản)	Old content (Nội dung cũ)	New content (Nội dung mới)	(lý do thay đổi)	(người yêu cầu)
11-Mar-20	My	14	-	- Thêm code mới AFP0081	-Thêm code mới.	NganDNQ
12-Nov-20	Му	15	-	<ul> <li>Thêm nội dung trên nhãn Laser.</li> <li>"Không tốt"&gt;"Không đạt".</li> <li>Loại bỏ các code sản phẩm, phạm vi áp dụng theo hệ thống tài liệu điện tử.</li> </ul>	<ul> <li>Thao tác kiểm tra dễ dàng hơn.</li> <li>Chuẩn hóa từ ngữ.</li> <li>Giàm thời gian revise PS.</li> </ul>	NganDNQ
3-Mar-21	MyNTD	16	- Format tài liệu cũ	<ul><li>Format tài liệu mới.</li><li>Add lỗi đùn key</li></ul>	- Thay đổi template tài liệu.	NganDNQ
19-Oct-23	Nguyệt	17	-	-Revise lại format nhãn laser (ở mục 2)	-Revise lại format nhãn laser.	ChiNNL
12-Dec-23	Nguyệt	18	- Số in laser: In đúng vị trí, đúng kiểu, rõ ràng (mục 2)	- Cancel : Số in laser: In đúng vị trí, đúng kiểu, rõ ràng (mục 2)	- Theo 4M : 4-PR-007-4-FO-0007-4-RC-0162.	ChiNNL
9-Sep-24	Nguyệt	19	Lắc sản phẩm để kiểm tra lò xo (Hình 4) + Không nghe tiếng kêu: Đạt + Ngược lại, nghe tiếng kêu: Không đạt	Sau khi gắn Housing, kiểm lại Jig rải lò xo + Nếu Jig rải lò xo trống => OK + Nếu jig rải lò xo vẫn còn lò xo => NG (Báo Leader, lập NC, và cô lập 12 sản phẩm vừa gắn Housing)	Theo 4M: 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0121	ChiNNL
			-	Thêm mục "Rải lò xo lên Jig"	Làm rõ cho OP	