## PROCESSING/VERIFICATION/CALIBRATION TOOL/JIG/TEMPLATE INSTRUCTIONS AND RECORD O00-5-DTV-0066 Version: 02 Page:1/1

## I.Thông tin Tool/ Jig/ Template:

Document No.:

Tên Tool/Jig	Vật liệu, Loại Ferrule	Thông số/ tiêu chuẩn	Dung sai	Thời gian tái đánh giá (*)
Master Interferometer Reference Sample		+Kiểm tra bề mặt mẫu đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn tại công đoạn +Tiến hành hiệu chuẩn máy trước khi thực hiện verify theo hướng dẫn 000-5-WI-0991 +Kiểm tra độ mòn của Jig trước khi verify thoả điều kiện theo 000-5-CS-246 +Tiến hành verify đo 3 lần trên 2 máy yêu cầu giá trị đo trên mỗi máy thoả điều kiện: -Angle X (ký hiệu verify: X ) đo 3 lần Max-min ≤ 0.045° -Angle Y(ký hiệu verify: Y ) đo 3 lầ Max-min ≤ 0.048° +Kết quả chuẩn (Angle X, Angle Y) ghi trên mẫu là giá trị trung bình của 6 lần đo trên 2 máy	Áp dụng V.4.8 theo 000-5-WI-0829	12 tháng

## II/ Bản vẽ/ hình ảnh/ phác thảo





## Chú ý:

-Tham khảo 000-5-WI-0991 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THỰC HIỆN CALIB CÁC THIẾT BỊ

-Tham khảo 000-5-WI-0829 BẢNG TRA NĂNG LỰC VERIFICATION & NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN THAO TÁC VERIFY CHO MẪU

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, MANG RA NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

**Revison History** 

Date Person	Version	Description		Reason	Requester	
	Feison	erson version	Old content	New content	NedSOIT	
7-Jun-22	Nghith	01	-	-	<ul> <li>New issue, apply new concept</li> </ul>	Hiepvv
23-Oct-24	Tuanht	02	None	-Thêm mục kiểm tra độ mòn của Jig inter trước khi thực hiện verify -Làm rõ ký hiệu góc X,Y và cách tính trung bình giá trị đo	Make clear and improve phương pháp	Hiepvv