TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020Phiên bản: 1Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNITTài liệu tham khảo : 4-OP-343

<u>I. PHAM VI ÁP DUNG</u> :

II. NỘI DUNG :

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
--	-------------------

1. Yêu cầu về Dán serial sub và quét gộp casing

- Thứ tự dán số serial: Từ tray nhỏ đến lớn, theo thứ tự từ dưới lên trên
- Quét đúng thứ tự serial từ dưới lên trên theo bảng và hình bên

Sub (tray)	Vị trí dán từ trên xuống	Thứ tự quét	
Tray cuối (số tray lớn nhất)	Trên cùng	Cuối cùng	
↑	↑	↑	
Tray 1 (số tray nhỏ nhất)	Dưới cùng	Đầu tiên	




Quét gộp từ dưới lên

2. Gỡ các nắp khay kim loại, tấm phim và ống silicone


Kiểm tra ngoại quan ốc không bị toe đầu trước khi tháo.

2.1. Mặt trước:

- Sử dụng đầu vít số 2 nới lỏng 2 ốc vị trí khoanh tròn như hình.
- Gỡ tấm phim và giao Final Casing.
- Gỡ phụ kiện silicone và giao QC.



Dhu kiên silioo



Phụ kiện silicone

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0020 Phiên bản: 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Tài liệu tham khảo: 4-OP-343


2.2. Gỡ nắp bên phải khay

- Dùng vít lực dẹt nới lỏng ốc vị trí khoanh tròn, sau đó nhấc nắp phía bên phải lên ra khỏi khay như hình



3. Dán băng keo vàng các cạnh viền của module

Dán băng keo vàng, gấp mép băng keo che các cạnh viền khay để tránh làm fiber kẹt vô rãnh khi casing Vi trí dán như hình





Bên phải khay

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020
 Phiên bản: 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Tài liệu tham khảo: 4-OP-343


4. Gắn Sub 8SC vào Module tray kim loại

- Một sản phẩm main gồm 25 tray sub, gắn vào vị trí 1=>193

Số trên Module 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193

Số trên






Lưu ý trước khi gắn 8SC vào Module Tray

- Kiểm tra ống silicone không bị xoắn
- Phần đuôi fiber đã quấn gọn, cố định bằng băng keo hoặc ống xoắn
- Kiểm Nhãn **Số** trên **ống silicone và fiber** = **Số** trên **module khay** khi gắn

- Luồn fiber, ống silicone của Sub 8SC qua khe hở trên đường ray, kéo nhẹ nhàng đuôi fiber về dưới như hình

Chú ý:

- Thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng. **KHÔNG** kéo fiber khi cấn kẹt, tránh gãy fiber
- Quan sát ống silicone KHÔNG bị uốn cong với đường kính <30mm
- Không để fiber, ống silicone bị cấn/kẹt. Nếu bị cấn/kẹt, phải dừng lại và kiểm tra ngoại quan của fiber và ống silicone. đảm bảo không bị ngấn/dập/gãy/biến dạng/...



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0020 Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: CASING


Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Tài liêu tham khảo: 4-OP-343


- Gắn gờ của tray 8SC phải nằm trong rãnh module tray kim loại (vị trí khoanh đỏ)
- Đẩy tray 8SC theo đường ray vào sát bên trong module tray kim loại, tay còn lại kéo nhẹ ống silicone xuống dưới trong khi module 8SC được đẩy vào trong để fiber không bị đùn/kẹt

Chú ý:

- Thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng. **KHÔNG** kéo fiber khi cấn kẹt, tránh
- Quan sát ống silicone KHÔNG bị uốn cong với đường kính <30mm
- Không để fiber, ống silicone bị cấn/kẹt. Nếu bị cấn/kẹt, phải dừng lại và kiểm tra ngoại quan của fiber và ống silicone. đảm bảo không bi ngấn/dập/gãy/biến dang/...



kéo nhẹ ống silicone xuống dưới trong khi module 8SC được đẩy vào trong để fiber không bị đùn/kẹt



Kiểm tra: Fiber không kẹt, uốn cong quá 30mm như hình

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0020 Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: CASING

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liêu tham khảo: 4-OP-343

- Cứ 5 tray nhỏ gắn vào module lớn thì quấn ống xoắn vào đuôi fiber như hình


Thực hiện Mục 4 cho 25 tray 8SC vào Module



Gắn ống xoắn khi đủ 5 tray nhỏ

5. Siết ốc cố định Stopper Dùng vít lực để siết ốc mặt trước module kim loại

- Luc siết: 6.42 kgf.cm
- Đầu vít: 2



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0020 Phiên bản: 1


Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liệu tham khảo: 4-OP-343

6. Kiểm tra chức năng


Kiểm tra chức năng cho tất cả các tray sub 8SC


- **Bước 1:** Nhấn chốt tray 8SC và kéo hết ra ngoài, tray trượt ra dễ dàng, không cấn/kẹt: **OK**. Ngược lại: **NG**
- **Bước 2:** Nhấn vào mặt trước tray sub, tray không trượt vào được: **OK**. Ngược lại: **NG**






- **Bước 3:** Nhấn chốt tray 8SC và đẩy hết vào trong, tray trượt vào dễ dàng, không cấn / kẹt: **OK**. Ngược lại: **NG**
- **Bước 4:** Cầm hai bên khay 8SC và kéo ra (không nhấn ở phần chốt), nếu tray không trượt ra được: **OK**. Ngược lại: **NG**







TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020
 Phiên bản:
 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Tài liêu tham khảo: 4-OP-343



7. Casing fiber vào tray nhựa đen

- Gỡ dây Band ra khỏi nút đen theo chiều mũi tên đỏ như hình. **Cẩn** thận để không làm rách dây band



Tray nhưa đen



Gỡ dây Band ra khỏi nút đen theo chiều mũi tên đỏ

- Nhận diện thứ tự tray: Nhỏ đến lớn theo chiều từ dưới lên
- Thứ tự casing: Từ tray nhỏ đến tray lớn theo chiều từ dưới lên trên



- Mở tray 1 (dưới cùng) như hình, mở khóa kẹp trong tray



Mở khóa kẹp trong tray ra ngoài.

Mở khóa kẹp trong tray ra ngoài.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020Phiên bản: 1Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNITTài liệu tham khảo : 4-OP-343

- Gắn đầu ống silicone vào rãnh tray đen:
 + Vi trí mark đen nằm ở đầu canh tray
- + Số trên ống silicone gắn vào mỗi tray đen như bảng 1 (mỗi tray gắn 5 ống silicone)
- + Thứ tự gắn: số trên ống silicone từ nhỏ đến lớn theo hướng trong tray ra như mũi tên đỏ


Bảng 1. Số ống silicone mỗi tray đen

Tray 1	Tray 2	Tray 3	Tray 4	Tray 5
1	41	81	121	161
9	49	89	129	169
17	57	97	137	177
25	65	105	145	185
33	73	113	153	193

Thứ tự số trên ống silicone từ nhỏ đến lớn theo hướng trong tray ra như mũi tên đỏ




Dấu mark đen nằm đầu cạnh tray



- Quấn gọn fiber vào tray 1 vòng, đoạn fiber còn lại để ra ngoài như hình.
- + Dám tạm băng keo vàng cố định fiber.
- + Đóng khóa kẹp trong tray (nhấn các vị trí chốt khoanh đỏ)
- *Luu ý: Sau khi đóng khóa kẹp, Không đẩy tray nhưa vào trong để canh chỉnh ống silicone ở bước sau

Thực hiện mục 7 (Casing fiber vào tray nhựa đen) tương tự cho các tray đen 2, 3, 4, 5



Đóng khóa kẹp trong tray.

Đóng khóa kẹp trong tray.

Trang: 8/12


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020
 Phiên bản:
 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liệu tham khảo: 4-OP-343

8. Cố định ống silicone


- Mở 4 khóa Clamp trên khay vị trí khoanh đỏ như hình
- Gỡ móc dây đen trên khay vị trí khoanh xanh như hình





Mở khóa kẹp Mở móc dây đen và cuộn ra ngoài

- Nhóm 8 ống silicone từ trái sang (nhóm 1→57) đảm bảo ống gọn gàng, không xoắn và gắn vào vị trí kẹp
- Xếp gọn gàng ống silicone vào khóa kẹp 1, sau đó **đóng khóa kẹp 1** để cố định ống từ 1→57.

Chú ý: Ông silicone phải nằm gần sát xuống mặt khay để có thể dán ống silicone ở công đoạn final casing







Trang: 9/12


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tài liêu tham khảo: 4-OP-343

 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020
 Phiên bản:
 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Sắp xếp tất cả các ống silicon từ 1→193 gọn gàng, không bị xoắn
Xếp gọn gàng ống silicone vào khóa kẹp, sau đó đóng khóa như
hình. Vị trí kẹp số 2, 3, và móc dây sẽ cố định tất cả các ống silicone
từ [1→193]



Kẹp 2, 3 và dây cố định tất cả các ống silicone từ 1→193

- Sắp xếp tất cả các ống silicone gọn gàng, không xoắn và gắn vào vị trí kẹp bên hông khay, sau đó đóng khóa kẹp như hình.



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0020
 Phiên bản:
 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNITTài liệu tham khảo : 4-OP-343

Dán băng keo vàng mép khay, gắn ống xoắn cố định fiber.



- Sắp xếp và kiểm tra ống sau khi quấn: ống silicone phải được cố định hết trong kẹp, không bị kẹt ở kẹp, không bị xoắn/lật, không bị kéo căng: OK. Ngược lại: NG




TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0020 Phiên bản: 1

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNITTài liệu tham khảo : 4-OP-343









Ông silicone kẹt ở kẹp: NG



Ông silicone không được cố định bởi kẹp: NG



Ông silicone vướng, kéo căng: NG



ống silicone không được cố định bởi kẹp: NG

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
			TIÊU CHUÂ	ÂN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : CASING Số PS :			Số PS :	4-OP-343-4-PS-015-0020	Phiên bản:	1
Fên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liệu tham khảo : 4-OP-343		ı tham khảo: 4-OP-343				
			REVISION HISTO	ORY (Lịch sử thay đổi)		
Ngày Người phụ trách	Dhiân hân	Nội du	Nội dung thay đổi		Người yêu	
	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
5/9/2024	Hạ	1	-	Ban hành lần đầu	Hàng mới 200 FPD	Linh