TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn: FERRULE Số: 4-OP-182-4-PS-010-0006 Phiên bản: 10 Tên tài liệu: LẮP RẮP FERRULE - FUSION SC Tài liệu tham khảo: 4-OP-182


I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS

II. MÁY MÓC, DỤNG CỤ:











HTS12 Holder 250 CT-30 Jig nướng

III. NỘI DUNG:

Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh minh họa
1. Tuốt vỏ fiber	 Chiều dài strip vỏ: 25 ~ 30 mm Mỗi sản phẩm chỉ strip vỏ 1 lần. Kiểm soát fiber trần trong vòng 1 giờ 	25 ~ 30 mm
2. Vệ sinh fiber	 - Dùng giấy dusper thấm cồn vệ sinh vệ sinh 3 lần, xoay 90° vệ sinh tiếp 3 lần nữa. - Mỗi giấy Dusper chỉ vệ sinh cho 1 fiber. - Không chạm tay vào vùng 14 - 16 mm tính từ điểm strip 	- Vệ sinh từ đoạn 5mm trước điểm strip đến hết bare fiber
3. Khảy fiber	- Khảy fiber bằng ngón có đeo bao tay ngón : cầm holder, khảy fiber 60 độ về 2 hướng, Lên-xuống Qua-lại 3 lần * Chu kỳ khảy cho mỗi hướng 1 giây	- Khảy fiber 1 góc ~60 độ Holder Holder Huớng khảy
4. Đánh dấu fiber	Đánh dấu mực đỏ trên vỏ fiber, cách điểm tuốt là 2~2.5 mm, trên máy CT-30 Chú ý: Dùng lực nhẹ không đè mạnh,chỉ được mark 1 lần. *Đảm bảo dấu được đánh rõ ràng, dễ thấy.	Cử đánh dấu mark trên CT-30 hướng chữ quay ra ngoài như hình.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn: FERI		Số: 4-OP-182-4-PS-010-0006	Phiên bản: 10				
Tên tài liệu: LẮP RÁP FERRULE - FUSION SC		Tài liệu tham khảo: 4-OP-182					
Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh minh họa					
5. Cắt fiber	 Cắt fiber bằng dao cắt CT-30. Chiều dài đoạn fiber trần 14 ~ 16 mm. Vệ sinh fiber 1 lần sau khi cắt. 		14 ~ 16 mm				
6. Xỏ fiber	 Khi xỏ fiber & ferrule phải được giữ thẳng, không bị xéo. Không được xoay fiber, ferrule trong khi xỏ. Xỏ đúng vị trí: dấu mark trùng đuôi flange. Đảm bảo fiber ló ra khỏi đầu ferrule sau khi xỏ. Lấy bớt keo dư ở đuôi flange sau khi xỏ. 	Vị trí dấu mark Lấy bớt keo du					
7. Nướng keo	- Cố định sản phẩm vào jig bằng băng keo (thay băng keo 4h/lần) - Nướng keo bằng Hot plate Nhiệt độ cài đặt: 115 ~ 125 °C - Nhiệt độ jig: 95 ~ 105 °C - Thời gian nướng: 20 phút		Dùng đồng hồ kiểm soát thời gian sấy				

TIỀU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: FERRULE

Tên tài liệu: LẨP RỚP FERRULE - FUSION SC

Tài liệu tham khảo: 4-OP-182

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày

Phiên bản

Người phụ trách

Nội dung cũ

Nội dung mới

Nội dung mới

			ΓİC	H SU THAY DUI		
Ngày Phiên b	Dhiôn bản	Người phụ trách	Nội dung thay đổi		Lý do thay đổi	Người yêu
	Filleli bali		Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do may doi	cầu
25-Sep-24	10	Bững NV	-	- Cập nhật lại : mục 2,3,4 (vệ sinh fiber ,khảy fiber ,đánh dấu mark)	- Update lại	Ngan NLT
11-Aug-23	9	Tien NT	 Dùng giấy Dusper thấm cồn vệ sinh 2 hướng, mỗi hướng 3 lần Khảy fiber lên xuống theo 2 hướng, mỗi hướng 3 chu kỳ Thời gian nướng: 19 ~ 21 phút 	 Dùng giấy dusper thấm cồn vệ sinh vệ sinh 3 lần, xoay 90° vệ sinh tiếp 3 lần nữa. Kháy fiber 60° về 2 hướng, Lên-xuống Qua-lại 3 lần Thời gian nướng: 20 phút 	1 & 2: Ghi lại câu chữ cho dễ hiểu 3: Sửa lại cho đúng OP	Ngan NLT
2-Aug-23	8	Tien NT	1. Mục 1:2. Mục 7:	Mục 1: thêm "Kiểm soát fiber trần trong vòng 1 giờ" Mục 7: thêm "thay băng keo 4h/lần"	Hướng dẫn rõ hơn	Ngan NLT
9-Mar-23	7	NhiNT	 Nhiệt độ cài đặt: 135 ~ 145 °C. Nhiệt độ đồ gá: 125 ~ 135 °C. Thời gian nướng: 9 ~ 11 phút. 	 Nhiệt độ cài đặt: 115 ~ 125 °C. Nhiệt độ đồ gá: 95 ~ 105 °C. Thời gian nướng: 19 ~ 21 phút. 	- Theo 4-OP-0470 & lỗi tràn keo.	Huy
7-Mar-23	6	NhiNT	 Nhiệt độ cài đặt: 120 °C ± 5. Nhiệt độ đồ gá: 100 °C ± 5. Thời gian nướng: 20 ± 1 phút. 	 Nhiệt độ cải đặt: 135 ~ 145 °C. Nhiệt độ đồ gá: 125 ~ 135 °C. Thời gian nướng: 9 ~ 11 phút. 	- Theo 4-OP-0470	Huy
20-Feb-23	5	NhiNT	-	- Revise thứ tự công đoạn. - Làm rõ tiêu chuẩn, hình ảnh.	- Theo 4-OP-0470	Huy
2-Aug-23	4	NhiNT	-	- Cancel Mục 7: bỏ hình đồng hồ, bỏ nội dung Dùng đồng hồ kiểm soát thời gian sấy	- SUG00000063192	ThuongTT
21/01/2022	3	NhiNT	-Thay băng keo mỗi 2h	- Thay băng keo mỗi 4h	- Đúng với thực tế đang sử dụng	ThuongTT
24/03/2021	2	NhiNT	-	- Thay đổi hình ảnh mục 1	- Đúng với thực tế đang sử dụng	TIÊN CTC
15/3/2021	1	Nguyệt	-	- Ban hành lần đầu	-	TIÊN CTC