## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

### TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: XỔ LINH KIỆN ( Part) - Magetsuyo Số PS: Phiên bản: 22 4-OP-333-5-PS-009-0002

Tài liệu tham khảo : 4-OP-333 Tên tài liệu: Hướng dẫn xỏ linh kiện SC Shutter cho nhóm hàng Magetsuyo

#### <u>I. PHAM VI ÁP DŲNG :</u>

Theo code gán DMS.

II. CHUẨN BỊ DỤNG Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	
1. Máy móc & dụng cụ	1.1. Máy strip cord:		
	1.2. Jig part : Jig part sån phåm, Jig Rear Tsumami, Tool đẩy eyelet .	Tool đẩy o	000-5-DTV-0245 000-5-DTV-0245 eyelet.
		Jig part sån phẩm Jig Rear Tsumami.	
	1.3. Kéo cắt kevlar, template mark 4mm, bút mark, bàn chải	TEMPLATE MARK 4MM FERRULE MAGETSUYO  FOR COMPLETE AND ADDRESS  Golden Mark  Visign City Resident  City City City City City City City City	
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY L	À TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔN	IG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	Trang 1/4

	FUJIKURA FIB		VIETNAM LTD NG ĐOẠN	<u> </u>
T2		Số PS:	•	Phiên bản: 22
Tên công đoạn áp dụng : XỔ LINH KIỆN ( Part) - Magetsuyo			4-OP-333-5-PS-009-0002 tham khảo : 4-OP-333	Prileti dan: 22
III. NỘI DUNG:	xỏ linh kiện SC Shutter cho nhóm hàng Magetsuyo	1 ai neu	tham khao : 4-OF-333	
Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Hình ảnh r	ninh haa
1. Kiểm Jig laser	- Kiểm nội dung laser trên Rear Tsumami của 1pc đầu tiên mỗi Jig laser.  Trong đó: - YY: Năm sản xuất MM: Tháng sản suất T: Loại chiều dài sản phẩm. (1 kí tự - xem bảng tra ký tự in laser theo code sản phẩm) 4-OP-333-5-PS-050-0002 - XXXXX: Thứ tự của số serial Có 6 Rear Tsumami được in laser, (theo hướng mũi tên). 6 Rear Tsumami không in laser.			1200025347-00017
2. Chuẩn bị vật tư vào Jig part	<ul> <li>- Lấy vật tư trong khay đựng vật tư và tiến hành bỏ vào jig part theo thứ tự như hình.</li> <li>- Kiểm tra lại đủ vật tư trong Jig.</li> </ul>			
3. Xô linh kiện	<ul> <li>3.1. Xổ linh kiện.</li> <li>- Kiểm tra bộ linh kiện trên Jig phải đúng thứ tự như hình 3.1 a.</li> <li>- Xổ dây đơn vào bộ linh kiện. Hướng xổ như hình 3.1.b hoặc hình 3.1c.</li> </ul>	Đầu làm Hình 3 Đầu làm ferrule	Lò xo Vòng chặn Vòng l	bấm Boot trắng Rear Tsumami  Dầu làm ferrule  Hướng xỏ cord  Hình 3.1.c

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN  Tên công đoạn áp dụng : XỔ LINH KIỆN ( Part) - Magetsuyo  Số PS: 4-OP-333-5-PS-009-0002  Phiên bắn: 22						
Tên tài liệu: Hướng dẫn xỏ linh kiện SC Shutter cho nhóm hàng Magetsuyo		Tài liệu tham khảo : 4-OP-333				
Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa				
3. Xỏ linh kiện	3.2. Sau khỉ xỏ bộ vật tư, lấy 4 magic tape quấn ở 2 đầu dây & 2 điểm cách Rear Tsumami.					
4. Tuốt dây đơn	- Sắp xếp cho 6 sợi cord bằng nhau và đưa vào máy tuốt tự động, tuốt dây dơn như hình.	Sau tu	uốt Control of the co			
5. Cắt kevlar	<ul> <li>- Dùng bàn chải để chuốt các sợi kevlar ra (1)</li> <li>- Kéo thẳng kevlar(2).</li> <li>- Cắt Kevlar đoạn: 6 ± 1 mm (3)</li> </ul>					
6. Đánh dấu	<ul> <li>Đặt sản phẩm vào bản mẫu đánh dấu .</li> <li>Đánh dấu 4mm lên dây đơn và kiểm tra lại</li> <li>Vị trí đầu cord được đặt ngay điểm 0.</li> <li>Vị trí kevlar nằm trong "Vùng OK Kevlar.</li> </ul>	Đánh dấu 4(±1) mm  Vị trí đầu cord ngay điểm 0	Trang 3/4			

		R OPTICS VIETNAM LTD ÂN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : 🛚	XÔ LINH KIỆN ( Part) - Magetsuyo	Số PS: 4-OP-333-5-PS-009-0002	Phiên bản: 22	
Tên tài liệu: Hướng dẫn x	xổ linh kiện SC Shutter cho nhóm hàng Magetsuyo	Tài liệu tham khảo : 4-OP-333		
Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
7. Xỏ ống nhựa.	<ul> <li>6.1. Chấm ống vào phấn:</li> <li>Lấy ống nhựa&gt; Cho vào bịch có phấn, lắc đều để ống được phủ đều phấn.</li> <li>Để ống nhựa trong hộp đựng ống.</li> </ul>	MICHAEL CERTIFICATION  MICHAEL SALENGED  HAS GOVER CHE  HAS GOVER		
	<ul> <li>6.2. Tiến hành xỏ ống nhựa:</li> <li>Xỏ ống nhựa cứng Ø 0.7 mm vào fiber 1 đoạn : ~ 10 mm.</li> </ul>	ống nhựa	ống nhựa	
8. Xå eyelet	<ul> <li>Xỏ eyelet vào fiber.</li> <li>Đẩy eyelet nằm sát điểm tuốt dây đơn theo chiều mũi tên ( có thể dùng tay hoặc tool ).</li> </ul>	Xỏ Eyelet theo hướng mũi tên  Eyelet		
9. Kiểm tra Eyelet sau khi xỏ	- Eyelet nằm sát điểm tuốt dây đơn => OK (Eyelet nằm sát điểm tuốt dây đơn, không còn khe hở)	Good	Not Good	
	- Eyelet chưa đẩy vào hết, còn khe hở, không sát điểm tuốt dây đơn => NG			
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI	I SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHA	ÍP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	Trang 4/4	

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Tên công đoạn áp dụng : XỔ LINH KIỆN ( Part) - Magetsuyo	Số PS: 4-OP-333-5-PS-009-0002	Phiên bản: 22			
Tên tài liệu: Hướng dẫn xỏ linh kiện SC Shutter cho nhóm hàng Magetsuyo	Tài liệu tham khảo : 4-OP-333				

# REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi )

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	Người yêu cầu
20-Aug-24	Nguyên	22	Mục II: Chuẩn bị dụng cụ: - Kiềm cắt kevlar, template mark 4mm, bút mark	Mục II: Chuẩn bị dụng cụ:  - Kéo cắt kevlar, template mark 4mm, bút mark, bàn chải	Cập nhật đúng thực tế	TúNV
08/12/2023	Thutt	21	-	- Thêm mục 6: đánh dấu mark 4mm	Theo 4M: 4-PR-0007-4-FO-001-4-RC-0114	TânNDD
1/8/2023	Tân NDD	20	-	Bị chạy trang=>chỉnh lại trang PS.	-	Tân
28-Jul-23	Tân NDD	19	Mục 7: Dùng tool đẩy eyelet nằm sát điểm tuốt dây đơn theeo chiều mũi tên	Đẩy eyelet nằm sát điểm tuốt dây đơn theo chiều mũi tên ( có thể dùng tay hoặc tool )	Cho phép đẩy eyelet bằng tay và tool	Tân
14/4/2023	Hà	18	-	Mục chuẩn bị và mục 7: Thêm tool đẩy eyelet.	Thêm dụng cụ mới.	Phụng
30/3/2023	Hà	17	Mục 1: Kiểm Jig laser: - Kiểm laser trên Rear Tsumami trước khi xỏ linh kiện.	Mục 1: Kiểm Jig laser: Kiểm nội dung laser trên Rear Tsumami của 1pc đầu tiên mỗi Jig laser.	Chỉnh sửa đúng với thực tế.	Phụng