






- Cho lượng gel vừa đủ sử dụng cho số lượng o-ring tương ứng ra bịch-> day gel mỏng ra

quanh o-ring là đạt.

3. Bôi gel cho các vật tư O-ring:



- Cho O-ring cần chuẩn bi vào bịch có gel sẵn -> day 0-ring sao cho keo bám đều














Trang: 1/3

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: Tên công đoạn áp dụng: Housing

001-4-PS-014-0598

Hình ảnh minh họa

Phiên bản:

3

Chuẩn bị vật tư housing - Waterproof connector (Socket-Plug) Bước thực hiện Yêu cầu công đoạn

Tài liệu tham khảo: 4-0P-0496

4. Lắp O-ring vào vật tư housing:

- 4. 1. Lắp vòng O-Ring cho đầu SOCKET
 - * Lắp O-Ring cho Socket Cap

* Lắp O-Ring cho Socket:

- Gắn O-Ring vào Jig lắp vòng O-Ring 10mm như hình.
- Đặt Jig lắp vào Socket Cap, ấn nút đầu jig để đẩy O-Ring vào vị trí rãnh của Socket Cap.
- Dùng tăm ấn O-Ring vào rãnh của Socket Cap (nếu O-ring chưa khớp).
- Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Socket Cap: OK



Socket Cap

- Dùng Jig đẩy vòng O-ring vào vị trí rãnh Socket như hình.


- Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Socket : **OK**



0-ring 9.5x1.0



Rãnh Socket





O-Ring nằm khớp rãnh Socket : **OK**



Rãnh Socket

Cap







O-Ring không nằm khớp

rãnh Socket Cap: NG

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: Housing 001-4-PS-014-0598 3 Chuẩn bị vật tư housing - Waterproof connector (Socket-Plug) Tài liệu tham khảo: 4-0P-0496 Bước thực hiên Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh hoa Jig lắp vòng O-ring 9.0mm 4. 2. Lắp vòng O-Ring cho đầu PLUG: * Lắp O-Ring cho Plug: - Dùng Jig đẩy vòng O-ring vào vị trí rãnh 0-ring 0-ring 9.0 x 0.8 Plug như hình. O-Ring nằm khớp rãnh Plug: OK - Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Plug: **OK** Rãnh Plug * Lắp Coupling vào Plug: - Gắn Plug vào Coupling theo hướng như hình. Plug Coupling * Lắp O-Ring vào Plug đã được lắp Coupling: Jig lắp vòng O-ring 9.5mm - Dùng Jig đẩy vòng O-ring vào vị trí rãnh Plug như hình. 0-ring 0-ring 9.5x1.0 - Dùng tăm ấn O-Ring vào rãnh của Plug (nếu O-ring chưa khớp). - Kiểm tra O-Ring nằm khớp rãnh Plug : **OK** Rãnh Plug O-Ring nằm khớp rãnh Plug: **OK** Plug đã được lắp Coupling

Trang: 3/3

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Tên công đoạn áp dụng : Housing	Số PS: 001-4-PS-014-0598	Phiên bản:	3
Chuẩn bị vật tư housing - Waterproof connector (Socket-Plug)	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0496		

HISTORY

Lịch sử thay đổi/Revision history

F . O	Person	1 2 2 2	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
	Người ban hành		Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
16-0ct-24	PhucHTH	3	-	Thay đổi hình ảnh, format lại thứ tự PS	Theo thực tế line	ThắngVĐ
20-Apr-23	PhucHTH	2	- Bước 4 Chuẩn bị Đầu kết thúc - không Pin	- Thay đổi thứ tự thao tác	- Correct	NamNT
17-Apr-23	PhucHTH	1		Ban hành mới	-	NamNT