PROCESS SPECIFICATION										
Công đoạn áp dụng: Housing Số PS: 001-4-PS-014-0669										
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord	Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-2(4)									
I. Phạm vi áp dụng : THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ										
II. Nội dung: PS này hướng dẫn riêng về cách xỏ fiber , thao tác chung tham khảo PS chung được gán kèm										
Bước thực hiện và nội dung	Hình ảnh minh họa									
1. Chấm keo cổ định 24 MT boot và fiber ở vị trí như hình. - Đẩy boot qua vị trí chấp keo phía ferrule. - Dùng keo Cyanon, chấm lớp keo thật mỏng 2 mặt ở vị trí cố định fiber và MT boot -> đẩy MT boot xuống phủ vị trí như hình. - Chờ keo khô 5 phút 2. Đẩy ống heat lên phủ ngoài vị trí MT boot, cách vai ferrule ~1mm => Heat ống ôm sát fiber và MT boot. - Kiếm tra ống heat ôm sát, vị trí heat không bị biến dạng.	Vị trí đầu fiber đã cắt Chấm keo Cyanon cố định 24 MT boot (lớp keo mông) MT boot ferrule									
- Điều kiện heat : 120 ℃ , 80 giây.	Őng heat									
			Trang: 1/1							

Công đoạn áp dụng: Housing			Số PS:	001-4-PS-014-0669		Ver:	1			
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord			Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-2(4)							
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.										
Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung thay đổi		161		N			
			Nội dung cũ		Nội dung mới	Lý do		Người yêu cầu		
14-0ct-24	PhúcHTH	1	001-4-PS-014-0668		001-4-PS-014-0669	Add thêm điều kiện heat mụ issue lại PS	c 1 và 2	Thắng VĐ		

PROCESS SPECIFICATION