PROCESS SPECIFICATION Công đoạn áp dụng: HOUSING MPO Số PS: 001-4-PS-014-0391 Ver: 9 Tên sản phẩm: 12MPO Ribbon Tài liêu tham khảo: 4-0P-0149 I. Pham vi áp dung: Sản phẩm 12MPO ribbon không pin II. Nôi dung: Các bước & nôi dung thực hiện Hình ảnh minh hoa * Chuẩn bị dụng cụ: Tool đóng housing Jig kiểm lò xo cửa số MT 1. Gắn pin clamp vào fiber, cửa sổ MT và rãnh của pin Rãnh của pin clamp clamp hướng lên. MT giả 2. Gắn MT giả & Housing N. **Chú ý**: Key của housing N, cửa sổ MT và rãnh của pin clamp hướng lên. 3. Đặt Housing N vào adapter, đóng theo chiều mũi tên để lắp Housing N vào Spring push. **Trang: 1/3** BẢO MẬT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.

PROCESS SPECIFICATION					
Công đoạn áp dụng: HOUSING MPO	Số PS: 001-4-PS-014-0391	Ver: 9			
Tên sản phẩm: 12MPO Ribbon	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0149				
Các bước & nội dung thực hiện	Hình ảnh minh họa				
4. Tháo MT dẫn hướng. Tháo sản phẩm & kiểm gờ 2 mặt Spring push sau khi đóng.	Không thấy gờ Spring push Thấy gờ Spring push				
5. Lắp Spring C & Coupling N	Spring C Coupling N				
 6. Dùng dummy có pin kết nối 3 lần để kiểm tra sản phẩm đã lắp ráp hoàn toàn. Chú ý: Đối với sản phẩm mài nghiêng, thì dùng dummy mài phẳng và ngược lại. 	Dummy Sản phẩm				
7 . Dùng tăm bông đẩy nhẹ <mark>2 bên</mark> của Ferrule để kiểm tra độ dịch chuyển và đàn hồi của lò xo.	Không hở Có 1 bên không hở: NG Có 4 bên hở	: OK			
8. Đậy nắp cáp tạm lại & kiểm tra lò xo 2 bên Coupling	Nắp cáp tạm	Trang: 2/3			

PROCESS SPECIFICATION							
Công đoạn áp dụng: HOUSING MPO	Số PS: 001-4-PS-014-0391		Ver: 9				
Tên sản phẩm: 12MPO Ribbon	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0149						
Các bước & nội dung thực hiện	Hình ảnh m	inh họa					
Hướng dẫn xử lý sản phẩm khi phát sinh lỗi phải tháo vật tư Housing							
9. Tháo Coupling & Spring C. Chú ý: Spring C tái sử dụng, Coupling hủy.							
10. Dùng dụng cụ (tool) để tháo Housing N.		hú ý: tái sử dụng Housing N					
11. Dùng thước kẹp để đo kích thứơc Spring push. - Nếu kích thước sau khi đo không thỏa thì tiến hành cắt MT ferrule & thay Spring push mới. Chú ý: Chỉ thao tác tháo MPO Housing tối đa 3 lần. Nếu trên 3 lần thì phải cắt MT ferrule và thay Spring push mới.	8.5 - 8.65 mm: OK 7.55-7.65 mm: OK						
12. Tiến hành xử lý sản phẩm theo ENC 13. Tiến hành Housing lại sản phẩm.			Trang: 3/3				

PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn áp dụng: HOUSING MPO	Số PS:	001
Tên sản phẩm: 12MPO Ribbon	Tài liêu th	nam l

 Số PS:
 001-4-PS-014-0391

 Tài liệu tham khảo:
 4-0P-0149

Ver: 9

hav đổi /Davisian History

Lịch sử thay đổi/Revision History

Ngày	Người soạn thảo	Phiên bản	Nội dung thay đổi		I ý do	Nguyễn cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
10/15/2024	PhucHTH	9	- Mục 7 "Chú ý: Trong qua trình kiểm tra độ dịch chuyển nếu có xảy ra điểm bất thường thì dựa vào mẫu giới hạn ở line theo form: 000-9-LS-0602."	- Thêm hình ảnh dụng cụ - Mục 7 bỏ Chú ý	- Update theo SUG000000092994, SUG00000092995 - Form đã obsolete	TienCTC
11/19/2021	PhucHTH	8	 - Mục 6 Dùng dummy có pin để kiểm tra sản phẩm đã lắp ráp hoàn toàn. - Mục 7 Dùng tăm bông đẩy nhẹ 4 bên của Ferrule để kiểm tra độ dịch chuyển và đàn hồi của lò xo 	 - Mục 6 Dùng dummy có pin kết nối 3 lần để kiểm tra sản phẩm đã lắp ráp hoàn toàn. - Mục 7 Dùng tăm bông đẩy nhẹ 2 bên của Ferrule để kiểm tra độ dịch chuyển và đàn hồi của lò xo 	- SUG000000039593 - Update thao tác	CatNNM
8/12/2020	NhiNT	7	-	Thêm: tháo MT dẫn hướng ở mục 4	Bổ sung nội dung	TânNV
23/05/20	Hằng	6	-	Thêm mục 11: Đo kích thước: 7.55-7.65 mm: OK	Thêm chuẩn kiểm	ChauDNB
18/05/20	Hằng	5	-	Thêm mục A: Kiểm tra VT housing	Bổ sung nội dung	ChauDNB