WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014

Version: 16

1/48



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ECHECKSHEET

Mục lục

HU	JỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ECHECKSHEET	1
Μţ	ục lục	1
Da	anh mục hình	2
I.	Mục tiêu	3
II.	Áp dụng	3
III.	Nội dung	3
	3.1 Giới thiệu tổng quát về chương trình	3
	3.2 Giao diện chức năng Configuration – Cấu hình hệ thống	5
	3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt	7
	3.4 Giao diện chức năng xem ECheckSheet mẫu cho sản xuất PRD/QAS	16
	3.5 Giao diện chức năng đăng ký 4M theo WOID (vật tư, công nhân, thiết bị/dụng cụ)	16
	3.6 Giao diện chức năng đăng ký Người/Máy theo LINE	21
	3.7 Giao diện chức năng khai báo Thông tin Công đoạn – ID – Vật tư	
	3.8 Giao diện chức năng ghi nhận thông tin ECS sản phẩm	26
	3.9 Giao diện chức năng ghi nhận Reject/Rework	
	3.10 Giao diện chức năng tiện ích	30
	3.11 Đăng ký tài liệu sử dụng trên Line	34
	3.12 Đăng ký xác nhận tài liệu sử dụng trên Line	34
	3.13 Đăng ký tài liệu sử dụng cho ID	35
	3.14 Thay đổi thông tin LASER	
	3.15 Thay đổi thông tin vật tư	36
	3.16 Chức năng chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới	36
;	3.17 Chức năng sử dụng lại vật tư từ hàng NG	37
	3.18 Tắt/mở sử dụng ECS trong các soft có nhúng ECS	38
	3.19 Chức năng quét combine Bend Jig, Man và số serial hàng Fiber Bend Array	38
	3.20 Bảng câu hỏi E-test:	42

Checked by: Đinh Tấn Tiến	Approved by: Đinh Tấn Tiến
Date: Follow DMS	Date: Follow DMS
Prepared by: Đỗ Nguyễn Vĩnh Hạnh	Original: Bùi Quang Trường
Date: 30 Aug 2024	Date: 10-Sep-12

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 2/48
--------------	-------------	-----------

Danh mục hình	
Hình 1. Giao diện chương trình ECS.	4
Hình 2. Giao diện cấu hình chương trình ECS.	
Hình 3. Giao diện tạo ECS mẫu cho kỹ sư duyệt	10
Hình 4. Giao diện tạo ECS mẫu cho kỹ sư duyệt	13
Hình 5. Giao diện xem ECS mẫu của sản phẩm.	16
Hình 6. Giao diện đăng ký 4M theo WOID.	16
Hình 7. Giao diện đăng ký 4M	18
Hình 8. Lỗi khi nhập sai số LOT vật tư được phát.	18
Hình 9. Danh sách vật tư đã đăng ký.	18
Hình 10. Chức năng Update lại thông tin đã lưu.	19
Hình 11. Đăng ký người/man	19
Hình 12. Lỗi OP hết hạn đánh giá hoặc chưa đào tạo.	19
Hình 13. Lỗi máy đã hết hạn sử dụng hoặc không có trong hệ thống	20
Hình 14. Giao diện đăng ký người/máy theo Line.	21
Hình 15. Đăng ký người theo Line.	
Hình 16. Xác nhận đăng ký người máy đầu ca.	22
Hình 17. Kết quả kiểm tra dữ liệu đã đăng ký.	23
Hình 17. Kết quả kiểm tra dữ liệu đã đăng ký. Hình 18. Thông tin Công đoạn – ID – Vật tư. Hình 19. Khai báo thông tin ID.	24
Hình 19. Khai báo thông tin ID.	25
Hình 20. Khai báo vật tư ghi nhân chính xác	25
Hình 21. Giao diện quét ECS cho line	
Hình 22. Danh sách số serial loại trừ.	27
Hình 23. Giao diện đăng ký rework sản phẩm.	28
Hình 24. Giao diện chức năng tiện ích ECS	30
Hình 25. Tạo LotNo mới cho vật tư còn dư	31
Hình 26. Xóa thông tin đăng ký 4M của ID.	32
Hình 27. Tìm kiếm thông tin sản phẩm	32
Hình 28. Mapping Tool/Jig với ProductCode	
Hình 29. Add sản phẩm vào location Reject/WI	34
Hình 30. Tìm kiếm thông tin sản phẩm	35
Hình 31. Thay đổi thông tin laser.	36
Hình 32. Thay đổi thông tin vật tư	36
Hình 33. Chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới.	37
Hình 34. Chức năng lấy vật tư ra khỏi sản phẩm NG	38
Hình 35. Chức năng tắt mở ECS	38
Hình 36. Hộp ECS bật chế độ quét kiểm soát JIG.	39
Hình 37. Thứ tự quét ECS chế độ quét kiểm soát JIG	40
Hình 38. Lưu ECS của sản phẩm thành công.	40
Hình 39. Tắt chế đô quét kiểm soát HG	41

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

Page 3/48

I. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng chương trình ECheckSheet dùng để ghi nhận quá trình sản xuất các sản phẩm cáp quang và y tế trong nhà máy FOV.

II. Áp dụng

Áp dụng ghi nhận vật tư, công nhân, máy móc/dụng cụ, tài liệu tại PRD và QAS

Ghi chú: Với phiên bản này. Chương trình có các cải tiến như sau:

- ECheckSheet mẫu sẽ được kỹ sư kiểm tra và duyệt trước khi được áp dụng cho sản xuất.
- ECheckSheet mẫu được quản lý theo phiên bản. Tại thời điểm có thể tồn tại nhiều phiên ECheckSheet
 mẫu khác nhau được sử dụng trên chuyển và được kiểm soát bởi chương trình ECheckSheet.
- Tích hợp việc kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu: Vật tư, Công nhân và Máy móc/dụng cụ.
 - + Đối với vật tư: phải được kho (WH) phát cho ID có sản xuất, hoặc vật tư phải có trong bảng danh sách cấu trúc vật tư của sản phẩm và bảng cấu trúc này còn hiệu lực sử dụng.
 - + Đối với công nhân: phải được đào tạo kiến thức, thực hành tại công đoạn làm việc. Được đánh giá đạt và việc đánh giá còn hiệu lực đến thời điểm làm việc tại công đoạn được đào tạo.
 - + Đối với máy móc/dụng cụ: phải được hiệu chuẩn và bảo trì định kỳ và có hiệu lực sử dụng tại thời điểm sử dụng. Khi máy móc/dụng cụ bị hư người phụ trách phải xác nhận máy hư và vô hiệu lực sử dụng của máy móc/dụng cụ đó và sau đó chuyển về cho bộ phận liên quan xử lý.
- Chức năng khai báo tài liệu sử dụng trên line.
- Chức năng thay đổi thông tin laser
- Chức năng thay đổi thông tin vật tư
- Chức năng chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới
- Chức năng sử dụng lại vật tư từ hàng NG

III. Nội dung

3.1 Giới thiệu tổng quát về chương trình

Chay chương trình priECheckSheet trong Mastersoft. Cửa sổ như hình bên dưới xuất hiện.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 4/48



Hình 1. Giao diện chương trình ECS.

Trong cửa số này:

- **EmpCode**: nhập mã nhân viên.
- **Password**: nhập mật khẩu sử dụng trong eRequest.
- **Sestion**: chọn bộ phận PRD/QAS.
- **Shift**: chọn ca làm việc Day/Night/...
- **Login**: đặng nhập vào chương trình.
- Logout: thoát khỏi chương trình.
- User Acount: tạo user cho chương trình, cấp quyền để thao tác trên từng ProductCode.
- **Help**: hướng dẫn sử dung.
- ECS hỗ trợ sản xuất PRD/QAS: đọc tín hiệu từ bộ MCU và ghi nhân vào dữ liêu.
- ECheckSheet mẫu cho sản xuất PRD/QAS: CheckSheet mẫu áp dụng trên chuyền.
- ECS hỗ trợ kiểm vật tư PRD: ghi nhận thông tin ECS cho vật tư nhận lên chuyền.
- ECheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt: CheckSheet mẫu chờ kỹ sư kiểm tra và duyệt.
- Đăng ký vật tư, công nhân, thiết bị/dụng cụ: Đăng ký 4M theo WOID.
- Đăng ký công nhân, thiết bị/dụng cụ trên chuyền: Đăng ký người/máy theo Line.
- **Nhập thông tin Rework**: nhập thông tin Reject/Rework
- Tiện ích hỗ trợ hệ thống ECS: chứa các tiện ích của chương trình bao gồm: thống kê vật tư sử dụng; tìm kiếm thông tin sản phẩm; tạo lot vật tư dư; khai báo công đoạn/ID/vật tư; thay đổi số Laser; thay đổi thông tin vật tư; sử dụng lại vật tư từ NG product; mapping; nhập thông tin số serial vào Location
- Thông tin Docs/Tài liệu trên line: khai báo tài liệu sử dụng trên chuyền
- Chuyển dữ liệu ECS từ ID cũ sang ID mới: chuyển thông tin sản phầm từ ID cũ sang ID mới.


WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 5/48

- Tắt/Mở E-checksheet: khai báo có sử dụng ECS cho productcode đang sản xuất theo bộ phận.
- Hỗ trợ Splitter: chức năng dành riêng cho line Splitter.
- Hỗ trợ Coupler: chức năng dành riêng cho line Coupler.
- Configuration Cấu hình hệ thống: thiết lập các thông số cho chương trình (F11).
- **Reconnection**: tao kết nối lai với database server
- **Test system**: Kiểm tra đọc tín hiệu từ bộ MCU
- **Reset Com Port**: Khởi tạo lại cổng giao tiếp máy tính và MCU

3.2 Giao diện chức năng Configuration - Cấu hình hệ thống

Click chuột vào ô Empcode trên giao diện chính của chương trình. **Nhấn phím F11** và chọn chức năng Configuration – Cấu hình hệ thống.



Hình 2. Giao diên cấu hình chương trình ECS.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 6/48

Bước 1: khai báo thông số kết nối database, có hai database : PRDControl, ECSV2.

Địa chỉ mạng IP server:

Đối với mạng văn phòng (office): server chính: **10.16.248.10**, server phụ: **10.16.248.7** Đối với mạng chuyền sản xuất (line): server chính **192.168.10.4**, server phụ: **192.168.10.5** Username: **pro**

Nhấn Save

*Ghi chú: sử dụng ECS từ Master soft thì không cần quan tâm phần này.

- **Bước 2**: khai báo thông số cho cổng COM để kết nối bộ điều khiển barcode (Controller, Convertor)
 - o **PortName :** chon cổng COM tương ứng (VD: COM1,COM2...)
 - o BaudRate: chọn giá trị 38400 (mặc định)
 - Nhấn Save Info.
- **Buớc 3**: khai báo thông số cho chương trình
 - o **Tên Line:** chọn tên của line trong danh sách có sẵn.
 - Số Lượng Trạm: tổng số trạm quét trên chuyền theo từng bộ phận, bao gồm cả những trạm có phần mềm như Loss, Inter, Casing,....Để xác định giá trị của số lượng trạm vào chức năng "ECheckSheet Standard" đếm xem có bao nhiều công đoạn có giá trị MileStone = 1. Ví dụ: hàng Splitter Module mã SCP0102 có 15 công đoạn, trong đó các công đoạn sau đây có giá trị MileStone = 1: Part Insertion, Branching, Strip, Inter, Housing, Splicing, Loss. Nên giá trị Số lượng trạm = 7
 - o Số Lượng Line: 1 (mặc định). Khi 1 máy chủ ECS sử dụng chung cho 2 line thì điền: 2.
 - Số Thứ Tự Line: Line đầu tiên trong tổng số line là line nào. Ví dụ: nhóm sản phẩm chạy trên 3
 line: Line 3, Line 4, Line 5. Như vậy Số thứ tự Line = 3.
 - Số Luồng Dữ Liệu: 1 (mặc định) muốn chương trình tạo ra bao nhiều tiến trình xử lý dữ liệu quét từ MCU. Ví dụ: muốn 2 tiến trình thì số luồng dữ liệu = 2
 - Số Lượng Item: 1 (mặc định). Muốn mỗi một tiến trình xử lý bao nhiều tín hiệu truyền từ MCU. Ví dụ muốn 1 tiến trình xử lý 6 tín hiệu từ MCU thì Số lượng Item = 6, áp dụng cho các line có cách quét đặc biệt như FA, Tcon: quét mode 6, mode 12 thì Số lượng Item= 6 hoặc 12.
 - o Đếm Số Lượng: hiển thị số lượng đã quét lên hộp ECS.
 - 0: không hiện số lượng đã quét
 - 1: có hiện số lượng đã quét
 - Ký Tự Thay Thế: dùng khi muốn chèn thêm các ký tự vào dữ liệu cần lưu. Ví dụ: TR@4TR: khi chương trình quét sản phẩm có ký tự bắt đầu TR thì sẽ thay thế bằng chuỗi 4TR lưu vào hệ thống. Thường áp dụng với WH, INC. Có thể áp dụng nhiều trường họp cùng lúc bằng thêm dấu #, ví du: TR@4TR#TS@4TS#TU@4TU.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 7/48

- Câu Cảnh Báo MinTime: cài đặt câu thông báo, khi 2 lần quét ECS sản phẩm tại 1 công đoạn ngắn hơn thời gian quy định. Thời gian quy định này sẽ cấu hình trong form ECS hỗ trợ sản xuất PRD => Xem mã công đoạn.
- O Quét Hộp ECS: tùy chọn có sử dụng hộp ECS box hay không. (1: có, 0: không)


0: thì có thể quét tại máy chủ, thẻ quét: Manual input

1: có hộp ECS. thẻ quét Manual input bị ẩn đi

Nhấn Lưu Đữ Liệu

Lưu ý: Phải Tắt và mở lại chương trình ECS thì những thay đổi vừa cấu hình mới được áp dụng.

- 3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt
 - 3.3.1 Xác định các công đoạn trong ECS và đặt trạm quét:
- a. Lưu ý chung khi tạo ECS
 - Dựa vào QC flow chart của sản phẩm để xác định các công đoạn cần đưa vào ECS, lấy các công đoạn có đánh số chính (1, 2, 3 ..., không lấy công đoạn đánh số 1a, 2a, 2b,...).



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 8/48
--------------	-------------	-----------

- Tách nhỏ công đoạn khi tạo ECS cho các trường hợp sau:
 - ✓ Số lượng vật tư trừ khác nhau. Ví dụ, công đoạn Part có 2 mã vật tư, mã A có định mức 1pc/sản phẩm và mã B có định mức 3pcs/sản phẩm. Khi đó, ECS công đoạn Part cần tách thành Part 1 (mã A) và Part 2 (mã B).
 - √ Đặc tính của sản phẩm cần tách thành nhiều bước nhỏ kiểm soát riêng. Ví dụ loss có nhiều step đo, housing 1, 2,...
 - ✓ Công đoạn có nhiều bước cần theo dõi đặc biệt như Ferrule assembly. Chia nhỏ thành các bước sau:
 - + Strip (không đặt trạm)
 - + Vệ sinh & khảy (không đặt trạm)
 - + Medome (không đặt trạm, chỉ áp dụng cho hàng có medome)
 - + X_o (đặt trạm)
- Đối với sản phẩm cùng nhóm, cùng specification và có code cũ: có thể copy ECS của code cũ nhưng phải kiểm lại với QC flow chart
- Đối với sản phẩm có in label nội dung nhận diện (PO, ID, serial) sẽ không in laser theo FOV (ECS không có công đoạn laser)
- Khi tạo ECS CCP chú ý nhóm hàng thuộc line: Cable, Express, IBM LENOVO dựa vào File: List PO Express line
 - Hàng chụp hình Endface dựa vào list: Spec list need to take picture of end face
 - Kĩ sư kiểm tra và duyệt ECS phải dựa vào QC flow chart

b. Cách đặt trạm quét (MileStone) trong ECS:

Các công đoạn cần đặt milestone trong ECS:

- Khai báo tường minh 4M theo yêu cầu của khách hàng
- Tất cả các công đoạn có hoặc cần lấy dữ liệu (VD: Loss, Inter, X-talk, Alignment, key....)
- Công đoan có control Lot no như bên dưới

Control Lot No	Detail
1	Record explicitly material
2	Record explicitly operator
3	Record explicitly material, operator
4	Record explicitly machine
5	Record explicitly material, machine
6	Record explicitly material, machine, operator
12	Record explicitly machine, operator
13	Record explicitly special material

- Công đoạn cuối cùng để ghi nhận 4M và kiểm soát lượng Output (label packing)
- Công đoạn cuối cùng của sub product
- Các sản phẩm có đo loss, mặc định thêm công đoạn endface trước loss (milestone = 0) để khai báo NG



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 9/48

Group FA, MPO, Moulde

		Công đoạn trong	Cách đặt trạm quét ECS						
	No	ECS ECS	Module	MPO	FA	TCon	Fusion	Note	
	1	Branching	1	1	0	0	0	MPO Mặc định =1, Nếu có công đoạn Stycast thì =0	
	2	Stycast	0	1	0	0	0		
	3	Gathering	1	0	0	0	0	Milestone=0 nếu có 2 công đoạn Branching& Gathering Khi set Milestone = 0, WIP giao giữa hai ca cần scan ECS để record 4M	
	4	Stopper assembly	0	0	0	0	0		
	5	Laser	1	1	0	0	0	Laser sau housing, in laser theo serial sån phẩm Milestone=1	
	6	Part insertion	0	0	0	0	0	Khi WIP giao giữa hai ca cần scan ECS để record 4M	
	7	Ferrule	1	1	1	1	1	Đặt trạm cuối	
	8	Housing/Assembly	0	0	1	1	0	Khi WIP giao giữa hai ca cần scan ECS để record 4M	
	9	Endface Pol	0	0	0	0	1	Fusion: Milestone=0 nếu công đoạn Inter có Milestone=1	
	10	Interferometer	1	1	1	1	0	Sampling = 0, 100% = 1	
	11	Casing	1	0	0	0	0	Đặt trạm cuối, Quét gộp, Quét label	
	12	Ident	1	1	0	0	0		
	13	Splicing	1	0	0	0	0		
	14	Length	0	1	0	0	0		
	15	Loss	1	1	T	1	0	Đặt trạm từng step. Không áp dụng cho Loss S8D do sampling loss	
	16	Reflectometer	1	1	0	0	0	Sampling = 0 , $100\% = 1$	
	17	Endface	0	0	0	0	0	Chup hình milestone =1	
Ī	18	App	0	0	0	0	1		
	19	Label&Packing	1	1	1	1	1	Đặt trạm cuối	

Group Connector

_ stoup commons						
No	Công đoạn trong	Cách đặt trạm quét ECS				
190	ECS	CNC	Note			
1	Casing	1	Với sản phẩm quét gộp (có sub)			
2	Mark Strip	1	CCC - Khai báo tường minh người			
3	Laser	1	Laser sau housing, in laser theo serial			
4	Part	0				
5	Ferrule	1	Check Item cuối,CCO và CCT 2 đầu đặt 2 trạm			
6	Interferometer	1	Theo file kiểm soát inter 100% của Eng			
7	Key selection	0				
8	Housing	0				
9	Ident	1	Duplex, gắn số			
10	Loss	1	Đặt trạm từng step, trừ sản phẩm sampling loss			
11	Reflectometer	1	Áp dụng theo file reflect 100% của Eng			
12	Length check	1				

16

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 10/48


13	Endface	0	Chụp hình milestone =1
14	QC label & Packing	1	

Group Cleaner, Closure

No.	Câng đạn thong ECC	Cách đặt trạm quét ECS			
NO.	Công đoạn trong ECS	Closuer	Cleaner	Note	
1	Laser	1			
2	Assembly	1	1	Đặt trạm cuối	
3	Label&Packing	1	1	Đặt trạm cuối	

Note: Thứ tự và tên công đoạn thay đổi tương ứng từng loại hàng theo QC flow chart

3.3.2 Hướng dẫn tạo bảng ECS:



Hình 3. Giao diện tạo ECS mẫu cho kỹ sư duyệt.

Các bước thực hiện:

- ❖ Trường họp 1 : Tạo mới hoàn toàn
- **Bước 1**: Nhập **ProductCode. Version** chương trình tự động lấy
- **Bước 2**: Chọn bộ phận và **Enter**
- **<u>Bước 3</u>**: Chọn kỹ sư kiếm tra và duyệt ECheckSheet mẫu và **Enter**
- Buốc 4 : Chọn SubQCName
- Bước 5: Nhập CheckItemID. Tham số này có giá trị là : 1, 2, 3,Nếu một ProductCode có nhiều công đoạn trùng QCName, SubQCName thì công đoạn đầu tiên có giá trị CheckItemName là 1, công đoạn thứ 2 có giá trị CheckItemName là 2,3,.....

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 11/48

- **Bước 6**: Nhập **CheckItemName**: tên công đoạn bằng tiếng Anh
- Bước 7: Nhập CheckItemNameVN: tên công đoạn bằng tiếng Việt
- **Bước 8**: Nhập **MileStone**. Tham số này có giá trị là : 0, 1.
 - Nếu giá trị = 0 : tại công đoạn đó không quét dữ liệu ECS (không có hộp ECS hoặc software).
 - Nếu giá trị = 1 : tại công đoạn đó có quét dữ liệu ECS (có dùng hộp ECS hoặc software ghi nhận giá trị ECS).
- Bước 9: Nhập DisplayOrder: Tham số này là thứ tự công đoạn. Ví dụ nếu công đoạn đầu tiên thì DisplayOrder có giá trị bằng 1, công đoạn thứ hai có giá trị là 2,
- <u>Bước 10</u>: Nhập **Material Norm**. Tham số này cho biết tại công đoạn đó mỗi vật tư trừ số lượng bao nhiều. **Ví dụ sản phẩm Holey**. Tại công đoạn Check Cord, vật tư Cord chúng ta chỉ sử dụng 1 sợi nên tham số này có giá trị là 1. Công đoạn Part Insertion chúng ta sử dụng 2 Boot nên tham số này có giá trị là 2.
- Bước 11: Nhập Material Qty. Tham số này cho biết tại công đoạn đó sử dụng bao nhiều loại vật tư. Ví dụ sản phẩm Holey. Tại công đoạn Check Cord, vật tư có một loại vật tư Cord nên tham số này là 1. Tại công đoạn Ferrule Assembly có 4 loại vật tư Stopring, Crimpring, Ferrule, Spring nên tham số này có giá trị là 4.

(**Ghi chú**: đối với công đoạn cần ghi nhận vật tư chính xác, tại công đoạn đó chỉ khai báo một vật tư. **Ví dụ**: đối với hàng Splitter Module tại công đoạn Branching cần ghi nhận chính xác vật tư Splitter nên tại công đoạn này **Material Qty** = **1.**

VD: đối vối Splitter Module có mã SCP0104 tại công đoạn Branching có 4 vật tư, nhưng cần ghi nhận chính xác 1 vật tư, nên công đoạn Braching cần chia thành 2 công đoạn nhỏ: 005-001-1 và 005-001-2. Vật tư ghi nhận chính xác khai báo ở công đoạn 005-001-1 và MileStone = 1 và **DisplayOrder** của **005-001-2** phải nhỏ hơn **DisplayOrder** của **005-001-1**)

- Bước 12: Nhập Machine Qty. Tham số này cho biết tại công đoạn này có bao nhiều máy móc/ thiết bị/ dụng cụ (machine/tool-jig). Ví dụ sản phẩm Holey. Tại công đoạn Strip có sử dụng hai máy Hot-Stripper, Cleaver nên tham số này có giá trị là 2.
- **Bước 13**: Nhập **Man Qty**. Tham số này cho biết tại công đoạn này có bao nhiều công nhân làm việc.
- Bước 14: Nhập Doc Qty. Tham số này cho biết tại công đoạn này sử dụng bao nhiều loại tài liệu.
- Bước 15: Check Previous Step giá trị này mặc định là 1 (TRUE). Tham số này có giá trị là 1 đồng nghĩa với việc là khi ghi nhận công đoạn sau phải kiểm tra công đoạn trước đã được ghi nhận chưa. Đối với công đoạn đầu tiên của bộ phận PRD (công đoạn có giá trị DisplayOrder = 1) thì tham này có giá trị là 0 (FALSE) vì không có công đoạn nào trước đó để kiểm tra. Đối với

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 12/48

công đoạn đầu tiên của bộ phận QAS thì tham số này có giá trị là **TRUE** vì phải kiểm tra công đoạn cuối cùng của bộ phận PRD đã có chưa.

- Bước 16: Giá trị Control Lot dùng để xác định Vật tư/Công nhận/Máy là ghi nhận chính xác hay tương đối. Control Lot có các giá trị sau:
 - o 0 : ghi nhận tương đối: vật tư, công nhân, máy móc.
 - 1 : ghi nhận chính xác vật tư
 - o 2 : ghi nhận chính xác công nhân
 - 3 : ghi nhận chính xác vật tư, công nhân
 - 4: ghi nhận chính xác máy
 - 5 : ghi nhận chính xác vật tư, máy
 - 6 : ghi nhận chính xác vật tư, công nhân, máy
 - o 7 : đăng ký vật tư sử dụng cho nhiều line
 - 8 : đăng ký vật tư tường minh trên các line khác nhau
 - 9 : đăng ký thay đổi công nhân khi có như cầu
 - o 10 : đăng ký thay đổi máy khi có nhu cầu
 - 11 : đăng ký thay đổi công nhân và máy khi có nhu cầu

Chú ý: Đối với công đoạn nào đang sử đối với công đoạn có dùng soft để ghi nhận người thì phải khai báo tường minh cho Man


- **Bước 17**: Chọn **Section in Charge**. Tham số này cho biết công đoạn này thuộc bộ phận nào quản lý và xử lý khi hàng lỗi.
- **Bước 18 :** Chọn Save để lưu dữ liệu
- **Bước 19 :** Sau khi tạo xong ECheckSheet mẫu chon Send để gởi cho kỹ sư kiểm tra và duyêt
- Trường họp 2: Copy khi ECheckSheet mẫu giống nhau
- Bước 1 : nhập ProductCode cần tạo mới ECheckSheet mẫu vào ô ProductCode như hình bên dưới, nhấn Enter



- Bước 2 : chọn checkbox trước ProductCode, sau đó nhập ProductCode đã tạo sẵn có công đoạn giống công đoan của ProductCode mới cần tao

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 13/48



Hình 4. Giao diện tạo ECS mẫu cho kỹ sư duyệt.

- Bước 3 : nhấn nút Copy

- Bước 4: thay đổi các thông số vật tư, công nhân, máy, tương ứng.

Lưu ý: Các sản phẩm có đo loss, mặc định thêm công đoạn endface trước loss (milestone = 0) để khai báo NG

*Đối với sản phẩm mới:Khi tạo ECS mẫu phải dựa vào QC flow chart

*Đối với sản phẩm cùng nhóm, cùng specification và có code cũ:có thể copy ECS của code cũ

*Phải tạo option loss trước khi tạo ECS với sản phẩm có đo loss

Kĩ sư kiểm tra và duyệt ECS phải dựa vào QC flow chart

Khi duyệt ECS công đoạn loss check số step trong ECS & số step trong option loss phải khớp nhau.

Ví dụ: Code MCC0130

ECS						Opti	on loss			
MCC0130	Loss Con-SPL/MOD	Loss Con-SPL/MOD	017	017-021	1	Pro QC	Spec			Approve
MCC0130	Loss Con-SPL/MOD	Loss Con-SPL/MOD	017	017-021	2		RoutingStep	StepName	QCID	QCName
MCC0130	Loss Con-SPL/MOD	Loss Con-SPL/MOD	017	017-021	3		010 020	Loss Inspection	017 017	Loss Inspect
MCC0130	Loss Con-SPL/MOD	Loss Con-SPL/MOD	017	017-021	4		030	Loss Inspection Loss Inspection	017	Loss Inspect Loss Inspect
MCC0130	Loss Con-SPL/MOD	Loss Con-SPL/MOD	017	017-021	5		040 050	Loss Inspection Loss Inspection	017 017	Loss Inspect Loss Inspect

3.3.3 Setting sampling product code:

Chức năng dùng để thiết lập các điều kiện *cho công đoạn kiểm sampling* có ghi nhận dữ liệu về thông số chất lượng bằng chương trình (sampling interferometer, sampling RL,...).

Chức năng này áp dụng cho các sản phẩm có số lượng sampling cố định theo PO hoặc số lượng sampling tính theo %PO.

X Công đoạn kiểm sampling: Công đoạn có tần suất kiểm tra bốc mẫu với cỡ mẫu nhất định theo phương pháp bốc mẫu (theo %, theo số lượng, AQL, theo tỉ lệ trên 1 lô...) được quy định theo yêu cầu của QC flowchart.

X Khi thiết lập E-checksheet mẫu, clerk và kỹ sư cần xác định yêu cầu sampling tương ứng trong QC Flowchart.


X Một thiết lập đủ cho công đoạn sampling cần có 3 yếu tố:

- Sản phẩm có thiết lập comment#7 trên QAD để phân nhóm sản phẩm đó vào sampling group
- Công đoạn sampling phải được liệt kê trong bảng công đoạn của ECS mẫu
- Được thiết lập kiểu sampling trong chức năng "Setting sampling product code"


WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 14/48
--------------	-------------	------------

※ Trước khi tiến hành thiết lập sampling condition, cần kiểm tra thiết lập trên comment#7 trên QAD đảm bảo rằng sản phẩm đã được phân vào nhóm có công đoạn sampling.




- Nội dung comment 7 tuân theo quy tắc sau: [SAMPLING]#[Công đoạn sampling]
- Nếu comment 7 thiếu, sai nội dung thì cần bổ sung.
- Nếu comment 7 đã OK thì tiếp tục bước sau.



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 15/48




※ Kiểu sampling & ý nghĩa:

Kiểu sampling	Ý nghĩa
Sampling loss@Sampling theo PO	Số mẫu kiểm cố định cho mỗi PO, bốc mẫu ngẫu nhiên
Tăng liên tục theo WOID@Sampling theo PO, các số được sinh ra liên tục trong WO	Số mẫu kiểm cố định cho mỗi PO, bốc mẫu liên tục trong 1 WO.
Tăng theo %, có 10% cận dưới làm số lượng an toàn@Tăng theo percent,mỗi bước tăng 1, có 10% cận dưới làm số lượng an toàn	Số mẫu kiểm sampling tính theo %PO, >10%
Tăng theo %@Tăng theo Percent, mỗi bước tăng 1	Số mẫu kiểm sampling tính theo %PO

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 16/48

3.4 Giao diện chức năng xem ECheckSheet mẫu cho sản xuất PRD/QAS



Hình 5. Giao diện xem ECS mẫu của sản phẩm.

- Bước 1 : Chọn bộ phận : PRD hoặc QAS
- Buốc 2 : Chọn New Process Code / Old Process Code / Alternative
 - New Process Code: sử dụng mà công đoạn mới để kiễm tra dữ liệu đào tạo của công nhân. Trong tương lại sẽ chuyển sang hết loại này
 - Old Process Code: sử dựng mã công đoạn này không thể kiểm tra dữ liệu đào tạo của công nhân. Do hệ thống tồn tại 2 bộ mã mới và cũ (trong tương lai sẽ không sử dung nữa)
 - Alternative: xem ECheckSheet mẫu thay thế (sử dụng trong trường hợp có sự quyết định của kỹ sư)
- Bước 3 : Chọn Current version hay All version
 - O Current version: xem version hiện hành có trạng thái đang sử dụng
 - All version: xem tất cả các version trạng thái đang sử dụng và trạng thái không còn sử dụng nữa
- Bước 4 : Nhập **ProductCode** và **Enter**


3.5 Giao diện chức năng đăng ký 4M theo WOID (vật tư, công nhân, thiết bị/dụng cụ)

Chọn vào menu Đăng ký Vật tư – Công nhân – Thiết bị/dụng cụ trên giao diện chính. Chức năng: hỗ trợ đăng ký 4M theo từng ID, thường áp dụng cho các ID chạy nhiều ngày.

Đăng ký Vật tư - Công nhân Thiết bi/dung cu

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 17/48




Hình 6. Giao diện đăng ký 4M theo WOID.

- Trường họp 1: Đối với những ID/WO thuộc ProductCode mới dùng ECheckSheet
- **Bước 1**: mục **Record Type** có bốn loại Material (vật tư), Man (công nhân), Machine (máy), Document (tài liệu). Chọn một trong bốn loại trên. Có 2 cách nhập liệu
 - Nhập liệu bằng tay : không chọn tùy chọn Barcode
 - o Nhập liều bằng Barcode Reader : chon tùy chon Barcode

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE


000-0-WI-014 Version : 16 Page 18/48

- Bước 2 : nhập WOID, nhấn Enter. Chương trình tìm ProductCode và xem Version ECheckSheet mẫu hiện hành là bao nhiều thì sẽ ấn định Version cho WOID. Như vậy tại thời điểm đưa ID vào sản xuất trên chuyền chương trình sẽ lấy version tương ứng cho WOID đó.
- Bước 3 : chọn (click chuột) QCName, SubQCName, CheckItemID tương ứng.
- **Bước 4**: nhập thông tin vật tư, công nhân, máy, tài liệu tương ứng.
 - O Vật tư : ví dụ như hình bên dưới, tại công đoạn Part Insertion có 4 loại vật tư




Hình 7. Giao diện đăng ký 4M.

Từng loại vật tư: nhập Lot chương trình tự động tìm mã vật tư và số lượng.
 Nếu Lot WH không phát hoặc mã vật tư không có trong Spec thì báo lỗi.



Hình 8. Lỗi khi nhập sai số LOT vật tư được phát.

 Nhấn New. Đữ liệu được đưa vào danh sách bên trái. Như hình bên dưới danh sách đã nhập đủ 4 loại vật tư.



Hình 9. Danh sách vật tư đã đăng ký.


New

Reset

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE


000-0-WI-014 Version : 16 Page 19/48

3. Sau khi nhập đủ 4 loại vật tư. Nhấn Save. Dữ liệu đưa vào danh sách bên phải.




Hình 10. Chức năng Update lại thông tin đã lưu.

- 4. Nếu cần thay đổi thông tin đã Save, thay đổi trực tiếp trên danh sách và nhấn Update
 - Công nhân/Man: cách nhập tương tự vật tư. Ví dụ như hình bên dưới, tại đọan Part Insertion có 1 công nhân



Hình 11. Đăng ký người/man.

- Từng công nhân nhập: EmpCode (code công nhân), Shift (ca): Day/Night giá trị có sẵn (mặc định theo ca do chọn từ màn hình đăng nhập)
- Nhấn New. Nếu OP này chưa được đào tạo hoặc hết hạn đánh giá thì chương trình báo lỗi.






Hình 12. Lỗi OP hết hạn đánh giá hoặc chưa đào tạo.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 20/48

- 3. Nhấn Save
- 4. Nhấn **Update** nếu có thay đổi.
- Máy/Machine: cách nhập tương tư cách nhập công nhân




Hình 13. Lỗi máy đã hết hạn sử dụng hoặc không có trong hệ thống.

- Tài liệu: cách nhập tương tự cách nhập Material
- **Bước 5**: chọn checkbox, nhấn **Save Data Template** để lưu thông tin. Đối với từng loại thông tin vật tư, công nhân người máy thực hiện bước 5 này để lưu thông tin từng loại. Lần sau khi chạy lại **WOID** thuộc ProductCode này thì chỉ cần lấy tất cả thông tin đã lưu để chạy không cần nhập từ A đến Z (áp dụng tại trường hợp 2)



- Trường hợp 2: Đối với những ID/WO thuộc ProductCode đã từng dùng ECheckSheet
- **Bước 1**: mục **Record Type** có bốn loại Material (vật tư), Man (công nhân), Machine (máy), Document (tài liệu). Chọn một trong bốn loại trên
- Bước 2 : nhập WOID, nhấn Enter.
- Bước 3 : chọn checkbox, nhấn Load Data Template để lấy thông tin đã lưu tại Bước 5 của trường họp 1



- **Bước 4**: thay đổi thông tin nếu có, nhấn **Update**

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE


Page 21/48

3.6 Giao diện chức năng đăng ký Người/Máy theo LINE

3.6.1 Chọn chức năng "Đăng ký Công nhân/ Thiết bị/dụng cụ trên chuyền" trong form giao diện chính.

Mục đích: hỗ trợ đăng ký người máy cho các line trong 1 ca làm việc chạy nhiều ID, khi chuyển sang ID mới thì line không cần đăng ký lại thông tin 4M nếu sử dụng chức năng này.

Đăng ký Công nhân Thiết bị/dụng cụ trên chuyền



Hình 14. Giao diện đẳng ký người/máy theo Line.

Bước 1: Nhập số thứ tự line ở ô Line No.

Section: lấy theo bộ phận ở form đăng nhập chính


Line name: tên line đang đăng ký. lấy theo tên lúc cấu hình F11.

Bước 2: Chọn Process: mã công đoạn cần đăng ký người/máy, lấy theo ECS mẫu của sản phẩm.

Chọn button thông tin cần nhập tương ứng:

Man: đăng ký người

Machine: đăng ký máy



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 22/48

Nhập thông tin **Empcode** hoặc **Mã máy** ở ô **Data**.



Hình 15. Đăng ký người theo Line.

Bước 3: Nhấn nút **Add** dể thêm thông tin xuống lưới bên dưới.

Bước 4: Xác nhận đăng ký người máy đầu ca làm việc.

- 1. Chọn danh sách người/máy trong danh sách bên dưới.
- 2. Chọn ca làm việc.

Section

PRD

PRD

PRD

Register Man/Machine in Line

J

V

1

Register in Line

Section PRD

Line Name Hickory

Line No

3. Nhấn nút **Confirm Data** để xác nhận.

Process 031-034-1@Sub assembly-Hickory

LineID

1

, December 28, 2017


LineName

Hickory

Hickory

Hickory

Hickory



11/19/2016 8:30...

Hình 16. Xác nhận đăng ký người máy đầu ca.

031-039-1@ATF

031-039-1

43171

Confirm Data

View data Inline View Data In Line xem tất cả dữ liệu đã đang ký trên line.

View data Confirm xem dữ liệu người/máy đã xác nhận bởi leader cho ca và ngày làm việc.

Select All: cho phép chọn tất cả dữ liệu trong danh sách bên dưới.

Delete: xóa nhưng dữ liệu không còn tồn tại và sử dụng trên line nữa.

Cách xóa như sau:

Chọn vào dòng data cần xóa. Double click chuột (nhấp chuột trái 2 cái.)

Chọn mã công đoạn giống với mã công đoạn của dòng dữ liệu cần xóa.

Nhấn nút **Delete** để xóa dữ liêu.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16	Page 23/48
---------------------------	------------

Reset: xóa dữ liệu hiện tại trong ô Data.

Out data: Out Data out người/máy ra khỏi danh sách đã xác nhận đầu ca. Áp dụng khi có OP hoặc không còn làm việc tại ca đã xác nhận được.

Cách xóa như sau:

Chọn vào dòng data cần xóa. Double click chuột (nhấp chuột trái 2 cái.)

Chọn mã công đoạn giống với mã công đoạn của dòng dữ liệu cần xóa.

Nhấn nút **Delete** để xóa dữ liêu.

3.6.2 Kiểm tra thông tin đăng ký người máy đã đủ hay không?


Check Data: hỗ trợ kiểm tra đã đăng ký người/máy cho từng công đoạn theo ECS mẫu là OK hay NOGOOD.

 \mathbf{OK} : đã đăng ký đủ

NOGOOD : đăng ký thiếu dữ liệu

Cột dataqty: số lượng người máy cần đăng ký theo ECS mẫu của ID.

Cột **DataInput**: số lượng người/máy mà leader đã confirm đầu ca cho ID.



Select	subqcid	dataqty	DataInput	Checking
	003-002-1	0	0	ок
	005-002-1	0	0	ок
	009-005-1	0	0	ок
	009-014-1	1	0	NOGOOD
	010-009-1	1	0	NOGOOD
	011-004-1	1	0	NOGOOD
	012-004-1	1	0	NOGOOD


Hình 17. Kết quả kiểm tra dữ liêu đã đăng ký.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 24/48	000-0-WI-014	Version: 16	Page 24/48
--------------------------------------	--------------	-------------	------------

3.7 Giao diện chức năng khai báo Thông tin Công đoạn – ID – Vật tư

Chức năng này hỗ trợ đăng ký mã công đoạn cho trạm quét, ID đang quét trên line lúc khởi tạo giao diện quét ECS. Chức năng này nằm trong menu Tiện ích hỗ trợ hệ thống ECS.



Hình 18. Thông tin Công đoạn – ID – Vật tư.

Trước khi chạy chức năng ECheckSheet hỗ trợ PRD/QAS, chúng ta cần phải định nghĩa một số thông tin công đoạn (Process), ID, vật tư nếu vật tư cần ghi nhận chính xác. Bằng cách nhấn "THÔNG TIN CÔNG ĐOẠN – ID – VẬT TU".

Giá trị Process Amount = 7 do được khai báo ở mục 3.2 bước 3 giá trị Sum of process

-Bước 1: Khai báo công đoạn (Process). Chọn checkbox **Process**, nhấn **View.** Nhập thông tin nhấn **Create** hoặc **Update**

<u>Ghi chú</u>: qui tắc khai báo mã công đoạn: **SubQCID-CheckItemID. Ví dụ**: như hình trên là khai báo cho hàng Splitter Module **SCP0102** có 7 trạm quết:


+ Trạm 1 - công đoạn Part Insertion : 009-001-1
+ Trạm 2 - công đoạn Branching : 005-001-1
+ Trạm 3 - công đoạn Strip : 033-006-1
+ Trạm 4 - công đoạn Interferometer : 013-001-1
+ Trạm 5 - công đoạn Housing : 014-006-1
+ Trạm 6 - công đoạn Splicing : 062-003-1
+ Trạm 7 - công đoạn Loss : 017-001-1

-Bước 2: Khai báo ID. Chọn checkbox ID, nhấn View. Nhập thông tin nhấn Create hoặc Update.

Lưu ý: khi công đoạn có quét ID mới, thì số ID vừa quét tại công đoạn đó sẽ tự động cập nhật vào danh sách này.


WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 25/48



Hình 19. Khai báo thông tin ID.

-Bước 3: Khai báo vật tư ghi nhận chính xác (nếu có). Chọn checkbox Material, nhấn View. Nhập mã vật tư tại trạm (công đoạn) có ghi nhận chính xác vật tư.




Hình 20. Khai báo vật tư ghi nhận chính xác

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16	Page 26/48
---------------------------	------------

Như hình trên là **ví dụ** của hàng Splitter Module tại **trạm 2** công đoạn **Branching** ghi nhận chính xác vật tư **Splitter,** nên khai báo mã vật tư Splitter **OCP0014**

3.8 Giao diện chức năng ghi nhận thông tin ECS sản phẩm



Hình 21. Giao diện quét ECS cho line

Để quét thông tin trên chuyển màn hình này phải được mở thường trực, khi tắt hoặc mở màn hình này sẽ có sự truyền thông giữa **máy tính, Controller** và các **Convertor**. Convertor có 4 trạng thái:

- Trạng thái 1: Sẵn sàng quét khi màn hình này mở. Khi đó có thể quét barcode
- **Trạng thái 2**: Hệ thống Stop khi màn hình này tắt. Khi đó không thể quét barcode
- **Trạng thái 3**: Truyền tín hiệu quét về máy tính, khi đó đèn tín hiệu Send sẽ sáng (màu vàng). Trạng thái này chỉ diễn ra trong vòng < 1 giây. Nếu trạng thái này diễn ra quá lâu tức hệ thống lỗi hoặc Convertor lỗi.
 - Nếu Converter lỗi nhấn nút Reset (nút màu đỏ) trên Convertor
 - Nếu hệ thống lỗi :
 - + Nhấn nút Reset, hoặc tắt nguồn trên Controller
 - + Hoặc tắt chương trình ECheckSheet mở lại
- Trạng thái 4: Nhận tín hiệu từ máy tính, khi đó đèn tín hiệu Receiver sẽ sáng (màu xanh). Trạng thài này chỉ diễn ra trong vòng < 1 giây. Nếu trạng thái này diễn ra quá lâu tức hệ thống lỗi hoặc Convertor lỗi.
 - Nếu Converter lỗi nhấn nút Reset (nút màu đỏ) trên Convertor
 - Nếu hệ thống lỗi :


WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 27/48

- + Nhấn nút Reset, hoặc tắt nguồn trên Controller
- Hoặc tắt chương trình ECheckSheet mở lại

3.8.2 Danh sách loại trừ

Chức năng: khai báo loại trừ những số serial ra khỏi hệ thống ECS khi quét lô 6 hoặc 12 sản phẩm. Những sản phẩm có trong danh sách này sẽ không được ghi nhận data trong hệ thống ECS từ thời điểm khai báo.



Hình 22. Danh sách số serial loại trừ.

3.8.3 Re-Load SN loai trừ

Reload SN loại trừ

Chức năng: khi có sự thay đổi về các số serial loại trừ trong danh sách đăng ký, leader nhấn vào button này mà không cần phải tắt mở lại form **Echecksheet hỗ trợ PRD/QAS** trên line.

3.8.4 Re-Load Man/Machine

Re-Load Man/Machine

Chức năng: khi có sự thay đổi người/máy trong danh sách đăng ký 4M, leader nhấn vào button này mà không cần phải tắt mở lại form **Echecksheet hỗ trợ PRD/QAS**.

3.9 Giao diện chức năng ghi nhận Reject/Rework 3.9.1 Quy trình Rework sản phẩm NOTGOOD

Khi sản phẩm bị lỗi. Để quét ECheckSheet làm theo các bước sau:

- **Bước 1**: Xác định công đoạn phát hiện lỗi (công đoạn Reject), và công đoạn làm lại (công đoạn Rework)


Confidential

FOV's Property, Do not take out without FOV's BOM Approval

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 28/48

- **Bước 2**: Quét sản phẩm ở trạng thái NOTGOOD
 - Quét barcode công đoạn Reject
 - o Quét barcode NOTGOOD
 - Ouét barcode số ProductSerial



Hình 23, Giao diện đăng ký rework sản phẩm.

- Bước 3: Nhập Reject. Nhấn Nhập thông tin Rework ở màn hình đăng nhập
 - 1. Nhập **ProductSerial**, nhấn **Enter**. Số Serial sẽ add vào mục Productserial List bên góc trái.

Thông tin các ô **WOID**, **Productcode** sẽ tự động điền theo dữ liệu của số serial sản phẩm cần rework.

- 2. Chọn công đoạn Rework trong danh sách công đoạn theo ECS mẫu của sản phẩm bằng cách check chọn vào công đoạn tương ứng. (Cần Rework công đoạn nào thì check vào ô của mã công đoạn đó). Lưu ý: Những công đoạn được in đậm trong danh sách là những công đoạn có milestion =1.
- 3. Nếu làm **Rework** có thay thế vật tư, chọn checkbox **Material**, nhập **Qty Con's Rework** số đầu connector cần thay thế vật tư.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 29/48	000-0-WI-014	Version: 16	Page 29/48
--------------------------------------	--------------	-------------	------------

- 5. Chọn tab **Material**, chọn vật tư cần thay thế (nếu có).
- 6. Nhập **Mô tả nguyên nhân**: để mô tả lỗi và lý do rework của sản phẩm.
- 7. Nhấn **Save** để lưu thông tin Rework.
- **Bước 4**: Đưa sản phẩm vào chuyền làm lại và quét bình thường như sản phẩm mới khi qua các trạm.

3.9.2 Quy trình Rework sản phẩm nghi ngờ NG

Đối với sản phẩm trên chuyền OP phát hiện sản phẩm nghi ngờ là NG (chưa chắc chắn là sản phẩm NG) cần phân biệt và báo với leader để xử lý.

Các bước xử lý như sau:

Bước 1: OP (công nhân) nghi ngờ sản phẩm là NG nên thực hiện các bước scan tại trạm ECS đang làm việc như sau:

- + Scan the NOTGOOD
- + Scan mã công đoạn của trạm nghi ngờ NG
- + Scan số product serial của sản phẩm nghi ngờ NG.

Bước 2: leader điều tra và xem xét các defect của OP là đủng (GOOD) hay sai (NOTGOOD). Có 2 hướng giải quyết tiếp theo:

2.1 Nếu sản phẩm là GOOD.

- + Sau khi điều tra, leader sẽ đem sản phẩm đăng ký rework tại công đoạn đã scan **NOTGOOD** trước đó. Phải nhập đúng lý do của sản phẩm ở ô Error Info.
- + Đồng thời, check vào checkbox ☑ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG SẨN PHẨM NC.
- + Nhấn **SAVE** để lưu thông tin và tiếp tục scan lại sản phẩm tại công đoạn đã khai báo nghi ngờ trước đó tại trạm ECS. Sản phẩm được sản xuất tiếp tục như bình thường. (khi nhấn Save dòng record NOTGOOD của sản phẩm trước đó bị xóa đi)

Lưu ý:

- + Chức năng này chỉ có thể áp dụng đăng ký rework cho **1 công đoạn** nghi ngờ trạng thái **NOTGOOD**.
- + Dữ liệu của sản phẩm tại công đoạn đăng ký rework phải là **NOTGOOD.**

2.2 Nếu sản phẩm là NOTGOOD thật sự:

- + Leader đăng ký rework cho sản phẩm như bình thường mục 3.9.1
- + Thực hiện rework sản phẩm và quét lại ECS tại các trạm trên line theo như đăng ký.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 30/48

3.10 Giao diện chức năng tiện ích

Trong menu chính của chương trình, chọn chức năng Tiện ích hỗ trợ hệ thống ECS.

- + Thông tin Công đoạn ID Vật tư (đã đề cập mục 3.7)
- + Tao Lotno mới cho vật tư còn dư
- + Cập nhật thông tin vật tư
- + Tìm kiếm thông tin sản phẩm
- + Thay đổi số Laser (mục 3.14)
- + Thay đổi thông tin vật tư (mục 3.15)
- + Sử dụng lại vật tư từ NG product (mục 3.17)
- + Mapping
- + Stop Warning over ID (không còn áp dụng)
- + Nhập thông tin số serial vào LOCATION




Hình 24. Giao diện chức năng tiện ích ECS.

3.10.1 Tạo LotNo mới cho vật tư còn dư

Chức năng: gom 2 Lot No còn dư lại thành một lot mới để quét tiếp cho sản phẩm mới trên chuyền. Trường hợp này do số lượng vật tư của lot hiện tại không đủ sử dụng nên phải dùng chức năng gọp lại để thành lot mới.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 31/48




Hình 25. Tao LotNo mới cho vật tư còn dư.

- Bước 1: Nhập WOID
- Bước 2: Chọn công đoạn có vật tư cần tạo lot mới, như hình trên là công đoạn Part Insertion
 - o Chọn QCName
 - o Chọn SubQCName
 - o Chon CheckItemID
- Bước 3 : Chon Material Code
- **Bước 4**: Chọn lot cần gộp lại để tạo thành lot mới, như hình bên là 2 lot : **090911000061** và **090911000062** được chọn (checkbox có màu xanh)
- Bước 5: Nhấn Create để tạo lot mới, như hình trên lot mới được tạo có tên gọi là: lot1(số lượng còn lại của lot 1)-lot2(số lượng còn lại của lot 1): nên tên của lot mới là: 090911000061(4)-090911000062(4)

3.10.2 Cập nhật thông tin vật tư

Chức năng: xóa thông tin 4M đã đăng ký sai cho ID.

Lưu ý: nếu dùng chức năng này, leader sẽ phải đăng ký lại dữ liệu 4M cho ID.



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 32/48

Hình 26. Xóa thông tin đăng ký 4M của ID.

Bước 1 : Nhập ID
 Bước 2 : Chon 4M

Bước 3 : Chon dữ liêu cần xóa

- **Bước 4**: xóa tất cả chọn tùy chọn All, xóa 1 dòng dữ liệu thì bỏ tùy chọn All


- **Buóc 5** : Chọn Delete

3.10.3 Tìm kiếm thông tin sản phẩm

Chức năng: truy dữ liệu ECS của sản phẩm đã quét trên line. Có thể tìm theo ID, số serial hoặc theo công đoạn

Nhập số ID để xem thông tin ECS của toàn bộ ID.

Nhập số serial xem thông tin về sản xuất của sản phẩm.




Hình 27. Tìm kiếm thông tin sản phẩm.

3.10.4 Mapping

Chức năng: hỗ trợ kiểm soát chính xác mã tool/jig **ở công đoạn Ident** mà leader đăng ký trên line so với mã tool/jig quy định bởi specification của sản phẩm quy định. Thông tin cấu hình này sẽ được quản lý bởi kỹ sư PRD, có sự cross check và approve bởi kỹ sư QCS.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 33/48



Hình 28. Mapping Tool/Jig với ProductCode.


UNICONTROL

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 34/48

3.10.5 Nhập thông tin số serial vào Location

Chức năng: nhập số serial vào location Reject hoặc location WI để chờ xử lý tiếp theo.



Hình 29. Add sản phẩm vào location Reject/WI.

3.11 Đăng ký tài liệu sử dụng trên Line

- Trước khi đưa tài liệu ra sử dụng ngoài chuyển. Tài liệu phải được ban hành và được duyệt bởi kỹ sư.
- Tài liệu phải được chỉ định sử dụng cho sản phẩm và công đoạn
- Các bước đăng ký tài liêu trên Line
 - o Bước 1: Quét mã vạch DOC
 - o Bước 2 : Quét mã vạch START
 - o Bước 3: Quét tất cả mã vạch của tài liệu BARID
 - Bước 4: Quét mã vạch END


3.12 Đăng ký xác nhận tài liệu sử dụng trên Line

- Mỗi ngày vào đầu mỗi ca trước khi tiến hành quét số Serial của sản phẩm các bạn công nhân phải thực hiện việc quét xác nhận tài liệu. Việc này nhằm giúp các bạn phát hiện sử dụng sai tài liệu hoặc sử dụng tài liệu lỗi thời
- Trước khi thực hiện bước này, các bạn Leader phải thực hiện việc đăng ký tài liệu cho trên chuyền
- Các bước thực hiện
 - o Bước 1 : Quét mã vạch ID
 - o Bước 2: Quét mã vạch Công đoạn
 - o Bước 3: Quét mã vạch tài liệu BarID

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 35/48


3.13 Đăng ký tài liệu sử dụng cho ID



Hình 30. Tìm kiếm thông tin sản phẩm.

- Việc làm này nhằm giúp cho việc ban hành tài liệu dễ dàng
 - Khi tài liệu hiện tại đã hết hạn sử dụng ngày hiện tại, tài liệu phiên bản mới có hiệu lực vào ngày hiện tại +1, do nhu cầu cần sử dụng tài liệu mới cho một ID thì phải sử dụng chức năng này
 - Hay một ID đang sử dụng tài liệu cũ muốn tài liệu mới ban hành có hiệu lực cho ID này thì dùng chức năng này
 - O Hoặc có sự thay đổi mã công đoạn (từ mã xxx sang yyy). Tài liệu được ban hành và chỉ định sử dụng tại công đoạn có mã yyy, nhưng ECheckSheet mẫu đã tạo sử dụng mã xxx. Để việc xác nhận tài liệu trên chuyển dễ dàng thỉ dùng chức năng này
- Các bước thực hiện
 - O Bước 1: Nhập ID cần bổ sung thêm tài liệu
 - **Bước 2**: Chọn công đoạn cần thêm tài liệu
 - O Bước 3 : Nhập mã tài liệu
 - O Bước 4: Chọn bộ phận
 - o **Bước 5**: Chọn kỹ sư duyệt
 - O **Bước 6**: Nhấn nút Send gởi thông tin cho kỹ sư duyêt

3.14 Thay đổi thông tin LASER



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 36/48


Hình 31. Thay đổi thông tin laser.

Khi xảy ra sai sót về thông tin số LASER của sản phẩm, người dùng có thể dùng chức năng này để tự chỉnh sửa đúng số LASER cho sản phẩm.

- Nhập số productserial
- Nhập số LASER đúng
- Bấm nút "Chang Laser number"

Kết quả thực thi sẽ hiển thị ở khung bên dưới.

3.15 Thay đổi thông tin vật tư



Hình 32. Thay đổi thông tin vật tư.

Chức năng này dùng để thay đổi thông tin vật tư cho các sản phẩm đã ghi nhận sai vật tư hoặc người dùng muốn thay đổi thông tin vật tư cho sản phẩm

Nhập số productserial cần thay đổi (nếu nhiều số serial thì các số cách nhau 1 dòng).

- Nhập process cần thay đổi (theo dạng xxx-xxx-x).
- Bấm nút "View".
- Thông tin vật tư cũ sẽ hiển thị bên khu vực "Old material", người dùng sẽ chỉnh sửa thông tin vật tư mới bên khu vực "New material".
- Bấm nút "Change".
- Kết quả hiển thị ở khu vưc "Result".

3.16 Chức năng chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới


Chức năng này dùng để chuyển thông tin sản phẩm từ ID cũ sang một ID mới (thay đổi thông tin ID trong số Productserial)

- Nhập số ID vào ô ID
- Bấm nút "View"
- Các số serial hiện có của ID sẽ hiển thị bên khu vực bên trái.
- Các công đoạn của một sản phẩm sẽ hiển thị bên khu vực bên phải.
- Chọn những công đoạn cần chuyển dữ liệu (nếu chọn tất cả thì chọn "select all proces")
- Nhập thông tin số serial mới bên khu vực bên trái (số serial cũ bên trái, số serial mới bên phải)

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 37/48

- Có thể copy thông tin từ file excel (số serial cũ bên trái, số serial mới bên phải), và bấm nút
 "Past from clipboard" để nhập nhanh thông tin số serial.
- Bấm nút "Transfer", kết quả sẽ hiển thị ở khu vực "Information"




Hình 33. Chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới.

*Lưu ý: do dữ liệu ECS của mỗi sản phẩm có thể rất nhiều, vì thế để đảm bảo hệ thống chạy ổn định và thông suốt thì nên chuyển dữ liệu dưới 100 sản phẩm cho một lần chuyển.

Chức năng này, do kỹ sư sản xuất PRD hoặc kỹ sư QAS thực hiện, leader không dùng chức năng này.

3.17 Chức năng sử dụng lại vật tư từ hàng NG



WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 38/48
--------------	-------------	------------


Hình 34. Chức năng lấy vật tư ra khỏi sản phẩm NG

Chức năng này dùng để lấy lại vật tư đã sử dụng cho sản phẩm NG, dùng lại cho sản phẩm rework.

- Nhập số serial của sản phẩm cần lấy lại vật tư, bấm Enter.
- Chọn vật tư cần lấy lại ở khung bên dưới
- Bấm nút "Lấy vật tư ra khỏi sản phẩm"
- Kết quả sẽ hiển thị ở khung dưới cùng.

3.18 Tắt/mở sử dụng ECS trong các soft có nhúng ECS

Từ menu chính, chọn "Tắt mở E-checksheet". Cửa sổ sau sẽ xuất hiện:



Hình 35. Chức năng tắt mở ECS

- Nhập product code và nhấn Enter
- Check hoặc uncheck vào checkbox sử dụng ECS của bộ phận mình (PRD/QAS) , sau đó nhấn "Update"

Lưu ý: Kỹ sư bộ phận sản xuất PRD hoặc kỹ sư bộ phận QAS là người quyết định có áp dụng ECS với từng productcode sản phẩm tại bộ phận của mình phụ trách.

3.19 Chức năng quét combine Bend Jig, Man và số serial hàng Fiber Bend Array

Chức năng hỗ trợ chuyển sản xuất kiểm soát dữ liệu bend jig, man tại công đoạn Bend Jig cho sản phẩm FBA được sản xuất tại FOV. Kiểm soát được số sản phẩm được làm bởi mỗi Jig trước khi calib Jig theo quy định của PS và kỹ sư sản xuất.

Điều kiện để áp dụng:

- 1. ECS mẫu tai công đoan đó quét máy tường minh, tức là ControlLotno có thể là: 4,5,6.
- 2. Đăng ký máy tại công đoạn đó theo WOID là: JIG
- 3. Hộp ECS bật setting theo dạng quét JIG. Hộp ECS sẽ hiện chữ "J"

Quét mã: **JIGON** để mở chức năng quét JIG trên hộp ECS box.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014

Version: 16

Page 39/48



Hình 36. Hộp ECS bật chế độ quét kiểm soát JIG.

Thứ tự quét sản phẩm trên line:

Bước 1: Quét mã JIG

Bước 2: Quét mã nhân viên

Bước 3: Số product serial





WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014

Version: 16

Page 40/48



Hình 37. Thứ tự quét ECS chế độ quét kiểm soát JIG.



Hình 38. Lưu ECS của sản phẩm thành công.

Lưu ý: bắt buộc phải theo thứ tự đã nêu. Nếu quét sai hộp ECS alarm báo lỗi.

Ngoài ra chương trình ECS, còn hỗ trợ kiểm soát số lần quét sản phẩm của từng JIG trên line.

Số lần quét của từng JIG sẽ do kỹ sư quản lý và cấu hình.

Khi số lần quét của JIG lớn hơn quy định thì hộp ECS sẽ báo vượt quá số lượng cho phép.

Leader line cần đem JIG đến PTE để PTE kiểm tra calib và reset lại số lượng quét của JIG về 0.

Khi line không chạy chức năng kiểm soát người/máy jig tường mình nữa, thì có thể tắt chức năng quét JIG trên hộp ECS đi bằng cách quét mã **JIGOFF** và **hộp ECS sẽ mất chữ J**. Hộp quét ECS trở về như hộp ECS các line bình thường.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014

Version: 16

Page 41/48





Hình 39. Tắt chế độ quét kiểm soát JIG.

UMCOMIRO)

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 42/48
--------------	-------------	------------

3.20 Bảng câu hỏi E-test:

- 1. Mục đích của việc sử dụng chương trình ECS?
 - a. Để ghi nhận 4M của sản phẩm.
 - b. Để ghi nhận 4M và thời gian sản xuất của sản phẩm.
 - c. Để ghi nhân qui trình sản xuất của sản phẩm.
 - d. Để ghi nhận lịch sử sản xuất của sản phẩm.
- Ví dụ khai báo báo ECS mẫu cho line Panda 12 và 13 cùng chạy ECS trên một máy tính đầu line thì ta cấu hình như sau:
 - a. Số lượng line: 1; Số thứ tự line: 1
 - b. Số lượng line: 1; Số thứ tự line: 12
 - c. Số lượng line : 2; Số thứ tự line: 1
 - d. Số lượng line : 2; Số thứ tự line: 12

3. Cột MaterialQty trong EcheckSheet mẫu có nghĩa gì:

- a. Tại công đoạn sử dụng bao nhiều loại vật tư.
- b. Tại công đoạn, cần mỗi vật tư bị trừ bao nhiều về số lượng.
- c. Tại công đoạn này cần khai báo có bao nhiều máy móc/ thiết bị/dụng cụ (machine/tool-jig)
- d. Tại công đoạn này có bao nhiều công nhân làm việc cần phải khai báo.
- 4. Cột CurVersion trong bảng ECS mẫu có các từ viết tắt với ý nghĩa:
 - a. AC [Action]: là version hiện tại của product code. OB [Obsolete]: version này đã cũ, không còn sử dụng nữa.
 - b. AC [Alternative]: là version tạm thời. OB [Obsolete]: version này đã cũ, không còn sử dụng nữa.
 - c. AC [Active]: là version hiện tại của chương trình. OB [Obsolete]: version này đã cũ, không còn sử dụng nữa
 - d. AC [Active]: là version hiện tại của chương trình. OB [OldBarcode]: version này đã cũ, không còn sử dụng nữa.
- 5. Ý nghĩa cột Display Order trong EcheckSheet mẫu cho ta biết điều gì:
 - a. Tổng số công đoạn sản xuất tại bộ phận PRD hoặc QAS của một product code.
 - b. Thứ tự của các công đoạn (process) trên line sản xuất mà sản phẩm sẽ đi qua và do spec của sản phẩm quy định thứ tự này.
 - c. Display Order là số nguyên và bắt đầu từ 1.
 - d. Tất cả đều đúng.
- 6. MileStone trong EcheckSheet mẫu có liên quan như thế nào đến số trạm quét ECS thực tế trên line.
 - a. Số trạm quét ECS bằng với công đoạn có milestone = 0 trong ECS mẫu.
 - b. Số trạm quét ECS bằng với công đoạn có milestone = 1 trong ECS mẫu.
 - c. Số hôp quét ECS của line phải bằng với số công đoạn có milestone = 0 trên ECS mẫu.
 - d. Số hộp quét ECS của line phải bằng với số công đoạn có milestone = 1 trên ECS mẫu.

7. Cột MaterialNorm EcheckSheet mẫu có nghĩa gì:

- a. Tại công đoạn sử dụng bao nhiều loại vật tư.
- b. Tại công đoạn, cần mỗi vật tư bị trừ bao nhiều về số lượng.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 43/48	
--------------------------------------	--

- c. Tại công đoạn này cần khai báo có bao nhiều máy móc/ thiết bị/dụng cụ (machine/tool-jig)
- d. Tại công đoạn này có bao nhiều công nhân làm việc cần phải khai báo.

8. Cột MaterialQty EcheckSheet mẫu có nghĩa gì:

- a. Tại công đoạn sử dụng bao nhiều loại vật tư.
- b. Tại công đoạn, cần mỗi vật tư bị trừ bao nhiều về số lượng.
- c. Tại công đoạn này cần khai báo có bao nhiều máy móc/ thiết bị/dụng cụ (machine/tool-jig)
- d. Tại công đoạn này có bao nhiều công nhân làm việc cần phải khai báo.

9. Giá trị ô Material 1 (2) của sản phẩm tại công đoạn Part, có nghĩa là:

- a. Cần 2 vật tư, số lượng vật tư sẽ bị trừ đi: 1 vật tư/sản phẩm.
- b. Cần 2 vật tư, số lượng vật tư sẽ bị trừ đi: 2 vật tư/sản phẩm.
- c. Cần 1 vật tư, số lượng vật tư sẽ bị trừ đi: 2 vật tư/sản phẩm.
- d. Cần 1 vật tư, số lương vật tư sẽ bị trừ đị: 1 vật tư/sản phẩm.

10. Đăng ký máy móc (Machine) cho WOID, user phải nhập các thông tin sau đây:

- a. Nhập/quét barcode của ca làm việc ở ô **ItemData Detail**, chương trình tự lấy tên máy ở **Item data** và tên Line.
- b. Nhập/quét barcode của số lượng ở ô **Quantity**, chương trình tự lấy của tên máy ở Item data, ca làm việc ở ô ItemData Detail.
- c. Nhập/quét barcode của machine ở **Item data**, nhập tên Line, chương trình tự lấy ca làm việc ở ô ItemData Detail.
- d. Tất cả đều sai.

11. Giá trị ô Machine 0 của sản phẩm tại công đoạn Part, có nghĩa là:

- a. Bắt buộc đăng ký chính xác 1 máy tại công đoạn Part. Không được đăng ký hơn.
- b. Bắt buộc đăng ký ít nhất 1 máy tại công đoạn Part.
- c. Không cần đăng ký máy cho công đoạn Part
- d. Có thể đăng ký hoặc không cân đăng ký, vì giá trị Machine = 0 là mặc định.

12. Chức năng Apply Alternative dùng để:

- a. Phê duyệt ECS mẫu cho product code tương ứng.
- b. Chức năng dùng để xóa ECS mẫu hết không còn dùng tại chuyền
- c. Cho phép kỹ sư sản xuất chỉ định ECS mẫu chạy tạm thời cho ProductCode đang cần cấu hình. Các ID/WO của cùng product code này nhưng khác số PO thì vẫn chạy theo ECS mẫu thông thường.
- d. Tất cả đều sai.

13. Giá trị trường dữ liệu của Check Item ID:

- a. Mã sản phẩm
- b. Công đoạn con trong process trên line, được TRC quy định
- c. Số thông tin vật tư công đoạn
- d. Thông tin cần thiết, mặc định là 1.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 44/48
--------------	-------------	------------

- 14. Nếu muốn đặt trạm quét ECS để kiểm soát và lưu thông tin sản phẩm thì giá trị cột Mile Stone cần phải cấu hình giá trị là:
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
- 15. Để cấu hình thứ tự các công đoạn được thực hiện trên line, ta cấu hình thứ tự tăng dần cho mã công đoạn trong ECS mẫu ở ô nào:
 - a. Mile Stone
 - b. Display Order
 - c. Material Norm
 - d. Material Qty
- 16. Tiện ích tắt mở ECS hỗ trợ cho kỹ sư sản xuất:
 - a. Theo dõi tình trạng hoạt động của chương trình ECS trên từng line trong nhà máy.
 - b. Lấy report chương trình ECS bị lỗi trong ca làm việc.
 - c. Thống kê số lần tắt/mở chương trình ECS trên line.
 - d. Cài đặt Product Code có áp dụng chạy trong chương trình ECS hay không.
- 17. Khi nào cần setting công đoạn sampling trên ECS:
 - a. Sản phẩm có công đoạn sampling có kiểm tra ngoại quan.
 - b. Sản phẩm có công đoạn sampling kiểm tra bằng software
 - c. Khi muốn thêm công đoạn đặc biệt để test skill
 - d. Không có câu nào đúng
- 18. Phát biểu nào sai về setting công đoạn sampling:
 - a. Phải thiết lập đủ 3 yếu tố: Comment#7 trên QAD, ECS mẫu phải có công đoạn cần sampling và cần setting điều kiện samping trong chức năng "Setting sampling product code".
 - b. Chỉ cần thiết lập 2 yếu tố (công đoạn sampling, điều kiện sampling trên ECS) là có thể thực thi sampling bình thường ở PRD. Việc setting trên comment#7 là chỉ để phân nhóm sản phẩm và cho bộ phận khác tham khảo.

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 Version : 16 Page 45/48

Revision of history

Date	Person	Version	Description		Change	Reason of
	in charge		Old Content	New Content	requester	Change
20-Dec-10	B.Q.Trường	1			Đ.C.Sơn	First Issued
31-Jul-13	B.Q.Trường	2		- ECheckSheet mẫu sẽ được kỹ sư kiểm tra và duyệt trước khi được áp dụng cho sản xuất. - ECheckSheet mẫu được quản lý theo phiên bản. Tại thời điểm có thể tồn tại nhiều phiên ECheckSheet mẫu khác nhau được sử dụng trên chuyền và được kiểm soát bởi chương trình ECheckSheet. - Tích hợp việc kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu: Vật tư, Công nhân và Máy mốc/dụng cụ. + Đối với vật tư: phải được kho (WH) phát cho ID có sản xuất, hoặc vật tư phải có trong bảng danh sách cấu trúc vật tư của sản phẩm và bảng cấu trúc này còn hiệu lực sử dụng. + Đối với công nhân: phải được đào tạo kiến thức, thực hành tại công đoạn làm việc. Được đánh giá đạt và việc đánh giá còn hiệu lực đến thới điểm làm việc tại công đoạn được đào tào. + Đối với máy móc/dụng cụ: phải được hiệu chuẩn và bảo trì định kỳ và có hiệu lực sử dụng tại thời điểm sử dụng. Khi máy móc/dụng cụ bị hư người phụ trách phải xác nhận máy hư và vô hiệu lực sử dụng của máy móc/dụng cụ đó và sau đó chuyển về	Ð.C.Son	Improve

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014	Version: 16	Page 46/48
--------------	-------------	------------

				cho bộ phận liên quan xử lý.		
				- Kiểm tra tài liệu trên chuyền		Improve
28-Jul-15	huydx	3		3.13-Chức năng thay đổi thông tin laser 3.14-Chức năng thay đổi thông tin vật tư 3.15-Chức năng chuyển dữ liệu ID cũ sang ID mới 3.16-Chức năng sử dụng lại vật tư từ hàng NG	Ð.C.Son	New functions
20-Mar-16	huydx	4		3.17- Chức năng tắt/mở ECS	Đ.C.Sơn	New functions
				3.6 Giao diện chức năng đăng ký Người/Máy theo LINE		Improve
				3.8 Giao diện chức nặng ghi nhận thông tin sản phẩm		Improve
01-Dec-17	Lamlh	5	Version 4	3.9 Giáo diện chức năng ghi nhận Reject/Rework	Giangnt	Improve
			MR	3.10 Tiện ích hỗ trợ ECS3.19 Chức năng quét combine Bend Jig và số serial hàng Fiber Bend Array		Improve New functions
			3	3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt.		- Improve
13-Apr-18	Lamlh	6	Version 5	3.3. Thêm mục lưu ý: Lưu ý: Các sản phẩm có đo loss, mặc định thêm công đoạn endface trước loss (milestone = 0) để khai báo NG 3.8.3 Reload danh sách loại trừ 3.9 Giao diện chức năng Reject/Rework	Giangnt	- Để ghi nhận sản phẩm endface NG tại công đoạn Loss inspection - Improve form rework và cách input rework
7-Nov-18	Vuvd	7	Version 6	Thêm lưu ý khi tạo ECS vào cuối mục 3.3	Phúc NH	-PRE improve

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014 V			Version: 16 Page 47/48			
				Thêm lưu ý approve ECS cho công		Hướng dẫn cách
				đoạn loss	Phúc NH	set ECS mẫu cho công đoạn loss
						-Improve
11-Jun-19	Vuvd	8	Version 7	3.2. Thay đổi giao diện cấu hình ở EChecksheet.		
						-Improve
				3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt.	Giangnt	-Improve
				3.10.3 Tìm kiểm thông tin sản phẩm.		
07-Apr- 2020	KhanhHD	9		Thêm 3.20. Bảng câu hỏi E-test.	TienDT	For training and verify user by software.
28-Aug- 2020	Phươnglta	10		Mục 3.3. Bước 16 thêm cầu Chú ý: Đối với công đoạn nào đang sử đối với công đoạn có dùng soft để ghi nhận người thì phải khai báo tường minh cho Man.	Phúc NH	-Improve việc lưu người từ soft qua ECS
29-Oct- 2020	Phươnglta	11	0	Lên ver để đồng bộ ver giữa WI và bài test.	Phúc NH	Mistake
27-Jan-21	HuyHM	12	-	- Trang 10: Thêm mục 3.3.2 Setting sampling process.	TienDT	- Cập nhật hướng dẫn cho chức năng Setting sampling.
				- Bảng câu hỏi E-test: Thêm câu hỏi 17, 18.		 Xác nhận Kỹ sư mới hiểu đúng về setting sampling.
25-Nov-21	На	13	-	- Mục 3.3: Thêm 3.3.1 Xác định các công đoạn trong ECS và đặt trạm quét	TienDT	- Hướng dẫn rõ hơn khi tạo ECS.

- Mục 3.3.1

đoạn trong ECS .

Thêm hướng dẫn xác định các công

Thêm Cách đặt trạm quét (MileStone) trong ECS cho các group sản phẩm

08-Feb-22

TienCTC

14

TienDT

- Hướng dẫn rõ

hơn khi tạo ECS:

xác định các công

đoạn và trạm quét

WORKING INSTRUCTION ECHECKSHEET SOFTWARE

000-0-WI-014		Version: 16			Page 48/48		
03-28-2024	ChiNNL	Milestone ECS Endface FA: 1 Milestone ECS Endface Tcon: 1		A: 1 ECS	Milestone ECS Endface FA: 0 Milestone ECS Endface Tcon: 0	Ban NT	4-Pr-007-4-Fo- 0007-4-RC-0192: Cancel scan ECS 9-Pr-0014-9-Fo- 0001-4-RC-0007
30-Aug-24	Hanh DNV	16	3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt b. Cách đặt trạm quét (MileStone) trong ECS		3.3 Giao diện chức năng tạo CheckSheet mẫu cho kỹ sư duyệt b. Cách đặt trạm quét (MileStone) trong ECS update phương pháp đặt milestone trong ECS và cách đặt milestone cho từng nhóm sản phẩm	Tien DT	Thay đổi cách set milestone theo 4M: 9-PR-0014-9-FO- 0001-4-RC-0003 9-Pr-0014-9-Fo- 0001-4-RC-0063
				/ /	J.F. PRINT		