TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt	Số PS: 4-OP-0515-4-PS-008-0003	Phiên bản: 1				
Tên sản phẩm: FR-GC 50/125 1002-2XSF with sumitube	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515, Spec: SASHIJI-124808-2					


I. Chuẩn bi dung cu

1. Dụng cụ strip vỏ Cable



II. Nội dung

Bước thực hiện	Nội dung yêu cầu	i dung yêu cầu Hình ảnh minh họa				
1. Đánh dấu, tuốt lớp vỏ ngoài & xỏ ống heat	Chuẩn bị ống theo chiều dài như bảng. Số lượng 4 ống cho 1 sản phẩm	ống heat màu trắng 290 ± 2mm				
	- Xỏ ống heat vào cable như hình Đánh dấu: + Đầu bắt đầu: 300 ± 2 mm + Đầu kết thúc: 300 ± 2 mm	ĐẦU BẮT ĐẦU Điểm đánh dấu Vống heat lần 3 300 ± 2 (mm) ĐẦU KẾT THỨC Điểm đánh dấu Vống heat lần 3 300 ± 2 (mm)				
	 - Tuốt và cắt vỏ ngoài tại vị trí đánh dấu cho cả 2 đầu. - Xỏ ống heat lần 1 vào cord. Chiều dài ống như bảng. - Kiểm tra ngoại quan lớp vỏ tại điểm tuốt vỏ: + Không có bavia: OK. + Có bavia: NG 	Cắt vỏ ngoài tại điểm đánh dấu Chiều dài ống heat tham khảo bảng				
Bảo mật. Tài liệu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV						



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt			Số PS: 4-OP-051	Phiên bản:	Phiên bản: 1				
Tên sản phẩm: FR-GC 50/125 1002-2XSF with sumitube			Tài liệu tham khảo: 4-0						
Lịch sử thay đổi									
Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản -	Nội dung thay đổi		144.	Người			
			Nội d	ung cũ	Nội dung mới	Lý do	yêu cầu		
18-Oct-24	ChauDNB	1	-		-	Ban hành mới	ChâuDNB		