FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

JOB BREAKDOWN SHEET FOR Fiber mapping & Branching / Trillian

Document no: 001-5-JBS-005-0009 Version: 24 Page: 1/18

Chuẩn bị:

Máy móc/dụng cụ: Jig chống ngược, máy sấy nhiệt, thước, jig gá fiber , đồng hồ, jig gá fiber dummy

Vật tư: OE cap,ống heat đen, ống silicon vàng, ống hytrel xanh, ống trắng irraxr tube V2, keo FAA, băng keo vàng, phấn

Nội dung:

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
1	Mở EPS	- Vào màn hình máy tính - Chọn vào thanh MasterSoft Shortcut (B1) - Màn hình hiển thị các ô,chọn ô Auto-PS (B2) - Màn hình hiển thị ô (B3) - Section chọn PRD - Chọn vào chữ View PS	Buróc 1 Buróc 2 Buróc 3 Buróc 4 Buróc 4 Buróc 5 Bur	- Tránh mở sai PS	☆		☆
		 - Màn hình hiển thị (B4) - Chọn vào ô đầu tiên Product Serial (1) - Quét số serial của sản phẩm vào ô (2) - Quét mã công đoạn vào ô (3) - Màn hình sẽ thiện thị số (4) - Vào thanh Số PS chọn PS cần kiểm. (5) - Chú ý : Trước khi làm phải kiểm tra mã sản phẩm trên PS và mã sản phẩm trên số serial phải giống nhau 	Bước 4 Sandy Halle The Bright State Coup (The Coup of State Coup of Sta	- Đảm bảo sử dụng đúng tài liệu	☆		☆
2	Tool Jig cần sử dụng	Chuẩn bị đồ gá tool jig trước khi làm:	H2.1	- Đâm bảo đầy đủ dụng cụ trước khi làm	☆		☆
		Tool chống ngược dùng cho tất cả code sản phẩm Fau (H2.1)	Chief Franchis golvan jig plaffi thing blokes chair debugs Nition 1 50 - 540.	- Để tránh nguy cơ xỏ ngược 2 nhóm fiber	☆		
		2. Jig tách fiber đơn Trillian FAU-cap Assy_V4-MPOM (H2.2)	H2.2 N21TJCO218 P2 TJCO218 P3 TJCO218				
		 3.Jig tách fiber đơn Trillian Shuffle Assy (H2.3) 4. Jig tách fiber đơn pigtail: Tùy theo từng code sản phẩm lấy jig cho phù hợp 	H2.3	- Đảm bảo lấy đúng dụng cụ	₩		
		Chú ý: Dựa vào PS để biết Jig nào dùng cho sản phẩm nào	ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẢ				

Trang	2/18						
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
3	Kiểm tra dụng cụ, máy	 Kiểm tra dụng cụ, máy móc trước khi làm theo hướng dẫn trong check sheet PTE ban hành, ví dụ: + Máy sấy nhiệt: 000-5-CS- 432 (H3.1) 	H3.1	- Đảm bảo tool jig tốt trước khi sử dụng	☆		☆
4	Quy định tại công đoạn	 Đeo bao tay khi tiếp xúc với ống cerroacst và khi vuốt keo FAA (H4.1) Đeo kính khi thao tác cắt fiber (H4.2) Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với keo. Kiểm tra HSD của keo trước khi làm Chú ý: Kiểm tra ID của vật tư đang chạy phải đúng vơi ID cuả sản phẩm 	H4.1	- Đeo bao tay tránh làm oxi hóa ống cerrocast và tránh keo tiếp xúc trực tiếp với da gây dị ứng - Tránh fiber văng vào mắt - Tránh hít phải hơi keo, ảnh hưởng đến sức khỏe - Đảm bảo keo còn hạn sử dụng - Đảm bảo sử dụng đúng vật tư sản phẩm	☆	* *	
5	Chuẩn bị nhãn và ống irraxtube	 Dán nhãn label lên ống xoắn (H5.1) Trước khi dán phải kiểm tra nội dung của nhãn theo từng code sản phẩm yêu cầu trong PS <u>Chú ý:</u> Tháo keo của nhãn ra, không tháo hết nhãn (H5.2), rồi tiến hành đặt ống xoắn lên nhãn. Khi dán phải để các mép cạnh của nhãn bằng nhau, không nhăn, và phải dùng tay bóp cho nhãn áp sát ống xoắn để tránh cho nhãn bị bong (H5.3) Dùng template kiểm tra chiều dài ống xoắn dán nhãn, chiều dài kiểm tra dựa vào PS yêu cầu (H5.4) Dán nhãn xong rãi nhãn theo thứ tự vào jig tách fiber (H5.5) Dùng template, đo chiều dài ống trước khi rãi vào jig (chiều dài dựa vào PS yêu cầu) Rãi 2 ống trắng irraxtube vào jig tách fiber (H5.6) 	Nhãn bóp sát ống xoắn H5.4 Wang Ch H5.3 H5.6 H5.6 H5.5 Wang Ch Rate One BERANK (23 - 27) H5.5	 Đảm bảo in đúng nội dung, và sử dụng đúng loại nhãn của sản Đảm bảo chất lượng, bóp nhãn sát ống tránh bị bung. Đảm bảo ống đủ chiều dài theo yêu cầu PS Đảm bảo không bị thiếu ống Đảm bảo số lượng đủ 1 set, tránh nguy cơ dư hoặc thiếu để 	* * * *		
6	Lắp ráp fiber FAU vào O/E cap	 Kiểm tra nắp của vỏ O/E cáp phải có dán nhãn số 1 và số 2 Tiếp đến lấy vỏ O/E đã được lắp sẵn O/E bên trong, đặt vào jig chống ngược như hình (H6.1) 	Vỏ giữ O/E cap Jig chống ngược	 Nhận diện đúng vị trí để xỏ fiber nhóm 1 và nhóm 2 vào 2 lỗ OE Đảm bảo không xỏ ngược hướng O/E cap 	☆		☆
	p	 Lấy sản phẩm ra khỏi tháo một ống trắng bảo vệ đầu array ra Nhìn vào đầu array nghiêng theo 2 hướng để tìm mặt lưng của Array, sau đó tháo 1 miếng nhựa bảo vệ đầu ở Array ở mặt lưng ra (H6.2) 	Mặt lưng H6.2 ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ	- Dễ nhìn khi kiểm fiber và mặt lưng Array - Nhìn nghiêng cho dễ xác định mặt lưng aray, bảo vệ fiber khỏi bị va chạm P THUÂN CỦA BAN LÃNH, ĐẠO FOV	*		☆

Trang	3/18						
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	Lắp ráp fiber FAU vào O/E cap kiểm tra vị trí 2 nhóm fiber	 Đặt đầu Array lên tool chống ngược sao cho mặt lưng Array hướng lên (H6.3) Dùng tay cố định đầu Array rồi gá fiber vào rãnh mút của tool theo nhóm. Phía bên trong người làm là fiber nhóm 1 Phía bên ngoài người làm là fiber nhóm 2 Kiểm tra lại hướng lưng của đầu Array hướng lên và 2 nhóm fiber không bị chéo (H6.4) Lấy fiber nhóm 2 xỏ vào lỗ O/E cáp số 2 	H6.3 Mặt phẳng lưng array Nhóm 2 Nhóm 1 H6.5	- Thòa theo yêu cầu PS - Đảm bảo xỏ đứng hướng và đúng vị trí của 2 nhóm fiber	*		
		trước (H6.5) • Sau đó lấy fiber nhóm 1 xỏ vào O/E cáp số 1 (H6.6) Chú ý: Khi xỏ fiber vào O/E cáp phải giữ cho fiber thẳng trong quá trình xỏ.	Nhóm 2 xò rước Nhóm 2 xò sau Nhóm 2 xò sau	- Xô theo trình tự không bị vướng trong quá trình xỏ - Tránh làm cong, xoắn fiber nguy cơ dộp và gãy	☆	☆	
		 Xô từ từ cho đến hết đoạn fiber và luồng nhẹ nhàng cho 2 ống cerrocast qua khỏi 2 lỗ pin OE cap. Chú ý: Trong quá trình thao tác do fiber dài khi 	Óng cerrocast	- Thao tác nhẹ nhàng tránh fiber ma sát chạm nhiều vào các cạnh bên trong O/E gây trầy, xước fiber	☆		
		xỏ fiber tránh làm fiber bị rối, hoặc vướng vào các tool jig để trên bàn làm việc.	Nhóm 2 xó sau	- Đảm bảo fiber không bị biến dạng, dập ngấn trong quá trình thao tác	☆		
		 Sau khi xỏ fiber vào O/E cap xong thì kiểm tra lại. Mặt lưng đầu Array hướng lên, fiber nhóm 1 và nhóm 2 phải thẳng hàng không được chéo (H6.7). 	Mặt lưng hướng lên Nhóm 2 Nhóm 1 Fiber không bị chéo	- Đảm bảo xở fiber không bị ngược hướng	*		
		Dùng 2 ống xoắn trắng ngắn, nhỏ quấn 2 ống cerrocast, khi quấn không để ống xoắn ló ra đề lên vị trí keo 2 đầu cerocast (H6.8)	H6.8 Óng xoắn quấn OK ống xoắn đè lên keo cerocast ⇒ NG	- Bảo vệ ống cerrocast không bị trầy xước khi thao tác, dùng ống ngắn quấn để hạn chế lỗi ngắn keo	☆		
		Chú ý: Khi di chuyển O/E cáp thì phải giữ thẳng fiber, OE cap nằm trên đoạn fiber đã có quấn ống xoấn (H6.9), di chuyển OE mới tiến hành quấn ống trắng bảo vệ cerocast	ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ	- Tránh fiber bị cong dẫn đến gãy	*	☆	

Trang 4	Chất An Thuận												
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện						
7	Cho OE vào bịch	• Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy • Cho O/E cap vào hộp có túi hút ẩm (~3-> 4 túi) đoạn fiber từ O/E cap đến đầu FAU luôn giữ thẳng (H7.1) Chú ý: Phải kiểm tra màu hạt của túi hút ẩm không bị chuyển màu + Hạt trong túi màu cam, vàng là (OK). + Hạt trong túi màu xanh lá (NG)> phải thay túi hút ẩm.	Hút ẩm OK Hút ẩm NG	 Để bảo quản 2 ống cerrocast không bị oxi hóa bởi tác động môi trường không khí bên ngoài Đảm bảo chất lượng 	み								
		Đặt 2 ống cerrocast lên thước dùng thanh kẹp để giữ cố định 2 đầu cerrocast cho đuôi cerrocast giữ ở vị trí 0 mm, kéo nhẹ fiber cho fiber thẳng (H7.2)	H7.2	- Đảm bảo mark đúng chiều dài	☆								
8	Xỏ ống trắng irraxtube	 Vuốt fiber từ trên ống cerrocast đến hết fiber và xô ống trắng irraxtube vào 2 nhóm fiber,mỗi nhóm 1 ống (H8.1). Ông trắng phải được rải vào jig control vật tư 	H8.1 Ong trắng irraxr	- Để 1 ống trắng nằm trong 1 nhóm fiber	☆								
9	Xỏ ống heat đen	 Làm mark đo chiều dài ống heat đen dựa vào PS trước khi input (H9.1) Lấy 2 sợi fiber có dấu mark: 3; 6 Lấy 2 sợi fiber có dấu mark: 7; 10 Sau đó lấy 2 ống heat đen xỏ vào 2 nhóm fiber Chú ý: Dựa vào PS để biết sản phẩm nào có ống đen và sản phẩm nào không có. 	M9.1 Ong heat den	- Thỏa yêu cầu PS	❖								
10	Mark fiber	 Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy Theo PS từng sản phẩm Điểm 0 tính từ đuôi ống cerrocast, dựa vào PS để đánh mark lên fiber. Vuốt thẳng từng sợi fiber từ đuôi ống cerrocast ra tới vị trí dấu mark trên fiber để kiểm tra dấu mark rồi tiến hành bắt nhóm Bắt nhóm ribbon #3, #6, #7, #10 sau đó tiến hành đánh mark lên 4 ribbon fiber (H10.2). Từ đuôi cerrocast đánh mark 2 chiều dài theo vị trí như hình. Cổ định băng keo vàng ở vị trí dán băng keo vàng trên jig 	Đuôi ống Cerrocast Mark 1: điểm Bằng keo dầu ống heat đen vàng Mark2: đuôi ống xanh 358±1 mm 376±1 mm	- Theo yêu cầu sản phẩm - Theo yêu cầu sản phẩm	*								
	В	 BẢO MẬT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV. KHÓ	 ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ	P THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV			L						

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất	An	Thuận
		 Trước khi dán băng keo vàng phải sắp xếp sao cho fiber ribbon nằm cùng chiều với chiều tách fiber đơn Khoảng cách giữa 2 sợi fiber ribbon <5mm. 	Băng keo vàng tách fiber đơn Fiber đơn màu đỏ, màu xanh ngọc nằm cùng chiều	•	lượng	Toàn	tiện
		 Vị trí dán mép băng keo vàng phải ngược chiều với chiều tách fiber đơn (H10.3) Sau khi đánh mark và dán băng keo vàng 	Vị trí mép băng keo H10.3	- Để fiber không bị tách thêm sau khi tháo băng keo, và nếu dán cùng chiều thì khi tháo băng keo sẽ có lực tác động làm cho fiber dể bị tách	☆		
		xong lựa fiber ribbon 3,7 để bên ngoài jig , ribbon ribbon #6, #10 bỏ vào hướng bên trong người (H10.3.1)	The state of the s	- Tránh tách sai màu fiber LC	*		
		Chú ý: Trước khi mark hoặc cắt fiber phải kiểm tra vị trí 0 mm có bị lệch hay không.	H10.3.1	- Đảm bảo điểm 0 luôn đúng để không mark bị sai vị trí	*		
		 Áp dụng: Trillian Shuffle Assy Theo PS từng sản phẩm 	Đuôi ống cerrocast H10.4	- Theo PS yêu cầu			
		 Đánh dấu mark đen ở vị trí branching fiber theo hình (H10.4) Vuốt thẳng từng sợi fiber từ đuôi ống 	Vị trí đánh mark, dán băng keo vàng				
		cerrocast ra tới vị trí dấu mark trên fiber để kiểm tra dấu mark dựa vào bảng mark như (H10.5)	Nhóm bắng keo Ki hiệu m H10.5	,			
		 Sau đó lấy băng keo vàng đã dược đánh số thứ tự từ 1-> 12 dán lên fiber tương ứng với Tiếp đến gá lên jig theo thứ tự băng keo vàng đã dán lên fiber ribbon tương ứng với 	3 9 4 10 5 11 6	- Dán đúng băng keo so với vị trí dấu mark trên ribbon đảm bảo dấu mark đúng so với đầu cerrocast đi ra	*		
		hình ảnh số ribbon trên jig như hình (10.6) Sau khi gá lên jig xong dùng tay vuốt thẳng fiber từ băng keo vàng đi ra đến điểm mark để kiểm tra lại dấu mark đánh số trên fiber	H10.6	- Đảm bảo gá đúng nhóm ribbon so với dấu mark lên jig,	☆		
		tương ứng với số dấn trên băng keo và vị trí trên jig gá điều giống nhau. Chú ý: Khi dán băng keo vàng phải dán mép băng keo bằng nhau và phải bóp sát không để băng keo hở	WITTER WATER	tránh gắn sai vị trí gây chéo - Nếu mép băng keo bị hở làm cho fiber dính vào băng keo có khả năng làm gãy fiber khi thao tác	☆		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
11	Branching fiber	 Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy Theo PS theo từng sản phẩm Lấy lần lược thứ tự từng ribbon: Ribbon 3 tách lấy fiber đơn màu đỏ Ribbon 7 tách lấy fiber đơn màu đỏ Ribbon: 6 tách lấy fiber đơn màu xanh Ribbon 10 tách lấy fiber đơn màu xanh Chú ý: Kiểm tra fiber dấu mark trên ribbon 		- Dùng tăm tre tách fiber để không bị fiber đâm vào tay - Lấy fiber tách theo thứ tự tránh trường hợp tách sai và gá vào jig sai vị trí	☆ ☆		
		đúng với PS yêu cầu trước khi tách • Tách fiber từ đầu đến vị trí dán băng keo vàng trên jig (H11.1) Chú ý: Khi tách fiber đơn LC chỉ cần tách sạch vỏ UV đoạn từ 0∼ 50mm tính từ đầu fiber đi vào	Ribbon 3: Ribbon 6: Ribbon 3, 6 Ribbon 7, 10 Ribbon 7: Ribbon 10:	 Đảm bảo không bị tách Vì đoạn 50mm nằm ngay vị trí strip fiber 	*		
-			fiber xanh	nên cần đảm bảo sạch vô trước khi strip	, ,		
		 Áp dụng: Trillian Shuffle Assy Branching và tách toàn bộ nhóm ribbon tới vị trí băng keo vàng, khi tách lớp ribbon thì phải tách theo hướng vuông góc không tách theo hướng xéo (H11. 12) 		- Đảm bảo branching đến đúng vị trí không dài hơn không ngắn hơn, tách theo hướng vuông góc giảm rủi ro tác động đến fiber	☆		
		Chú ý: Khi branching tách fiber chia làm hai lần tách, mỗi lần lấy 6 sợi fiber lên dùng tăm tre đánh tơi fiber,sau đó tách 2 nhóm chẳn lẻ rồi tiến hành tách vỏ lylon cùng lúc cho hai nhóm (H11.13)	H11.13	- Thuận tiên thao tác , chuẩn hóa theo bài JM	☆		
		 Sau khi tách toàn bộ fiber xong lựa lấy 5 sợi fiber đơn LC đánh mark rồi gá lên jig (H11.14) Chiều dài đánh mark dựa vào PS 	Ribbon 6 Ribbon 10 Ribbon 3	- Đảm bảo gá đúng vị trí theo nhóm fiber	*		
		 Ribbon 3,7 lấy fiber đơn màu đỏ gá lên jig Ribbon: 6, 9, 10 lấy fiber đơn màu xanh gá lên jig Kiểm tra lại thứ tự ribbon màu fiber fiber gá lên jig đúng nhóm và màu fiber (H11.12) 	Ribbon 7		☆		

Trang	Chất An Thuận								
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	1				
		Chú ý: - Khi tách tay giữ fiber ribbon, tay còn lại tách từng đoạn nhỏ. - Không được tách thẳng fiber từ đầu đến điểm		- Tránh làm tróc vô fiber nếu tiếp tục thao tác.	☆				
		mark Sau khi tách thì kiểm tra lại xem đúng vị trí cần tách hay không Luôn chú ý đến vị trí điểm branching để những thao tác sau không làm thay đổi vị trí branching đi dài hơn.		- Để đảm bảo tách fiber không vượt khỏi chiều dài qui định	☆				
		- Khi tách phát hiện fiber bị cứng không thể tách tiếp thì liên hệ với cấp quản lý.		- Tránh làm gãy fiber khi vật tư bị lỗi	☆				
		Áp dụng : Trillian FAU-cap Assy	Ribbon số Kí hiệu mark Màu fiber Nội dung nhãn	- Thỏa yêu cầu PS	☆				
12	Xỏ nhãn vào fiber	Sau khi tách fiber đơn rồi tiến hành xỏ ống	3 Đó IN						
		xoắn đã dán nhãn vào fiber tương ứng với bản áp dụng hàng theo PS của từng sản phẩm	7 — Dó DM34 6 — Xanh OUT						
		(H12.1)	10 Xanh AM34						
		Chú ý: Xỏ từng nhãn một vào fiber tương ứng không cầm nhiều nhãn và fiber xỏ cùng một lúc (H12.2)	H12.2	- Tránh nguy cơ cầm nhiều xỏ sai nhãn không phát hiện	*				
		 Sau khi xô nhãn xong gá vào jig và kiểm tra lại nhãn trên fiber tương ứng với nhãn dán trên jig vả kiểm tra hướng nhãn trên fiber trùng với hướng nhãn trên jig theo chiều đọc thuận (H12.3) 	H12.3	- Đảm bảo xỏ đúng nhãn theo từng LC và không bị ngược nhãn	☆				
		Áp dụng: Trillian Shuffle Assy	H12.4 Ký hiệu fiber Màu LC Thứ tự dán nhân	- Đảm bảo xỏ đúng nhãn theo từng LC	☆				
		Xỏ ống xoắn đã dán nhãn vào fiber tương	6 Xanh C1 Drop						
		ứng với bảng áp dụng hàng theo PS của từng sản phẩm (H12.4)	10 Xanh C2 Drop						
			9 Xanh Loading						
		Chú ý: Xỏ từng nhãn một vào fiber tương ứng không cầm nhiều nhãn và fiber xỏ cùng một	3 Dó C1 Add	- Tránh nguy cơ cầm nhiều xỏ	*				
		lúc)	7 —— D6 C2 Add	sai nhãn không phát hiện					
		BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHO	I ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CH.	ÁP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV			I		

Trang	8/18						1
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
13	Vuốt keo FAA lên fiber ribbon	 Áp dụng: Theo PS của từng sản phẩm. Cho 1 ít keo FAA lên giấy dusper lần lượt vuốt lên 2 fiber ribbon: 3, 6, xong tới 7, 10 vừa được branching xong sau đó gá lên gá và chỉ vuốt 2 lớp keo (H13.1). 	H13.1	 Bảo vệ sợi fiber màu đen và màu hồng kế bên sợi fiber đã branching lấy ra 1 sợi bị mất đi lớp vỏ nylon bảo vệ bên ngoài 			
		Chú ý:Trước khi vuốt keo tách các sợi fiber ra ngoài và dùng mút giữ lại, kiểm tra vỏ nylon không dính theo giấy khi vuốt I lân vuốt 2 sợi fiber ribbon		 Đảm bảo fiber không bị vướng gãy trong khi vuốt. Đảm bảo đủ keo để fiber không bị tách 	☆		
		+ Lấy keo FAA lần 1 vuốt hết một đoạn của fiber sau đó tiếp tục lấy keo lần 2 vuốt lần tiếp theo + Dùng đồng hồ kiểm soát thời gian chờ keo khô	H13.2	- Đảm bảo đủ thời gian keo khô	☆		
		(thời gian chờ keo khô dựa vào PS yêu cầu) * Đảm bảo keo phải được phủ đầy lên bề mặt fiber Ribbon (vị trí mép fiber vừa tách vỏ) • Vuốt keo từ vị trí mark điểm đầu ống nhựa	vị trí mark phân biệt bibbon				
		 đến gần dấu mark nhận diện nhóm fiber (H13.2) Vuốt keo xong sợi nào thì gá fiber vào gá fiber để chờ keo khô (H13.3) 	III S.	- Nếu không gá lên gá nguy cơ va chạm các sợi ribbon dính	☆		
		Chú ý: Trong quá trình vuốt keo không để keo dính vào fiber đơn.	The state of the s	- Nếu có keo dính vào fiber đơn nguy cơ gãy fiber	*		
	Kiểm tra ống	 Trước khi xỏ fiber cần phải kiểm tra ống phải có đầy đủ bộ part Sau đó kiểm tra đầu ống đã in laser 1 đầu, in đầy 	H14.1	- Đảm bảo không bị thiếu bộ part cho công đoạn sau	☆		
14	hytrel trước khi xỏ	đủ 2 mặt laser trên đầu ống (H14.1)	Đầu inlaser	- Đảm bảo không bị tuột ống sau khi đã làm ferrule	☆		
15	Lồng ống hytrel vào fiber đơn	 Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy Lấy 4 Fiber đơn: Ribbon 3 nhãn IN, ribbon 6 nhãn OUT, Ribbon 7 nhãn DM34 và ribbon 10 nhãn AM34 đã được xỏ nhãn đầy đủ chấm đầu phấn vào fiber, sau đó xỏ 1 lần 4 đầu fiber vào ống hytrel không in laser (H15.1) 	H15.1 Dầu không inlaser	- Chấm vào phấn khi xỏ fiber không bị rích và cứng	*		
		 Chú ý: Khi đẩy ống vào fiber một tay phải giữ cố định fiber, tay còn lại đẩy ống khi đẩy phải đẩy từ từ từng đoạn ngắn, khoảng cách giữa fiber và ống phải gần nhau (H15.2) Đẩy ống gần vị trí tách fiber rồi bắt đầu đẩy 4 ống xoắn có nhãn lên ống hytrol (H15.3) 	H15.2 Tay cầm ống xanh khoảng ngắn H15.3 Tay cố định fiber	- Khoảng cách gần để khi đẩy ống xanh không bị gập fiber, vì nếu cầm ống dài quá nguy cơ khi đẩy bị trượt dễ bị gãy fiber	*		
	E	BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHỐ	ÒNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤ	P THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV			•

Trang	9/18				1	1
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh - Thỏa theo yêu Lý Do	PS Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		 Áp dụng: Trillian Shuffle Assy Lấy 5 fiber đơn dựa vào số ribbon dán trên miếng băng keo vàng dán trên fiber để lấy và xổ nhãn (H15.4) Ribbon 6 màu xanh nhãn C1 Drop Ribbon 10 màu xanh C2 Drop Ribbon 9 màu xanh nhãn Loading Ribbon 3 máu đỏ nhãn C1 Add Ribbon 7 màu đỏ nhãn C2 Add Kiểm tra lại nhãn trên fiber trùng với nhãn trên jig sau khi xỏ Fiber đã được xỏ nhãn đầy đủ chấm phấn vào fiber, sau đó xỏ 1 lần 5 đầu fiber vào ống hytrel không inlaser, và xỏ đến gần vị trí tách fiber rồi 	Số Ribbon Ký hiệu fiber Màu LC Thứ tự dán nhãn 6	g nhãn theo ☆		
		không iniaser, và xô den gắn vị trí tách liber rồi bắt đầu đẩy 5 ống xoắn có nhãn lên ống hytrel Chú ý: + Khi xỏ ống hytrol vào fiber thì đẩy ống xoắn dán nhãn vào ống xanh rồi xỏ lên tới vị trí mark + Sản phẩm nào không giữ cố định ống hytrel nên dùng băng keo vàng cố định vị trí ống và fiber. Khi dán băng keo vàng phải dán mép băng keo bằng nhau và phải bóp sát mép (H15.5),không để bằng keo hở (H15.6) + Khi xỏ fiber vào ống phát hiện fiber bị khựng lại, cứng khó xỏ thì không được xỏ tiếp mà phải rút fiber ra chấm phần vào fiber và xỏ lại	Mép băng keo bằng không bị hở -> OK H15.5 - Tránh xỏ sai nhãn - Cổ định băng keo cho công đoạn strip keo bằng nhau và bh fiber không bị dính - Nếu cố xỏ tiếp ngư Mép băng keo hở -> NG Mép bằng keo không bằng-> NG	thuận tiện ☆ , mép băng óp sát để vào băng		
16	Cố định nhóm ống xanh và ống heat đen	 Sắp xếp 2 ống nhựa hytrol của từng nhóm tới vị trí mark fiber trên jig ,rồi dùng băng keo vàng cố định fiber lại (H16.1) Đẩy ống heat đen lên tới vị trí mark đầu ống heat trên jig (H16.2), sau đó cố định thêm một miếng băng keo vàng 	H16.1 - Thuận tiện cho côn - Để cố định ống để Đầu ống hytrel xanh - Để cố định ống để			☆
17	Cắt fiber nhóm MT	 Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy Để riêng các sợi fiber đơn đã xỏ ống hytrol ra Đo chiều dài từ đuôi ống cerrocast và vuốt nhẹ tất cả các ribbon còn lại cho fiber thẳng tới vị trí cắt chiều dài MT trên jig và dùng kiềm cắt (H17.1) Chú ý: chiều dài cắt dựa theo PS của từng loại sản phẩm. 		ıh cắt nhầm làm ngắn ☆ tránh làm dịch chuyển vị ☆		

Trang	10/18						
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
18	Xở ống xoắn vào ống vàng	 Áp dụng: Trillian FAU-cap Assy Theo PS của từng sản phẩm Kiểm chiều dài ống vàng trước khi xỏ dựa theo PS công đoạn yêu cầu Khi đo để ống thẳng tự nhiên trên jig không kéo căng ống làm thay đổi chiều dài ống (H18.1) 	H18.1 Vung OK Ong Heat Den Ong IRRAXR (23 ~ 27) Vung CK Out 1 C Cout	 Đảm bảo chiều dài ống không bị thiếu Đo tránh kéo căng làm thay đổi chiều dài 	☆		
		 Xô ống xoắn vào ống vàng trước cho đủ 6 Màu tương ứng với PS yêu cầu (H18.2) 	Mau ống xoấn Mau xunh là	- Để công đoạn ferrule dễ nhìn thấy số xỏ ferrule không bị sai nhóm MT	☆		
19	Bắt nhóm và xỏ ống vàng	Bắt từng cặp Ribbon dựa theo dấu mark đánh trên fiber của từng Ribbon, và sau đó luồn ống vàng đã có màu ống xoắn theo từng cặp (H19.1). Cặp số 1: Ribbon #7 - #10 ống màu xanh lá Cặp số 2: Ribbon #1 - #4 ống màu cam Cặp số 3: Ribbon #8 - #11 ông màu cam Cặp số 3: Ribbon #8 - #11 ông màu dan Cặp số 5: Ribbon #2 - #5 ống màu đen Cặp số 5: Ribbon #9 - #12 ống màu đỏ Cặp số 6: Ribbon #3 - #6 ống màu be (xám) - Khi lấy ống xoắn xỏ vào ống vàng phải kiểm tra màu ống xoắn trên ống vàng trùng với số thứ tự ribbon theo PS yêu cầu, kiểm tra thứ tự từng cặp ribbon trước khi xỏ vào - Cho dấu mark fiber phân biệt nhóm cùng nằm 1 phía với ống xoắn (H19.2) Chú ý: Xỏ xong một cặp sau đó mới tiến hành xỏ cặp tiếp theo Dán băng keo vàng ở vị trí dán băng keo vàng trên jig(H19.3), dán 2 miếng băng keo, khi dán phải so cho các đầu fiber bằng nhau	MT số Ribbon số Kí hiệu mark H19.1 Màu ống xoắn	- Đến công đoạn gathering dễ thao tác - Tránh xỏ sai màu ống xoắn - Đến công đoạn gathering dễ thao tác - Xỏ nhiều cặp có nguy cơ xỏ sai màu ống xoắn - Thuận tiện cho công đoạn sau	* * * *		
	Heat ống	 - Áp dụng sản phẩm có ống heat đen * Heat bằng máy tự động • Đặt sản phẩm vào máy, sao cho ống heat đen nằm giữa các rảnh của máy heat, kiểm tra fiber phải thẳng không bị cong xoắn trước khi heat • Đậy nắp máy heat lại • Nhấn công tắc cho máy hoạt đông (H19.4) • Sau khi máy chạy đủ thời gian thì ngưng, tắt máy lấy sản phẩm ra 	H19.4 ONG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁ	- Thuận tiện cho thao tác - Thỏa yêu cầu PS	*		

Trang 1	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		- Kiểm tra chiều dài đầu ống xanh trong ống heat đen dựa theo PS của từng code sản phẩm công đoạn yêu cầu (H20.1)	H20.1 Đầu ống hytrol	 Đảm bảo chất lượng Vị trí đầu ống hytrel đúng vị trí không dịch chuyển sau khi heat 	☆		
20	Kiểm tra ống đen sau khi heat	* Kiểm tra ống heat sau khi heat (20.2) + Ông heat phải ôm sát fiber và ống xanh + Ông heat đen và ống xanh không bị biến dạng	H20.2	- Đảm bảo ống không bị tuột sau khi heat	*		
21	Bắt nhóm fiber : Trillian FAU cap Assy	 Áp dụng: Trillian Shuffle Assy Sử dụng tool để cắt đầu ống vàng theo PS kiểm tra tool còn hạn calib trước khi sử dụng Đặt đầu ống vàng vào jig tới khi không đẩy vào được nửa thì dừng lại, dùng tay nhấn cần gạt để tiến hành xẻ ống vàng (H21.1) 	H21.1 Cần gạt H21.2 10±2mm	- Đảm bảo cắt đúng chiều dài	☆		
		 Đầu ống vàng sau khi cắt xẻ đôi như hình (H21.2) Kiểm lại chiều dài sau khi xẻ, kiểm tra vị trí xẻ phải nằm giữa ống vàng không bị xéo, rách Chiều dài cắt: Dựa vào PS yêu cầu 	MT số Chiều dài ống vàng (mm) 1 2 115±2 Cam	- Đảm bảo ống vàng cắt thẳng không bị xéo	❖		
		 Xẻ đều 2 bên ống vàng Kiểm tra lại chiều dài của ống vàng, chiều dài kiểm tra dựa vào PS yêu cầu (H21.3) 	3 125±2 Xanh durong 4 145±2 Den 5 165±2 D6 6 175±2 Xám 7 195±2 Xanh ngọc	- Đảm bảo cắt đúng chiều dài theo PS yêu cầu	☆		
		 Lấy từng chiều dài kiểm tra chiều dài mẫu, rồi dùng ống xoắn sillicon màu tương ứng với từng chiều dài quấn vào ống vàng, sau đó gá lên jig (H21.4) Bảng màu ống xoắn quấn vào ống vàng dựa vào 	H21.4 MTZ (135 = 2 cond) MTZ (135 = 2 cond) MTZ (135 = 2 cond)	- Đảm bảo quấn ống xoắn đúng theo chiều dài từng MT	☆		
		bảng hình (H21.3) - Chú ý: Khi đo chiều dài phải giữ ống ra thẳng trên jig mới tiến hành đo, nhưng ko được kéo ống căng ra		- Đảm bảo đủ chiều dài	☆		

Trang 12 STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		 Áp dụng: Trillian Shuffle Assy Kiểm tra lại chiều dài từng ribbon trước khi cắt theo PS yêu cầu (H21.5) Giữ lại fiber dummy sau khi cắt 	Đuôi H21.5 Ribbon #3 Ribbon #9 Ribbon #6 Ribbon #10 Piêm căt bỏ	- Đảm bảo cắt đúng chiều dài theo từng ribbon	*		
		○ Bắt nhóm fiber theo thứ tự cho các nhóm MT như bằng bên dưới (H21.6)	Mile Mile	- Theo yêu cầu khách hàng	*		
		 Lấy ống vàng tương ứng theo từng MT (H21.7) Sau đó bắt nhóm và xỏ fiber vào ống vàng và dán băng keo phân biệt từng ribbon theo hình (H21.8) 	H21.7	- Theo yêu cầu khách hàng	*		
		 Chú ý: xổ vào ống vàng từ hướng đầu ống đã được cắt Cắt 3 sợi fiber dư (ribbon 3- màu đen, ribbon 4- màu đỏ, ribbon 10 - màu hồng) sau khi nhóm tại vị trí cách điểm dán băng keo vàng 50mm. 	Số thứ ty MT	- Bắt nhóm fiber và phân biệt thứ tự đầu MT	*		

Trang 1 STT	Bước chính	Ðiểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
22	Cắt lại chiều dài fib Trillian Shuffle Ass	- Đặt fiber lên jig và cắt lại chiều dài fiber theo từng MT theo kích thước mà PS yêu cầu (H22.1)	H22.1 Màu ống xoắn Đo cắt tại vị trí khoảng cách từ đuôi ống Cerocast đến điểm cắt MT1 710±2mm T10±2mm	- Theo spec khách hàng yêu cầu - Đảm bảo cắt đúng chiều dài theo	*		
		 Kiểm tra lại từng màu ống xoắn gắn trên ống vàng trước khi cắt chiều dài Sau khi cắt chiều dài từng MT xong giữ lại fiber dummy gá vào ống để khi quấn sản phẩm vào tray thì gá theo sản phẩm cho công 	MT3 720±2mm MT4 740±2mm MT5 760±2mm MT6 770±2mm MT7 790±2mm	từng MT - Gá vào ống để fiber không bị va chạm, để làm fiber dummy cho công đoạn gathering	*		
		đoạn tiếp theo làm (H22.2) - Gỡ rối fiber vị trí tách ribbon, dùng spong gá cố định fiber theo MT như (H22.3)	H22.2	- Để fiber không bị rối	*		
23	Dán băng keo Kapton áp dụng cho Trillian Shuffle Assy	Diagram Tháo 12 miếng băng keo vàng trên fiber ra. Diệt mặt lưng array hướng lên, fiber 2 nhóm từ đuôi Array đến cerrocast không chéo nhau (H23.1)	H23.1 Lung array hướng lên	- Kiểm tra ống cerrocast không bị chéo	*		
		 Cắt băng keo Kapton chiều dài cắt dựa vào PS, và giữ nguyên chiều rộng như hình (H23.2) 	H23.2	- Theo spec khách hàng yêu cầu	*		
		 Vuốt thẳng fiber theo từng nhóm từ đuôi cerrocast đến vị trí dán băng keo Kapton (H23.3) Dán đầu bên trái băng keo Kapton tại vị trí, độ dày băng keo sau khi quấn dựa vào PS yêu cầu (H23.3) Dùng jig kiểm tra độ dày keo kapton cho vừa vào rãnh jig là OK (H23.4) 	H23.3 Vị trí dán băng keo	- Vuốt thẳng để kiểm tra fiber không bị xoắn	*		
		Ngược lại nếu cho vào jig không vào là NG Kiểm tra lai vị trí fiber sau khi dán băng keo, fiber không bị xoắn	0, 31, 32, 35 MAX	- Theo spec khách hàng yêu cầu	*		
	24	 Dùng 1 miểng băng keo dán 12 nhóm fiber tại vị trí tách fiber (H23.5) 	H23.5	- Giữ cho fiber không bị tách ra	*		
24	Gá OE vào hộp	- Tháo OE cáp đặt vào jig OE cap vào hộp nhựa, sao cho các sợi fiber được thoát ra khỏi rãnh hộp, hướng đầu Array theo chiều mũi tên (H24.1)	H24.1 Hướng đầu array	- Cố định cho OE không dịch chuyển	☆		
		 Đặt 3-4 túi hút ẩm vào, dán số serial lên mép thành bên trong hộp và đậy nắp hộp (H24.2) Chú ý :Sử dụng hút ẩm tái sử dụng còn hạn có sẳn trong hộp , trường hợp không có thì lấy hút ẩm mới bỏ vào 	ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHA	 Để bảo vệ không cho OE bị ố, và không bị rót số serial 	*		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuậr tiện
25	Quấn sản phẩm vào bìa	Quấn ống xoắn bảo vệ fiber ở 2 đầu ống heat đen, khi quấn ống xoắn chú ý đặt ống xoắn ở giữa rồi tiến hành quấn 2 bên đầu ống heat đen, không được quấn một bên đầu ống đen rồi đầy ống lên (H25.1)	H25.1	- Bảo vệ cho fiber không bị tách gần ống heat	☆		
		o Ông xoắn quấn bảo vệ 2 đầu (H25.2)	ống xoắn silicon bảo vệ fiber 2 đầu ống heat đen H25.2	- Quấn ống xoắn để giảm việc tách fiber gần vị trí ống heat đen	*		
		O Quấn ống xoắn xanh bảo vệ fiber (H25.3)	H25.3 Ông xoắn xanh bảo vệ 2 nhóm fiber Ông xoắn silicon bảo vệ cerrocast	- Cố định sản phẩm trong tray	*		
		Cho sản phẩm vào bìa như hình Áp dụng cho LLT0101, LLT0126 (H25.4)	H25.4	- Cố định sản phẩm trong tray			
		 Áp dụng cho LLT0102, LLT0103, LLT0104, LLT0127, LLT0128, LLT0129 (H25.5) Chú ý: khi quấn cho đầu array nằm dưới miếng spong để cố định đầu array không bị rớt 	H25.5	- Đảm bảo chất lượng, tránh va chạm mẻ, nứt array	*		
		Cho sản phẩm nằm gọn trong khay, vật tư khác không được đẻ lên fiber.		- Tránh gây độp, ngấn, tróc	*		
26	Quét ECS	Sau khi làm xong thì quét serial sản phẩm vào trạm ECS, máy báo "Save OK" là đạt (H26.1)	H26.1 1400068666-00001 Save OK	- Lưu data 4M - Dễ truy dữ liệu khi cần thiết	☆		☆

T		BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KH	ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁ	ÀP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV			
Trang STT		Ðiểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
27	Làm dấu mark đối với những code sản phẩm chưa có jig	+ Kiểm tra hạn sử dụng của thước (H27.1) + Báo leader trước ngày hết hạn của thước 15 ngày + Dựa vào PS của từng loại sản phẩm để làm mark + Dùng đúng nhãn dấu mark cho các vị trí trên thước + Nhãn điểm 0: (H27.2) + Nhãn đánh mark, cát (H27.3) Chú ý: Khi làm mark phải điền đầy đủ thông tin lên nhãn mark. Phải có chữ ký xác nhận của leader đã kiểm mark mới được làm sản phẩm	Code: N21TJC0240 Code: N21TJC0240 Code: N21TJC	 Đảm bảo chất lượng của thước . Đảm bảo mark đúng chiều dài sản phẩm 	*		
28	Chuẩn bị	- Kiểm tra chiều dài fiber - Kiểm tra chiều dài ống xoắn trắng (H28.1) - Kiểm tra ống heat đen (H28.2) - Kiểm tra ống vàng (28.3) + Số lượng kiểm dựa vào PS yêu cầu cho từng loại Chú ý: Khi vật tư được cắt rework thì phải đo lại chiều dài mẫu ghi vào CS - Chiều dài kiểm dựa theo PS từng code sản + Dán nhãn label lên ống xoắn tương tự như trang 2 mục số 5 - Ký tự nhãn từng code dựa vào PS + Áp dụng: Loopback Combine + Dùng tăm tre đánh tơi vỏ nylon trên đầu fiber ra (H28.5) + Dùng tăm tre đánh lấy 2 sợi fiber màu xanh và màu đỏ lên (H28.6) + Tách fiber ribbon lấy 2 sợi fiber màu xanh và màu đỏ (H28.7)	H28.1 H28.2 H28.3 H28.6 H28.7	 Đảm bảo đủ chiều dài vật tư trước khi làm sản phẩm Đảm bảo đúng nội dung in trên nhãn Đảm bảo chất lượng sản phẩm Để thao tác lấy fiber đơn ra 	*		
29	Đánh mark lên fiber	+ Lấy 1 sợi fiber ribbon đặt 2 đầu fiber vào vị trí điểm 0 của thước mark đen khoảng 10 mm (H29.1) + Xỏ 2 ống xoắn xanh vào 1 sợi fiber để phân biệt nhóm 1 +Tiếp tục gá 2 đầu fiber của sợi fiber còn lại vào vị trí điểm 0 (H29.2) Chú ý: Sợi fiber xỏ ống xanh là nhóm 1 sợi không có ống xanh là nhóm 2 Đối với set hàng đơn có 1 sản phẩm thì quấn ống xoắn trắng cổ định ống xoắn xanh như hình	ONG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ	-Đúng chiều dài sản phẩm nhận diện nhóm dễ dàng	☆		*

	6/18 Chất An Thuận											
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện					
		+ Sau đó gộp nhóm 1 và nhóm 2 lại, rồi xỏ ống heat đen vào (H8.3) - Chú ý: 1 sản phẩm xỏ 1 ống heat đen ,1 lần làm 2 sản phẩm		- Cố định băng keo để fiber không dịch chuyển khi làm	本		*					
		+ Vuốt thẳng 4 sợi fiber lên vị trí mark, dán băng keo giữ cố định 4 sợi fiber tại vị trí trên vị trí mark cuối cùng của thước (H29.2) + Dùng viết mark đánh mark lên fiber (H29.3) Chú ý: Chiều dài mark và màu mark dựa theo PS của từng sản phẩm	Code or 115 008 8 Code or 115 0	- Phân biệt vị trí branching fiber	☆							
		+ Lấy nhóm fiber có mark đen có ống xoắn tách sợi fiber màu (theo PS của từng sản phẩm yêu cầu tách màu xanh hoặc đỏ) + Lấy nhóm còn lại tách fiber đơn (theo PS của từng sản phẩm yêu cầu tách màu xanh hoặc đỏ (H29.4)	Không tách fiber qua dấu mark	- Tách đúng theo PS yêu cầu	☆							
		 Chú ý: Không được tách fiber qua vị trí mark điểm tách fiber (H29.5) + Sau khi tách fiber đơn ra thì gá vào Jig theo thứ tự của nhóm đã ghi trên Jig (H29.6) 	29.6	- Đảm bảo không xô lộn nhãn	*							
		+ Chú ý : Khi tách fiber đơn chỉ cần tách sạch vỏ UV đoạn 0~50 mm tính từ đầu fiber đi vào	September 1994 Septem	- Để không ảnh hưởng công đoạn ferrule sau khi strip	☆							
		+ Cắt chiều dài fiber đơn và fiber ribbon theo PS yêu cầu của từng loại sản phẩm H29.7 + Giữ lại fiber sau khi cắt để làm fiber dummy tùy theo từng PS yêu cầu	H29.7 Code sp. UTOO8.5 VI tri cat: 285 mm	- Đúng chiều dài sản phẩm	*							
30	Vuốt keo FAA Áp dụng cho sản phẩm ống vàng ngắn có vuốt keo FAA	+ Vuốt keo FAA từ vị trí dấu mark đầu ống heat đen lên khoảng 5mm (H30.1), vuốt hết phần fiber ribbon tới vị trí tách fiber ribbon (H30.2) + Vuốt lần 1: Vuốt hết vùng fiber sau khi tách + Vuốt lần 2: vuốt từ dấu mark ra khoảng 50mm + Chờ keo FAA khô dựa vào PS yêu cầu + Chú ý: Nếu sau khi vuốt keo mà vị trí mark	H30.1 Vy tr man - 45308 Cook man - 45308	- Giữ cho các sợi fiber không bị tách ra	☆							
		ngay ống heat đen bị mờ thì đánh mark lại	ÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ	- Đảm bảo dấu mark đầy đủ thuận tiện cho công đoạn sau heat ống	☆							

g 17/18												
Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện						
Xỏ nhãn và ống nhựa xanh	+ Xô nhãn vào fiber + Dựa theo PS để xô nhãn vào fiber theo nhóm (H31.1) + Sau khi xô nhãn xong gá vào jig và kiểm tra lại nhãn trên fiber tương ứng với nhãn dán trên jig + Xô ống xanh vào fiber đơn.	H31.1	- Đúng nhãn của các nhóm fiber	*	*							
	Chú ý: Kiểm tra đủ thành phần bộ part trước khi xỏ - Xỏ fiber vào đầu không in laser (H31.2) - Chấm fiber vào phấn trước khi xỏ vào ống xanh.	Đầu không inlaser Đầu ống có in laser H31.2	 Đầu ống có in laser ra ngoài để cho công đoạn Ferrule làm. Chấm phấn để dễ xỏ không bị rích 	☆		☆						
	+ Cố định ống xanh tại vị trí mark đuôi ống nhựa xanh, dùng băng keo vàng cố định ống nhựa xanh và fiber tại vị trí đầu ống heat đen (H31.3) - Chú ý: có 1 số sản phẩm cố định cả ống	H31.3	- Theo yêu cầu của sản phẩm	*								
	vàng, dựa theo PS để cố định ống vào theo từng sản phẩm. + Đẩy ống đen xuống bằng vị trí mark đầu ống đen (H31.4)	H31.4	- Khi heat ống sẽ nằm đúng vị trí không bị lệch	**								
	+ Vuốt thẳng và song song 2 sợi fiber ribbon lại, sau đó xỏ ống vàng vào trong sợi fiber (H31.5)	H31.5	- Cố định ống xanh trong ống heat đen	☆								
	heat đen (H31.6)		- Theo yêu cầu sản phẩm	*								
	Xỏ nhãn và ống	Xổ nhãn và ống nhựa xanh + Xổ nhãn vào fiber + Đựa theo PS để xổ nhãn vào fiber theo nhóm (H31.1) + Sau khi xổ nhãn xong gá vào jig và kiểm tra lại nhãn trên fiber tương ứng với nhãn dán trên jìg + Xổ ống xanh vào fiber đơn. Chú ý: Kiểm tra đủ thành phần bộ part trước khi xổ - Xổ fiber vào đầu không in laser (H31.2) - Chẩm fiber vào phần trước khi xổ vào ống xanh. + Cổ định ống xanh tại vị trí mark đuôi ống nhựa xanh, dùng băng keo vàng cổ định ống nhựa xanh và fiber tại vị trí đầu ống heat đen (H31.3) - Chú ý: cổ 1 sổ sản phẩm cổ định cả ống vàng, dựa theo PS để cổ định ống vào theo từng sản phẩm. + Đẩy ống đen xuống bằng vị trí mark đầu ống đen (H31.4) + Vuốt thẳng và song song 2 sợi fiber ribbon lại, sau đó xố ống vàng vào trong sợi fiber (H31.5) - Áp dụng cho Lookpad combine + Cổ định 2 nhóm fiber ribbon lại. + Xổ 2 sợi fiber đơn màu xanh và đỏ heat đen (H31.6) + Xổ 2 sợi fiber đơn đầu cồn lại vào	Xố nhân và ống nhựa xanh + Xô nhân vào fiber - Dựa theo PS để xố nhân vào fiber theo nhóm (131.1) - Sau khi xô nhân xong gá vào jig và kiểm tra lai nhân trên fiber tương ứng với nhân dán trên jig + Xô ống xanh vào fiber đơn. Chủ 5: Kiểm tra đủ thành phần bộ part trước khi xô - Xô fiber vào đầu không in laser (131.2) - Chất m fiber vào phần trước khi xô vào ông xanh. + Cổ định ống xanh tại vị tri mark đuời ống nhựa xanh, dùng băng keo vàng cổ định ống nhựa xanh và fiber tại vị trí đầu ống heat đen (H31.5) - Chủ ½: 60 1 số sản phẩm cổ định cá ống vàng, đựa theo PS để cổ định ổng vào theo trung sản phẩm Đây ống đen xuống bằng vì trí mark đầu ống đen (H31.4) + Vuốt thẳng và song song 2 sợi fiber ribbon lại, sau đổ xô ống vàng vào trong sợi fiber (H31.5) - Áp dụng cho Lookpad combine - Cổ định 2 nhóm fiber ribbon lại Xô 2 sợi fiber đơn màu xanh và đỏ heat đen (H31.6) - Xô 2 sợi fiber đơn màu vào đng	Xố nhân và ống nhưa xanh Xố nhân vào fiber Dựu theo PS để xô nhân vào fiber theo nhóm (H31.1) Sau khi xố nhân xong giá vào jig và kiểm tra tại nhân trên fiber tương ting với nhân dán trên jiệ + Xô ống xanh vào fiber đơn. Chủ xí. Kiểm tra đư thành phần bộ part trước khi xô vào fiber vào phần trước khi xô vào ống xanh. X o fiber vào đầu không in Isser (H31.2) Chẩm fiber vào phần trước khi xô vào ống xanh. 1 Cổ định ống xanh tại vị tri mark đười ông nhưa xanh, địng băng keo vàng có định ông vàng doa nhưa xanh, địng bàng keo vàng có định ông mhưa xanh vi fiber tại vị tri đầu ông had để (H31.3) 2 Chú, có 1 số san phầm cổ dịnh cá ống vàng, dựa theo PS để có định ống vào theo trưng sản phầm. + Đây ông đen xuống bằng vị tri mark đầu ống den (H31.4) + Vuốt tháng và song song 2 sưi fiber ribbon lại, su dố xô ống vàng vào trưng svi fiber (H31.5) - Âp dụng cho Lookpad combine + Cổ định 2 nhôm fiber ribbon lai,	Não nhân và ống như và chiết trướng ứng với nhàn của trên lợc như ng với nhàn vào fiber theo nhóm (H31.1) San khi xó nhân vào fiber theo nhóm (H31.1) San khi xó nhân xong gắ vào jữg và kiểm tra lại nhàn trên fiber tương ứng với nhàn dia trên jữg	Nó nhân và ống thực và thian vào fiber theo thóng thuy xanh the trương ứng với nhân đàn trên liệu xu hào fiber theo thóng thị và kiển tra là thầu trên fiber tương ứng với nhân đàn trên liệu xu hào fiber dua phần trước khi xô vào dog xanh vào fiber vào phần trước khi xô vào dog xanh. - Chất ý: Kiển tra đủ thành phần bố part trước khi xô vào dog xanh trước khi xô vào dog xanh. - Xô fiber vào đại không in baser (TI31.2) - Chẩm fiber vào phần trước khi xô vào dog xanh. - Chẩm phần để dễ xô không bị rich - Theo yếu cầu của sản phầm - Theo yếu cầu của sản phầm - Theo yếu cầu của sản phầm - Khi họat đơng sẽ nằm đứng vị trí mark đủa đơng den (H21.4) - Vuốt thống và song song 2 sọi fiber ribben lại, sau đã và dog vàng vào trong sọi fiber (H31.5) - Âp dụng cho Lookpad combine - Cổ định ở nào vào rọ vàng vào trong sọi fiber ribben lại, sau đã và dog vàng vào trong sọi fiber (H31.5) - Âp dụng cho Lookpad combine - Cổ định ở nào vào rọ vàng vào trong sọi fiber ribben lại, sau đã và dog vàng vào trong sọi fiber (H31.5) - Âp dụng cho Lookpad combine - Cổ định ở nào vào định vào vào định vào do hoat day (H31.6) - Xô 2 sợi fiber food màu xanh và đã do hoat day (H31.6) - Xô 2 sợi fiber food màu vào vào vào đại sàn vào đã hoat day (H31.6) - Xô 2 sợi fiber food màu vào vào vào đại sàn vào đã baat day (H31.6) - Xô 2 sợi fiber food màu vào vào vào đại sàn vào đã baat day (H31.6) - Xô 2 sợi fiber food màu vào vào vào do sàn chi vào đại vào có sàn (H31.6)						

Trang STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
31	Heat ống đen	* Áp dụng cho sản phẩm có yêu cầu heat ống tại mapping tùy theo từng PS yêu cầu + Đặt sản phẩm vào máy heat, sao cho ống heat đen nằm ở rãnh nhiệt của máy (H31.7) Chú ý: Thời gian heat và nhiệt độ dựa vào	Thời gian sấy 2 phút Nhiệt độ sấy	- Theo yêu cầu sản phẩm	☆		
		PS yêu cầu - Kiểm tra đầu ống xanh trong ống heat đen dựa theo PS của từng code sản phẩm công đoạn yêu cầu (H31.8) * Kiểm tra ống heat sau khi heat (31.9) + Ống heat phải ôm sát fiber và ống xanh + Ông heat đen và ống xanh không bị biến dạng	H31.8 Óng xanh trong ống heat đen H31.9	- Đảm bảo chất lượng sản phẩm	☆		
32	Quấn sản phẩm vào bìa	+ Quấn sản phẩm vào bìa (H32.1) - Chú ý: Khi gá sản phẩm vào bìa không để fiber bị cong, xoắn	H32.1 Pigtail (combine)	- Đảm bảo chất lượng sản phẩm	☆		
33	Quét ECS	- Sau khi làm xong thì quét serial sản phẩm vào trạm ECS, máy báo "save OK" * Chú ý: - Khi sử dụng tất cả những vật tư phải kiểm tra ID của vật tư trùng với ID sản	H33.1 1400068666-00001 Save OK	 Lưu data 4M Để truy dữ liệu khi cần thiết Tránh sử dụng sai vật tư 	*		
		phẩm đang làm, và phải scan nhập vật tư	HÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÂ		☆		

			REVISION HISTORY			
Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi	Lý do	Người yêu cầu
18-Oct-18	1	Bạch Thị Mỹ Tiên	-	Ban hành mới		AnhLT
11-Nov-18	2	Bạch Thị Mỹ Tiên	-	Thêm nội dung mapping của LLT0024; LLT0026		AnhLT
15-May-19	3	Nguyễn Thị Đào	-	Thêm công đoạn gắn ống xoắn và dán label tại mapping, dán băng keo vàng tại điểm branching thay dấu mark		AnhLT
2-Dec-2019	4	Nguyễn Thị Đảo		1/ Add thêm quy định chung tại công đoạn 2/ Bỏ cắt vị trí 970 mm cho đầu LC 3/ Việt hóa		Namnt
24-Dec-20	5	Nguyễn Thị Đảo	Dùng băng keo vàng phân biệt nhóm fiber	Dùng ống xoắn màu để tách, nhận diện nhóm fiber. - Add thao tác quấn ống để bảo vệ fiber.		Namnt
25-Feb-21	6	Nguyễn Thị Đảo	JBS chung với sản phẩm Pigtail Không có hướng dẫn mở EPS Không có hình Tool Jig Sử dùng tool chống ngược cũ Dán nhãn sau xỏ ống xanh	Mục 1 trang 1 Thêm hướng dãn mở EPS Mục 2 trang 1 Thêm hình tool Jig tại công đoạn Mục 5 trang 2,3 Thay đổ tool chống ngược , và phương pháp xở fiber vào O/E cáp Mục 10 trang 6 Dán nhãn chuyển về trước công đoạn xở ống xanh		Namnt
25-May-21	7	Nguyễn Thị Đảo	- Jig tách fiber LC chưa có nhãn - Trang 2 chưa có hình quấn ống xoắn trắng bảo vệ fiber từ array -> cerrocast - Trang 4 mark trước xỏ ống heat sau - Trang 5 không có jig kiểm soát nhãn LC - Trang 6 không yêu cầu kiểm tra nhãn sau khi xỏ - Trang 7 cắt fiber trước vuốt keo sau - Trang số 9 xỏ ống vàng vào fiber trước rồi xỏ ống xoắn sau - Trang 10 chưa có hình ảnh bọc đầu array - Tất cả trang format và bố cục không đồng nhất	- Trang 1 mục 5 thay đổi hình ảnh jig tách có nhãn - Trang 2 mục số 5 thêm thao tác quấn ống xoắn bảo vệ fiber từ array - > cerrocast - Trang 4 mục 9 xỏ ống heat đen trước mark sau - Trang 5 có thêm jig control nhãn LC - Trang 6 mục 14 xỏ nhãn trước rồi xỏ ống xanh gá lên jig kiểm tra - Trang 7 vuốt keo trước cắt fiber sau - Hướng dẫn rõ thao tác xỏ nhãn vào ống xanh - Trang số 10 bọc đầu array bằng airbuble		Namnt

14-Dec-21	8	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 1 hình jig tách fiber chưa có dán hình ảnh ống irraxtube 2/ Trang số 2 thao tác tháo ống xoắn khi xỏ OE 3/ Rải nhãn sau khi tách fiber, đo chiều dài ống xoắn 3 pcs/1ID 4/ Trang 4 mục số 9 đo 3 pcs/ 1 ID 5/ Trang 6 xỏ 1 lần 2 ống xanh 6/ Trang 7 mục 15 chờ keo khô 3 phút 7/ Mục 16 cố định 2 miếng băng keo vàng để heat ống 8/Trang 8 xỏ ống vàng và bắt nhóm sau heat ống 9/Trang 5 mục 12 bảng nhận diện nhãn khi xỏ	1/ Trang Chụp lại jig co hình rai nhan ống tube 2/ Trang 2 bỏ tháo ống xoắn do leak không ống xoắn 3/Trang 2 Chuyển dán nhãn và rãi ống hytrol ra trước, đo chiều dài ống tube và ống xoắn ống bằng template 100% 4/ Trang 4 mục 9 đo toàn bộ ống heat theo PS yêu cầu 5/ Trang 6 mục 14 chuyển từ xỏ 1 lần 2 ống xanh sang xỏ 1 lần 4 ống 6/ Trang 7 mục 15 bỏ thời gian chờ keo khô 7/ Trang 7 mục 16 bỏ bớt băng keo vàng cổ định đầu ống heat 8/ Trang 8 mục 18, 19, 20 thay đổi huyển xỏ ống vàng bắt nhóm lên trước heat ống	DuongNLT
2-Jun-22	9	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 1 mục 2 chưa có giải thích lí do dùng tool chống ngược, và hình ảnh jig hàng pigatil và Trillian Shuffle Assy chưa phù hợp 2/ Trang 4 mục 9 xô ống heat đen cầm từng ống xô vào mỗi nhóm ribbon 3,6 & 7,10 3/ Trang 5 mục 10, 11 chưa hướng dẫn chi tiết thao tác vuốt thẳng fiber từ đuôi cerrocast ra dán băng keo và ý nghĩa của các thao tác ở các mục này. 4/ Trang 6 mục 12 chưa hướng dẫn nội dung xô nhãn sản phẩm Trillian Shuffle Assy 5/ Trang 7 mục 14 chưa hướng dẫn xô ống xanh Trillian Shuffle Assy 6/ Trang 10 mục 21 chưa hướng dẫn tool xẻ ống vàng và bắt nhóm fiber 7/ Trang 12 mục 12 chưa hướng dẫn dán băng keo Kapton và cắt lại chiều dài Trillian Shuffle Assy 8/ Trang 13 bìa gá sản phẩm hình bìa màu xanh	9/ Đổi bảng hình ảnh mục và nhãn 1/ Trang 1 mục 2 chụp hình lại jig cho hàng 101 và pigtail, và giải thích lí do sử dụng tool chống ngược. 2/ Trang 4 mục 9 cầm lần 2 ống heat đen xỏ cùng lúc vào 2 nhóm ribbon 3,6 & 7,10 3/Trang 5 mục 10, 11 thêm hướng dẫn chi tiết vuốt thẳng fiber từ đuôi cerrocast ra đến điểm dấu mark đánh trên sợi ribbon so sánh giống nhau để dán băng keo lên fiber ribbon cho hàng LLT0101 + và ý nghĩa của thao tác 4/ Trang 6 mục 12 thêm hướng dẫn xỏ nhãn vào fiber cho hàng Trillian Shuffle Assy 5/ Trang 7 mục 14 thêm hướng dẫn xỏ ống xanh cho hàngTrillian Shuffle Assy 6/ Trang 10 mục 21 thêm tool xẻ ống vàng và xỏ ống vàng bắt nhóm fiber 7/ Trang 12 mục 22, 23 thêm hướng dẫn dán băng keo Kapton và cắt lại chiều dài hàng Trillian Shuffle Assy 8/ Trang 13 chụp hình thay đổi bìa	DuongNLT
12-Sep-22	10	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 4 mục 10 chưa có hướng dẫn cụ thể dán băng keo vàng theo hướng nào 2/ Trang 8 mục 13 xỏ ống xanh trước vuốt keo FAA sau 3/ Trang 9 mục 19 chưa có yêu cầu dán băng keo 80 mm 4/ Trang 11 bảng nhận diện bắt nhóm chưa có hình ống xoắn 5/ Chưa có dùng jig kiểm tra băng keo kapton	1/ Trang 4 mục 10 hướng dẫn thao tác dán băng keo vàng để fiber không bị tách 2/ Trang 8 mục 13 đổi vuốt keo lên trước xỏ ống xanh 3/ Trang 9 mục 19 dán băng keo từ đầu fiber đi vào 80 mm 4/ Trang 11 thay đổi hình bảng nhận diện bắt nhóm (H21.6) có thêm ống xoắn 5/ Trang 12 mục 22 thêm jig kiểm tra băng keo kapton sau khi dán xong	NgânNLT

4-Oct-22	11	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 2 mục 5 chưa có chi tiết hướng dẫn dán nhãn 2/Trang 7 mục 1 chưa yêu cầu vuốt keo 2 lần thì lấy keo 2 lần 3/ Trang 7 mục 15 chưa có yêu cầu chi tiết khi đẩy ống xanh lên fibe 4/ Trang 9 mục 18 bảng nhận diện MT2 dùng ống xoắn tím 5/ Trang 13 mục 25 chưa có hướng dẫn chi tiết thao tác quấn ống xoắn	chi tiết thao tác khi đẩy ống xanh vào fiber 4/ Trang 9 mục 18 thay đổi bảng nhận diện màu ống xoắn cho MT2 5/ Trang 13 mục 25 thêm thao tác yêu cầu khi quấn ống xoắn vào ống heat đen	NgânNLT
3-Mar-22	12	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 1 mục 2 hình jig mapping và jig chống ngược cũ 2/ Trang 3 mục 6 sử dụng ống xoắn dài quấn cerrocast 3/ Trang 4 yêu cầu bắt fiber dựa vào dấu mark 4/ Chưa có mục kiểm tra dấu mark trên jig trước khi tách 5/ Chưa cso hình dán nhãn trên jig 6/ Trang 7 hình 13.3 cũ 7/Chưa có hướng dẫn đo ống vàng 8/ Xẻ ống vàng kiểm tra 3 pcs / ID 9/ Chưa yêu cầu kiểm tra fiber xoắn sau khi dán băng keo Kapton	1/ Trang 1 mục 2 hình 2.1 thay đổi hình ảnh jig hàng Trillian FAU-cap, jig chống ngược OE 2/ Thay đổi chuyển qua dùng ống xoắn ngắn 3/ Trang 4 mục 10 yêu cầu bắt fiber từ cerocast đi ra trùng với dấu mark, đổi(Hình 10.4) 4/ Trang 5 mục 11 kiểm tra dấu mark trên fiber trùng với dấu mark trên fiber trùng với dấu mark trên fiber trùng với nhãn trên jig trước khi tách trước khi tách fiber 5/ Trang 6 mục 12 yêu cầu kiểm tra nhãn trên fiber trùng với nhãn trên jig, hướng nhãn phải đọc thuận 6/ Đổi hình trang 7(hình 13.3) 7/ Trang 9 mục 18 yêu cầu để ống thẳng mới tiến hành đo 8/ Trang 10 mục 21 kiểm tra lại ống vàng sau khi xẻ 9/ Kiểm tra fiber xoắn	NgânNLT

24-Apr-23	13	Nguyễn Thị Đào	 1/ Trang 2 mục 6 chưa yêu cầu nghiêng đầu array 2 bên để xác nhận mặt lưng array 2/ Trang 3 mục 6 chưa có hình NG khi quấn ống xoắn vào cerocast 3/ Trang 8 mục 15 chưa yêu cầu lấy fiber đơn dựa vào mark 4/ Trang 10 hình ảnh ống xoắn màu tím không đúng thực tế 5/ Trang 11 hình 21.6 hình ảnh ống tím không đúng thực tế, trang 12 mục 23 chưa có vị trí để fiber dummy 	1/ Trang 2 mục số 6 nghiêng đầu array theo hai hướng để kiểm tra xác định mặt lưng array 2/ Trang 3 mục số 6 thêm hình ảnh NG khi quấn ống xoắn lên cerrocast đẻ lên keo 3/ Trang 8 mục 15 thêm yêu cầu lấy fiber đơn dựa vào số ribbon dán trên băng keo 4/ Trang 10 mục 21 đổi ống xoắn màu tím thành màu cam 5/ Đổi hình trang 11, 12 mục 21 hình 21.6 và hình 23.1, thêm ống gá fiber dummy	NgânNLT
20-Jun-23	14	Nguyễn Thị Đào	 1/ Mục 5 trang 2 đo chiều dài ống theo tiêu chuẩn 13 mm 2/ Trang 3 mục 6 chưa yêu cầu dịch chuyển OE xong mới quấn ống xoắn 3/ Trang 4 mục 10 đánh mark 3 vị trí trên fiber 4/ Trang 5 mục 11 (PS không yêu cầu tách đoạn bao nhiều mm) , 5/Từ trang 14 thêm hướng dẫn mapping cho sản phẩm pigtail 	1/ Mục 5 trang 2 đo chiều dài ống dựa vào PS yêu cầu 2/ Trang 3 mục 6 dịch chuyển OE qua cerocast sau đoa mới quấn ống xoắn 3/ Trang 4 mục 10 đánh mark 2 vị trí trên fiber 4/ Trang 5 mục 11 thêm yêu cầu tách vỏ UV đoạn từ 0~50 mm (do trước PS không yêu cầu tách đoạn bao nhiều mm), Tách fiber theo hướng vuông góc không làm ảnh hưởng tới fiber 5/Từ trang 14 thêm hướng dẫn mạnning cho sản phẩm nigtail	NgânNLT

14-Jul-23	15	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 9 mục 19 kiểm tra màu ống xoắn trên ống vàng trùng với nhóm ribbon trước khi xỏ vào 2/ Trang 13 mục 25 gắn spong màu hồng khi bọc đầu array	1/ Trang 9 mục 19 kiểm tra màu ống xoắn trên ống vàng trùng với nhóm ribbon trước khi xỏ 2/ Trang 13 mục 25 bỏ gắn spong màu hồng khi bọc đầu array , Gắn đầu array vào trong rành của spong trên bìa đựng sản phẩm	Namnt
1-Aug-23	16	Nguyễn Thị Đào	1/Trang 4 mục 9,chiều dài ống heat đen đo 3pcs / ID 2/Trang 8 mục 16 có tiêu chuẩn 3/Trang 9 mục 18 có tiêu chuẩn 4/Trang 10 mục 20 bỏ đo chiều dài ống xanh trong ống đen 5~10 mm , mục 21 kiểm tra ống vàng 3 pcs /ID 5/Trang 12 mục dán băng keo tính điện trước cắt fiber sau 6/Trang 14 mục 28 đo chiều dài ống có chuẩn	1/Trang 4 mục 9,chiều dài ống heat đen đo dựa vào PS yêu cầu , mục 10 bỏ tiêu chuẩn chiều dài dựa vào PS 2/Trang 8 mục 16 bỏ tiêu chuẩn mm 3/Trang 9 mục 18 bỏ chuẩn mm, dựa vào PS 4/Trang 10 mục 20 bỏ đo chiều dài ống xanh trong ống đen , mục 21 kiểm tra ống vàng dựa vào ps yêu cầu 5/Trang 12 mục 22 và 23 đổi cát fiber trước dán băng keo tỉnh điện sau 6/Trang 14 mục 28 đo chiều dài tất cả các ống dựa vào PS yêu cầu	Namnt
6-Nov-23	17	Lê Thị Nga	Trang 13 mục số 25: + Bước quấn sản phẩm vào bìa: Dùng bọc nylon (air bubble) quấn bảo vệ đầu array	Trang 13 mục số 25: + Bước quấn sản phẩm vào bìa:> Jm: bỏ cover Array bằng air bubble do đã có silicon bảo vệ	Phudt
8-Nov-23	18	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 1 mục 1 mở tài liệu bằng EPS 2/ Trang 1 mục số 2 : Để hình minh họa jig pigtail 3/ Trang 4 mục số 7 : Lắp OE vào bịch khi gá cố định cerrocast vào jig , gắn cerocast cố định điểm 0 vào jig sau khi xỏ ống heat và ống trắng	1/ Trang 1 mục 1 mở tài liệu bằng Auto PS 2/ Trang 1 mục số 2 : Bỏ hình jig pigtail (jig pigtail nhiều loại khác nhau 3/ Trang 4 mục số 7 : thay đổi sản phẩm lắp OE vào hộp khi gá vào jig mapping áp dụng cho hàng Trillian FAU-cap Assy, chuyển bước gắn cerocast vào jig trước khi xỏ ống heat và ống trắng	Phudt

12-Dec-23	19	Nguyễn Thị Đào	2/ Trang 5 mục 11 yêu cầu tách ribbon theo thứ tự trên jig (JM) 3/ Gá lên gá mới vuốt keo 4/ Trang 8 mục 17 lấy fiber dummy theo từng set sản phẩm 5/ Thay hình ống hytrol xanh 6/ Bỏ túi hút ẩm sau vào hộp cho mỗi set	1/ Trang 5 mục 10 Sau khi đánh mark và dán băng keo vàng xong lựa fiber ribbon 3 ,7 để bên ngoài jig , ribbon ribbon #6, #10 bỏ vào hướng bên trong người 2/ Trang 5 mục 11 yêu cầu tách ribbon theo thứ tự 3,7 , 6 ,10 3/ Trang 7 mục 13 vuốt keo xong gá fiber lên jig 4/ Trang 8 mục 17 bỏ lấy fiber dummy theo từng set 5/ Thay hình ống hytrol xanh bằng ống trắng 6/ Sử dụng hút ẩm còn hạn có trong		Phudt
13-Mar-24	20	Nguyễn Thị Đào	1/Chưa yêu cầu 2/ Hình 23.3 thông số không đúng thực tế với Auto ps	1/Trang 19 mục 15 thêm yêu cầu dán băng keo phải gấp các mép băng keo cho bằng nhau . Không để mép băng keo bị hở 2/ Hình 23.3 bỏ thông số vị trí chiều dài băng keo trên hình 23.3		DiênĐC
30-Mar-24	21	Nguyễn Thị Đào	- Chưa có hướng dẫn	Thêm chú ý khi tách fiber riibon chia thành hai nhóm chẳn lẻ sau đó tách vỏ nylon cùng lúc		DiênĐC
7-Jun-24	22	Trần Hồng Cẩm	IMile III hinh III / mark I diem diloi ong heaf den	Mục 10 hình 10.2 mark1 điểm đầu ống heat đen	Đúng thực tế	DiênĐC
4-Jul-24	23	Trần Hồng Cẩm	Mục 13 trang 8 không để fiber đơn riêng ra khi vuốt keo, không kiểm vỏ nylon khi vuốt keo.	Mục 13 trang 8 tách fiber đơn giữ ở mút khi vuốt keo, kiểm tra vỏ nylon không bị tróc trước khi vuốt	Loại bỏ nguy cơ gãy fiber khi vuốt keo	DiênĐC
2-Oct-24	24	Trần Hồng Cẩm	Trang 13 mục 23 giữ 12 miếng băng keo giao cho công đoạn sau	Trang 13 mục 23 Tháo 12 miếng băng keo và dùng 1 miengs dán giữ 12 ribbon.	Thay đổi vị trí tháo băng keo từ đo dây qua Mapping để đảm bảo chất lượng sản phẩm	DiênĐC